

VEHÍCULO: NISSAN QASHQAI 14 5P (J11) N-CONNECTA 15 DCI 4X2 S&S

KILÓMETROS: 201.431

PINTURA: AZUL - BICAPA METALIZADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO CON

FRANQUICIA:

RASTIDOR

#### PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ABSORB.INF.PARAG.DL.	62090 HV00B	129,00
ABSORB.SUP.PARAG.DL.	62090 HV00A	59,00
AIRBAG ACOMPAQANTE	98515 4EA5A	482,79
ALETA DL.I.	F3A01 4EAMB	354,04
ANAGRAMA REJILLA DEL	62890 HV00A	90,50
BISAGRA D.CAPO MOTOR	65400 4EA0A	54,31
BISAGRA I.CAPO MOTOR	65401 4EA0A	86,34
CAPO MOTOR	F5A0M HV0MA	832,10
CHAP.RECUB.LARGUER.I	G5131 4EAAA	583,78
CHPA.CIE.PASE R.DL.I	F4191 HV8MA	54,42
CINTURON SEG.DL.D.	86884 4EL2A	262,93
CINTURON SEG.DL.I.	86885 4EL2A	293,73
CONCHA PASE RUE.DL.I	63841 HV00A	109,99
CONDENSADOR AIRE AC.	92110 00Q0B	309,79
DEFLECTOR DL.D.	21558 HV20A	35,37
DEFLECTOR DL.I.	21559 HV20A	51,99
EMB.SUP.REJ.RADIADOR	62398 4EA0A	36,83
FARO D.CPL.	26010 HV00B	559,00
FARO I.CPL.	26060 HV00B	559,00
JGO.REP.PARABRISAS	KE150 10003	64,58
JGO.SUJ.ALETA DEL.I.	KE980 4E300	65,45
JGO.SUJ.CAPO MOTOR	KE980 4E200	62,66
JGO.SUJ.PARAGOLP.DL.	KE980 4E100	85,25
JTA.INF.CEN.PARABR.	72716 3ZL0B	33,58
JTA.INF.PARABRISAS	72716 4EA2A	16,36
JTA.INF.PARABRISAS	72716 4EA2A	16,36
JTA.SUP.MARCO PARABR	72716 3ZL0B	33,58
JUNTA D.PARABRISAS	72716 4EA1A	33,58
JUNTA I.PARABRISAS	72716 4EA1A	33,58
LARGUERO DL.D.INT.	G5110 HV8AA	407,28
LARGUERO DL.I.INT.	G5111 HV0AA	261,94
LARGUERO I.PUENTE DL	54411 4EA0C	927,28
MODULO AIRBAG	98510 HV00E	548,16
MOL.REJILLA RADIADOR	62382 4EA1A	55,70
MOLD.PASE RUEDA DL.I	63811 4EA0A	171,35
MOLDURA PARABRISAS	72752 4EA0A	80,94

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
PARABRISAS	72700 4EA0A	519,00
PARAGOLPES DL.	62022 HV0MA	360,45
PLACA MATRICULA DL.	KNPL3	6,70
PUENTE DL.	54410 4EA1D	962,29
RADIADOR	21400 00Q3L	409,05
RECUBRIM.OJAL REMOL.	622A0 HV00A	9,78
REGULADOR AIRBAG	K8820 4EH0D	480,12
REJILLA RADIADOR	62312 4EA1A	202,53
REJILLA RADIADOR CPL	62310 HV00A	243,99
SOP.PARAGOLPES DL.	F2030 HV4MA	309,00
TABLERO DE A BORDO	68200 4EH1B	1710,90
TRAV.REF.PARAGOLP.DL	62030 HV81A	364,00
TRAVESCQO INF.DL.	F2530 DF3EH	248,96
TRAVESCQO SUP.DL.	F2511 4EAMH	283,67

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)
<b>Reparaciones</b>		
ACONDICIONAR BANCADA	1,00	36,09
ALETA DEL.D.: DES-MONTAR	0,60	21,65
ALETA DL.D. REPARAR	0,50	18,05
ALETA DL.I.Y TRAVESAQO SUP.	3,90	140,75
AMBOS FAROS: SUSTITUIR(DESMONTADOS)	0,30	10,83
BISAGRA D.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.)	0,10	3,61
BISAGRA I.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.)	0,10	3,61
BRAZO SUSPENS.INF.DL.I.: DES-MONTAR	0,10	3,61
BRAZO SUSPENSION DL.I.: SOLTAR/FIJAR	0,10	3,61
CANALIZADOR AIRE DEL.D.:DES-MONTAR	0,20	7,22
CANALIZADOR AIRE DEL.I.:DES-MONTAR	0,20	7,22
CAPO MOTOR SUSTITUIR	0,50	18,05
CARROCERIA EN POTRO: COLOCAR	1,50	54,14
CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	0,50	18,05
CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR	0,50	18,05
DEPOSITO AGUA (BOMBA): DES-MONTAR	0,10	3,61
DIAGNOSTICO VEHICULO SIN BANCADA	0,20	7,22
FARO D.: DES-MONTAR	0,30	10,83
FAROS: REGULAR	0,20	7,22
LARGUERO DL.INT.D.CPL.: SUSTITUIR	7,00	252,63
LARGUERO DL.INT.I.CPL.: SUSTITUIR	7,00	252,63
MODULO AIRBAG:DES-MONTAR	0,40	14,44
PARABRISAS: DES-MONTAR	1,60	57,74
PARAGOLPES DL.CPL.:SUSTITUIR(DESMONTADO)	1,00	36,09
RADIADOR(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	7,22
REF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,60	21,65
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,40	14,44
REJILLA RADIADOR: SUSTITUIR	0,20	7,22
REVES.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	0,40	14,44
REVES.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR	0,40	14,44
SOP.I.RADIADOR: SUSTITUIR	0,40	14,44
SOP.VANO MOTOR: DES-MONTAR	0,30	10,83
TABLERO INSTRUM.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	7,22
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	2,50	90,23
TIEMPO PREPARACION UNICO	0,50	18,05
VEHICULO CPL.: VERIF.ANTES DE REPARAR	1,00	36,09

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.D. P. REPARACION		100		
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
CHAP.RECUB.LARGUER.I P. SUSTITUCION		100		
CHAPA UNION DEL.D. P. SUSTITUCION		100		
CHAPA UNION DEL.I. P. SUSTITUCION		100		
CHPA.CIE.PASE R.DL.I P. SUSTITUCION		100		
LARGUERO DL.D.INT. P. SUSTITUCION		100		
LARGUERO DL.I.INT. P. SUSTITUCION		100		
RECUBRIM.OJAL REMOL. P. SUSTITUCION		100		
REJILLA RADIADOR CPL P. SUSTITUCION		100		
SOP.PARAGOLPES DL. NO procede PINTURA		100		
TRAV.REF.PARAGOLP.DL NO procede PINTURA		100		
TRAVESCQO INF.DL. P. SUSTITUCION		100		
TRAVESCQO SUP.DL. P. SUSTITUCION		100		

**RESUMEN**

	Tiempo(h)	Total(€)
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		13952,98
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	35,00	1263,15
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	7,30	263,46
<b>MATERIAL PINTURA</b>		338,87
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		15818,46
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>0,00</b>

PÉRDIDA TOTAL