

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	13/02/2025
Marca	SSANGYONG	Km. vehículo	215323 Km.
Modelo	Rodius D22t 178cv Premium Aut	Color Vehículo	NEGRO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	10/11/2017
		Importe Daños Ext.	3367,23 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	278,59 €
Tiene segundo juego de llaves: NO		Tiene los libros de usuario: SI	
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO		Tiene rueda repuesto: SI	

A fecha 13/02/2025 Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo, pudiendo observar daños por maniobras de circulación y golpes de aparcamiento

Inspeccionamos el interior del vehículo que se encuentra con suciedad de uso. Observamos daños en tapicería y acolchado de banqueta conductor

Se comprueban los neumáticos, existiendo una profundidad de 9 mm en los delanteros y 9 mm en los traseros.

En el interior del vehículo encontramos permiso de circulación y manual del vehículo

Al no disponer de este modelo en GT Estimate, usamos vehículo similar

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 215.323

Equipamiento

Manual

MONOVOLUMEN CARROCERIA LARGA - B0DCL

CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08

INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTAS NO REFORZADAS - DIH01

TECHO S/BARRAS PORTAEQUIPAJES - DPQ00

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03

CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO - DVF37

INSTRUMENTACION PUERTAS APERTURA AUT PUERTAS/ARRANQUE - DYD04

LUCES INTERMITENTES HALOGENOS - DQL01

Automático

VERSION MEDIA VIDA - DDJ04

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1620361280	Luna parabrisas	1,00	814,74			814,74
1620022980	Jgo pegado luna parabrisas - ULTRA RAPIDO - Nueva	1,00	49,05			49,05
9814429680	Piloto iz portón/capó tr	1,00	382,62			382,62
9816431380	Piloto dr portón/capó tr	1,00	388,35			388,35

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 40270211	Desmontar y montar Sensor lluvia	0,10 h	41,02			4,10
+ 59010910	Sustituir Luna parabrisas					
C 59010210	Desmontar y montar Luna parabrisas					
T1 52510910	Sustituir Piloto iz portón/capó tr / Sustituir Piloto dr portón/capó tr	0,40 h	41,02			16,41
I EM84D2L	Desmontar y montar Tapa iz guarnecido pt/capó tr					
I EM84D2R	Desmontar y montar Tapa dr guarnecido pt/capó tr					
T2 59010910	Sustituir Luna parabrisas	2,80 h	41,02			114,86
I 59010210	Desmontar y montar Luna parabrisas					
I 59030910	Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas					
I 59030910	Desmontar y montar Moldura dr luna parabrisas					
I 60150210	Desmontar y montar Rejilla torpedo					
I 87240910	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz					
I 87240910	Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr					
NI 40270211	Desmontar y montar Sensor lluvia					
T1 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl	1,00 h	41,02			41,02
I 55770210	Desmontar y montar Protector mecánica delantera					
I 60270210	Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
I 60270210	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
T1 68150210	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,80 h	41,02			32,82
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,50 h	41,02			20,51
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,50 h	41,02			20,51
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	0,30 h	41,02			12,31
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	2,50 h	41,02			102,55
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	41,02			41,02
T2 GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	3,00 h	41,02			123,06
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	2,50 h	41,02			102,55

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=5) (L=0)					
GtP9056L	Aleta tr iz c/estribo Reparación (S=10) (L=0)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=5) (L=0)					
GtP7801L	Puerta tr iz Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=6) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=8) (L=0)					
GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=8) (L=0)					
PLASTICO						
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=6) (L=0) Color Carrocería Completo					
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=8) (L=0) Color Carrocería Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.634,76 €	Subtotal Horas MO	754,78 €	Subtotal Horas MO	496,34 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (18,40 h)	754,78 €	Subtotal M.O. (12,10 h)	496,34 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	754,78 €	Total mano de obra	496,34 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.634,76 €			Subtotal material	481,35 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.634,76 €			Total del material	481,35 €
				Total sin descuentos	977,69 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	977,69 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.634,76 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	754,78 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	977,69 €	Base del impuesto	3.367,23 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	3.367,23 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	3.367,23 €
				Total	3.367,23 €

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 215.323

Equipamiento

Manual

ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA CALODRAS "8L - B0P8L
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 2 - B0RFT

ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01
MONOVOLUMEN CARROCERIA CORTA - B0DAF
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

VERSION MEDIA VIDA - DDJ04
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1610174280	Acolchado banqueta dl dr	1,00	150,94			150,94
16101764YC	Tapizado banqueta dl iz	1,00	394,32			394,32

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1  89630910	Sustituir Acolchado banqueta dl dr	0,90 h	41,02			36,92
I  89050210	Desmontar y montar Asiento dl dr					
I  892H0910	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl dr					
I  892H0910	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl dr					
I  89650910	Desmontar y montar Tapizado banqueta dl dr					
T1  89650910	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	0,90 h	41,02			36,92
I  89050210	Desmontar y montar Asiento dl iz					
I  892H0910	Desmontar y montar Guarnecido int banqueta dl iz					
I  892H0910	Desmontar y montar Guarnecido ext banqueta dl iz					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	545,26 €	Subtotal Horas MO	73,84 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,80 h)	73,84 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	73,84 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	545,26 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	545,26 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	545,26 €	Dto. sobre el total (55,00%)	340,51 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	73,84 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	278,59 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	619,10 €	IVA (21%)	58,50 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	337,09 €
				Total	337,09 €

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de 1ª Matriculación	10/11/2017
Marca y modelo	SSANGYONG Rodius D22t 178cv Pr	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	2.2 DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	215323	Intervalo de mantenimiento	20.000 KM O ANUAL
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	1-64IBOUX-2	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	12/02/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	13/02/2025	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	06/09/2024	201.711	aceite motor
Revisión	19/05/2023	161.209	Serv inspección 160000KM
Revisión	30/11/2020	99.018	Serv inspección 100000KM
Revisión	27/03/2019	35.108	Serv inspección 35000KM

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- ALTERNADOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	13/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: problemas con alternador

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 13/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca SSANGYONG, modelo Rodius D22t 178cv Prem ium Aut

Somos atendidos por JEFE DE TALLER, quien nos hace entrega de permiso de circulación.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. ALTERNADOR

En primer lugar, constatamos que la batería esta descargada, por lo que hemos de hacer uso de una batería externa y unas pinzas para poner en marcha el propulsor. Realizada prueba funcional, apreciamos que tanto el arranque como el ralentí son correctos. Tras el arranque, se iluminan el avisador fallo motor (debido a la caída de tensión de la batería) y el avisado de fallo carga alternador.

Con ayuda de un polímetro, constatamos que con el motor a ralentí, la tensión del circuito es la de la batería (11.5 V) y no aumenta al acelerar.

Visualmente el alternador no presenta daños tipo golpes o manipulaciones. El alternador recibe el movimiento del motor a través de su polea mediante la correa de accesorios, no apreciándose anomalías en este sistema.

Se requiere sustituir el alternador, no descartándose que puedan aparecer daños ocultos durante o tras la reparación

CONCLUSIONES ALTERNADOR

Fallo eléctrico interno del alternador, no generando carga

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Referencia

M LP:1-64IBOUX

Atributos vehículo

Kilómetros 215.323

Equipamiento

Manual

INYECCION DIESEL

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	EM54010	Alternador	1,00	552,77			552,77
🚩	EM54120	Kit correa accesorios	1,00	235,50			235,50
🚩	0 092 S40 290	Batería	1,00	216,25			216,25
🚩	G8810	Prueba en carretera	1,00	0,00			0,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩 T1	GtT015	Reparar Reprogramación / actualización softw	0,00 h	0,00			180,00
🚩 T2	GtT54010	Sustituir Alternador	2,50 h	41,02			102,55
🚩 T2	GtT54510	Sustituir Bateria	0,50 h	41,02			20,51
🚩 T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	41,02			41,02
🚩 T2	GtTG8810	Sustituir Prueba en carretera	1,00 h	41,02			41,02

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	13/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	180,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.004,52 €	Subtotal Horas MO	205,10 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (5,00 h)	385,10 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	385,10 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.004,52 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	1.004,52 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.004,52 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	385,10 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	1.389,62 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.389,62 €	Total sin franquicia	1.389,62 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	1.389,62 €