

VEHÍCULO: VOLVO V40 12 5P null 20 D2 KINETIC **KILÓMETROS:** 1
PINTURA: BLANCO - BICAPA SOLIDO - BRILLO **CTE.PINTURA:** 1
PRODUCTO: TODO RIESGO **FRANQUICIA:**
FECHA APERTURA: 20/02/2025 **ESTADO PERITACIÓN:** CERRADA **NEGOCIO:** PARTICULAR
CONCEPTO (DP/RC): DP **PROV. OCURR:** SEVILLA **FECHA SINIESTRO:** 13/02/2025
SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
Absorbedor paragolpes dl	31283746	115,50
Airbag dr techo	31291327	425,00
Airbag inf tablero - Nueva	9123647	588,00
Airbag iz techo	31291326	425,00
Airbag tablero	31291367	822,00
Airbag volante	31426789	750,00
Bisagra dr capó dl	31442085	72,25
Bisagra iz capó dl	31442084	72,25
Capó dl	31424258	734,00
Cerradura dr capó dl	31425974	81,00
Cerradura iz capó dl	31425975	81,00
Cinturón dl iz - Nueva	31484535	437,00
Condensador a/c completo	31274157	562,00
Faro dr	31420004	399,00
Faro iz	31420003	399,00
Gancho seguridad capó dl	31352911	34,40
Gancho seguridad capó dl	31425791	57,50
Guarnecido techo	31457258	782,00
Insonorizante capó dl	31385365	221,00
Paragolpes dl - PINTADO - Nueva	39820368	706,00
Radiador motor	31319064	416,00
Rejilla dl	31425328	249,50
Tablero instrumentos	39826624	1017,00
Traviesa paragolpes dl	31301976	404,00
Ud control airbag	32221578	506,00
MANOS DE OBRA		
		Tiempo(h)
		Total(€)
Sustituciones		
Sustituir Airbag dr techo		0,20
Sustituir Airbag iz techo		0,20
Sustituir Bisagra dr capó dl		0,12
Desmontar y montar Moldura dr luna parabrisas		
Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas		
Sustituir Bisagra iz capó dl		0,12
Desmontar y montar Moldura dr luna parabrisas		
Desmontar y montar Moldura iz luna parabrisas		

Sustituciones

Sustituir Capó dl	0,69	0,69
Ajustar Capó dl		
Desarmar/Despiezar Capó dl		
Desmontar y montar Capó dl		
Sustituir Cerradura iz capó dl / Sustituir Cerradura dr capó dl / Sustituir Gancho seguridad capó dl	0,46	0,46
Sustituir Cinturón dl iz	0,34	0,34
Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,12	0,12
Ajustar faros		
Desmontar y montar Faro iz		
Sustituir Guarnecido techo	5,64	5,64
Desmontar y montar Consola techo		
Desmontar y montar Guanterera		
Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr		
Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz / Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz		
Desmontar y montar Guarnecido superior dr maletero		
Desmontar y montar Guarnecido superior iz maletero		
Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr		
Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz		
Desmontar y montar Guarnecido techo		
Desmontar y montar Luna parabrisas		
Desmontar y montar Luz tr techo		
Desmontar y montar Parasol dl dr		
Desmontar y montar Parasol dl iz		
Desmontar y montar Reposacabezas asiento dl dr		
Desmontar y montar Reposacabezas asiento dl iz		
Desmontar y montar Retrovisor interior		
Sustituir Paragolpes dl	2,07	2,07
Incluye Desarmar/Despiezar Paragolpes dl		
Sustituir Radiador motor	3,10	3,10
Desmontar y montar Canalizador radiador		
Desmontar y montar Canalizador sup radiador		
Desmontar y montar Conj ventilador radiador		
Desmontar y montar Intercooler		
Desmontar y montar Paragolpes dl		
Desmontar y montar Soporte radiador		
Sustituir Anticongelante		
Sustituir Fluido refrigerante a/c		
Sustituir, Desmontar y montar Condensador a/c completo		
Sustituir Rejilla dl	0,20	0,20
Sustituir Tablero instrumentos	3,56	3,56
Desmontar y montar Autorradio		
Desmontar y montar Columna dirección		
Desmontar y montar Conducto inf ventilación		
Desmontar y montar Conj mando climatización		
Desmontar y montar Consola central		
Desmontar y montar Consola tablero instrumentos / Desmontar y montar Portaobjetos consola central		
Desmontar y montar Cuadro instrumentos		
Desmontar y montar Cubierta cuadro instrumentos		
Desmontar y montar Cubierta inf tablero		
Desmontar y montar Embellecedor consola tablero / Desmontar y montar Tobera cent iz vent tablero ...		
Desmontar y montar Tablero instrumentos		
Desmontar y montar Tapa dr tablero		
Desmontar y montar Tapa iz tablero		

Sustituciones

Sustituir, Desmontar y montar Airbag inf tablero

Sustituir Ud control airbag	0,12	0,12
-----------------------------	------	------

Reparaciones

Ajustar Capó dl	0,34	0,34
Sustituir Fluido refrigerante a/c	1,26	1,26

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Capó dl Sustitución	NUEVO	100		
Travesía paragolpes dl Sustitución	NUEVO	100	3,55	3,55

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		10356,40
MANO OBRA SUSTITUCIONES	16,94	16,94
MANO OBRA REPARACIONES	1,60	1,60
MANO DE OBRA PINTURA	3,55	3,55
MATERIAL PINTURA		258,20
TOTAL PERITACIÓN		10636,69
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		10636,69

PÉRDIDA TOTAL