

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	13/02/2025
Marca	PEUGEOT INDUST.	Km. vehículo	96757 Km.
Modelo	Partner Premium Standar d 600kg Bluehdi 73kw	Color Vehículo	Blanco
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	22/01/2021
		Importe Daños Ext.	2968,84 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	585,00 €
Tiene segundo juego de llaves: NO		Tiene los libros de usuario: SI	
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI		Tiene rueda repuesto: SI	

A fecha 11/02/2025

PERITACION PREVISTA PARA EL 12/02/2025

A fecha 13/02/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación.

En el habitáculo aparentemente se aprecian daños.

En la zona de carga se observan daños por mala estiba de la carga, indicar que en la zona de la carga, tiene instalado cajones de trabajo que tras su retirada pueden aparecer daños ocultos no vistos en la presente visita.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 96.757

Equipamiento

Manual

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE - DHG00

VIN Decoder

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD




Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ T2	 GtT35050	Reparar Volante dirección	0,00 h	0,00			120,00
▼ T1	 GtT013	Limpiar Limpieza interior o exterior	0,00 h	0,00			200,00
▼ T2	 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			850,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	1.170,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	1.170,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.170,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	643,50 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.170,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	526,50 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.170,00 €	Total sin franquicia	526,50 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	526,50 €

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 96.757

Equipamiento

Manual

VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE - DHG00

VIN Decoder

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD




Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
▼ T2	 GtT35050	Reparar Volante dirección	0,00 h	0,00			120,00
▼ T1	 GtT013	Limpiar Limpieza interior o exterior	0,00 h	0,00			200,00
▼ T2	 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			850,00

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	1.170,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	1.170,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.170,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (50,00%)	585,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.170,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	585,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.170,00 €	Total sin franquicia	585,00 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	585,00 €

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 96.757

Equipamiento

Manual

VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
 PLANTA DE MONTAJE FL

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
 N° PR 16098

VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
 GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA






















Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1633557180	Paragolpes tr	1,00	312,36			312,36
9816754880	Paragolpes tr (zona iz)	1,00	119,98			119,98

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 74E34A	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,20 h	38,66			46,39
T1 74EMGA	Sustituir Paragolpes tr	0,90 h	38,66			34,79
I 74004AEM	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 74EMGA	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T1 81012AEM	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,20 h	38,66			7,73
I 90EFRA	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
T1 81012AEM	Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,20 h	38,66			7,73
I 90EFRA	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2 GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	1,50 h	38,66			57,99
T2 GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	3,00 h	38,66			115,98
T2 GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	3,00 h	38,66			115,98
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carro (zona tr)	1,00 h	38,66			38,66
T2 GtT9021R	Reparar Pilar A dr c/estribo	1,50 h	38,66			57,99
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	3,00 h	38,66			115,98
T2 GtT9060R	Reparar Estribo dr	6,00 h	38,66			231,96
T2 GtT92010	Reparar Techo	2,00 h	38,66			77,32
T1 90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	38,66			11,60
T1 90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	38,66			11,60

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
 GtP9060L	Estribo iz Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=9) (L=9)					
 GtP8401L	Puerta carga tr iz Reparación (S=3) (L=2)					
 GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=5) (L=3)					
 GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=12) (L=0)					
 GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=15) (L=2)					
 GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=10) (L=3)					
 GtP9021R	Pilar A dr c/estribo Reparación (S=5) (L=2)					
 GtP9021L	Pilar A iz c/estribo Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP9001L	Lateral iz carrocería Reparación (S=8) (L=0)					
 GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=5) (L=0)					
 GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=2)					
 GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=4) (L=0)					
 GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=4)					
 GtP92010	Techo Reparación (S=2) (L=9)					
 GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=1)					
PLASTICO						
 GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=3) (L=0) Color Carrocería Completo					
 GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=3) (L=0) Texturado Completo					
 GtP69710	Moldura inf rejilla dl Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
 GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					
 GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	432,34 €	Subtotal Horas MO	970,36 €	Subtotal Horas MO	713,28 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (25,10 h)	970,36 €	Subtotal M.O. (18,45 h)	713,28 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	970,36 €	Total mano de obra	713,28 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	432,34 €			Subtotal material	852,86 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	432,34 €			Total del material	852,86 €
				Total sin descuentos	1.566,14 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.566,14 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	432,34 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	970,36 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.566,14 €	Base del impuesto	2.968,84 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.968,84 €	Total sin franquicia	2.968,84 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	2.968,84 €

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de 1ª Matriculación	22/01/2021
Marca y modelo	PEUGEOT INDUST. Partner Premium Stan	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	Diésel	Fecha de Emisión Contrato	-
		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	96757	Intervalo de mantenimiento	30.000kms/1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía	1-63U96TW-3	Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	05/02/2025	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	12/02/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	01/07/2022	30.143	
Revisión	05/06/2023	53.636	
Revisión	17/11/2023	65.364	
Revisión	29/01/2025	95.765	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- NO ARRANCA

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES	
INFORME PREVIO	11/02/2025 Fecha de Peritación Posterior
INFORME FINAL	12/02/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: no arranca

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa Jefe de taller, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 12/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Premium Standar d 600kg Bluehdi 73kw

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. NO ARRANCA

El jefe de taller nos informa que el vehículo llega a sus instalaciones en grúa, en donde el usuario reclama que no arranca el vehículo.

Nos informa que tiene rota la cadena de transmisión de los árboles de levas.

Verificamos en primer lugar los niveles, en donde observamos que tanto el nivel del anticongelante como el del aceite motor se encuentran dentro de los valores establecidos por el fabricante.

En el habitáculo, verificamos el cuadro de instrumentos, en donde gracias al booster, debido a que la batería se encuentra cortada, podemos verificar el correcto encendido de los testigos luminosos. A continuación, el jefe de taller procede a realizar el arranque del propulsor, el cual no llega a producirse.

Al producirse este hecho, procedemos a retirar el tapón del orificio de llenado de aceite motor, en donde el jefe de taller procede de nuevo a realizar el arranque del propulsor, en donde observamos que el cigüeñal gira pero el árbol de levas de escape no.

Debido a que el vehículo no arranca, no es posible quitar el modo eco, por lo que verificamos los kms en la OR de trabajo, dado que nos indican que tuvieron que realizar una diagnosis para verificar los kilómetros. Solicitamos la diagnosis y nos indican que no la guardaron ni imprimieron, además en el momento de nuestra visita se encuentra ocupada por un operario.

En base a las pruebas realizadas, podemos indicar que se ha producido la rotura de la cadena de transmisión de los árboles de levas, que produce la desincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas, provocando que los pistones golpeen contra las válvulas, provocando graves daños internos en el motor. Esta anomalía es típica en esta marca y modelo de motor.

Observaciones: Teniendo en cuenta el kilometraje del vehículo y la necesidad de desmontar caja de cambios para la reparación, se recomienda aprovechar los desmontajes para sustituir el conjunto de embrague

CONCLUSIONES NO ARRANCA

Por lo anteriormente expuesto, podemos indicar que se ha producido la rotura de la cadena de transmisión de los árboles de levas, cuya rotura es de origen fortuito, en donde la rotura produce la desincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas, provocando que los pistones golpeen contra las válvulas, provocando graves daños internos en el motor. Esta anomalía es típica en esta marca y modelo de motor.

Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución del motor junto a los elementos necesarios para su intervención.

No se descartan posibles daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 96.757

Equipamiento

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30

Interfaz

SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26
SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
ACABADO TECNICO ALTO MEDIO - B0E0N
EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00
GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01
INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08
GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE
GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601
TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18
LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01

SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA ALUMINIO - DUH56
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00
ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32
ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02
CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02
FRENOS FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRIC - DFH05
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03
REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86

GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02
ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37
CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00
REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76
ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03

REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH
INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVALUNAS ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00
SUSPENSION LEY 5 - DYJ14
GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23
ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01
GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11
CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601
DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
AUDIO/MULTIMEDIA RADIO TACTIL DIGITAL - DRCRC

SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88
ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH
LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE - DHG06
ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00
CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03
ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18
TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11
ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DUO00
EQUIPO MECANICO INSONORIZANTE TR MOTOR Y CAPO - DIX09
ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00
ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECHANICA - D6D02
ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05
NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00
TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY

ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
ASIENTOS ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK05
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40
INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02
EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01
EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
RETROVISORES EXT TERMICO - DON02
AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRIKA - DE300
NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE

PLANTA DE MONTAJE FL
ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29
ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00
LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03
CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MULTIFUNCION/ORDENADOR DE ABORDO "DGT8C" - DLX24
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01

INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHZ - DJZ05
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00

DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00
ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400
EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00
TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA - DGB23
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J
ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00
GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200

Automático

ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Nº PR 16098
ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01
CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01
INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD TEXTO - DGMAF
AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00
CRISTALES SENSOR LLUVIA - DNB08

INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE PUERTAS DELANTERAS LADO CONDUCTOR - D4R01
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15

INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02
CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A
ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400
ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01
SEGURIDAD SIN AIRBAG ACOMPAÑANTE - DNN00
SEGURIDAD C/RETROVISOR INTERIOR - DRL02
ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY
SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505
ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET4	5,30	9,43			49,98
	1634154080	Motor - Estándar	1,00	3.131,30			3.131,30
	9824723180	Tubo/s retorno combustible	1,00	73,40			73,40
	9831056180	Tubo retorno rampa inyección	1,00	98,30			98,30
	9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	21,10			21,10
	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,60			16,60
	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,60			16,60
	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,60			16,60
	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,60			16,60
AAA	9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	6,94			6,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	6,94			6,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	6,94			6,94
	9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	6,94			6,94
	9809088180	Calentador nº 1 - Nueva	1,00	49,14			49,14
	9809088180	Calentador nº 2 - Nueva	1,00	49,14			49,14
	9809088180	Calentador nº 3 - Nueva	1,00	49,14			49,14
	9809088180	Calentador nº 4 - Nueva	1,00	49,14			49,14
	9813758380	Junta tubo salida intercooler	1,00	4,53			4,53
	9814224180	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,45			5,45
	9813756780	Junta tubo salida intercooler	1,00	30,80			30,80
	9813217180	Junta tubo repartidor refrigerante	1,00	11,89			11,89
	9813216680	Junta tubo repartidor refrigerante	1,00	9,49			9,49
	9813217680	Junta tubo repartidor refrigerante	1,00	11,89			11,89
	1631627780	Kit correa accesorios - Nueva	1,00	156,00			156,00
	1650403580	Kit embrague - Estándar	1,00	218,30			218,30
	1623179580	Retén transmisión iz	1,00	28,10			28,10
	1623179680	Retén transmisión dr	1,00	28,10			28,10
	9816267280	Junta colector escape	1,00	56,10			56,10
	038036	Junta tr colector escape	1,00	2,95			2,95
	E128E04	Abrazadera escape dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	12,07			12,07
	1692660180	Abrazadera salida turbo - Nueva	1,00	16,31			16,31
AAA	IAM-FRECORDSC	Anticongelante	2,00	20,00			40,00
AAA	1611909180	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva	5,00	3,10			15,50
AAA	SIN REFERENCIA	Prueba funcional	1,00	50,00			50,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	T1 01E8DA	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite	0,40 h	38,66			15,46
-	T1 01EAXA	Sustituir Motor	11,50 h	38,66			444,59
I	01E8XA	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	01EA7A	Desmontar y montar Motor completo					
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	13E15S	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
NI	21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague					
NI	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					
AAA	T1 13E15S	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante	0,50 h	38,66			19,33
AAA	+ 01E38A	Sustituir Caja alojamiento árbol levas					
AAA	C 01E38A	Sustituir Caja alojamiento árbol levas					
-	T1 14E00A	Sustituir Junta tubo salida intercooler	1,10 h	38,66			42,53
I	14E78A	Desmontar y montar Tubo salida intercooler / Sustituir Junta tubo salida intercooler / Sustituir Junta tubo salida intercooler					
-	T1 15E4BA	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	0,10 h	38,66			3,87
-	T1 15E4PAEM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	0,20 h	38,66			7,73
NI	13E15S	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
T3	17E4MA	Limpiar Catalizador-filtro partículas	0,40 h	38,66			15,46
T1	21E07S	Purgar Líquido accionamiento embrague	0,30 h	38,66			11,60
+	01EAXA	Sustituir Motor					
C	20E2SA	Sustituir Kit embrague					
T1	22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades	0,90 h	38,66			34,79

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
+	22EAUUA	Sustituir Retén transmisión iz / Sustituir Retén transmisión dr					
-	T1 22EAUUA	Sustituir Retén transmisión iz / Sustituir Retén transmisión dr	0,20 h	38,66			7,73
	NI 22E05A	Sustituir Aceite caja velocidades					
🚩	T2 GtT62000	Verificar Diagnosis	0,80 h	38,66			30,93
🚩	T2 GtTHG858	Sustituir Líquido lavaparabrisas	0,10 h	38,66			3,87

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	4.362,28 €	Subtotal Horas MO	637,89 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (16,50 h)	637,89 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	637,89 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	4.362,28 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.362,28 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.362,28 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	637,89 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.000,17 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.000,17 €	Total sin franquicia	5.000,17 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	5.000,17 €