

SINIESTRO: 197.115 / 2025 - SC

PÓLIZA: 8.866.363

VEHÍCULO: TOYOTA AYGO 2005 5P LIVE 1000 VVT-I 5P

KILÓMETROS: 114.707

PINTURA: ROJO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO CON
FRANQUICIA

FRANQUICIA: F6

FECHA APERTURA: 06/03/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: PARTICULAR

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: MADRID

FECHA SINIESTRO: 02/03/2025

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ALETA TR.I.	61612 0H010	385,01
ANAGRAMA AYGO	75442 0H010	26,21
EMBLEMA -TOYOTA-	75431 0H010	48,81
FALDILLA TR.I.	65632 0H010	17,35
FALDON TR.	58307 0H010	337,72
LLANTA TR.I.	42611 0H010	65,98
MOLDURA I.PARAGOL.TR	52753 0H901	75,75
PARAGOLPES TR.	52159 0H901	369,32
PASE RUEDA EXT.TR.I.	61632 0H010	100,02
PATA TELESCOP.TR.I.	48530 0H010	59,17
PILOTO TR.I.	81561 0H020	135,25
PISO TR.	58311 0H010	212,08
PORTON CON LUNA	68105 0H021	609,17
PUENTE TR.	42110 0H010	1650,21
SOP.I.PARAGOLPES TR.	52576 0H010	16,28
SOP.PARAGOLPES TR.	52023 0H010	114,49

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

COJIN ASIENTO TRA.: DES+MON	0,10	4,93
DEPOSITO COMBUSTIBLE: DES-MONTAR	0,90	44,37
EJE TRA.CPL.: DES-MONTAR	1,70	83,81
FALDON TR., PANEL LAT.TR.I.Y	8,60	423,98
GEOMETRIA EJE DEL.+TRA.: VERIFICAR	1,20	59,16
LARGUERO TR.I. REPARAR	1,00	49,30
NEUMATICO/LLANTA TRASERA I.: DES-MONTAR	0,20	9,86
PARAGOLPES TR.(DESMONTADO):SUSTITUIR	0,20	9,86
PARAGOLPES TRAS.: DES-MONTAR	0,50	24,65
PASE RUEDA TRAS.EXT.IZQ.: SUSTITUIR	1,90	93,67
PISO MALETERO:SUSTITUIR/T.COMPLEMENTARIO	1,90	93,67
PORTON: DES-MONTAR/AJUSTAR	0,30	14,79
PORTON: SUSTITUIR	0,40	19,72
PUENTE TRA.(DESMONTADO): SUSTITUIR	1,00	49,30
RESPALDO TRA.: DES+MON	0,10	4,93
RUEDA/RUEDAS: EQUILIBRAR	0,10	4,93

Reparaciones

SILENCIOSO TRA.: DES-MONTAR	0,10	4,93
SOP.PARAGOLPES TR.: DES-MONTAR	0,20	9,86
TUBO ESCAPE CENTRAL : DES-MONTAR	0,10	4,93
VEHICULO EN POTRO: COLOCAR	1,50	73,95

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA TR.I. P. SUSTITUCION		100		
FALDON TR. P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES TR. P. SUSTITUCION		100		
PASE RUEDA EXT.TR.I. P. SUSTITUCION		100		
PISO TR. P. SUSTITUCION		100		
SOP.PARAGOLPES TR. NO procede PINTURA		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		4222,82
MANO OBRA REPARACIONES	22,00	1084,60
MANO DE OBRA PINTURA	6,40	315,52
MATERIAL PINTURA		272,87
TOTAL PERITACIÓN		5895,81
FRANQUICIA (IVA no incluido)		495,87
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

PÉRDIDA TOTAL