

VEHÍCULO: TOYOTA PROACE 2016 GX 75KWH L1 VAN

KILÓMETROS: 1

PINTURA: BLANCO - MONOCAPA - NO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: DAÑOS PROPIOS  
RENTING ECO

FRANQUICIA:

FECHA APERTURA: 22/01/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: EMPRESA

### SUPERA VALOR VENAL

#### PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG CONDUCTOR	SU001 A7561	453,77
AMORTIG.PARAGOLP.DL.	SU001 A5011	71,57
ANAGRAMA MODELO	SU001 A5103	24,18
ANAGRAMA-TOYOTA-	SU001 A5101	24,18
BANDEJA SUP.TABLERO	SU001 A6231	414,91
BISAGRA TR.I.INF.	SU001 A6418	112,13
BISAGRA TR.I.SUP.	SU001 A6420	112,13
BOCINA	SU001 A4485	57,29
CERR.PUERTA TR.I.INF	SU001 A6908	66,67
CERRADURA PUER.TR.I.	SU001 A4172	115,52
CINTURON SEG.DL.D.	SU001 A4134	306,97
CINTURON SEG.DL.I.	SU001 A4135	306,97
EMBLEMA -TOYOTA-	SU001 A5102	24,18
FALDON TR.CPL.	SU001 A3173	249,58
FARO D.	SU001 A4963	335,51
FARO I.	SU001 A4964	335,51
GUIA AIREAC.RADIADOR	SU001 A4972	30,26
GUIA AIREAC.RADIADOR	SU001 A4973	30,26
JTA.PUERTA GIRAT.TR.	SU001 A6030	89,69
JTA.PUERTA TR.	SU001 A6100	165,13
MOLD.REJ.RAD.INF.	SU001 A4867	47,73
MOLDURA SUP.REJILLA	SU001 A4865	81,84
PARAGOLPES DL.	SU001 A4868	664,58
PARAGOLPES TR.	SU001 A3231	428,01
PILOTO TR.I.	SU001 A4081	165,22
PISO TR.	SU001 A4998	364,68
PUERTA CARGA TR.D.	SU001 A4545	1163,66
PUERTA CARGA TR.I.	SU001 A4547	1131,37
RADIADOR	SU001 A3638	407,08
REFLECTOR TR.I.	81920 0H020	27,62
REGUL.AIRBAG/TENSOR	SU001 A4743	281,64
RESBAL.INF.PUER.TR.D	SU001 A4281	18,23
RESBAL.INF.PUER.TR.I	SU001 A4281	18,23
SOP.CEN.PARAGOLP.TR.	SU001 A4250	40,52
SOP.INF.PARAGOLP.DL.	SU001 A4164	107,54

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
SOP.PARAGOLPES DL.	SU001 A4364	296,85
SOP.PARAGOLPES TR.	SU001 A4489	274,12
SOP.SUP.PARAGOLP.DL.	SU001 A4165	96,14
TABLERO DE A BORDO	SU001 A6202	794,01
TRAV.SUP.PARTE FRONT	SU001 A4111	106,33
VIERTEAGUAS TR.I.INT	SU001 A3189	322,76

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)
---------------	-----------	----------

**Reparaciones**

AIRBAG CONDUCTOR: SUSTITUIR(DESMONTADO)	0,10	5,73
AMBOS CINTURONES SEGURIDAD DEL.:DES-MONT	0,50	28,65
ASIENTO DEL.DER.: DES-MONTAR	0,30	17,19
ASIENTO DEL.IZQ.: DES-MONTAR	0,30	17,19
BISAGRA INF.PUERTA CARGA TR.I.: DES-MON.	0,10	5,73
BISAGRA SUP.PUERTA CARGA TR.I.: DES-MON.	0,10	5,73
BOCINA: DES-/MONTAR	0,20	11,46
CIRCUITO REFRIGERACION: VACIAR-LLENAR	0,40	22,92
FALDON TR.: ACONDICIONAR	1,50	85,94
FALDON TR.CPL.: SUSTITUIR	4,80	274,99
FARO D.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	11,46
FARO D.: DES-MONTAR	0,10	5,73
FARO I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	11,46
FARO I.: DES-MONTAR	0,10	5,73
FAROS: REGULAR/TIEMPO ADICIONAL	0,30	17,19
PARAGOLPES DL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,80	45,83
PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	1,10	63,02
PARAGOLPES TR.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	11,46
PILOTO TRAS.I.: DES-MONTAR	0,20	11,46
PISO TRASERO : SUSTITUIR	5,00	286,45
PUERTA DOBLE TRA.D.: DES-MONTAR	0,50	28,65
PUERTA DOBLE TRA.I.: DES-MONTAR	0,60	34,37
PUERTA TR.D.(DESMONTADA): SUSTITUIR	0,70	40,10
PUERTA TR.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	1,00	57,29
RADIADOR: DES-MONTAR	0,70	40,10
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,30	17,19
REJILLA I.MARCO PARABRISAS: DES-MONTAR	0,20	11,46
REVES.DL.D.PISO:DES-MONTARR	0,10	5,73
REVES.DL.I.PISO:DES-MONTAR	0,10	5,73
REVES.INF.MONTANTE-A-D.: DES-MONTAR	0,20	11,46
REVES.INF.MONTANTE-A-I.: DES-MONTAR	0,20	11,46
REVES.INF.MONTANTE-B-D.:DES-MONTAR	0,10	5,73
REVES.SUP.MONTANTE-A-D.: DES-MONTAR	0,10	5,73
REVES.SUP.MONTANTE-A-I.: DES-MONTAR	0,10	5,73
REVES.SUP.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	0,10	5,73
REVESTIM.ESTRIBO DL.D.: DES-MONTAR	0,20	11,46
REVESTIM.ESTRIBO DL.I.: DES-MONTAR	0,20	11,46
TABLERO INSTRUM.: SUSTITUIR(DESMONTADO)	1,60	91,66
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	2,70	154,68
TRAVES.SUP.PARTE FRONTAL:SUSTIT.(DESMON)	0,20	11,46
TRAVESCQO PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,80	45,83
TRAVESCQO SUP.PARTE FRONTAL: DES-MONTAR	0,20	11,46
VIERTEAGUAS TR.I.INT.: SUSTITUIR	1,80	103,12

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
BISAGRA TR.I.INF. NO procede PINTURA		100		
BISAGRA TR.I.SUP. NO procede PINTURA		100		
FALDON TR.CPL. P. SUSTITUCION		100		

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
PISO TR. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA CARGA TR.D. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA CARGA TR.I. P. SUSTITUCION		100		
VIERTEAGUAS TR.I.INT P. SUSTITUCION		100		

**RESUMEN**

	Tiempo(h)	Total(€)
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		10164,57
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	29,20	1672,87
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	8,60	492,69
<b>MATERIAL PINTURA</b>		430,38
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		12760,51
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>12760,51</b>

**\*ATENCIÓN: La póliza es de Bansacar.**

Fecha: 13/03/2025

PÉRDIDA TOTAL