

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	06/06/2018
Marca y modelo	PEUGEOT 308 5p Business Lin	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	196927	Intervalo de mantenimiento	30000 km o 1 año
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	27/12/2024	Revisiones correctas	Si
Fª 1ª visita	16/01/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	18/05/2021	66.203	Aceite motor
Revisión	02/06/2022	94.515	Aceite motor
Revisión	22/11/2022	122.000	Aceite motor
Revisión	17/07/2023	152.444	Aceite motor

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- MOTOR NO ARRANCA

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	16/01/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa Jefe taller, persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 16/01/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT, modelo 308 5p Business Lin e 1.5 Bluehdi 9 6kw (130cv con matrícula

Somos atendidos por Jefe taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación, ficha técnica y libro de revisiones sellado.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. MOTOR NO ARRANCA

Realizamos visita pericial al taller para verificar el vehículo, en donde nos informa el jefe de taller que ha llegado en grúa a sus instalaciones y el usuario reclama que no arranca.

Verificamos los niveles de aceite motor y anticongelante, y observamos que ambos niveles se encuentran dentro de los valores establecidos por el fabricante.

En el habitáculo, verificamos el funcionamiento del cuadro de instrumentos, en donde observamos el correcto encendido de los testigos luminosos. El jefe de taller inicia el arranque del propulsor, el cual no llega a producirse y percibimos que el motor gira con facilidad.

Nos informa el jefe de taller que la cadena de transmisión de los árboles de levas se encuentra partida. Retiramos el tapón de llenado de aceite motor y el jefe de taller acciona de nuevo el arranque del propulsor, en donde observamos que el cigüeñal gira pero no el árbol de levas.

En base a nuestra experiencia profesional, podemos indicar que la rotura de la cadena de transmisión de los árboles de levas en esta marca y modelo de motor, es una avería endémica. La rotura de esta cadena de transmisión, produce una desincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas, provocando graves daños internos, siendo necesaria la reposición del motor.

CONCLUSIONES MOTOR NO ARRANCA

Por lo anteriormente expuesto, indicar que se ha producido la rotura de la cadena de transmisión de los árboles de levas. La rotura de esta cadena de transmisión, produce una desincronización entre el cigüeñal y los árboles de levas, provocando graves daños internos, siendo necesaria la reposición del motor.

Se propone para una reparación de calidad y de garantía, la sustitución del motor, junto a las juntas, tornillos y líquidos necesarios para su intervención.

No se descartan posibles daños ocultos.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 184.541

Equipamiento

Manual

TURBO-DIESEL 1499CC 96KW (130) - DV5RC YHZ
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2620 - DYV00
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 GENERAL DIESEL DV5RC 96KW 1.5L - B0FMA
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 N° PR 15423

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET1	4,00	8,06			32,24
1622805080	Motor - Estándar	1,00	4.665,71			4.665,71
9824723180	Tubo/s retorno combustible	1,00	76,74			76,74
9831056180	Tubo retorno rampa inyección	1,00	98,31			98,31
9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	21,15			21,15
9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,65			16,65
9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,65			16,65
9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,65			16,65
9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,65			16,65
9804220580	Jgo juntas inyector nº 1	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 2	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 3	1,00	4,94			4,94
9804220580	Jgo juntas inyector nº 4	1,00	4,94			4,94
9823885680	Tubo inf engrase turbo	1,00	42,50			42,50
9828629180	Tubo engrase turbo	1,00	83,51			83,51
9813758380	Junta tubo salida intercooler	1,00	4,53			4,53
9814224180	Junta tubo salida intercooler	1,00	5,45			5,45
9813756780	Junta tubo salida intercooler	1,00	27,97			27,97
9813021980	Junta caja termostato	1,00	11,89			11,89
9813217180	Junta tubo repartidor refriger	1,00	11,89			11,89
9813216680	Junta tubo repartidor refriger	1,00	9,49			9,49
9813217680	Junta tubo repartidor refriger	1,00	11,89			11,89
1631627780	Kit correa accesorios - Nueva	1,00	155,99			155,99
9816267280	Junta colector escape	1,00	50,90			50,90
038036	Junta tr colector escape	1,00	2,95			2,95
1688280480	Abrazadera escape dl - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
9813055180	Junta entrada enfriador EGR	1,00	8,53			8,53
9813055180	Junta tubo entrada válvula EGR	1,00	8,53			8,53
1688280480	Abrazadera salida turbo - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	4,39			4,39
G1401	Anticongelante	7,20	3,00			21,60

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 01EAXA	Sustituir Motor	12,10 h	32,86			397,61
I 01E8XA	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I 01EA7A	Desmontar y montar Motor completo					
I 01ECUA	Sustituir Aceite motor					
I EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
NI 22E0BS	Sustituir Aceite caja velocidades					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T1 03E5PAEM	Sustituir Tubo inf engrase turbo	0,30 h	32,86			9,86
	T1 13E15S	Sustituir Anticongelante	0,50 h	32,86			16,43
+	15E4PAEM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección					
C	15E7CA	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 1 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 2 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 3 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
-	T1 14E00A	Sustituir Junta tubo salida intercooler	1,10 h	32,86			36,15
I	14E78A	Desmontar y montar Tubo salida intercooler / Sustituir Junta tubo salida intercooler / Sustituir Junta tubo salida intercooler					
-	T1 15E4BAEM	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	0,80 h	32,86			26,29
-	T1 15E4PAEM	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	2,20 h	32,86			72,29
NI	13E15S	Sustituir Anticongelante					
T1	22E0BS	Sustituir Aceite caja velocidades	0,50 h	32,86			16,43
+	01EAXA	Sustituir Motor					
C	32E51A	Desmontar y montar Transmisión dl iz					
✔	T1 GtT021	Verificar Diagnósis / Verificación	1,50 h	32,86			49,29

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.446,91 €	Subtotal Horas MO	624,35 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (19,00 h)	624,35 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	624,35 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.446,91 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	5.446,91 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.446,91 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	624,35 €	Total Tasas reciclado residuos	0,24 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	6.071,50 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	6.071,26 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.071,50 €
				Total	6.071,50 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza pre pintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	16/01/2025
Marca	PEUGEOT	Km. vehículo	196927 Km.
Modelo	308 5p Business Lin e 1.5 Bluehdi 9 6kw (130cv	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	06/06/2018
VIN		Importe Daños Ext.	1148,38 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 16/01/2025

Nos personamos en taller para realizar la verificación solicitada. Nos indica el taller que entra por una avería mecánica grave en el motor, el cual se ha partido la cadena de distribución.

Comprobamos que el vehículo presenta daños generales de estacionamiento.

El estado de neumáticos se encuentra a medio uso.

En el momento de la peritación solo se encuentra una llave, estando libros y documentación.

En el habitáculo aparentemente no se aprecian daños, siendo necesaria una limpieza interior.

Indicar que el vehículo se encuentra con excesiva suciedad en el exterior de la carrocería, y que tras su limpieza pueden aparecer daños ocultos no visibles en nuestra visita pericial.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 196.927

Equipamiento

Manual

BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5

LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00

RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03

ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00

ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00

Nº CAMBIO 89

LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03

GENERALES MANILLAS EXT COLOR CARROCERIA - DRZ89

AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES DL Y 2 TR - DHB11

RETROVISORES C/CARCASA COLOR CARROCERIA + SOPORTE COLOR

CARROCERIA - DYI01

EMBELLECEDORES ANAGRAMA GT - DMPGT

Nº PR 15173

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
1627661980	Jgo tapas paragolpes dl	1,00	149,08			149,08
1627661480	Rejilla paragolpes dl	1,00	134,15			134,15

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 62E3HA	Desmontar y montar Piloto iz portón/capó tr	0,30 h	32,86			9,86
I 70E13A	Desmontar y montar Guarnecido portón/capó tr					
- T1 62E3HA	Desmontar y montar Piloto dr portón/capó tr	0,10 h	32,86			3,29
T1 74EMGA	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr	1,50 h	32,86			49,29
I 74EJ2A	Desmontar y montar Paragolpes tr					
T1 74ESIA	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl	1,40 h	32,86			46,00
I 74EBGA	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T1 90ET1A	Desmontar y montar Carcasa retrovisor iz	0,20 h	32,86			6,57
I 90EFRA	Desmontar y montar Cristal retrovisor iz					
T1 90ET1A	Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr	0,20 h	32,86			6,57
I 90EFRA	Desmontar y montar Cristal retrovisor dr					
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,80 h	32,86			26,29
T2 GtT7801R	Reparar Puerta tr dr	1,50 h	32,86			49,29
T2 GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1,00 h	32,86			32,86
T2 GtT9056R	Reparar Aleta tr dr c/estribo	3,00 h	32,86			98,58
T1 90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,30 h	32,86			9,86
T1 90EGFA	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,30 h	32,86			9,86
T1 90EH0A	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr dr	0,20 h	32,86			6,57
T1 90EH0A	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0,20 h	32,86			6,57

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=10) (L=0)					
GtP9060R	Estribo dr Reparación (S=2) (L=0)					
GtP9060L	Estribo iz Reparación (S=2) (L=0)					
GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=3) (L=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=2) (L=1) Color Carroceria Completo					
GtP7565L	Manilla exterior puerta dl iz Reparación (S=0) (L=1) Color Carroceria Completo					
GtP7516R	Carcasa retrovisor dr Reparación (S=0) (L=2) Color Carroceria Completo					
GtP7516L	Carcasa retrovisor iz Reparación (S=1) (L=0) Color Carroceria Completo					
GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=2) (L=2) Color Carroceria Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	283,23 €	Subtotal Horas MO	361,46 €	Subtotal Horas MO	234,95 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (11,00 h)	361,46 €	Subtotal M.O. (7,15 h)	234,95 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	361,46 €	Total mano de obra	234,95 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	283,23 €			Subtotal material	268,74 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	283,23 €			Total del material	268,74 €
				Total sin descuentos	503,69 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	503,69 €
Varios				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	283,23 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	361,46 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	503,69 €	Base del impuesto	1.148,38 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	1.148,38 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	1.148,38 €
				Total	1.148,38 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado por GT Motive Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por