

Marca - Modelo

DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 71.478

Equipamiento

Manual

SUSPENSION PESO EJE TR - TAR17

Query

AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO - RD28F
AUDIO/MULTIMEDIA S/MAPA DE NAVEGACION - SSMAP
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS SIN AVISO ACUSTICO - INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DPRPN
SASURV
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUESTA KM - KM
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - SSCALL
CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - PBNCH
GENERALES S/ADAPTACION VERSION - SAN613
ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - SANACF
GENERALES PARAGOLPES COLOR (IMPRIMADO) - BCTC
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - SGSCHA
FECHA FABRICACIÓN 20/12/2018
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO - DRA
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01 - HARM01
EMBELLECEDORES SIN CINTAS DECORATIVAS - SSDECA
CRISTALES SIN SENSOR LLUVIA SIN SENSOR LUZ - SALEVA
CRISTALES LIMPIALUNETA TR - ELA
CRISTALES LUNETA TR TERMICA - LAC
CRISTALES LUNAS TINTADAS - VT
PLANTA DE MONTAJE I
BERLINA 5 PUERTAS
LLANTAS LLANTAS 16" - RTOL16
FRENOS S/PROTECTOR DISCO FRENO - SPRODI
FRENOS ANTIBLOQUEO DE FRENOS(ABS) - ABS
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD+ASISTENTE ARRANQUE EN RAMPAS - ESPHSA
DIRECCION DIRECCION ASISTIDA - DA
EQUIPO MECANICO ARQUITECTURA ELECTRONICA T4VS - AVARC2
LLANTAS 6.0JX16" - RDIF53
COMPLEMENTO SERIE LIMITADA SERIE - ENPA01
ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR - SDPCLV
ACCESORIOS LUZ MALETERO - LUCOF
ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL DACIA - APL05
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG
PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO - TLRP02
VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES - 336
GENERAL DIFERENCIACION TIPO VEHICULO - B&JR
MANUAL 5 VELOCIDADES - JH3
TIPO SELECTOR MANUAL 5 VELOCIDADES - BVM5
VERSION HOMOLOGACION TRANSPORTE PERSONAS - STANDA
LUCES LUZ DIURNA LED TIPO 1 - FDIU1
RETROVISORES EXT 01 - RET01
RETROVISORES EXTERIOR PERSONALIZADO 4 - RETP04
VERSION NUEVA GAMA - NVGAM1
GENERAL INDICE MOTOR - 410
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - STOSTA
RETROVISORES EXT C/INDICADOR DIRECCION - AVREPL
VERSION VERSION SUV - VSUVE
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2016 - PE2016
ANTIPOLUCION CODIGO EMISIONES 2 - PREM02
SUSPENSION TIPO CARRETERA NORMAL - TRNOR
ADAS S/REGULADOR VELOCIDAD - SACVIT
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - KTGREP
NEUMATICOS 185/65 R 15..H
VARIANTE EVOLUCION TECNICA - TCHC0
ANTIPOLUCION NORMA EU6S - E06S
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK
ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA - SAN913
ACCESORIOS SENSOR TEMPERATURA EXTERIOR - TETA
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - SSFAP
LUCES FAROS ANTINEBLA - PROJAB
GENERALES IDENTIDAD COMERCIAL - SSIDCO
GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO - SSRCAR
COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA - ESS
CLIMATIZACIÓN S/CONDUCTO AIRE PLAZAS TR - SAIRAR
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION AUXILIAR - SCTHAB
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - CA01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA - VLMOUS

Marca - Modelo

DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

AUDIO/MULTIMEDIA SIN SISTEMA DE NAVEGACION - SSNAV
EQUIPO MECANICO SIN DISPOSITIVO ARRANQUE EN FRIJO - SANAD
EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL SIN SENSOR AGUA - SANFLT
GAS PETROLEO LICUADO 898CC 66KW (90) - H4B 410
GENERAL TIPO MOTOR - H4B
ASIENTOS REPOSACABEZAS TR 02 - ATAR02
ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - COREHA
ASIENTOS S/REPOSABRAZOS ASIENTOS DL - SACCAV
ASIENTOS CINTURON TR CENTRAL 3 PUNTOS - CMAR3P
TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR - DRAP35
SEGURIDAD ANCLAJES ISOFIX ASIENTOS TR - ISOFIX
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES CONDUCTOR IMPULSIONAL -
LVCIFE
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT - ABLAV
PLANTA MONTAJE MOTOR U

EQUIPO MECANICO HOMOLOGACION REG 04 - HRGM01
EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS - XKPO=2
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO - TEMP
GAS PETROLEO LICUADO BI-FUEL GPL - EQGPL
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE REGULABLE EN ALTURA - VOLRH
ASIENTOS TR PARTIDO - FBANAR
ASIENTOS TEST CINTURON SEGURIDAD ACOMP - ALOUCP
ASIENTOS CINTURONES DL C/REG ALTURA - CEAVRH
ASIENTOS 5 PLAZAS - 5PL
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES TR MANUAL - LVARMA
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO - SOP01B
SEGURIDAD AIRBAG ACOMPAÑANTE - ABPA01
CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO - E1

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

ESPAÑA ESPAÑA

Marca - Modelo

DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

Piezas

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Piloto tr iz	1,00	95,44			95,44
Piloto antiniebla tr iz	1,00	50,07			50,07
Soporte piloto antiniebla iz	1,00	29,42			29,42
Paragolpes tr	1,00	271,59			271,59
Absorbedor iz paragolpes tr	1,00	68,88			68,88
Traviesa paragolpes tr	1,00	144,33			144,33
Soporte iz paragolpes tr - VanWezel - Rec.Plat.	1,00	19,86			19,86
AZELER					
Embellecedor paragolpes tr	1,00	44,43			44,43
Moldura contorno iz parag tr	1,00	38,17			38,17
Cubierta tr iz paragolpes tr	1,00	9,00			9,00
Portón tr	1,00	514,79			514,79
Goma contorno portón/capó tr	1,00	77,78			77,78
Anagrama tr marca	1,00	46,24			46,24
Tope iz portón/capó tr	1,00	3,88			3,88
Jgo pegado luna portón tr - 400ML SECADO RAPIDO - Nueva	1,00	35,65			35,65
Moldura contorno aleta tr iz	1,00	79,98			79,98
Aleta tr iz c/estribo - Aleta tr iz c/estribo	1,00	574,09			574,09
Protector pase rueda tr iz	1,00	85,36			85,36
Protector tr pase rueda tr iz	1,00	85,36			85,36
Rejilla ventilación aleta trasera izquierda	1,00	24,67			24,67
Faldón tr	1,00	185,26			185,26
Faldón tr int	1,00	118,81			118,81
Faldón tr (zona inf)	1,00	118,81			118,81
Cableado zona tr iz	1,00	102,35			102,35
Refuerzo alojamiento piloto iz - Sección A	1,00	135,00			135,00
Alojamiento piloto tr iz	1,00	132,19			132,19
Traviesa tr piso tr	1,00	148,11			148,11
Refuerzo tr iz piso tr	1,00	25,28			25,28
Guarnecido iz maletero	1,00	115,49			115,49
Guarnecido sup tr aleta tr iz	1,00	67,32			67,32
Puerta tr iz	1,00	397,73			397,73
Cerradura puerta tr iz - Recambio Ecologico	1,00	37,95			37,95
Azeler - Rec.Plat. AZELER					
Rodamiento rueda tr iz - Nueva	1,00	96,25			96,25
Puente tr	1,00	777,89			777,89
Soporte iz puente tr	1,00	117,28			117,28
Pivote buje tr iz	1,00	102,30			102,30
Protector puente tr	1,00	141,35			141,35
Amortiguador iz suspensión tr - Nueva	1,00	99,26			99,26
Muelle iz suspensión tr	1,00	105,47			105,47
Soporte inf muelle tr iz	1,00	28,39			28,39
Soporte sup muelle tr iz	1,00	28,39			28,39
Neumático tr iz Depreciación 20%	1,00	125,20			125,20
Llanta rueda tr iz	1,00	115,13			115,13
Válvula rueda tr iz	1,00	1,32			1,32
Sblock/s escape dl	1,00	17,68			17,68
Protector tr escape central	1,00	96,65			96,65
Abrazadera tr escape central	1,00	35,45			35,45
Silencioso tr	1,00	203,46			203,46
Sblock/s silencioso tr	2,00	7,60			15,20

Marca - Modelo DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Sustituir Cableado zona tr iz	0,70 h	43,68			30,58
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido sup tr aleta tr iz					
Desmontar y montar Guarnecido iz maletero					
Soltar y fijar guarnecido techo					
Puesta en bancada	2,10 h	43,68			91,73
Sustituir Puerta tr iz	1,30 h	43,68			56,78
Desarmar/Despiezar Puerta tr iz					
Ajustar Puerta tr iz					
Desmontar y montar Puerta tr iz					
Sustituir Faldón tr int	2,60 h	43,68			113,57
Sustituir, Desmontar y montar Silencioso tr					
Sustituir Faldón tr (zona inf)	8,60 h	43,68			375,65
Ajustar Portón tr					
Desmontar y montar Paragolpes tr					
Desmontar y montar Piloto tr iz					
Desmontar y montar Piloto tr dr					
Desmontar y montar Moqueta piso maletero					
Sustituir, Desmontar y montar Silencioso tr					
Sustituir Alojamiento piloto tr iz	2,90 h	43,68			126,67
Sustituir Portón tr	1,40 h	43,68			61,15
Desarmar/Despiezar Portón tr					
Desmontar y montar Portón tr					
Sustituir Traviesa tr piso tr	2,50 h	43,68			109,20
Sustituir Paragolpes tr	0,20 h	43,68			8,74
Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
Desmontar y montar Portón tr	0,80 h	43,68			34,94
Sustituir Portón tr					
Sustituir Moldura contorno aleta tr iz	0,10 h	43,68			4,37
Sustituir Refuerzo alojamiento piloto iz	2,90 h	43,68			126,67
Refuerzo alojamiento piloto iz - Sección A					
Sustituir Protector pase rueda tr iz	0,10 h	43,68			4,37
Sustituir Refuerzo tr iz piso tr	0,80 h	43,68			34,94
Sustituir Rejilla ventilación aleta trasera izquierda	0,10 h	43,68			4,37
Reparar Cuadrar zona tr carrocería	3,20 h	43,68			139,78
Reparar Forro aleta tr iz	3,50 h	43,68			152,88
Reparar Piso tr (zona tr)	3,50 h	43,68			152,88
Reparar Larguero iz piso tr	1,50 h	43,68			65,52
Sustituir Amortiguador iz suspensión tr	0,20 h	43,68			8,74
Sustituir Sblock/s escape dl	0,30 h	43,68			13,10
Desmontar y montar Depósito combustible	0,80 h	43,68			34,94
Sustituir, Desmontar y montar Protector tr escape central					
Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					
Sustituir Combustible					
Sustituir Llanta rueda tr iz	0,20 h	43,68			8,74
Equilibrar rueda tr iz					
Purgar Líquido frenos	0,50 h	43,68			21,84
Sustituir Puente tr					
Desmontar y montar Tren trasero	1,50 h	43,68			65,52
Sustituir Puente tr					

Marca - Modelo

DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Sustituir, Desmontar y montar Muelle iz suspensión tr / Sustituir Soporte inf muelle tr iz / Sustituir Soporte sup muelle tr iz					
Desmontar y montar Muelle dr suspensión tr					
Ajustar Freno estacionamiento					
Desmontar y montar Tambor freno tr iz					
Desmontar y montar Tambor freno tr dr					
Purgar Líquido frenos					
Verificar Geometría ejes dl y tr	1,20 h	43,68			52,42
Sustituir Rodamiento rueda tr iz	0,20 h	43,68			8,74
Sustituir Puente tr	0,80 h	43,68			34,94
Desvestir y vestir puente tr					
Purgar Líquido frenos					
Desmontar y montar Tren trasero					
Desmontar y montar Depósito gas	3,20 h	43,68			139,78
Sustituir Combustible (Gas)					
Comprobar fugas en circuito de gas					
Desmontar y montar Soporte depósito gas					
Sustituir, Desmontar y montar Silencioso tr	0,30 h	43,68			13,10
Sustituir Faldón tr (zona inf)					
Sustituir Combustible	1,00 h	43,68			43,68
Desmontar y montar Depósito combustible					
Verificar Diagnósis	1,10 h	43,68			48,05

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA	Aleta tr iz c/estribo Sustitución					
	Faldón tr (zona inf) Sustitución					
	Faldón tr Sustitución					
	Faldón tr int Sustitución					
	Portón tr Sustitución					
	Forro aleta tr iz Reparación (S=2)					
	Larguero iz piso tr Reparación (S=2)					
	Alojamiento piloto tr iz Sustitución					
	Puerta tr iz Sustitución					
	Piso tr (zona tr) Reparación (S=3)					
PLASTICO	Paragolpes tr Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo					

Marca - Modelo

DACIA SANDERO II (B8) 5P (16-21)

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Total I/D Piezas	0,00 €	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Subtotal	5.989,96 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Subtotal Horas MO	2.188,38 €	Subtotal Horas MO	395,30 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Total sin descuentos (50,10 h)	2.188,38 €	Subtotal M.O. (9,05 h)	395,30 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €	Total	2.188,38 €	Total mano de obra	395,30 €
Tot. Depreciaciones	25,04 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Subtotal con depreciaciones	5.964,92 €			Subtotal material	404,24 €
Total sin descuentos	5.964,92 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Total del material	404,24 €
Total	5.964,92 €			Total sin descuentos	799,54 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	799,54 €
				Sistema de pintura:	
				Tipo de pintura: Bicapa	
				Nº colores	1
				Materiales certificados	Si
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	5.964,92 €	Dto. sobre el total (5,00%)	447,64 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	2.188,38 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	799,54 €	Base del impuesto	8.505,20 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	8.952,84 €	IVA (21%)	1.786,09 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	10.291,29 €
				Total	10.291,29 €

Sistema de pintura Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados estando sujeto a negociacion y acuerdo particular. Los fabricantes de pueden consultarse

NOTAS Manual No Actualizada Sin Precio Documentado Pieza pre pintada
 ± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por