

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	GRIS-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	TOYOTA - COROLLA 1.8 125H ACTIVE	FECHA 1ª MATRICULACION	17/06/2020
VIN		KILOMETROS	45.000
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			
ESTADO DE CONSERVACION	BUENO		
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1		
VALOR VENAL	17275		
VERSION DEL SINIESTRO	INDICA Q SE HA DADO GOLPE CONTRA UNA PIEDRA Y AHORA EL VHC NO SE APAGA, LA PALANCA DE CAMBIO NO RESPONDE. PDT DE PARTE		
CULPA	---		

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERA

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

Otras observaciones:

Siguiendo instrucciones de la compañía se valora como siniestro total.

No es posible visualizar los kilómetros, ya que la palanca de la caja de cambios esta bloqueada, con la consecuencia de que no se reflejan los kilómetros.

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 23,32 €

Precio Mano de Obra Pintura: 23,32 € €

RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.235,63
Total Piezas	=	8.235,63

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	52,47
Total M.O. Pintura (2,25 h)	=	52,47
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	59,46
Total Materiales Pintura	=	59,46
Total Pintura	=	111,93

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (11,90 h)	=	277,50
Total M.O.	=	277,50

RESUMEN FINAL

Tasa Reciclaje	=	0,22
Base Imponible	=	8.625,28
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	8.625,28

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	17275 €
Valor aproximado de reparación	8625,06 €
Valor de restos	1725 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

AUTOMATICO AUTOMATICA CVT
LUCES FAROS ANTINEBLA
INYECCION MULTIPUNTO 1798CC 90KW (122) HYBRID
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE

RANCHERA FAMILIAR
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
INYECCION MULTIPUNTO 1798CC 100KW (136) HYBRID
ESPAÑA ESPAÑA

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	8117002S70	Faro iz	1,00	1.221,73			1.221,73
6151L	8122102190	Faro antiniebla iz	1,00	78,66			78,66
69050	52119F2907	Paragolpes dl	1,00	264,99			264,99
69070	5261802180	Absorbedor paragolpes dl	1,00	80,40			80,40
690Z0	5213202070	Travesía inf paragolpes dl	1,00	73,34			73,34
6915L	5211602470	Soporte iz paragolpes dl	1,00	36,72			36,72
691A0	5261102520	Absorbedor sup paragolpes dl	1,00	47,89			47,89
69200	52421YY010	Spoiler paragolpes dl	1,00	35,45			35,45
6935L	8148202890	Caja faro antiniebla dl iz	1,00	74,22			74,22
69510	5310202370	Rejilla paragolpes dl	1,00	168,32			168,32
695A0	52411YY010	Embellecedor rejilla paragolpes dl	1,00	276,09			276,09
695AL	52113YY030	Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	1,00	197,01			197,01
6992L	165630T040	Canalizador iz paragolpes dl	1,00	18,21			18,21
7151L	5387602630	Protector pase rueda dl iz	1,00	168,17			168,17
7155L	5385202200	Protector dl pase rueda dl iz	1,00	47,99			47,99
71750	5302802070	Travesía inf frente	1,00	181,76			181,76
71850	5320802260	Refuerzo frente	1,00	62,26			62,26
7185L	5320302900	Refuerzo iz frente	1,00	201,39			201,39
939A0	5145102180	Protector mecánica delantera	1,00	125,48			125,48
939AL	5144402190	Protector lat iz mecánica delantera	1,00	79,18			79,18
14020	164000T431	Radiador motor	1,00	488,36			488,36
1430L	165950T150	Canalizador iz radiador	1,00	49,37			49,37
14330	165920T110	Canalizador inf radiador	1,00	89,31			89,31
14550	167110T170	Envolvente radiador	1,00	182,55			182,55
14552	5301912020	Regulador caudal aire radiador	1,00	270,60			270,60
66100	88460F4040	Condensador a/c completo	1,00	407,70			407,70
22010	3090012020	Caja velocidades	1,00	3.079,68			3.079,68
G1401	OEM-SLLC	Anticongelante	1,00	26,00			26,00
G2205	OEM-TGOATFWS-A4	Aceite caja velocidades	3,60	23,00			82,80
G6613	R134A	Fluido refrigerante a/c	1,00	120,00			120,00

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
111161K	Suplemento para mod con a/a	0,8	23,32	0	18,66
160401W	Sustituir Envolverte radiador	0,2	23,32	0	4,66
359001	Sustituir Caja velocidades	7,1	23,32	0	165,57
EM6915L	Sustituir Soporte iz paragolpes dl	0,1	23,32	0	2,33
520011	Sustituir Paragolpes dl	1,1	23,32	0	25,65
EM690Z0	Sustituir Travesía inf paragolpes dl	0,2	23,32	0	4,66
EM14552	Sustituir Regulador caudal aire radiador	0,1	23,32	0	2,33
EM71750	Sustituir Travesía inf frente	1	23,32	0	23,32
EM7185L	Sustituir Refuerzo iz frente	0,4	23,32	0	9,33
EM7155L	Sustituir Protector dl pase rueda dl iz	0,1	23,32	0	2,33
531041	Sustituir Protector pase rueda dl iz	0,3	23,32	0	7,00
810121	Sustituir Faro iz	0,5	23,32	0	11,66

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4B Constante pintura	6,00	1,10		31,65
Pintar E4B Frente - Sustitución	15,81	0,68		31,67
Pintar E4B Paragolpes DL - Sustitución	37,65	0,47		48,61

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.235,63
Total Piezas	=	8.235,63

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (11,90 h)	=	277,50
Total M.O.	=	277,50

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	52,47
Total M.O. Pintura (2,25 h)	=	52,47
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	59,46
Total Materiales Pintura	=	59,46
Total Pintura	=	111,93

RESUMEN FINAL

Tasa Reciclaje	=	0,22
Base Imponible	=	8.625,28
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	8.625,28