

## Manual

CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - DRE07  
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02  
MANUAL 6 VELOCIDADES MB6 - DVQ58

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD  
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

## VIN Decoder

BERLINA 5 PUERTAS - B0DA5

## Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01 ESPAÑA ESPAÑA  
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1622805080	Motor - Estándar	1,00	4.665,71			4.665,71
	1679453680	Volante motor - Estándar	1,00	468,27			468,27
	1617985880	Kit maza-disco embrague - Estándar	1,00	247,10			247,10
	1636264380	Collarín embrague - EQUIVALENTE EN EUROREPAR - Economic	1,00	166,06			166,06
	1695213980	Aceite motor - 05W30	4,00	21,50			86,00
⚠	IAM-FRECORDSC	Anticongelante	1,00	45,00			45,00
⚠	R134A	Fluido refrigerante a/c	1,00	120,00			120,00
⚠	SIN REFERENCIA	Prueba larga en carretera	1,00	0,00			0,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	01020910	Sustituir Motor	11,20 h	40,00			448,00
I	01010210	Desmontar y montar Conj motor-cambio					
I	01010820	Desmontar y montar Motor completo					
I	01022715	Sustituir Aceite motor					
I	EM01020D	Desmontar y montar elementos en motor					
NI	05012P11	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante					
NI	09602710	Sustituir Aceite caja velocidades					
NI	49094311	Sustituir Fluido refrigerante a/c					
- T1	01022815	Sustituir Aceite-filtro	0,20 h	40,00			8,00
T1	05012P11	Sustituir Anticongelante / Sustituir Anticongelante	0,40 h	40,00			16,00
+	01020910	Sustituir Motor					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 2					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 3					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
C	15530910	Desmontar y montar Tubo inyector nº 1					
- T1	08080910	Sustituir Collarín embrague	0,20 h	40,00			8,00
NI	09602710	Sustituir Aceite caja velocidades					
T1	09602710	Sustituir Aceite caja velocidades	1,00 h	40,00			40,00
+	01020910	Sustituir Motor					
T1	49094311	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,50 h	40,00			20,00
+	01020910	Sustituir Motor					
C	01020910	Sustituir Motor					
⚠ T1	GtT015	Reparar Reprogramación / actualización softw	2,50 h	40,00			100,00
⚠ T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	3,00 h	40,00			120,00
⚠ T2	GtTG8812	Sustituir Prueba larga en carretera	1,50 h	40,00			60,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	5.798,14 €	Subtotal Horas MO	820,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (20,50 h)	820,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	820,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	5.798,14 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (15,00%)	869,72 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	4.928,42 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				

*Sistema de pintura: Manual*

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	4.928,42 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	820,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,06 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	5.748,48 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.748,42 €	IVA (21%)	1.207,18 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.955,66 €
				Total	<b>6.955,66 €</b>

### NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por