

SINIESTRO: 6.003.545 / 2025 - SC

PÓLIZA: 10.027.257

VEHÍCULO: MERCEDES C (206) 21 FAM 220D 206 200 ESTATE

KILÓMETROS: 92.700

PINTURA: NEGRO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: DAÑOS PROPIOS RENTING

FRANQUICIA:

FECHA APERTURA: 08/01/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: EMPRESA

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: LUGO

FECHA SINIESTRO: 02/01/2025

**SUPERA VALOR VENAL**

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

	Referencia	Precio(€)
ABS.DL.SP.D.PARAG.DL	206 620 0200	89,72
ABS.DL.SP.I.PARAG.DL	206 620 0100	89,72
ALETA DL.I.	206 880 0100	497,78
AMORT.GOLPES DL.CEN.	206 885 5606	67,29
AMORTIG.IMPACT.DL.D.	206 620 1600	44,98
AMORTIG.IMPACT.DL.I.	206 620 1700	44,98
BISAG.INF.PUER.DL.I.	206 720 2500	38,78
BISAG.SUP.PUER.DL.I.	206 720 0101	38,92
CAJA DIRECCION	206 460 9802	2702,46
CAPO MOTOR	206 880 0500	834,92
CARCASA RETROVISOR I	099 810 3502 9999	90,64
CONCHA DEL.PASE R.D.	206 884 2600	50,11
CONCHA DEL.PASE R.I.	206 884 0300	71,19
COND.AIR.PARAG.INF.I	206 885 5905	49,99
CONDENSADOR AIRE AC.	099 500 0201	415,72
CONSOLA DEL.	206 620 0101	122,10
CRISTAL RETROVISOR I	099 810 8101	426,19
DEFLEC.AIRE REJ.DL.	206 505 6600	57,13
DEFLECTOR INF.RADIAD	206 505 0300	25,39
EMB.D.REJILLA RADIAD	206 888 1600	37,53
EMB.I.REJILLA RADIAD	206 888 1500	37,53
EMBLEMA FABRIC.DL.	000 817 2205	20,99
ESTRELLA MERCEDES DL	206 880 0604	179,98
FARO PROYECTOR I.	099 906 3303	152,44
FLUIDO AIRE ACONDIC.	SN	140,00
GOM.EXT.ESTANQ.DEL.I	206 720 1700	55,25
GUIA AIREAC.RADIADOR	206 505 0600	10,92
GUIA AIREAC.RADIADOR	206 505 0500	11,22
JTA.EXT.RETROV.EXT.I	206 811 1700	12,26
JTA.PUERTA DL.I.	000 727 1300	109,75
JTA.PUERTA TR.I.	000 727 1300	109,75
JTA.SUP.PARAGOLP.DL.	206 628 1000	12,39
JUNTA ALETA DEL.D.	206 884 2800	16,37
JUNTA ALETA DEL.I.	206 884 2700	16,37
LIQUIDO REFRIGERANTE	SN	35,00

<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>	<b>Referencia</b>	<b>Precio(€)</b>
MANETA EXT.PUER.DL.I	099 760 5602 9999	260,73
MARCO REJILLA RADIAD	206 888 4700	106,28
MARCO SOP.RADIADOR D	099 504 3200	25,37
MARCO SOP.RADIADOR I	099 504 3100	25,37
MOLD.CEN.PARAGOLP.DL	206 885 2401	70,47
PILOTO RETROV.EXT.I.	099 906 3703	75,37
PLACA MAN.EXT.DL.I.	099 760 5002	50,60
PLACA MATRICULA DL.	KNPL3	6,01
PUENTE DL.	223 620 5100	1936,21
PUERTA DL.I.	206 720 6100	954,49
PUERTA TR.I.	206 730 5501	979,88
RADIADOR	099 500 4502	264,63
RADIADOR ADICIONAL	099 500 3801	203,47
RADIADOR TEMP.BAJAS	099 500 9900	413,25
RECUB.ALETA DL.I.	206 889 0000	10,01
RECUB.DL.MOTOR	654 010 2803	154,60
RECUB.DL.VANO MOTOR	206 520 0200	143,60
RECUB.INF.CEN.MOTOR	206 520 6400	110,74
RECUB.REJILLA RADIAD	206 888 4100	97,13
RECUBR.INF.I.	206 885 5904	9,61
RECUBRIM.BOMBIN CERR	099 766 1900 9040	39,39
RECUBRIM.INF.DEL.D.	206 520 0600	36,34
RECUBRIM.INF.DEL.I.	206 520 0400	36,34
RECUBRIMIENTO DL.	099 760 2600	38,73
REF.TRAVESCQO DL.INF	206 622 3600	38,55
REJ.INF.D.PARAG.DL.	206 885 6601	30,19
REJ.INF.I.PARAG.DL.	206 885 6501	30,19
REJILLA PARAG.DL.CEN	206 885 2101	39,61
REJILLA RADIADOR	206 888 3800	57,91
RELLENO INTERM.DL.I.	206 987 0100	5,53
RETROV.I.SIN CARCASA	206 810 3305	579,65
SENSOR RADAR DL.	000 900 6647	415,33
SENSOR TEMPERAT.EXT.	000 905 2912	120,65
SILENTB.INF.D.RADIAD	099 504 7200	0,88
SILENTB.INF.I.RADIAD	099 504 7200	0,88
SIS.REG.AIRE SUP.RAD	206 500 0900	91,24
SIST.REG.AIRE RADIAD	223 500 0300	137,95
SOP.CEN.SUP.PARAG.DL	206 885 1301	80,73
SOP.D.REJ.RADIADOR	206 888 5200	7,24
SOP.D.TRAVESAQO DL.	206 620 3602	18,19
SOP.I.REJ.RADIADOR	206 888 5100	7,80
SOP.I.TRAVESAQO DL.	206 620 3502	18,19
SOP.INF.PARAGOLP.DL.	206 885 8503	82,65
SOP.MATRICULA DL.	206 880 3001	58,76
SOP.RADIADOR INF.D.	099 501 1800	48,04
SOP.RADIADOR INF.I.	099 501 1800	48,04
SOP.RECUBRIM.MOTOR	206 524 3800	18,40
SOP.SENSOR RADAR DL.	206 888 0300	6,88
SOP.SUP.PARAGOLP.DL.	206 885 1201	37,80
TRAVESCQO DL.INF.	206 620 0000	193,59
TUBO I.RADIADOR	206 501 0900	43,52
UNIDAD VENTILADOR	099 906 0202	690,66

**MANOS DE OBRA**

**Tiempo(h) Total(€)**

**Reparaciones**

AIRE ACONDICIONADO: VERIFICAR 0,10 3,55

**Reparaciones**

ALETA DEL.I.: SUSTITUIR	1,20	42,62
AMBOS FAROS: DES-MONTAR	0,30	10,66
BISAGRA INF.PUERTA DL.I.: SUSTITUIR	0,60	21,31
BISAGRA SUP.PUERTA DL.I.: SUSTITUIR	0,80	28,42
CABLE MASA BATERIA: DES-MONTAR	0,30	10,66
CALIBRADO DINAMICO	0,30	10,66
CAMARA MULTIFUNCION: REGULAR	0,30	10,66
CAPO DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,40	14,21
CAPO MOTOR: DES-/MONTAR	0,90	31,97
COMPONENTES EN VANO MOTOR: DES-MON.PARA	2,50	88,80
CONCHA DEL.PASO RUEDA DEL.D.:DES-MONTAR	0,50	17,76
CONCHA DEL.PASO RUEDA DEL.I.:DES-MONTAR	0,50	17,76
CONCHA PASO RUEDA TRAS.I.: DES-MONTAR	0,50	17,76
CONDENSADOR AIRE ACONDIC.: DES-/MONTAR	0,30	10,66
CONJ.PASE RUED.DEL.DREPARAR	1,50	53,28
CONJ.PASO RUED.DEL.IREPARAR	1,50	53,28
CONJ.RADIADOR: DES-/MONTAR	1,60	56,83
DIAGNOSIS DESPUES DE REPARAR	0,30	10,66
EMBELLEC.MATRICULA DL.: DES-MONTAR	0,20	7,10
FAROS: REGULAR	0,30	10,66
FLUIDO AIRE ACOND.(TODOS SIST.CLIMAT.):	0,50	17,76
JUNTA PARAGOLPES: DES+MON	0,20	7,10
LARG.SUP.PASE R.DL.IREPARAR	1,50	53,28
LIQ.REFRIG.BATER.ALTA TENS:VACIAR/LLENAR	0,50	17,76
MANILLA EXT.PUERTA DL.D.: DES-MONTAR	0,20	7,10
MARCO PUERTA I. REPARAR	1,00	35,52
MOLDURA PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR	0,30	10,66
PANEL LAT.TR.I. REPARAR	2,00	71,04
PARAGOLPES DEL.: DES-MONTAR/T.ADICIONAL	0,10	3,55
PARAGOLPES DEL.CPL.: DES-MONTAR	0,80	28,42
PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR/T.ADICIONAL	0,10	3,55
PILOTO TRAS.EXT.I.: DES-MONTAR	0,30	10,66
PRUEBA EN CARRET. REALIZAR	1,00	35,52
PUENTE DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,10	3,55
PUENTE DEL.: DES-/MONTAR	5,40	191,81
PUERTA DEL.I.: AJUSTAR	0,30	10,66
PUERTA DL.I.:SUSTITUIR,CON TRASLADO PZAS	2,90	103,01
PUERTA TR.I.:SUSTITUIR,CON TRASLADO PZAS	2,80	99,46
PUERTA TRAS.I.: AJUSTAR	0,50	17,76
RADIADOR TEMPERAT.BAJAS:DES-MONT.T.COMPL.	0,70	24,86
REALIZAR PRUEBA CORTA	0,30	10,66
RECUBRIM.DL.INF.D.: DES-MONTAR	0,10	3,55
RECUBRIM.DL.INF.I.: DES-MONTAR	0,10	3,55
RECUBRIM.I.TABLERO INSTRUM.: DES-MONTAR	0,10	3,55
RECUBRIM.INF.I.TABLERO INSTR.:DES-MONTAR	0,50	17,76
RECUBRIM.MOTOR SUP.: DES-MONTAR	0,20	7,10
RECUBRIMIENTO INF.DL.VANO MOTOR: DES-MON	0,30	10,66
REFRIGERANTE: VACIAR-LLENAR,	0,70	24,86
REGULADOR SAM DL.: DES-MONTAR	0,10	3,55
REGULADOR SUSPENSION: DES-MONTAR	0,10	3,55
REJILLA AIREAC.INF.D.PARAGOLP.DL:DES-MON	0,10	3,55
REJILLA AIREAC.INF.I.PARAGOL.DL: DES-MON	0,10	3,55
REJILLA AIREAC.PARAGOLPES DL.:DES-MONTAR	0,10	3,55
REJILLA RADIADOR:SUSTITUIR	0,30	10,66
RETROVISOR EXT.I.: SUSTITUIR/T.COMPLEM.	0,10	3,55
RETROVISOR I.: SUSTITUIR(DESMONTADO)	0,70	24,86
REVES.INF.MONTANTE-A-I.: DES-MONTAR	0,20	7,10

**Reparaciones**

REVES.INF.MONTANTE-B-I.:DES-MONTAR	0,60	21,31
REVES.PARAGOLPES DL.REPARAR	1,00	35,52
REVES.PISO MALETERO:DES-MONTAR	0,10	3,55
REVESTIM.VANO MOTOR INF.CPL.: DES-MONTAR	0,60	21,31
REVESTIMIENTO IZQ.MALETERO : DES-MONTAR	0,30	10,66
RUEDA DL.D.: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO	0,10	3,55
RUEDA DL.I.: DES-MONTAR/T.COMPLEMENTARIO	0,10	3,55
SERVODIRECCION(DESMON): SUSTITUIR	0,30	10,66
SIST.REGUL.AIRE RADIADOR: DES-MONTAR	0,30	10,66
SISTEMA RADIADOR: VACIAR/LLENAR	0,30	10,66
SOP.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,30	10,66
TRAVESCQO DL.Y REF.ENTRE	1,40	49,73
VEH.CPL.ANTES DE REPVERIF.SIN ALINEAR	1,00	35,52
VEHICULO: VERIFICAR ALINEACION	0,80	28,42
ZONA FRONTAL CUADRAR	2,00	71,04

**Pinturas**

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
BISAG.INF.PUER.DL.I. NO procede PINTURA		100		
BISAG.SUP.PUER.DL.I. NO procede PINTURA		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
CARCASA RETROVISOR I P. SUSTITUCION		100		
LARG.SUP.PASE R.DL.I P. REPARACION		100		
MANETA EXT.PUER.DL.I P. SUSTITUCION		100		
MANETA EXT.PUER.TR.I P. REPARACION		100		
MARCO PUERTA I. P. REPARACION		100		
PANEL LAT.TR.I. P. REPARACION		100		
PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION		100		
RECUBRIM.BOMBIN CERR P. SUSTITUCION		100		
REVES.PARAGOLPES DL. P. REPARACION		100		

**RESUMEN**

	Tiempo(h)	Total(€)
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		15673,43
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	49,40	1754,69
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	9,90	351,65
<b>MATERIAL PINTURA</b>		532,98
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		18312,75
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>18312,75</b>

**\*ATENCIÓN: La póliza es de Bansacar.**

Fecha: 26/02/2025