

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	03/02/2025
Marca	Alfa Romeo	Km. vehículo	1 Km.
Modelo	Stelvio / 2017 / 5P / todoterreno 2.2 Diésel 154kW Tributo Italiano Q4(SP)	Color Vehículo	Rojo
Versión	Turismo/derivado	Fª Matriculación	30/09/2024
VIN		Importe Daños Ext.	31465,57 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:  
parte frontal, NO ROTU/.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	03/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	19055,58
Fª Prox. Gestión	04/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	17/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	09/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	19055,58
Fª Prox. Gestión	10/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	17/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	13/02/2025	Estado vehículo	Pendiente de Desmontar			Val. aprox. rep. BI	19055,58
Fª Prox. Gestión	17/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	17/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	19/02/2025	Estado vehículo	Vehículo Desmontado			Val. aprox. rep. BI	19055,58
Fª Prox. Gestión	24/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	26/02/2025	Estado vehículo	Vehículo Desmontado			Val. aprox. rep. BI	19055,58
Fª Prox. Gestión	27/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	28/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	No
Observaciones	Se ha dado compromiso de pago.						

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	04/03/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía			Val. aprox. rep. BI	31465,57
Fª Prox. Gestión	10/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	28/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 03/02/2025 vehículo con fuerte impacto frontal y sistema SRS activado.

Autorizamos solo el desmontaje de la zona frontal en aras de conocer el alcance de los daños.

A fecha 10/02/2025 Seguimos a la espera de que el taller desmonte frente para ver la totalidad de los daños.

A fecha 13/02/2025 Pendiente de comenzar la reparación.

A fecha 20/02/2025 giramos visita ya que el taller ha realizado el desmontaje de los radiadores y han aparecido más daños.

A fecha 26/02/2025 vehículo desmontado, se han detectados graves daños en el motor ( decalaje ).

Se esta realizando valoración de los daños pero se advierte de posibilidad alta de siniestro total.

En gestión.

A fecha 04/03/2025 siniestro total.

El límite de reparación es de: 29073.72€

El importe estimado de: 31465,57 € + IVA + 8500 € de posibles daños ocultos.

Nos encontramos ante una posible pérdida total. Retiramos compromiso de pago y quedamos a la espera de instrucciones.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

**ALFA ROMEO - STELVIO (630) 5P (22-)****Kms: 1**

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - ADAS SISTEMA FRENADA DE EMERGENCIA AUTONOMO - GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - TODO TERRENO 5 PUERTAS - LUCES FAROS LEDS MATRIX TRILOBE - LUCES LAVAFAROS - GENERALES REJILLA PARAGOLPES DL NEGRA - TAPICERIA/LINEA INT SALPICADERO NEGRO - ACCESORIOS PORTAOBJETOS INF TABLERO LADO CONDUCTOR - PROGRAMA DE VENTAS ITALIA/CENTRO EUROPA - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - GENERAL 118KW - COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - TURBO-DIESEL 2143CC 118KW (160) - GENERAL 2.2CC - ANTIPOLOCION NORMA EU6D FINAL - ESPAÑA ESPAÑA - ACABADO TECNICO VELOCE - LLANTAS ALE 8.0JX17" - TRANSMISION TRACCION TR -

**PIEZAS RECAMBIOS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
0000050563998	Sensor proximidad	1	917.50
0000050541792	Soporte sensor proximidad	1	34.28
0000053409874	Sensor impacto dl	1	24.20
0000050569948	Ud control alerta trayectoria	1	858.50
0000050580176	Faro iz	1	2162.97
0000050580175	Faro dr	1	2125.61
EM69010	Matrícula dl	1	10.50
0000050541383	Soporte matrícula dl	1	28.56
0000050551535	Paragolpes dl	1	796.12
0000050535306	Traviesa paragolpes dl	1	404.07
0000050535771	Absorbedor paragolpes dl	1	37.54
0000050545960	Soporte iz paragolpes dl	1	8.21
0000050545944	Soporte dr paragolpes dl	1	8.21
0000050543943	Soporte cent iz paragolpes dl	1	31.90
0000050543942	Soporte cent dr paragolpes dl	1	31.90
0000050549535	Soporte sup iz paragolpes dl	1	10.39
0000050549534	Soporte sup dr paragolpes dl	1	10.39
0000156180586	Rejilla paragolpes dl	1	265.23
0000156171388	Rejilla central iz paragolpes dl	1	107.90
0000156171371	Rejilla central dr paragolpes dl	1	107.90
0000156171391	Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	1	16.32
0000050574403	Soporte rejilla dl	1	59.80
0000052101370	Sensor aparcamiento dl cent iz	1	56.10
0000052101370	Sensor aparcamiento dl cent dr	1	56.10
0000050560415	Cableado paragolpes dl	1	46.63
0000156174819	Protector iz paragolpes dl	1	25.96
0000156174818	Protector dr paragolpes dl	1	25.96
0000050553243	Aleta dl iz	1	503.17
0000050545931	Bocina iz	1	29.77
0000050545933	Bocina dr	1	29.77
0000050547430	Refuerzo inf aloj faro iz	1	24.60
0000050547430	Refuerzo inf aloj faro dr	1	24.60
0000050538751	Traviesa sup frente	1	356.30
0000050541854	Absorbedor iz punta larguero	1	61.87
0000050535304	Absorbedor dr punta larguero	1	61.87
0000050533819	Intercooler	1	509.47
0000050549576	Soporte intercooler	1	206.52
0000050540610	Soporte intercooler iz	1	18.79
0000050540611	Soporte intercooler dr	1	18.79
0000071753949	Tapón vaciado radiador motor	1	27.77
0000050534300	Radiador motor	1	625.77
0000050552862	Envolvente radiador	1	225.72
0000050549193	Canalizador inf radiador	1	39.06
0000050542686	Soporte sup iz radiador	1	26.28
0000050542685	Soporte sup dr radiador	1	24.78
0000050558703	Conj ventilador radiador	1	1570.73
0000050555627	Condensador a/c completo	1	653.92
0000156151603	Tablero instrumentos	1	1564.08
0000050572038	Tubo salida condensador a/c	1	123.78
0000050537004	Compresor completo a/c	1	951.17
0000050535303	Tubo salida evaporador a/c	1	110.84
0000050572046	Tubo salida compresor a/c	1	71.89

0000050572070	Fase salida compresor a/c	1	71.00
0000156173275	Jgo mandos dirección	1	272.68
0000156147609	Airbag volante	1	744.35
0000050569792	Ud control airbag	1	310.98
0000050536741	Sensor iz airbag	1	44.91
0000050536741	Sensor dr airbag	1	44.91
0000050574792	Airbag tablero	1	768.89
0000156132126	Cinturón dl iz	1	319.01
0000156132122	Cinturón dl dr	1	319.01
0000050543625	Pretensor cinturón dl iz	1	160.26
0000050543626	Pretensor cinturón dl dr	1	160.26
0000156124416	Cinturón tr cent	1	184.14
0000156138467	Cinturón tr iz	1	312.27
0000156138465	Cinturón tr dr	1	312.27
0000055267865	Soporte iz motor	1	139.91
0000055273293	Soporte dr motor	1	153.70
0000050547803	Sblock soporte c/v	1	180.22
0000046353356	Cableado motor	1	837.24
0000046347946	Culata	1	3105.29
0000055279536	Junta culata	1	105.98
0000055284326	Caja alojamiento árbol levas	1	571.21
0000055248941	Junta caja árbol levas	1	113.42
0000046337336	Recubrimiento motor	1	169.28
0000055257623	Tapa inf distribución	1	82.10
0000046335806	Tapa sup distribución	1	173.46
0000055279554	Tapa central distribución	1	232.33
0000046335808	Árbol levas admisión	1	231.06
0000046357110	Árbol levas escape	1	584.40
0000055265285	Piñón árbol levas escape	1	46.60
1681780480	Bomba agua	1	287.80
0000050553219	Depósito expansor refrigeración	1	81.26
0000050550257	Soporte depósito expansor refrigeración	1	16.27
0000050539964	Manguito inf radiador	1	106.03
0000050539956	Manguito sup radiador	1	37.05
0000050553764	Alternador	1	646.66
0000046354610	Correa accesorios	1	48.02
0000050565851	Puente dl	1	1523.75
0000050565711	Caja dirección completa	1	2014.80
0000050571205	Brazo suspensión tr dr	1	346.92
0000050535702	Mangueta tr dr	1	583.31
	Descuento piezas		-3250.21
	<b>TOTAL</b>		<b>29251.86</b>

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
0520G67	Programar Ud control alerta trayectoria	0.4	14.00
5505C26	Sustituir Cableado motor	7.45	260.75
5580C14	Sustituir Ud control airbag	0.1	3.50
5580C39	Sustituir Sensor iz airbag	0.4	14.00
5580C39	Sustituir Sensor dr airbag	0.4	14.00
5580D11	Sustituir Ud control alerta trayectoria	0.2	7.00
5580D32	Ajustar Sensor proximidad	0.9	31.50
5580D33	Sustituir Soporte sensor proximidad	0.1	3.50
7065A13	Sustituir Pretensor cinturón dl iz	0.1	3.50
7065A13	Sustituir Pretensor cinturón dl dr	0.1	3.50
7201A14	Desmontar y montar Bancada	1.5	52.50
7205E10	Sustituir Paragolpes dl	1.2	42.00
7205E18	Sustituir Aleta dl iz	0.3	10.50
7210A08	Sustituir Absorbedor dr punta larguero	0.1	3.50
7210A08	Sustituir Absorbedor iz punta larguero	0.1	3.50
7210A20EM	Sustituir Refuerzo inf aloj faro iz	2	70.00
7210A20EM	Sustituir Refuerzo inf aloj faro dr	2	70.00
GtT4312R	Reparar Llanta rueda tr dr	0	145.00
GtT7126L	Reparar Pase rueda-larguero dl iz	7.77	271.95
GtT7126R	Reparar Pase rueda-larguero dl dr	4.88	170.80
GtT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	1.55	54.25
1004B14	Desmontar y montar Conj motor-cambio	3.45	120.75
1008A12	Sustituir Soporte dr motor	1.7	59.50
1008A13	Sustituir Soporte iz motor	0.2	7.00
1016C10	Desmontar y montar Culata	5.95	208.25
1016C20	Sustituir Culata	0.9	31.50
1036L10EM	Sustituir Caja alojamiento árbol levas	0.5	17.50
1048B43	Sustituir Intercooler / Sustituir Soporte intercooler iz / Sustituir Soporte intercooler dr / Sustituir Soporte intercooler	0.3	10.50
1088B12	Sustituir Soporte depósito expansor refrigeración	0.25	8.75
1088B20EM	Sustituir Radiador motor	0.2	7.00
1088D14	Sustituir Manguito sup radiador	0.1	3.50
1088H03	Sustituir Manguito inf radiador	0.5	17.50
4410D13	Sustituir Puente dl	2.2	77.00
4420B23	Sustituir Brazo suspensión tr dr	0.45	15.75
4450B32	Desmontar y montar Llanta rueda tr dr	0.2	7.00
4450B40	Equilibrar rueda tr dr	0.1	3.50
4450D08	Sustituir Mangueta tr dr	1.45	50.75
5040A20	Sustituir Compresor completo a/c	0.2	7.00
5040A50	Sustituir Tubo salida compresor a/c	0.25	8.75
5040A83	Sustituir Tubo salida evaporador a/c	0.1	3.50
5040A90	Sustituir Tubo salida condensador a/c	0.1	3.50
GtT01010	Verificar Motor	0.8	28.00
GtT05010	Verificar Correa distribución	0.2	7.00
GtT62000	Verificar Diagnósis	1.11	38.85
7040A27	Sustituir Tablero instrumentos	0.25	8.75
7065A12	Sustituir Cinturón dl iz	0.45	15.75
7065A12	Sustituir Cinturón dl dr	0.45	15.75
7065B08	Sustituir Cinturón tr iz	0.2	7.00
7065B08	Sustituir Cinturón tr dr	0.2	7.00
7065B18	Sustituir Cinturón tr cent	0.8	28.00
	Descuento mano obra		-207.39
		<b>TOTAL (55.11 h)</b>	<b>1866.46</b>

**PINTURA**

<b>DESCRIPCIÓN:</b>	<b>UNID.</b>	<b>Precio(€)</b>	<b>I/D</b>	<b>IMPORTE €</b>
Aleta dl iz Sustitución				
Traviesa sup frente Sustitución				
Pase rueda-larguero dl dr Reparación (S=4)				
Pase rueda-larguero dl iz Reparación (S=4)				
Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
MO pintura	4.85	35.00		169.75
Materiales pintura				216.08
Descuento pintura				-38.58
			<b>TOTAL (4.85 h)</b>	<b>347.25</b>

BASE IMPONIBLE = 31465.57€

IVA (21%) = 6607.77€

**TOTAL PAGAR = 38073.34€**

VALORACIÓN REALIZADA CON GT WEB (04/03/2025 16:35)