

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	10/12/2020
Marca y modelo	PEUGEOT INDUST. Partner Pro Standard	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	171919	Intervalo de mantenimiento	30000
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	0
Fecha OR	27/01/2025	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	07/02/2025	Entra en grúa	Si
Existe parte de grúa	No	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

[
   
 ]
   
 [
   
 ]

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO			
	Fecha	Km.	Descripción Tipo de Intervención / Observaciones
Revisión	21/10/2022	38283	
Revisión	10/07/2023	77687	
Revisión	03/01/2024	111599	
Revisión	13/09/2024	149616	

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- MOTOR

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES			
INFORME FINAL	08/02/2025	Vehículo peritado	La valoración NO está acordada con el taller

### RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

### MEDIO DE ENTRADA A TALLER

Según nos informa ., persona que nos atiende, el vehículo llegó hasta las instalaciones del taller en grúa. Solicitado parte de grúa nos indican que no disponen del mismo.

### INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 07/02/2025 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca PEUGEOT INDUST., modelo Partner Pro Standard 60 0kg Bluehdi 73k w con matrícula

Somos atendidos por ., quien nos indica que no se dispone de documentación alguna ni libro de mantenimientos.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

## **1. MOTOR**

Personado en los talleres de gestión comprobamos la unidad la cual entra en sus instalaciones en grúa reclamando avería interna de motor

Se procede a verificar niveles encontrándose el de refrigerante muy bajo y el de aceite dentro de parámetros.

La ultima revisión fue realizada hace 25000 km quedándole poco para realizar la siguiente.

Acto seguido se procede a intento de puesta en marcha el cual no es capaz de arrancar pero si gira.

Indicamos que presenta daños internos de motor.

Para conocer el origen exacto de la avería y alcance real de los daños, sería necesario realizar una diagnosis electrónica completa al vehículo así como invertir mano de obra en desmontajes de componentes, que si finalmente requiere sustituir el motor, encarecerían la reparación.

La reparación de mayores garantías es la sustitución completa del motor, junto a los líquidos, pequeño material y tuberías propias de esta operación. A modo informativo para la compañía se adjunta posible reparación del motor.

No descartamos la aparición de daños ocultos durante la reparación, elementos de mantenimiento o sujetos a desgaste que precisen ser sustituidos teniendo en cuenta el kilometraje que acumula el vehículo y aprovechando los desmontajes realizados para la reparación.

## **CONCLUSIONES MOTOR**

**Se constata que el motor no arranca, sufre daños internos de motor pudiendo presentar daños ocultos no valorados.**

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada

Atributos vehículo

Kilómetros 171.919

Equipamiento

VIN Decoder

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02  
 GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27  
 MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30  
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

Interfaz

ASIENTOS S/TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD - DU000  
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01  
 ANTIPOLUCION FILTRO COMBUSTIBLE EN DEPOSITO - DXF02  
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32  
 ASIENTOS S/ASIENTO TRASERO - DAL00  
 ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00  
 ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00  
 ASIENTOS DL S/BANDEJA POSTERIOR - DFZ00  
 ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02  
 ACCESORIOS LUZ MALETERO - DEJ02  
 ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR MADERA - DGB33  
 ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX13  
 ACCESORIOS INSONORIZANTE SALPICADERO - DIA70  
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00  
 ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03  
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00  
 ADAS C/SENSOR ANGULO VOLANTE ABSOLUTO - DQV01  
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04  
 INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 433,92 MHz - DJZ05  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGM4E  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL - DCU15  
 RETROVISORES EXT TERMICO - DON02  
 CRISTALES PORTON TR S/LUNA - DOV00  
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03  
 LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01  
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16  
 EMBELLECEDORES RAIL LATERAL S/PINTURA - DDY00  
 ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL - DDB05  
 GENERALES MANILLAS Y RETROVISORES NEUTRO - DRZAE  
 GENERALES S/JUNTA PUERTAS DL - DJN00  
 GENERALES TAPON DEPOSITO COMB C/LLAVE - DBG02  
 TAPICERIA/LINEA INT GRIS 3 - B0RFY  
 ACCESORIOS S/INDICADOR SOBRECARGA - DL900  
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00  
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00  
 SUSPENSION BRAZOS SUSP DE CHAPA - DA505  
 CLIMATIZACIÓN TUBOS REFRIGERACION ESTANDAR - DE601  
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01  
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601  
 CLIMATIZACIÓN S/SISTEMA CALEFACCION RAPIDA - DRI00  
 VOLANTE Y MANDOS C/PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE + BOLA PARTE DELANTERA - DFI03

ASIENTOS CINTURONES C/AVISADOR ACUSTICO - DCG18  
 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2 - DDC29  
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - DL601  
 ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00  
 ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00  
 ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION LUMBAR - DIT01  
 ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00  
 ASIENTOS RESPALDO DL S/PORTAOBJETOS - DME00  
 ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS - DFC40  
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO INF ABIERTO Y SUP CERRADO - DRB37  
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00  
 ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO - DJO01  
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00  
 ASIENTOS S/2ª FILA ASIENTOS - DCA00  
 ADAS S/SISTEMA VISION PANORAMICA - DN200  
 ADAS SIN FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA - DD400  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01  
 INSTRUMENTACION CONSOLA CONTROL DE DIAGNOSTICO - DUR03  
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/ELEVACION ELECTRICO TR SECUENCIAL - DLE00  
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00  
 CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00  
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ01  
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01  
 CRISTALES PARABRISAS LAMINADO - DVF39  
 TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00  
 ACCESORIOS BOCINA ELECTROMECANICA - D6D02  
 GENERALES ANCHO DE VIA DL "VA61" - DYT01  
 GENERALES PROTECTOR PASE RUEDA ESTANDAR - DHW07  
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PLASTICO - DUH61  
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00  
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00  
 ASIENTOS ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK05  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA DL 37500NM - DDH76  
 SUSPENSION CARGA UTIL 650KG - DCZ26  
 ACCESORIOS ANTENA CORTA TECHO - DAT12  
 CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02  
 CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00  
 CLIMATIZACIÓN BOMBA CALOR CALEFACCION - DCL02  
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11

TAPICERIA/LINEA INT INSERTO GRANULADO TAPIZADO PUERTA - DAA18  
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/TOMA USB - DES00  
 AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO S/CARGA INALAMBRICA - DE300  
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10  
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01  
 FRENOS DISCOS DE FRENO DL 283X26 MM - DOY03  
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01  
 TAPACUBOS TAPABUJES - DEHKY  
 NEUMATICOS S/KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV00  
 Nº PR 16067  
 ADAS S/AYUDA ASISTIDA APARCAMIENTO - DN400  
 ANTIPOLUCION CATALIZADOR INFERIOR 50PPM+ASC - DHD61  
 COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A  
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17  
 GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03  
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01  
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01  
 CRISTALES LUNAS LAT TEMPLADAS - DSO01  
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01  
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04  
 CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03  
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE00  
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 95W - DVK86  
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61  
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03  
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11  
 EQUIPO MECANICO S/INSONORIZANTE MOTOR - DIX00  
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01  
 EQUIPO MECANICO SISTEMA ANTICONFUSION COMBUSTIBLE - DIJ06  
 GENERAL INYECCION TURBO C/INTERCOOLER DIRECTO - DAZ18  
 TIPO SELECTOR CCM5 VEL TIPO STT - B0G0J  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01  
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.1 - DVX20  
 GENERALES VOLADIZO TR 496 MM - DQA11  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01

TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA  
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D  
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION CONDUCTOR ELECTRICO - DLT02  
 INSTRUMENTACION PUERTAS CHOQUES LATERALES REFORZADOS - DIH08  
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ACOMPAÑANTE ELECTRICO - DLU02  
 LLANTAS 6.5JX15" GRIS - DDZSH  
 LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA - DRS01  
 NEUMATICOS 195/65 R 15 91H - DPLKE  
 PLANTA DE MONTAJE FL  
 AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LAMADA EMERGENCIA - DYR00  
 ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00  
 VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00  
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07  
 ACABADO TECNICO ALTO - B0E0E  
 GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR) - DPD23  
 SUSPENSION LEY 5 - DYJ14  
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05  
 SUSPENSION BARRA ESTABILIZADORA TR 39000NM - DAG88  
 ACCESORIOS S/ENCENDEDOR DELANTERO - DAD00  
 CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02  
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702  
 REFRIGERACION RADIADOR ESTANDAR - DMJ76  
 EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18  
 EQUIPO MECANICO ATMOSFERA NORMAL - DAP01  
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01  
 TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05  
 SUSPENSION ESTANDAR - DSE01  
 EQUIPO MECANICO FILTRO GASOIL C/SENSOR AGUA - DBP01  
 GENERAL CVM BE4/5 - DBMCL  
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 17 X 73 - DCWAH  
 DIRECCION DIRECCION ELECTRICA ASISTIDA SIMPLE - DXC07  
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00  
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02  
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01

## Automático

ESPAÑA ESPAÑA  
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
LP 5W30 30	Aceite motor - - - NET1	5,30	8,06			42,72
9824493680	Junta culata - 1.25 MM - Nueva	1,00	84,70			84,70
9814152480	Válvulas admisión	8,00	25,60			204,80
9842467480	Válvulas escape	8,00	25,09			200,72
9810055780	Retenes válvulas admisión	8,00	4,40			35,20
9819917580	Empujadores válvulas admisión	8,00	23,70			189,60
9810055780	Retenes válvulas escape	8,00	4,40			35,20
9819917580	Empujadores válvulas escape	8,00	23,70			189,60
1692287080	Balancines válvulas admisión	8,00	5,64			45,12
1692287080	Balancines válvulas escape	8,00	5,64			45,12
1682800880	Tornillos culata	10,00	4,47			44,70
1638159380	Junta tapa culata	1,00	29,50			29,50
1638159680	Jgo distribución-bomba agua	1,00	335,90			335,90
9823920080	Retén dl árbol levas admisión	1,00	24,70			24,70
9826028980	Cadena unión árboles levas	1,00	8,46			8,46
1680682480	Filtro aceite - Nueva	1,00	18,40			18,40
ACLPI	Anticongelante - Genérico	1,00	3,00			3,00



## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T2 01E6JA	Sustituir Retén dl árbol levas admisión	0,20 h	33,08			6,62
	I 01EHBA	Desmontar y montar Piñón árbol levas					
	NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
	T1 01E8DA	Sustituir Aceite motor / Sustituir Filtro aceite	0,40 h	33,08			13,23
-	T2 02E80A	Sustituir Jgo distribución-bomba agua	1,00 h	33,08			33,08
	I 01E0LA	Desmontar y montar Tapa sup distribución					
	I 01E7VA	Desmontar y montar Tapa inf distribución					
	I 03E63A	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
	I 05E04A	Desmontar y montar Polea cigüeñal					
	I 54E1VA	Desmontar y montar Rueda dl dr					
	I 71E9YA	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
	NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
-	T2 08E0QA	Sustituir Cadena unión árboles levas	0,30 h	33,08			9,92
	NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
	T2 09E07AEM	Sustituir Válvulas admisión / Sustituir Válvulas escape	14,50 h	33,08			479,66
	I 02E70A	Desmontar y montar Culata / Sustituir Junta culata / Sustituir Tornillos culata					
	I EM04010D	Desmontar y montar elementos en culata					
	NI 13E15S	Sustituir Anticongelante					
	T1 13E15S	Sustituir Anticongelante	0,50 h	33,08			16,54
	+ 09E07AEM	Sustituir Válvulas admisión / Sustituir Válvulas escape					
	C 01E5CA	Desmontar y montar Correa distribución					
▽	T1 GtT018	Verificar Ajuste mano obra	4,00 h	33,08			132,32

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.537,44 €	Subtotal Horas MO	691,37 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (20,90 h)	691,37 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	691,37 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.537,44 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	1.537,44 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

## Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.537,44 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	691,37 €	Total Tasas reciclado residuos	0,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.229,13 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.228,81 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	2.229,13 €
				Total	<b>2.229,13 €</b>

## NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza preprintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	08/02/2025
Marca	PEUGEOT INDUST.	Km. vehículo	171919 Km.
Modelo	Partner Pro Standard 60 0kg Bluehdi 73k w	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	10/12/2020
VIN		Importe Daños Ext.	613,24 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	109,39 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: NO
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): NO	Tiene rueda repuesto: NO

A fecha 08/02/2025 Informamos que tras personarnos en los talleres de gestión comprobamos como el vehículo presenta daños en carrocería de ligera magnitud producidos en estacionamiento.

Se comprueba que los interiores presentan daños en asiento de conductor y daños en zona de carga por mala estiva de objetos

Informamos que los neumáticos se encuentran correctos

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 1

## Equipamiento

### Manual

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00  
COMERCIAL CARROCERIA CORTA H1 6 - B0D1A  
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07  
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2785 - DYV03  
CRISTALES S/LUNA LAT TR ALETA TR - DVI03  
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00  
VERSION S/TRAMPILLA TECHO TR - DNL00  
PUERTAS SIN PUERTAS LATERALES TR - DPC00  
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00  
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00

### VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30  
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY  
GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ  
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05  
GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD  
GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS  
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩	T2	GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	0,80 h	33,08		26,46
🚩	T2	GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	0,40 h	33,08		13,23






## Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP70010	Capó dl Reparación (S=0) (L=2)					
	GtP8401R	Puerta carga tr dr Reparación (S=2) (L=2)					
	GtP9006L	Lateral iz carro (zona tr) Reparación (S=0) (L=2)					
	GtP7101R	Aleta dl dr Reparación (S=2) (L=2)					
	PLASTICO						
	GtP69710	Moldura inf rejilla dl Reparación (S=2) (L=2)					
	GtP69050	Color Carrocería Completo Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=2) Texturado Completo					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	39,69 €	Subtotal Horas MO	272,91 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,20 h)	39,69 €	Subtotal M.O. (8,25 h)	272,91 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	39,69 €	Total mano de obra	272,91 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	334,05 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	33,41 €
Total	0,00 €			Total del material	300,64 €
				Total sin descuentos	606,96 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	573,55 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
Total Varios	0,00 €			<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	39,69 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	573,55 €	Base del impuesto	613,24 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	613,24 €	IVA (21%)	128,78 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	742,02 €
				Total	<b>742,02 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por



## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 1

## Equipamiento

### Manual

SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00

ASIENTOS CONDUCTOR S/REGULACION ALTURA - DRH00

ASIENTOS DL PASAJERO 1 PLAZA - DAX02

ASIENTOS TESTIGO CINTURON DL AVISO ACUSTICO/VISUAL - DTG05

TAPICERIA/LINEA INT AMBIENTE CURITIBA MELTEM - B0POA

ASIENTOS S/PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF00

ASIENTOS DELANTEROS C/ABATIMIENTO - DIW01

ASIENTOS TESTIGO CINTURON CONDUCTOR C/AVISADOR ACUSTICO/VISUAL - DTG08

ASIENTOS ACOLCHADO SIN SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK05

### VIN Decoder

MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RD YHY

GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02

TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05

GENERAL DIESEL DV5RD 75KW 1.5L - B0FMD

GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

### Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

ESPAÑA ESPAÑA

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🚩 T2	GtT9508L	Reparar Tapizado banqueta dl iz	0,00 h	0,00			60,00
🚩 T2	GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			150,00
🚩 T2	GtT9508L	Limpiar Tapizado banqueta dl iz	1,00 h	33,08			33,08

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	210,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	33,08 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,00 h)	243,08 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	243,08 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	133,69 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	243,08 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	109,39 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	243,08 €	IVA (21%)	22,97 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	132,36 €
				Total	<b>132,36 €</b>

### NOTAS

 Manual

 No Actualizada

 Sin Precio

 Documentado por GT Motive

 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por