

DATOS VEHÍCULO		
Matrícula		Fecha de inspección
Marca	LEXUS	Km. vehículo
Modelo	UX / 2018 / 5P / todoterreno 2.0 250h Business	Color Vehículo
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación
VIN		Importe Daños Ext.
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.

LUGAR DE PERITACIÓN	
Nombre	
Dirección	

La compañía solicita peritar:
lateral derecho, Airbags , "No indica rotulación" - parte delantera derecha.,
G_INDEP,
7123MSS

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	24/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	16168,73	
Fª Prox. Gestión	25/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	25/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 24/02/2025 SALIDA DE VIA, POSIBLE PERDIDA TOTAL

La valoración sobrepasa el límite de la compañía

Posibles ocultos 1200€

Pendiente de indicaciones de compañía

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
8111B76240	Faro dr	1	171.13
5211276902	Paragolpes dl (zona dr)	1	155.58
5261476020	Absorbedor inf paragolpes dl	1	68.36
5241176010	Spoiler paragolpes dl	1	303.29
5310176310	Rejilla dl	1	530.08
5330176900	Capó dl	1	1770.43
5380176030	Aleta dl dr	1	498.95
5380576020	Protector pase rueda dl dr	1	226.68
7585076030	Moldura estribo dr	1	353.31
6700179115	Puerta dl dr	1	2290.11
8791076200J1	Retrovisor completo dr	1	512.77
6700379035	Puerta tr dr	1	2169.54
7507576010	Moldura puerta tr dr	1	215.06
4513076060C0	Airbag volante	1	810.59
8917076610	Ud control airbag	1	672.40
7396076030	Airbag tablero	1	868.12
7390076030C0	Airbag inf tablero	1	1416.77
7399076030C0	Airbag inferior acompañante tablero instrumentos	1	1416.77
7322076180C1	Cinturón dl iz	1	369.48
7321076201C1	Cinturón dl dr	1	300.78
4806876010	Brazo suspensión dl dr	1	242.63
4321110130	Mangueta dl dr	1	441.21
429026	* Conjunto buje-rodamiento dl dr	1	149.67
5115110010	Refuerzo dr puente dl	1	114.99
4851079675	Amortiguador dr suspensión dl	1	145.15
4813176100	Muelle dr suspensión dl	1	166.60
MJ21002	* Copela amortiguador dl dr	1	94.30
225/50R18	Neumático dl dr	1	150.00
4261176220	Llanta rueda dl dr	1	500.00
4773076010	Pinza freno dl dr	1	378.91
DI-2055C	* Disco freno dl dr	1	109.28
4778176010	Protector disco freno dl dr	1	44.64
4504679035	Rótula dr dirección	1	95.27
	Descuento piezas		-2130.34
	TOTAL		15622.51

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 33.37€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
893011	Sustituir Ud control airbag	0.6	20.02
893111	Sustituir Airbag tablero	2.3	76.75
893151	Sustituir Airbag inf tablero	0.6	20.02
893161	Sustituir Airbag inferior acompañante tablero instrumentos	0.3	10.01
520561	Sustituir Paragolpes dl (zona dr)	0.8	26.70
530051	Sustituir Capó dl	0.7	23.36
531011	Sustituir Aleta dl dr	2	66.74
670051	Sustituir Puerta dl dr	2.3	76.75
670061	Sustituir Puerta tr dr	2.1	70.08
751011	Sustituir Rejilla dl	0.4	13.35
751451	Sustituir Moldura estribo dr	0.4	13.35
EM691B0	Sustituir Absorbedor inf paragolpes dl	0.1	3.34
420091	Sustituir Llanta rueda dl dr	0.5	16.69
431031	Sustituir Brazo suspensión dl dr	0.4	13.35
431101	Sustituir Muelle dr suspensión dl	1.8	60.07
431151	Sustituir Amortiguador dr suspensión dl	0.2	6.67
434211	Sustituir Mangueta dl dr	1	33.37
450251	Sustituir Rótula dr dirección	0.5	16.69
473101P	Sustituir Pinza freno dl dr	0.8	26.70
530101G	Suplemento para modelo con moldura contorno aletas	0.2	6.67
EM3070R	Sustituir Refuerzo dr puente dl	0.2	6.67
711501AEM	Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0.4	13.35
	Descuento mano obra		-74.48
	TOTAL (18.6 h)		546.22

BASE IMPONIBLE = 16168.73€

IVA (21%) = 3395.43€

TOTAL PAGAR = 19564.16€