

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de 1ª Matriculación	26/04/2023
Marca y modelo	CITROEN INDUST. Jumpy Furgón	Fecha última transferencia	-
Tipo Motor	4/DIESEL	Fecha de Emisión Contrato	-
Bastidor		Certificado Rev. Preentrega	
Kilómetros	23191	Intervalo de mantenimiento	40.000 km o 2 años
DATOS DE AVERÍA			
Nº Garantía		Kms. Recorridos desde Garantía VO	180
Fecha OR	25/10/2024	Revisiones correctas	No
Fª 1ª visita	05/12/2024	Entra en grúa	No
Existe parte de grúa	-	Comentarios parte grúa	
Nº Visitas	1	Uso inadecuado	No

HISTORIAL DE MANTENIMIENTO
HISTORICO NO DISPONIBLE

La compañía solicita peritar estas posibles averías:

- Problemas de arranque.

HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES
INFORME PREVIO 05/12/2024 Pdte. Acordar Presupuesto
INFORME FINAL 09/12/2024 Vehículo peritado
INFORME FINAL 11/12/2024 Vehículo peritado La valoración ha sido acordada con el taller

RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller nos hacen entrega de la misma en la que se refleja la siguiente reclamación: problemas de arranque

INFORME TECNICO PERICIAL

Realizada visita al taller de gestión el día 05/12/2024 se procede a identificar el vehículo. Se trata de un vehículo marca CITROEN INDUST., modelo Jumpy Furgón Talla M Bluehdi 100 S&s 6v con matrícula

Somos atendidos por Jefe de taller, quien nos hace entrega de los siguientes documentos: permiso de circulación y ficha técnica.

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar la avería que se reclama.

1. PROBLEMAS DE ARRANQUE.

Tras personarnos en el taller reparador en la fecha indicada por la CIA, procedemos a verificar el vehículo del asunto, el cual presenta daños en el sistema de alimentación de combustible.

Procedemos a verificar los niveles de los líquidos del motor, iniciamos verificando el nivel de aceite motor, este se encuentra entro de los parámetros correctos estipulados por la marca, seguidamente comprobamos el nivel de liquido refrigerante, este se encuentra por debajo de los parámetros mínimos estipulados por la marca.

Nos comenta el jefe de taller que se ha extraído combustible del deposito verificando la existencia de un líquido inapropiado en el interior del combustible. Tal y como se muestra en las fotografías adjuntas.

El jefe de taller nos muestra una nota técnica del fabricante en la cual indica la necesidad de sustitución de todos los elementos del circuito de alimentación de combustible e incluso filtro de partículas y sensores NOx debido a la contaminación existente en el combustible.

A fecha 09/12/2024 Nos encontramos pendientes de acordar presupuesto.

CONCLUSIONES PROBLEMAS DE ARRANQUE.

Comprobados los líquidos del vehiculo indicamos que el nivel de aceite motor se encuentra dentro de los parámetros correctos estipulados por el fabricante, comunicar que el nivel de liquido refrigerante se encuentra por debajo de los niveles mínimos.

Ademas comprobamos la muestra de combustible donde podemos observar como esta presenta un tono inapropiado, indicándonos que esta se encuentra contaminada.

Comunicar que nos muestran una nota técnica del fabricante en la cual indica la necesidad de sustitución de todos los elementos del circuito de alimentación de combustible e incluso filtro de partículas y sensores NOx debido a la contaminación existente en el combustible.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Código color de fabricante ICY
 Kilómetros 16
 Fecha de matriculación 15/09/2023

Equipamiento

Manual

ANTIPOLUCION NORMA 6.2 - DUV32

VIN Query

ASIENTOS DL PASAJERO S/REGULACION ALTURA - DIN00
 SUSPENSION CARGA UTIL NORMAL - DCZ01
 SUSPENSION DISTANCIA AL SUELO ESTANDAR - DGA01
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION - DNS01
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - DLV02
 NEUMATICOS 215/65 R 16 106T RF - DPLGU
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TEJIDO CURITIBA TRITON MELTEM + BRASILIA ""43 - B0P43
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS COND ELEC SECUENC - DLT03
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA ATRAS - DA702
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 EMBELLECEDORES ANAGRAMA JUMPY - DMTMV
 VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA PU + EMBELLECEDOR LAT - DUH66
 INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVALUNAS ACOMPAÑANTE ELECTRICO SECUENCIAL - DLU03
 CRISTALES S/LUNA/S TR TERMICA/S - DVC00
 ACCESORIOS S/CORTINAS PARASOL LATERALES - DUD00
 VOLANTE Y MANDOS MANDO DE RADIO BAJO VOLANTE - DHG05
 AUDIO/MULTIMEDIA TOMA ACCESORIOS TRIPLE - DES05
 LLANTAS LLANTAS ACERO - DRP01
 INSTRUMENTACION PUERTAS S/BLOQUEO DE PUERTAS - DCO00
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES - DDO01
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 FRENOS S/FRENO ESTACIONAMIENTO ELECTRICO - DFH01
 LLANTAS 6.5JX16" GRIS - DDZQR
 LUCES S/ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - DYQ00
 GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD BOSCH 9.3 - DVX21
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD - DUF01
 Nº PR 17013
 ACCESORIOS CAPO/PORTON S/ACCIONAMIENTO AUT - DD500
 FRENOS DISCOS DE FRENO TR 290X12MM - DQH03
 ADAS S/ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO CARRIL - DLI00
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA - DFT02
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO - DRB31
 CRISTALES LIMPIA DL INTERMITENTE - DNB04
 CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - DVD02
 CRISTALES PARABRISAS ESTANDAR - DLW01
 ACCESORIOS ANTENA TECHO DIGITAL - DAT27
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 CLIMATIZACIÓN COMPRESOR FIJO - DXG10
 ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR - DIT02
 AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO SISTEMA RD6 DIGITAL - DRC6D
 SUSPENSION PUENTE DL ESTANDAR - DYW00
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD - DDG11
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04
 REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO - DMJ75
 TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA R1 TPO - DLK11
 GENERAL DIESEL DV5RUCD UE64 1.5L - B0FP8
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W - DVK89
 EQUIPO MECANICO CLIMA FRIO - DCK02
 VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESTANDAR - DVH01
 EMBELLECEDORES PROTECTOR LATERAL LARGO C/ESTRIBO - DEE42
 PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17
 INSTRUMENTACION PUERTAS MANILLAS INTERIORES NEUTRAS - DOR01
 EQUIPO MECANICO SIN EJE EQUILIBRADOR - DQE00
 ACCESORIOS PARASOL S/ESPEJO - DMG00
 EQUIPO MECANICO GASOIL CALIDAD DA/DE/DE+ - DCD06
 SEGURIDAD S/RETROVISOR INT - DRL00
 LLANTAS S/RUEDA DE EMERGENCIA - DRS00
 SEGURIDAD S/AIRBAG LATERALES - DNF00
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - DOP01
 AUDIO/MULTIMEDIA C/TOMA USB - DYM01
 LLANTAS S/TORNILLOS RUEDA ANTIRROBO - DQF00
 DIRECCION DIRECCION ELECTROHIDRAULICA ASISTIDA - DXC04
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD UE64
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
 DIRECCION DIRECCION LEY DE VALVULA LEY 102 - DGE02
 LUCES S/LAVAFAROS - DND00
 PLANTA DE MONTAJE LT
 GENERALES MANILLAS EXT NEUTRAS - DRZ48
 ADAS S/SISTEMA ASISTENCIA VISUAL - DQK00
 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) - DED16
 ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR - DFX00
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS LCD - DGMAE
 INSTRUMENTACION CONSOLA PORTAOBJETOS C/LUZ - DEG01
 ACCESORIOS S/ALARMA - DAB00
 CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00
 CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS - DSO06
 ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - DAQ00
 CLIMATIZACIÓN FREON R134 - DLN02
 ASIENTOS ACOLCHADO CON SENSOR OCUPACION ASIENTO - DMK06
 ASIENTOS CONDUCTOR REGULABLE ALTURA - DRH12
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - DCP01

TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06
FRENOS DISCOS DE FRENO DL 304X28MM - DOY06
ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01
CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
ASIENTOS DL S/CALEFACCION - DNA00
VERSION S/CABINA - DCA00
RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO - DRJ05
AUDIO/MULTIMEDIA S/SIST LLAMADA EMERGENCIA - DYR00
TAPICERIA/LINEA INT GRIS 2 - B0RFT
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
VERSION FURGON CHAPA - DBV02
AUDIO/MULTIMEDIA S/AMPLIFICADOR - DUN00
INSTRUMENTACION PUERTAS 2 LLAVES ALTRA FRECUENCIA - DJA12
GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07
ACCESORIOS S/ALFOMBRA MALETERO - DGB00
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00
ACCESORIOS SISTEMA ELECTRICO ECONOMICO - DMW03
TRANSMISION EMBRAGUE HIDRAULICO - DEC05
ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
ACCESORIOS LECTOR DE MAPAS + LUZ TECHO TRASERA - DFC49
ACCESORIOS MAMPARA SEPARACION DE CARGA - DPX01
LUCES LUZ DIURNA - DEK01
ASIENTOS SIN CINTURON TR - DCF00
ASIENTOS DL SIN MASAJE - DYH00
EQUIPO ELECTRICO ALTERNADOR CLASE 18 - DAE18
CLIMATIZACION S/CALEFACCION ADICIONAL - DDK00
EQUIPO ELECTRICO BATERIA C/INDICADOR CAPACIDAD - DOZ01
ADAS S/RETROVISOR PANTALLA APARCAMIENTO - DQP00
SUSPENSION LEY 1.2 - DYJ16
ETIQUETAS S/ETIQUETAS - DDT00
MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
GENERAL CVM ML6CV - DBMCR
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - DIQ01

Automático

TECHO PANORAMICO - DOK01
ESPAÑA ESPAÑA

ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - DIP01
ASIENTOS DELANTEROS S/ABATIMIENTO - DIW00
VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67 - DCW71
TECHO S/TECHO MULTIFUNCION - DOU00
RETROVISORES C/CARCASA NEGRA - DYI03
SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 3275 - DYV06
ACABADO TECNICO FURGON NIVEL 2 - B0E0N
AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA MONOCROMO - DLX08
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA SONIDO 4 ALTAVOCES - DHB13
GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION ESTANDAR - DRO01
GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - DLL01
CRISTALES S/LIMPIALUNETA TR - DNC00
COMERCIAL FURGON L2 - B0DF2
NEUMATICOS NEUMATICOS 16" - DOL07
ASIENTOS S/ASIENTO SUPLEMENTARIO - DAN00
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01
ACCESORIOS C/PREINSTALACION UNIDAD CONTROL REMOLQUE - DQC03
CRISTALES PARABRISAS ACUSTICO - DVF37
ASIENTOS C/REPOSABRAZOS CONDUCTOR - DJB02
ASIENTOS ACOMPAÑANTE S/REGULACION - DIU00
INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - DUE05
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC - DBK61
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START - DYC03
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO - DUB01
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
LUCES REGULACION ELECTRICA ALTURA FAROS - DPS02
TIPO SELECTOR CVM6 VEL TIPO STT - B0G0K
ASIENTOS PORTAOBJETOS INF ASIENTO - DGF01
LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
INSTRUMENTACION PUERTAS PUERTA LATERAL NO MOTORIZADA C/CONDENACION ELECTRICA - DHL02

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
🔧	9821714380	Tubo alimentación/vacío -	1,00	384,39			384,39
🔧	1628925680	Correa distribución	1,00	119,38			119,38
🔧	9821399680	Rampa inyección	1,00	216,52			216,52
🔧	9824723180	Tubo/s retorno combustible	1,00	75,08			75,08
🔧	9831056180	Tubo retorno rampa inyección	1,00	96,19			96,19
🔧	9816296380	Tubo entrada rampa inyección	1,00	20,69			20,69
🔧	9811737380	Tubo inyector nº 1	1,00	16,29			16,29
🔧	9811737580	Tubo inyector nº 2	1,00	16,29			16,29
🔧	9811737680	Tubo inyector nº 3	1,00	16,29			16,29
🔧	9825615580	Tubo inyector nº 4	1,00	16,29			16,29
🔧	1637131380	Inyector nº 1 - Estándar	1,00	400,34			400,34
🔧	1637131380	Inyector nº 2 - Estándar	1,00	400,34			400,34
🔧	1637131380	Inyector nº 3 - Estándar	1,00	400,34			400,34
🔧	1637131380	Inyector nº 4 - Estándar	1,00	400,34			400,34
🔧	1631886980	Bomba inyección - Estándar	1,00	683,01			683,01
🔧	9846243080	Catalizador-filtro partículas	1,00	1.343,69			1.343,69
🔧	9813733680	Soporte escape dl	1,00	3,43			3,43
🔧	171353	Abrazadera escape dl - Nueva	1,00	10,99			10,99
🔧	1692660180	Abrazadera salida turbo - Nueva	1,00	15,96			15,96
🔧	1674218480	Depósito combustible - Nueva	1,00	812,86			812,86
🔧	9822989580	Tubo alimentación combustible	1,00	110,82			110,82
🔧	9813784480	Soporte tr depósito combust	1,00	8,38			8,38
🔧	153141	Junta aforador combustible	1,00	6,47			6,47
🔧	9807056380	Conj bomba-aforador combust	1,00	353,45			353,45
🔧	153130	Tuerca fijación aforador	1,00	7,80			7,80
🔧	9830130180	Conj filtro combustible - Nueva	1,00	83,51			83,51
🔧	9819278480	Tubo ventilación combustible	1,00	103,75			103,75
🔧	9810029480	Junta boca llenado depósito - Nueva	1,00	7,59			7,59

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
-	T1 🛠️ 03150910EM	Sustituir Soporte escape dl	0,60 h	65,00			39,00
I	031E0910EM	Desmontar y montar Filtro partículas					
I	04550910EM	Desmontar y montar Tubo sensor presión escape					
I	55770210	Desmontar y montar Protector tr mecánica delantera					
-	T1 🛠️ 033C0910	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,40 h	65,00			26,00
T1 🛠️	05012P10	Sustituir Anticongelante	0,60 h	65,00			39,00
+	17080910	Sustituir Bomba inyección					
I	05012610	Purgar Anticongelante					
-	T1 🛠️ 15010910	Sustituir Depósito combustible	0,20 h	65,00			13,00
I	22010210	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I	66510910	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I	EM11050	Desmontar y montar Soporte depósito combustible					
NI	15017811	Sustituir Combustible					
T1 🛠️	15017811	Sustituir Combustible	0,20 h	65,00			13,00
+	15010910	Sustituir Depósito combustible					
C	15010910	Sustituir Depósito combustible					
T1 🛠️	15020910EM	Sustituir Junta boca llenado depósito	1,70 h	65,00			110,50
NI	15017811	Sustituir Combustible					
T1 🛠️	15070910EM	Sustituir Tubo ventilación combustible	0,40 h	65,00			26,00
T1 🛠️	15150910EM	Sustituir Tubo alimentación combustible	0,70 h	65,00			45,50
T1 🛠️	152C0910	Sustituir Tubo entrada rampa inyección	0,60 h	65,00			39,00
-	T1 🛠️ 15510910	Sustituir Conj filtro combustible	0,30 h	65,00			19,50
I	15560910EM	Desmontar y montar Sensor filtro combustible					
-	T1 🛠️ 15590910	Sustituir Conj bomba-aforador combust / Sustituir Tuerca fijación aforador	0,50 h	65,00			32,50
NI	15017811	Sustituir Combustible					
-	T1 🛠️ 15760910	Sustituir Tubo/s retorno combustible	0,10 h	65,00			6,50
-	T1 🛠️ 15760910	Sustituir Tubo retorno rampa inyección	1,60 h	65,00			104,00
-	T1 🛠️ 16290910	Sustituir Inyector nº 4	0,10 h	65,00			6,50

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	17080910	Sustituir Bomba inyección	3,80 h	65,00			247,00
I	02160910EM	Desmontar y montar Recubrimiento motor					
I	14020910	Desmontar y montar Filtro aire completo					
I	14570910EM	Desmontar y montar Tubo salida filtro aire					
I	147K0910	Desmontar y montar Válvula conmutación aire adm					
I	17080210	Desmontar y montar Bomba inyección					
I	601A0210	Desmontar y montar Rejilla dr torpedo					
I	601B0210	Desmontar y montar Rejilla iz torpedo					
NI	05012P10	Sustituir Anticongelante					
- T2	17090910	Sustituir Rampa inyección	0,20 h	65,00			13,00
- T1	17330910	Sustituir Inyector nº 1 / Sustituir Inyector nº 2 / Sustituir Inyector nº 3	0,10 h	65,00			6,50
I	15530910	Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 1 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 2 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 3 / Sustituir, Desmontar y montar Tubo inyector nº 4					
I	53410910	Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas					
I	53410910	Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas					
T1	EM122Z0	Sustituir Abrazadera escape dl	0,20 h	65,00			13,00
T1	EM12Z60	Sustituir Abrazadera salida turbo	0,50 h	65,00			32,50
T1	GtT048	Sustituir Tubo alimentación/vacío	1,50 h	65,00			97,50

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/12/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	6.130,48 €	Subtotal Horas MO	929,50 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (14,30 h)	929,50 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	929,50 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	6.130,48 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	6.130,48 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Varios

Total Varios 0,00 €

Sistema de pintura: Sin Pintura

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	6.130,48 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	929,50 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	7.059,98 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	7.059,98 €		
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	7.059,98 €
				Total	7.059,98 €

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado por GT Motive

Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	05/12/2024
Marca	CITROEN INDUST.	Km. vehículo	23191 Km.
Modelo	Jumpy Furgón Talla M Bluehdi 100 S&s 6v	Color Vehículo	BLANCO
Versión	Furgón/Furgoneta	FªMatriculación	26/04/2023
VIN		Importe Daños Ext.	583,45 €
Combustible	Diesel	Importe Daños Int.	0,00 €

Tiene segundo juego de llaves: NO	Tiene los libros de usuario: SI
Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI	Tiene rueda repuesto: SI

A fecha 05/12/2024 Comprobamos que el vehículo inspeccionado se trata en este caso de un CITROEN Jumpy con matrícula

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar pequeños daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación.

Accedemos al interior de la zona de carga y observamos que no existen daños en la carrocería interior.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 23.191

Fecha de matriculación 15/09/2023

Equipamiento

Manual

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00	ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL - DRG03
ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - DUB00	ANTIPOLUCION NORMA EU5 - DUV24
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R - DVQ30	TIPO SELECTOR CVM5 - B0G05
GENERAL CVM BE4/5L - DBM35	SUSPENSION ESTANDAR - DSE01
LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA DE CHAPA C/NEUMATICO ESTANDAR - DRS03	VERSION FURGON CHAPA - DBV02
VERSION S/CABINA - DCA00	VERSION 2 PUERTAS TRASERAS - DPB07
PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR - DPC17	GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2925 - DYV05
GENERALES PARAGOLPES TINTADO EN MASA - DPD20	CRISTALES S/LUNAS LAT - DVG00
CRISTALES S/LUNAS LAT TR - DVI00	GENERALES VOLADIZO TR 795 MM - DQA07
INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO - DVB04	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO MADERA ESTANDAR + LATERALES MADERA - DGB36	Nº PR 16062
PLANTA DE MONTAJE U9	COMERCIAL COMBI L2 H1 - B0DNN
LUCES S/FARO ANTINEBLA - DPR00	LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00

VIN Decoder

TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD YHR	GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ
GENERAL DIESEL DV5RUCD 75KW - B0FMG	GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

Automático

TECHO PANORAMICO - DOK01	COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS	ESPAÑA ESPAÑA
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01	

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
96773817XT	Tapacubos rueda dl dr	1,00	16,51			16,51

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 62050910EM	Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf)	1,30 h	32,00			41,60
I 62150210	Desmontar y montar Paragolpes dl					
T2 GtT9006L	Reparar Lateral iz carroc (zona tr)	2,00 h	32,00			64,00
T2 GtT9060L	Reparar Estribo iz	1,50 h	32,00			48,00

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP9006L	Lateral iz carroc (zona tr) Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9060L	Estribo iz Reparación (S=0)					
PLASTICO						
GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=1) (L=0) Texturado Completo					
GtP69090	Paragolpes dl (zona inf) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/11/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	16,51 €	Subtotal Horas MO	153,60 €	Subtotal Horas MO	204,80 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (4,80 h)	153,60 €	Subtotal M.O. (6,40 h)	204,80 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	153,60 €	Total mano de obra	204,80 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	16,51 €			Subtotal material	228,11 €
Dto. sobre total piezas (8,00%)	1,32 €			Dto. sobre material (8,00%)	18,25 €
Total	15,19 €			Total del material	209,86 €
				Total sin descuentos	432,91 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	414,66 €
Varios					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	15,19 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	153,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	414,66 €	Base del impuesto	583,45 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	583,45 €	IVA (21%)	122,52 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	705,97 €
				Total	705,97 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por