

VERSION DEL SINIESTRO	NUESTRO VEH ESTACIONADO Y AL BAJA R PARA HACER UNA -AMADA , NO HABIA PUESTO FRENO DE MANO SOLO LA MARCHA Y COMO ERA CUESTA EL VEH SE HA IDO CUESTA ABAJO GOLPEADO AL CONTRARIO QUE SUBIA CIRCULANDO
CULPA	---

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERA

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

Otras observaciones:

Valoración para baja siguiendo indicaciones de la compañía.
El tiempo invertido por el taller para los desmontajes es de 2.25 horas.

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 35,00 €
Precio Mano de Obra Pintura: 35,00 € €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	2.453,96
Total Piezas	=	2.453,96

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (2,70 h)	=	94,50
Total M.O.	=	94,50

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	2.548,46
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	2.548,46

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	18500 €
Valor aproximado de reparación	2548,46 €
Valor de restos	100 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO
MANUAL 5 VELOCIDADES BE4R
EMBELLECEDORES EMBELLECEDOR PARAGOLPES C/INSERTO
EN COLOR
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA
IZQUIERDA
TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100)
GENERAL DIESEL DV6FD FAP
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL

TIPO SELECTOR CVM5
COMERCIAL CARROCERIA LARGA
GENERALES PARAGOLPES COLOR PARCIAL(IMPR)

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

GENERAL MOTOR TIPO DV
GENERAL BASE MOTOR DV6F
ESPAÑA ESPAÑA

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	9816826980	Faro iz	1,00	423,30			423,30
6101R	9816826880	Faro dr	1,00	423,30			423,30
69050	1632654980	Paragolpes dl	1,00	237,75			237,75
69070	9816768080	Absorbedor paragolpes dl	1,00	81,68			81,68
69080	1632654880	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	293,70			293,70
69090	1632655480	Paragolpes dl (zona inf)	1,00	264,06			264,06
69610	1632654780	Rejilla dl	1,00	174,63			174,63
69630	9847316280	Soporte rejilla dl	1,00	152,78			152,78
69700	1632654680	Moldura rejilla dl	1,00	279,70			279,70
69720	9816881080	Marco rejilla dl	1,00	123,06			123,06

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
62E1KS	Ajustar faros	0,2	35,00	0	7,00
62E4HA	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,4	35,00	0	14,00
74E59AEM	Sustituir Rejilla dl	1,3	35,00	0	45,50
74E34A	Sustituir Paragolpes dl	0,3	35,00	0	10,50
74E2GA	Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	0,3	35,00	0	10,50
EM69630	Sustituir Soporte rejilla dl	0,2	35,00	0	7,00

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas = 2.453,96

Total Piezas = 2.453,96

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (2,70 h) = 94,50

Total M.O. = 94,50

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	2.548,46
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	2.548,46