

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	GRIS-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	OPEL INDUSTRI. - VIVARO 1.5 DIÉSEL 74KW(FECHA 1ª MATRICULACION	04/08/2021
VIN		KILOMETROS	72.360
TIPO VEHICULO	FURGÓN	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
ESTADO DE CONSERVACION		REGULAR	
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER		1	
VALOR VENAL		8883	
FECHA ESTIMADA ENTREGA		----	
VERSION DEL SINIESTRO		EN CEDA EL PASO NO VIO AL CONTRARIO GOLPEANDOLE	
CULPA		---	

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	LATERAL DER

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Bueno

Otras observaciones:

A fecha de 19/02/2025 el motivo de ampliación es:

Tras recibir instrucciones por parte de la Cía. se procede a la ampliación del expediente. Consultado con Víctor Borja de Leaseplan Amazon para ver viabilidad reparación y nos comunica que es baja ya que el limite es 8.883€. Saludos,

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 36,06 €

Precio Mano de Obra Pintura: 36,06 € €

RESUMEN

✗ Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.559,68
Total Piezas	=	7.559,68

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	526,47
Total M.O. Pintura (14,6 h)	=	526,47
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	305,96
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	305,96
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	30,60
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	275,36
Total Pintura	=	801,83

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (51,20 h)	=	1.846,28
Total M.O.	=	1.846,28

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.207,79
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.207,79

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	8883 €
Valor aproximado de reparación	10207,79 €
Valor de restos	1200 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD C/MANTENIMIENTO DISTANCIA ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO GENERALES VOLADIZO TR 795 MM CRISTALES S/LUNAS LAT TR GENERALES 2 PUERTAS TR 180° LUCES FAROS ANTINEBLA LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS GENERAL MOTOR TIPO DV TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) ESPAÑA ESPAÑA GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2925 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS	ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO COMERCIAL FURGON L3 EMBELLECEDORES MOLDURAS SIN PINTAR (GENERALES) GENERALES PARAGOLPES DL/TR ESTANDAR COLOR CARROCERIA CRISTALES S/LUNAS LAT LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA GENERAL BASE MOTOR DV5R COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL GENERAL DIESEL DV5RUCD/UE63 1.5L PUERTAS PUERTA LATERAL TR DR VERSION FURGON CHAPA VERSION S/CABINA
--	---

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6151R	6208Q3	Faro antiniebla dr	1,00	88,21			88,21
69080	JU-16201	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	415,00			415,00
69090	JU-16237	Paragolpes dl (zona inf)	1,00	444,75			444,75
6910R	1615049480	Refuerzo dr paragolpes dl	1,00	72,70			72,70
69170	9808490780	Soporte sup cent paragolpes dl	1,00	117,50			117,50
6931R	98118241XT	Tapa dr paragolpes dl	1,00	115,20			115,20
6933R	9833145580	Embellecedor tapa dr parag dl	1,00	89,80			89,80
6934R	9833130180	Soporte faro dr paragolpes dl	1,00	76,20			76,20
6982R	1608321780	Sensor aparcamiento dl cent dr	1,00	141,10			141,10
6985R	1608321780	Sensor aparcamiento dl dr	1,00	141,10			141,10
7101R	9808757980	Aleta dl dr	1,00	481,90			481,90
7108R	9808982880	Soporte inf aleta dl dr	1,00	55,30			55,30
7111R	9808757780	Soporte aleta dl dr	1,00	54,70			54,70
7151R	9852176580	Protector pase rueda dl dr	1,00	117,10			117,10
09100	9806562180	Intercooler	1,00	505,90			505,90
09120	9806542080	Soporte intercooler	1,00	29,90			29,90
09140	9806542180	Soporte sup intercooler	1,00	35,90			35,90
9060R	1614305180	Estribo dr	1,00	458,20			458,20
6161R	9808243080	Piloto tr dr	1,00	198,30			198,30
81050	1614328380	Paragolpes tr	1,00	677,40			677,40
842CR	9820017880	Bisagra inf puerta carga tr dr	1,00	147,90			147,90
9006R	1685065680	Lateral dr carroc (zona tr) - Sección M	1,00	1.942,10			1.942,10
907ER	1614173880	Pilar D dr	1,00	364,20			364,20
8610R	98087470XT	Moldura puerta dl dr	1,00	88,30			88,30
861YR	856560	Jgo fijación moldura puerta dl dr	10,00	3,66			36,60
7802R	9808081680	Panel ext puerta tr dr	1,00	576,32			576,32
8620R	98087477XT	Moldura puerta tr dr	1,00	88,10			88,10

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
GtT714ZR	Reparar Refuerzo pase rueda dl dr	2,2	36,06	0	79,33
GtT71810	Reparar Traviesa sup frente	2,8	36,06	0	100,97
GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	3,2	36,06	0	115,39
GtT8401R	Reparar Puerta carga tr dr	4,8	36,06	0	173,09
GtT8880R	Reparar Cuadrar lateral dr carrocería	3,8	36,06	0	137,03
GtT9005R	Reparar Lateral dr carroc (zona dl)	4,2	36,06	0	151,45
71184253	Preparación para sust panel ext puerta tr dr	0,7	36,06	0	25,24
74034210	Preparación para sust lat dr carrocería (zona tr)	1,9	36,06	0	68,51
74574210	Preparación para sust estribo dr	0,2	36,06	0	7,21
14950910	Sustituir Intercooler / Sustituir Soporte intercooler / Sustituir Soporte sup intercooler	0,3	36,06	0	10,82
62150910	Sustituir Paragolpes dl (zona sup) / Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	1,9	36,06	0	68,51
80510911EM	Sustituir Pilar D dr	1,5	36,06	0	54,09
74570910	Sustituir Estribo dr	5	36,06	0	180,30

68150910	Sustituir Paragolpes tr	1,1	36,06	0	39,67
62350910	Sustituir Refuerzo dr paragolpes dl	0,2	36,06	0	7,21
74030910	Sustituir Lateral dr carroc (zona tr)	12,6	36,06	0	454,36
71180953	Sustituir Panel ext puerta tr dr	2,7	36,06	0	97,36
52500910	Sustituir Piloto tr dr	0,1	36,06	0	3,61
62030910	Sustituir Soporte sup cent paragolpes dl	0,2	36,06	0	7,21
63380910	Sustituir Moldura puerta dl dr	0,2	36,06	0	7,21
60760911EM	Sustituir Soporte aleta dl dr	0,1	36,06	0	3,61
60300910	Sustituir Aleta dl dr	1,2	36,06	0	43,27
60760911EM	Sustituir Soporte inf aleta dl dr	0,1	36,06	0	3,61
69020910	Sustituir Bisagra inf puerta carga tr dr	0,1	36,06	0	3,61
6274095P	Sustituir Soporte faro dr paragolpes dl	0,1	36,06	0	3,61

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Lateral dr carroc (zona dl)	0,00	0,00		0,00
Pintar EIM Aleta DL DR - Sustitución	12,77	0,55		32,60
Pintar EIM Aleta TR DR - Fuerte	49,53	2,49		139,32
Pintar EIM Aleta TR DR - Sustitución	56,60	2,42		143,87
Pintar EIM Constante pintura	6,00	1,10		45,67
Pintar EIM Estribo DR - Fuerte	14,31	0,71		39,91
Pintar EIM Estribo DR - Sustitución	14,46	0,61		36,46
Pintar EIM Puerta / Panel intermedio TR DR - Sustitución	80,24	3,37		201,76
Pintar EIM Puerta carga TR DR - Fuerte	28,75	1,39		78,87
Pintar EIM Puerta DL DR - Fuerte	30,89	1,56		87,14
Pintar EIM Retrovisor DR - Fuerte	12,41	0,40		26,83
Pintar Pilar D dr	0,00	0,00		0,00

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.559,68
Total Piezas	=	7.559,68

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	526,47
Total M.O. Pintura (14,6 h)	=	526,47
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	305,96
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	305,96
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	30,60
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	275,36
Total Pintura	=	801,83

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (51,20 h)	=	1.846,28
Total M.O.	=	1.846,28

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.207,79
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.207,79