

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro: 10/01/2025 **Número de implicados:** 2 **Número de lesionados:** 1
Causa/Circunstancias: COLISION CONTRA VEHICULO IDENTIFICADO
Desc. daños materiales:
Desc. daños personales:
Nº contrarios no vehículos: **Interviene Autoridad:** No **Tipo Autoridad:**
Existe Denuncia: No **Nº Denuncia:** **Interviene Grúa/Asistencia:** No
Versión del accidente: EN CARRETERA V/A INCORPORANDOSE DESDE RAMAL NO VE AL V/C DEBIDO A LA FUERTE LLUVIA GOLPEANDOLO

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula: **Marca:** Land Rover **Modelo:** Range Rover Evoque LV
Versión: Evoque SE **Color:** **Motorización:**
F. 1ª Matrícula: **Num Bastidor:** **Kilometraje:** 184,414.00
ITV: Desconocida **Uso Vehículo:** **Estado Gral. Carrocería:**

Observaciones:

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0319	RECUB.PARAGOL.DL.I.	LR036198	0.00 €	25.32
SUSTITUIR	0320	RECUB.PARAGOL.DL.D.	LR036197	0.00 €	27.34
SUSTITUIR	0323	REJILLA I.PARAGOLPES	LR079667	0.00 €	44.02
SUSTITUIR	0331	SOP.FARO ANTINIEB.I.	LR061543	0.00 €	69.26
SUSTITUIR	0395	EMBELL.I.PARAGOLP.DL	LR028551	0.00 €	44.47
SUSTITUIR	0302	RECUB.INF.PARAG.DL.	LR110345	0.00 €	252.1
SUSTITUIR	0303	REVEST.I.PARAGOLP.DL	LR079375	0.00 €	94.45
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	LR076020	0.00 €	377.5
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	LR123438	0.00 €	1630.63
SUSTITUIR	0561	FARO I.	LR087244	0.00 €	1228.5
SUSTITUIR	0562	FARO D.	LR084570	0.00 €	1228.5
SUSTITUIR	0625	BOQUILLA I.LAVAFAROS	LR024211	0.00 €	102.73
SUSTITUIR	0637	FARO ANTINIEBLA I.	LR136873	0.00 €	241.2
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	LR066935	0.00 €	542.19
SUSTITUIR	0787	MOLD.PASE RUEDA DL.I	LR044280	0.00 €	98.84
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	LR184653	0.00 €	1133.34
PINTURA DAÑO LEVE	1521	PUERTA DEL.I/ZON.INF		0.00 €	0.00 €
REPARACIÓN PARCIAL	1521	PUERTA DEL.I/ZON.INF		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2681	SENS.APARCAM.LAT.I.	LR024299	0.00 €	118.92
SUSTITUIR	7053	BRAZO SUSPENS.DL.I.	LR078657	0.00 €	410.7
SUSTITUIR	0307	REJILLA INFERIOR I.	LR027867	0.00 €	16.04
SUSTITUIR	0311	MOLDURA I.PARAG.DL.	LR071803	0.00 €	41.89
SUSTITUIR	7077	PATA TELESCOP.DL.I.	LR070934	0.00 €	287.89
SUSTITUIR	7081	MANGUETA DL.I.	LR186680	0.00 €	594.47
SUSTITUIR	7129	COJINETE BUJE DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7131	BUJE DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7227	NEUMATICO DL.I.	245/45 R 20 ..	0.00 €	320
SUSTITUIR	7309	BIELETA INT.I.DIRECC	LR026271	0.00 €	103.59
SUSTITUIR	7311	ROTULA EXT.I.DIREC.	LR027570	0.00 €	109.11
SUSTITUIR	7772	DEFLECTOR RADIAD SUP	LR069698	0.00 €	40.75
SUSTITUIR	7910	CONJ.BLOQUE MOTOR	LR073828	0.00 €	10366.71

SUSTITUIR	8787	REC.DL.PASE RUE.DL.I	LR088358	0.00 €	56.36
DESMONTAR / MONTAR	9852	MEMORIA ERR.TRAS REP		0.00 €	0.00 €
REPARAR	1000	LLANTA D.I.		0.00 €	90
SUSTITUIR	0283	PARAGOLPES DL.	LR079538	0.00 €	899.09
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0314	SALIDA AIRE INF.I.	LR084848	0.00 €	42.33

RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración:

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	86.00	53.00 €	455.80 €
Mecánica:	162.00	53.00 €	858.60 €
Pintura:	73.50	53.00 €	389.55 €
Total:			1,703.95 €

Materiales

Piezas:			20,715.15 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			321.54 €
Total:			20,715.15 €

Total Valorado:			22,830.64 €
Descuento:			0.00 €
Suma total sin IVA:			22,830.64 €
Total con 21 % de IVA:			27,625.07 €
Franquicia:			200.00 €
Suma total:			27,425.07 €