

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 71.701
 Fecha de matriculación 05/11/2021

Equipamiento

Manual

LUCES FAROS ANTINEBLA - DPR01
 ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - DUB03
 ACCESORIOS SIN SISTEMA ARRANQUE SIN LLAVE - DYD00
 INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO - DYB00
 VERSION S/CABINA - DCA00
 TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO DE PROTECCION LATERAL INTERIOR ISOREL - DER06
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12 - DA601
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W - DVK89
 LUCES FAROS HALOGENOS - DLA02
 RETROVISORES EXT CONDUCTOR ELECTRICO/TERMICO - DRJ05
 GENERAL CVM ML6CV - DBMCR
 GENERAL DIESEL DV5RUCD/UE63 1.5L - B0FPQ
 GENERAL MOTOR TIPO DV - DGY27

LUCES S/SEÑALIZACION LUMINOSA - DFE00
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO - DAO00
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - DNN01
 AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA AUTONOMO 3R - DYR09
 ASIENTOS DL PASAJERO 2 PLAZAS - DAX01
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO - DRE01
 REFRIGERACION RADIADOR 28DM2-EP27 CEPILLADO - DMJ78
 LUCES FAROS CIRCULACION IZQUIERDA - DFT01
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL - DHU03
 MANUAL 6 VELOCIDADES ML6C - DVQ25
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102) - DV5RUCD EU63
 GENERAL BASE MOTOR DV5R - DXQAQ

Interfaz

COMERCIAL FURGON L3 - B0DF3
 Nº PR 16402

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VELOCIDAD C/MANTENIMIENTO DISTANCIA - DRG04
 PLANTA DE MONTAJE U9

Automático

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DDI02
 ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DCX01

Piezas

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------------|-----------------------------------|------|-----------|-----|------|----------|
| 9800474780 | Soporte sensor alerta trayectoria | 1,00 | 30,10 | | | 30,10 |
| 9808567980 | Faro iz | 1,00 | 443,50 | | | 443,50 |
| 9808567880 | Faro dr | 1,00 | 443,50 | | | 443,50 |
| 6208Q3 | Faro antiniebla iz | 1,00 | 88,21 | | | 88,21 |
| 1615658480 | Soporte faro antiniebla iz | 1,00 | 65,68 | | | 65,68 |
| 1615658580 | Soporte faro antiniebla dr | 1,00 | 65,68 | | | 65,68 |
| 9809879580 | Travesía paragolpes dl | 1,00 | 407,93 | | | 407,93 |
| 9811839880 | Absorbedor paragolpes dl | 1,00 | 96,87 | | | 96,87 |
| 983312981T | Paragolpes dl (zona sup) | 1,00 | 472,35 | | | 472,35 |
| 1615660780 | Paragolpes dl (zona inf) | 1,00 | 673,67 | | | 673,67 |
| 1615049280 | Refuerzo iz paragolpes dl | 1,00 | 72,68 | | | 72,68 |
| 9808490680 | Soporte cent paragolpes dl | 1,00 | 153,76 | | | 153,76 |
| 9808490780 | Soporte sup cent paragolpes dl | 1,00 | 117,50 | | | 117,50 |
| 98331286XT | Rejilla dl | 1,00 | 162,20 | | | 162,20 |
| 9808293780 | Canalizador dr paragolpes dl | 1,00 | 86,08 | | | 86,08 |
| 9812982780 | Cableado paragolpes dl - Nueva | 1,00 | 96,30 | | | 96,30 |
| 9808757880 | Aleta dl iz | 1,00 | 472,30 | | | 472,30 |
| 9808757980 | Aleta dl dr | 1,00 | 481,90 | | | 481,90 |
| 9857678580 | Protector pase rueda dl iz | 1,00 | 115,80 | | | 115,80 |
| 9852176580 | Protector pase rueda dl dr | 1,00 | 117,10 | | | 117,10 |
| 9808290780 | Travesía sup frente | 1,00 | 140,95 | | | 140,95 |
| 9827070880 | Refuerzo iz frente | 1,00 | 79,60 | | | 79,60 |
| 1609961580 | Radiador motor - Estándar | 1,00 | 428,91 | | | 428,91 |
| 9832930080 | Conj ventilador radiador | 1,00 | 402,10 | | | 402,10 |
| 9816746580 | Condensador a/c completo - Nueva | 1,00 | 458,81 | | | 458,81 |
| 98205591ZD | Tablero instrumentos | 1,00 | 1.022,32 | | | 1.022,32 |
| 98334059ZD | Airbag volante | 1,00 | 558,94 | | | 558,94 |
| 1681343080 | Ud control airbag | 1,00 | 345,40 | | | 345,40 |
| 9809449580 | Airbag tablero | 1,00 | 574,73 | | | 574,73 |
| 98083794XX | Cinturón dl iz | 1,00 | 400,52 | | | 400,52 |
| 98083793XX | Cinturón dl dr | 1,00 | 400,52 | | | 400,52 |
| 9812441980 | Manguito inf radiador | 1,00 | 45,23 | | | 45,23 |

Mano de obra

| Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|-----------------|---|--------|-----------|-----|------|----------|
| - T1 44540910 | Sustituir Ud control airbag | 1,90 h | 32,44 | | | 61,64 |
| I 89380210 | Desmontar y montar Moqueta piso | | | | | |
| NI 44546811 | Programar Ud control airbag | | | | | |
| T3 44546811 | Programar Ud control airbag | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| + 44540910 | Sustituir Ud control airbag | | | | | |
| - T1 52060910EM | Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| T1 EM69960 | Sustituir Cableado paragolpes dl | 1,00 h | 32,44 | | | 32,44 |
| - T1 12230910 | Sustituir Soporte sensor alerta trayectoria | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| - T1 60270910 | Sustituir Protector pase rueda dl iz | 0,10 h | 32,44 | | | 3,24 |
| - T1 60270910 | Sustituir Protector pase rueda dl dr | 0,10 h | 32,44 | | | 3,24 |
| T1 60310910 | Sustituir Aleta dl iz / Sustituir Aleta dl dr | 2,80 h | 32,44 | | | 90,83 |
| I 52050210 | Desmontar y montar Faro iz | | | | | |
| I 52050210 | Desmontar y montar Faro dr | | | | | |
| I 60300210 | Desmontar y montar Aleta dl iz | | | | | |
| I 60300210 | Desmontar y montar Aleta dl dr | | | | | |
| I 62150210EM | Desmontar y montar Paragolpes dl | | | | | |
| I EM000TA | Trat. Anticorrosión Aleta dl iz | | | | | |
| I EM000TA | Trat. Anticorrosión Aleta dl dr | | | | | |
| - T1 62030910 | Sustituir Soporte sup cent paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| - T1 62150910 | Sustituir Paragolpes dl (zona sup) / Sustituir Paragolpes dl (zona inf) | 0,70 h | 32,44 | | | 22,71 |
| I 62050910EM | Desmontar y montar Paragolpes dl (zona inf) | | | | | |
| I 62150750 | Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona sup) | | | | | |
| I 62150750 | Desarmar/Despiezar Paragolpes dl (zona inf) | | | | | |
| I 62150910EM | Desmontar y montar Paragolpes dl (zona sup) | | | | | |
| - T1 62350910 | Sustituir Refuerzo iz paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| - T1 62520910 | Sustituir Absorbedor paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| T1 63520910 | Desmontar y montar Retrovisor iz | 0,40 h | 32,44 | | | 12,98 |

Mano de obra

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|------|--------------|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| I | 63680910 | Desmontar y montar Emb int sup puerta dl iz | | | | | |
| - T1 | 702B0910 | Sustituir Traviesa sup frente | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| I | EM000TA | Trat. Anticorrosión Traviesa sup frente | | | | | |
| T2 | 70590910 | Sustituir Refuerzo iz frente | 1,10 h | 32,44 | | | 35,68 |
| NI | 70594210 | Preparación para sust apoyo iz de frente | | | | | |
| - T1 | 70790910 | Sustituir Traviesa paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| - T1 | EM69160 | Sustituir Soporte cent paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| - T1 | EM69940 | Sustituir Canalizador dr paragolpes dl | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| | T2 GtT7402L | Reparar Panel ext puerta dl iz | 1,50 h | 32,44 | | | 48,66 |
| | T2 GtT890YL | Reparar Larguero dl iz | 2,00 h | 32,44 | | | 64,88 |
| T1 | 05012P11 | Sustituir Anticongelante | 0,40 h | 28,10 | | | 11,24 |
| + | 05090910 | Sustituir Manguito inf radiador | | | | | |
| C | 05050910 | Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor | | | | | |
| - T1 | 05090910 | Sustituir Manguito inf radiador | 0,10 h | 28,10 | | | 2,81 |
| NI | 05012P11 | Sustituir Anticongelante | | | | | |
| - T1 | 70594210 | Preparación para sust apoyo iz de frente | 1,60 h | 28,10 | | | 44,96 |
| + | 70590910 | Sustituir Refuerzo iz frente | | | | | |
| I | 05050910 | Sustituir, Desmontar y montar Radiador motor | | | | | |
| I | 20700910 | Desmontar y montar Prolongador iz puente dl | | | | | |
| I | 49190910 | Sustituir, Desmontar y montar Condensador a/c completo | | | | | |
| I | 52020411 | Ajustar faros | | | | | |
| I | 70790210 | Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl | | | | | |
| I | EM71750 | Desmontar y montar Traviesa inf frente | | | | | |
| T1 | 43010910 | Sustituir Tablero instrumentos | 4,10 h | 32,44 | | | 133,00 |
| I | 43010210 | Desmontar y montar Tablero instrumentos | | | | | |
| I | 43010735 | Desarmar/Despiezar Tablero instrumentos | | | | | |
| - T1 | 90410910 | Sustituir Cinturón dl dr | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| I | 90680210EM | Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr | | | | | |
| - T1 | 90420910 | Sustituir Cinturón dl iz | 0,20 h | 32,44 | | | 6,49 |
| I | 90680210EM | Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz | | | | | |

Pintura

| | Código | Descripción | Uds. | Precio(€) | I/D | I/D% | Total(€) |
|--|-------------------------|--|--------|-----------|-----|------|----------|
| | MANO DE OBRA DE PINTURA | | | | | | |
| | T2 GtPLP02726 | Pintar EIM Puerta DL IZ - Fuerte | 1,56 h | 32,44 | | | 50,61 |
| | T2 GtPLP02427 | Pintar EIM Paragolpes DL - Sustitución | 0,40 h | 32,44 | | | 12,98 |
| | T2 GtPLP02093 | Pintar EIM Constante pintura | 1,10 h | 32,44 | | | 35,68 |
| | T2 GtPLP02035 | Pintar EIM Aleta DL IZ - Sustitución | 0,55 h | 32,44 | | | 17,84 |
| | T2 GtPLP02011 | Pintar EIM Aleta DL DR - Sustitución | 0,55 h | 32,44 | | | 17,84 |
| | MATERIALES DE PINTURA | | | | | | |
| | GtPLP02726 | EIM Puerta DL IZ - Fuerte | 1,00 | 30,89 | | | 30,89 |
| | GtPLP02427 | EIM Paragolpes DL - Sustitución | 1,00 | 32,00 | | | 32,00 |
| | GtPLP02093 | EIM Constante pintura | 1,00 | 6,00 | | | 6,00 |
| | GtPLP02035 | EIM Aleta DL IZ - Sustitución | 1,00 | 12,77 | | | 12,77 |
| | GtPLP02011 | EIM Aleta DL DR - Sustitución | 1,00 | 12,77 | | | 12,77 |

Resumen

| Piezas | | Mano de obra | | Pintura | |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------|---------------------------------------|----------|
| Fecha tarifa | 01/02/2025 | Total I/D MO | 0,00 € | Total I/D MO Pintura | 0,00 € |
| Total I/D Piezas | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € | Subtotal Importe MO | 0,00 € |
| Subtotal | 9.521,14 € | Subtotal Horas MO | 646,19 € | Subtotal Horas MO | 134,95 € |
| Pequeño Material (0,00%) | 0,00 € | Total sin descuentos (20,20 h) | 646,19 € | Subtotal M.O. (4,16 h) | 134,95 € |
| Material anticorrosivo | 0,00 € | Descuento sobre total MO (0,00%) | 0,00 € | Descuento sobre MO (0,00%) | 0,00 € |
| Material pintado de bajos | 0,00 € | Total | 646,19 € | Total mano de obra | 134,95 € |
| Coste envío recambios | 0,00 € | | | Total I/D Material Pintura | 0,00 € |
| Total sin descuentos | 9.521,14 € | | | Subtotal material | 94,43 € |
| Dto. sobre total piezas (0,00%) | 0,00 € | | | Dto. sobre material (10,00%) | 9,44 € |
| Total | 9.521,14 € | | | Total del material | 84,99 € |
| | | | | Total sin descuentos | 229,38 € |
| | | | | Descuento sobre total Pintura (0,00%) | 0,00 € |
| | | | | Total | 219,94 € |
| Varios | | | | | |
| Total Varios | 0,00 € | | | | |

Sistema de pintura: Manual

| Total | | | | | |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------|--------------------------------|--------------------|
| Fijo franquicia | 0,00 € | Total piezas | 9.521,14 € | Dto. sobre el total (0,00%) | 0,00 € |
| Porcentaje franquicia | 0,00% | Total mano de obra | 646,19 € | Total Tasas reciclado residuos | 0,00 € |
| Val. max. franquicia | 0,00 € | Total pintura | 219,94 € | Base del impuesto | 10.387,27 € |
| Val. min. franquicia | 0,00 € | SubTotal | 10.387,27 € | Total sin franquicia | 10.387,27 € |
| Total Franquicia | 0,00 € | Total Varios | 0,00 € | Total | 10.387,27 € |

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por