

Observaciones: Vehículo sin desmontar.

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro: 14/02/2025 Número de implicados: 1 Número de lesionados: 1
Causa/Circunstancias: SALIDA DE VIA
Desc. daños materiales:
Desc. daños personales:
Nº contrarios no vehículos: Interviene Autoridad: No Tipo Autoridad:
Existe Denuncia: No Nº Denuncia: Interviene Grúa/Asistencia: No
Versión del accidente: V/A CIRCULANDO POR CARRETERA SE SALE DE VIA VOLCANDOSE.

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula: Marca: Hyundai Modelo: Tucson TL de 01/2018 a
Versión: Tucson Color: Motorización:
F. 1ª Matrícula: 24/06/2019 Num Bastidor: Kilometraje: No Accesible
ITV: Desconocida Uso Vehículo: Estado Gral. Carrocería:
Observaciones:

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0283	PARAGOLPES DL.	8286576	0.00 €	223.78
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	8264660	0.00 €	364.31
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0561	FARO I.CPL.	92101D7700	0.00 €	1637.84
SUSTITUIR	0562	FARO D.CPL.	92102D7700	0.00 €	1637.84
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	8264657	0.00 €	164.16
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	8264658	0.00 €	164.16
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0791	MOLDURA ALETA DL.I.	87711D7000	0.00 €	69.62
SUSTITUIR	0792	MOLDURA ALETA DL.D.	87712D7000	0.00 €	69.62
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	3205251183	0.00 €	463.54
SUSTITUIR	1481	PUERTA DL.I.	76003D3001	0.00 €	710.28
PINTURA PIEZA NUEVA	1481	PUERTA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1482	PUERTA DL.D.	76004D3001	0.00 €	710.28
PINTURA PIEZA NUEVA	1482	PUERTA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1519	LUNA PUERTA DL.I.	3205254220	0.00 €	78.07
SUSTITUIR	1737	RETROVISOR I.	87610D7660	0.00 €	678.06
SUSTITUIR	1738	RETROVISOR D.	87620D7660	0.00 €	651.98
SUSTITUIR	2225	MONTANTE EXT.I.	71110D7A11	0.00 €	2010.2
SUSTITUIR	2361	TECHO PANORAMICO	81611D3000	0.00 €	727.92
SUSTITUIR	2467	GALERIA TECHO I.	87270D3800	0.00 €	349.12
SUSTITUIR	2468	GALERIA TECHO D.	87280D3800	0.00 €	349.12
SUSTITUIR	4621	AIRBAG LAT.I.	88910D3000	0.00 €	312.78

SUSTITUIR	4622	AIRBAG LAT.D.	88920D3000	0.00 €	312.78
SUSTITUIR	4627	AIRBAG LAT.CAB.DL.I.	85010D7000	0.00 €	463.04
SUSTITUIR	4628	AIRBAG LAT.CAB.DL.D.	85020D7000	0.00 €	463.04
SUSTITUIR	4957	REVESTIMIENTO TECHO	85410D7000T	0.00 €	1388.38
SUSTITUIR	4961	VISERA TECHO CORRED.	81666D7000TT	0.00 €	807.14
SUSTITUIR	7202	LLANTA DL.D.	52910D7320	0.00 €	400.39
SUSTITUIR	7440	REGULADOR AIRBAG	95910D7630	0.00 €	499.28

RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración: 1111 Referencia: 1111111111112

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	161.00	0.00 €	0.00 €
Mecánica:	23.00	0.00 €	0.00 €
Pintura:	108.00	0.00 €	0.00 €
Total:			0.00 €

Materiales

Piezas:	15,735.56 €
Otros:	0.00 €
Pintura:	557.86 €
Total:	15,735.56 €

Total Valorado:	16,293.42 €
Descuento:	0.00 €
Suma total sin IVA:	16,293.42 €
Total con 21 % de IVA:	19,715.04 €
Franquicia:	200.00 €
Suma total:	19,515.04 €