

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	BLANCO-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT INDUST. - EXPERT FURGÓN PREMIUM 1.5	FECHA 1ª MATRICULACION	05/11/2021
VIN		KILOMETROS	8.265
TIPO VEHICULO	FURGÓN	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
DATOS DEL SINIESTRO			

ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1
VALOR VENAL	17475
VERSION DEL SINIESTRO	PNDT
CULPA	---

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO IZQ
2	DELANTERA
3	DELANTERO DER

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 36,94 €
Precio Mano de Obra Pintura: 36,94 € €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	7.140,78
Total Piezas	=	7.140,78

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	171,78
Total M.O. Pintura (4,65 h)	=	171,78
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	108,99
Total Materiales Pintura (sin dto.)	=	108,99
Dto. en Mat. Pintura (10,00 %)	=	10,90
Total Materiales Pintura (cod dto.)	=	98,09
Total Pintura	=	269,87

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (6,75 h)	=	249,33
Total M.O.	=	249,33

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	7.659,98
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	7.659,98

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	17475 €
Valor aproximado de reparación	7659,98 €
Valor de restos	0 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
COMERCIAL FURGON L2
LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA
LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA

ACCESORIOS GUARDAOBJETOS TABLERO ABIERTO
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
GENERAL MOTOR TIPO DV
TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102)
ESPAÑA ESPAÑA
SUSPENSION PUENTE DL ACERO FILTRO
NEUMATICOS NEUMATICOS 16"

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO
LUCES FAROS HALOGENOS
LUCES FAROS ANTINEBLA
AUDIO/MULTIMEDIA C/SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA
AUTONOMO 3R
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN SALPICADERO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA
IZQUIERDA
GENERAL BASE MOTOR DV5R
GENERAL DIESEL DV5RUCD 75KW
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
GENERAL DISTANCIA ENTRE EJES 2925
SUSPENSION LEY 1

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	9808572680	Faro iz	1,00	468,13			468,13
6101R	9808572580	Faro dr	1,00	468,13			468,13
69090	1614346380	Paragolpes dl (zona inf)	1,00	657,10			657,10
6934L	98118420XT	Soporte faro iz paragolpes dl	1,00	73,72			73,72
6934R	98118421XT	Soporte faro dr paragolpes dl	1,00	73,72			73,72
69510	98117188XT	Rejilla paragolpes dl	1,00	96,00			96,00
69550	98121462XT	Rejilla central paragolpes dl	1,00	153,46			153,46
70010	9811892880	Capó dl	1,00	918,27			918,27
7101L	9808757880	Aleta dl iz	1,00	472,30			472,30
7101R	9808757980	Aleta dl dr	1,00	481,90			481,90
35210	98285991ZD	Airbag volante	1,00	577,28			577,28
57300	9808173080	Airbag tablero	1,00	608,27			608,27
37010	1680895080	Bomba d/a	1,00	719,25			719,25
120D0	1637855380	Catalizador-filtro partículas - Estándar	1,00	1.373,25			1.373,25

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
62E0JA	Ajustar faros	0,3	36,94	0	11,08
78ED1A	Sustituir Aleta dl iz / Sustituir Aleta dl dr	2,8	36,94	0	103,43
62E4HA	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,2	36,94	0	7,39
38E07S	Sustituir Líquido dirección	0,1	36,94	0	3,69
74ETXA	Sustituir Soporte faro iz paragolpes dl / Sustituir Soporte faro dr paragolpes dl	0,1	36,94	0	3,69
74EK8A	Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	0,6	36,94	0	22,16
17E7FA	Sustituir Catalizador-filtro partículas	0,95	36,94	0	35,09
40ECAA	Sustituir Bomba d/a	0,2	36,94	0	7,39
82E8WA	Sustituir Airbag tablero	0,7	36,94	0	25,86
79E0WA	Sustituir Capó dl	0,6	36,94	0	22,16
41E0IA	Sustituir Airbag volante	0,2	36,94	0	7,39

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar EIM Aleta DL DR - Sustitución		12,77	0,55	33,09
Pintar EIM Aleta DL IZ - Sustitución		12,77	0,55	33,09
Pintar EIM Capó - Sustitución		45,45	2,05	121,18
Pintar EIM Constante pintura		6,00	1,10	46,63
Pintar EIM Paragolpes DL - Sustitución		32,00	0,40	46,78

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas = 7.140,78

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h) = 171,78

Total Piezas = **7.140,78**

Total M.O. Pintura (4,65 h) = 171,78

Subtotal Materiales Pintura (€) = 108,99

Total Materiales Pintura (sin dto.) = 108,99

Dto. en Mat. Pintura (10,00 %) = 10,90

Total Materiales Pintura (cod dto.) = 98,09

Total Pintura = **269,87**

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (6,75 h) = 249,33

Total M.O. = **249,33**

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	7.659,98
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	7.659,98