

DATOS GENERALES

Nº siniestro: **Gabiente:**
Ref Int: **Fecha encargo:**
Motivo
Estado Resolución:

Nº siniestro:

Fecha Siniestro: 27/01/2025 **Telefono asegurado:** 902101160
Lugar: **Convenio:**
Forma ocurrencia:

DATOS DEL VEHICULO PERITADO (ASEGURADO)

DETALLE VALORACIÓN

Materiales: 3448,59 €	Subtotal: 3997,74 €
Mano de obra: 214,48 €	Total descuentos: 399,77 €
Pintura: 334,67 €	Total con descuentos: 3997,74 €
IVA: 755,57 €	Franquicia: 0,00 €
Total: 4353,54 €	

AVANCE 04/02/2025

Importe avance: 2800 € **Los daños corresponden a:** 1 siniestros
Compromiso: Si
Respuestas Seleccionadas:
Pendiente de desmontar
Observaciones:

AVANCE 12/02/2025

Importe avance: 2800 € **Los daños corresponden a:** 1 siniestros
Compromiso: Si
Respuestas Seleccionadas:
Pendiente de desmontar
Observaciones:

AVANCE 19/02/2025

Importe avance: 2800 € **Los daños corresponden a:** 1 siniestros
Compromiso: Si

AVANCE 26/02/2025

Importe avance: 2800 €

Los daños corresponden a: 1 siniestros

Compromiso: Si

Respuestas Seleccionadas:

Pendiente de desmontar

Observaciones:

AVANCE 02/03/2025

Importe avance: 4500 €

Los daños corresponden a: 1 siniestros

Compromiso: No

Respuestas Seleccionadas:

Posible pérdida total.

Observaciones:

AVANCE 02/03/2025

Importe avance: 4500 €

Los daños corresponden a: 1 siniestros

Compromiso: No

Respuestas Seleccionadas:

Posible pérdida total.

Observaciones:

HISTORIAL DE COMUNICACIONES

IMAGENES

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio(€)	Dpr.(%)	I/D(%)	Total(€)
7425L	1883680	Goma contorno puerta dl iz	1,00	89,49			89,49
7401L	2595358	Puerta dl iz	1,00	1482,11			1482,11
7410L	1863038	Freno puerta dl iz	1,00	118,51			118,51
7411L	5189479	Bisagra inf puerta dl iz	1,00	17,35			17,35
7412L	1856001	Bisagra sup puerta dl iz	1,00	70,78			70,78
742CL	2120582	Junta inf puerta dl iz	1,00	43,19			43,19
7503L	1846211	Guía dl luna puerta dl iz	1,00	31,89			31,89
7504L	1833626	Guía tr luna puerta dl iz	1,00	15,13			15,13
7505L	1854785	Cajetín ext luna puerta dl iz	1,00	31,71			31,71
7506L	1944941	Cajetín luna puerta dl iz	1,00	112,28			112,28
7508L	1883259	Cejilla int puerta dl iz	1,00	37,24			37,24
750HL	1864862	Soporte guía tr luna puerta iz	1,00	46,19			46,19
7524L	2009281	Conj elevallunas puerta dl iz	1,00	358,28			358,28
752UL	1858540	Tope puerta dl iz	1,00	9,03			9,03
7544L	1844481	Protector cerradura puerta iz	1,00	143,94			143,94
7545L	2070970	Cerradura puerta dl iz	1,00	114,24			114,24
7547L	1761359	Bombín puerta dl iz	1,00	102,14			102,14
7564L	1766613	Embelledor manilla ext dl iz	1,00	7,13			7,13
7565L	1767138	Manilla exterior puerta dl iz	1,00	22,28			22,28
7566L	1908243	Soporte manilla ext puerta iz	1,00	121,26			121,26
7590L	2400006	Cableado puerta dl iz	1,00	173,31			173,31
8610L	2260197	Moldura puerta dl iz	1,00	58,65			58,65
9830L	2540093	Guarnecido puerta dl iz	1,00	242,46			242,46

MANO DE OBRA

Precio/Hora: 38,30

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio(€)	Total(€)
322281EM	Desmontar y montar Piloto intermitente lateral dl iz	0,10	38,30	3,83
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
413161	Desmontar y montar Puerta dl dr	0,10	38,30	3,83
444146	Sustituir Bisagra inf puerta dl iz / Sustituir Bisagra sup puerta dl iz			
413131EM	Ajustar Puerta dl dr			
413751	Sustituir Goma contorno puerta dl iz	0,10	38,30	3,83

TC2	Puesta a disposición del vehículo			
444131	Sustituir Puerta dl iz	2,20	38,30	84,26
413161	Desmontar y montar Puerta dl iz			
444131	Desarmar/Despiezar Puerta dl iz			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
444146	Sustituir Bisagra inf puerta dl iz / Sustituir Bisagra sup puerta dl iz	0,50	38,30	19,15
413161	Desmontar y montar Puerta dl dr			
GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,20	38,30	7,66
GtT8880L	Reparar Cuadrar lateral iz carrocería	0,90	38,30	34,47
GtT9001L	Reparar Lateral iz carrocería	0,40	38,30	15,32
GtT62000	Verificar Diagnosis	0,90	38,30	34,47
TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,20	38,30	7,66
413751	Sustituir Goma contorno puerta dl iz			

PINTURA

Precio/Hora: 38,30

Descripción: den.+ pos.+ nivel + (%pintado)	Materiales	Tiempo (h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Lateral iz carrocería		1,00		33,00
Pintar Lateral iz carrocería		1,00		38,30
Pintar Bisagra sup puerta dl iz		1,00		7,00
Pintar Bisagra sup puerta dl iz		0,30		11,49
Pintar Bisagra inf puerta dl iz		1,00		7,00
Pintar Bisagra inf puerta dl iz		0,30		11,49
Pintar Puerta dl iz		1,00		53,00
Pintar Puerta dl iz		1,80		68,94
Pintar Aleta dl iz		1,00		47,00
Pintar Aleta dl iz		1,50		57,45

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	3448,59 €
Descuentos Piezas	=	0,00 €
TOTAL Piezas	=	3448,59 €

PINTURA

M.O.Pintura(4.90h)	=	187,67 €
Descuento M.O. Pintura	=	0,00 €
Total M.O. Pintura(4.90h)	=	187,67 €
Materiales Pintura(€)	=	147,00 €
Descuentos Materiales Pintura	=	0,00 €
Total Materiales Pintura	=	147,00 €
Descuentos Pintura	=	0,00 €
TOTAL Pintura	=	334,67 €

MANO DE OBRA

Total M.O.(5.60 h.)	=	214,48 €
Descuentos M.O	=	0,00 €
TOTAL M.O.	=	214,48 €

VARIOS

TOTAL VARIOS	=	0,00 €
---------------------	---	---------------

Descuentos parciales	=	0,00 €
Total bruto	=	3997,74 €

Descuento sobre total(10%)	=	399,77 €
Base imponible	=	3597,97 €
IVA (21,00%)	=	755,57 €
Franquicia	=	0,00 €
Total	=	4353,54 €