

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro:

Número de implicados: 1

Número de lesionados: 1

Causa/Circunstancias:

SALIDA DE VIA

Desc. daños materiales:

Desc. daños personales:

Nº contrarios no vehículos:

Interviene Autoridad: No

Tipo Autoridad:

Existe Denuncia:

No

Nº Denuncia:

Interviene Grúa/Asistencia: No

Versión del accidente:

CIRCULANDO POR CARRETERA V/A SE SALE DE LA CARRETERA. Y COLISIONA CON 2 SEÑALES DE TRAFICO.

DATOS DEL VEHÍCULO

Matricula:

Marca: Volkswagen

Modelo: Polo VI Tipo AW desde

Versión: Polo Comfortline

Color:

Motorización:

F. 1ª Matricula: 27/05/2021

Num Bastidor:

Kilometraje: 77,202.00

ITV: En vigor

Uso Vehículo:

Estado Gral. Carrocería:

Observaciones:

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0283	RECUBRIM.PARAGOLP.DL	5751574	0.00 €	214.62
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	RECUBRIM.PARAGOLP.DL		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0297	REVEST.I.PARAGOLP.DL	22015584	0.00 €	25.43
SUSTITUIR	0298	RECUBRIM.D.PARAG.DEL	22025584	0.00 €	25.43
SUSTITUIR	0299	REJ.PARAGOLP.DL.CEN.	2G0 853 677	0.00 €	66.9
SUSTITUIR	0312	GUIA AIR.D.PARAG.DL.	28025584	0.00 €	19.64
SUSTITUIR	0339	TRAVESAÑO PARAG.DL.	5751560	0.00 €	63
SUSTITUIR	0340	SOP.PARAGOLPES DL.	VG0251622	0.00 €	191.93
SUSTITUIR	0347	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	2G0 807 248	0.00 €	32.25
SUSTITUIR	0393	DEFLECTOR PARAG.DL.	26035584	0.00 €	79.63
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	5751514	0.00 €	43.13
SUSTITUIR	0412	RECUB.SUP.REJ.RADIA.	2G0 853 777 D	0.00 €	23.2
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	5751660	0.00 €	231.72
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0475	BISAGRA I.CAPO MOTOR	2G0 823 301 G	0.00 €	42.3
SUSTITUIR	0476	BISAGRA D.CAPO MOTOR	2G0 823 302 G	0.00 €	32.95
SUSTITUIR	0499	MANDO APERT.CAPO DL.	2G0 823 661 A	0.00 €	4.7
SUSTITUIR	0500	CABLE APER.CAPO DEL.	2G0 823 531	0.00 €	39.95
SUSTITUIR	0525	JTA.DL.CAPO MOTOR	5G0 823 707	0.00 €	29.25
SUSTITUIR	0527	RECUB.SUP.REJ.RADIA.	2G0 823 707 B	0.00 €	22.95
SUSTITUIR	0529	JUNTA DEL.I.CAPO MOT	2G0 823 709 A	0.00 €	14.85
SUSTITUIR	0530	JUNTA DEL.D.CAPO MOT	2G0 823 709 A	0.00 €	14.85
SUSTITUIR	0562	FARO D.	77702	0.00 €	16.34
SUSTITUIR	0628	MOTOR REGUL.FARO D.	7629961	0.00 €	159.76
SUSTITUIR	0638	PILOTO DIURNO DL.D.	VG0254315	0.00 €	114.5
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	5751658	0.00 €	148.95
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0842	CONCHA PASE RUE.DL.D	2G0 805 912 E	0.00 €	47.5
SUSTITUIR	0930	CORAZA FRONTAL	2G0 805 588	0.00 €	360
SUSTITUIR	0932	REFUERZO REJILLA	2G0 805 705 E	0.00 €	27.75
SUSTITUIR	0990	TIRANTE SOP.CERRAD.D	2G0 805 932 C	0.00 €	14.8
SUSTITUIR	1282	SOPORTE PORTAFAROS D	2G0 805 072 B	0.00 €	47.85

SUSTITUIR	1482	PUERTA DL.D.	2G4 831 052 P	0.00 €	666
PINTURA PIEZA NUEVA	1482	PUERTA DL.D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO MEDIO	2106	MARCO LATERAL D.		0.00 €	0.00 €
REPARACIÓN PARCIAL	2106	MARCO LATERAL D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2351	TECHO	2G6 817 111	0.00 €	1310
PINTURA PIEZA NUEVA	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	2583	RECUBRIM.PARAGOLP.TR		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO MEDIO	2583	RECUBRIM.PARAGOLP.TR		0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	2595	RECUBRIM.PARAGOLP.TR		0.00 €	0.00 €
REPARAR	3481	PANEL LAT.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	V3345584	0.00 €	269.35
SUSTITUIR	1436	DEPOSITO LIQUIDO	2Q0 955 453 G	0.00 €	71.09
PINTURA DAÑO MEDIO	3481	PANEL LAT.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4325	AIRBAG ACOMPAÑANTE	6F0 880 204 D	0.00 €	1302.91
SUSTITUIR	4331	TABLERO DE A BORDO	2G1 857 004 L	0.00 €	1340
SUSTITUIR	4608	AIRBAG LAT.D.	6F0 880 242 F	0.00 €	442.4
SUSTITUIR	4628	AIRBAG LAT.D.	2G4 880 742 H	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4661	CINTURON SEG.DL.I.	2G4 857 705 L	0.00 €	269
SUSTITUIR	4662	CINTURON SEG.DL.D.	2G4 857 706 L	0.00 €	269
SUSTITUIR	4957	REVESTIMIENTO TECHO	2G4 867 501 F	0.00 €	520
SUSTITUIR	7011	PUENTE	2Q0 199 315	0.00 €	548.06
SUSTITUIR	7048	BRAZO SUSPENS.DL.D.	2Q0 498 151	0.00 €	257.81
SUSTITUIR	7082	MANGUETA DL.D.	2Q0 407 256	0.00 €	378.16
SUSTITUIR	7088	AMORTIGUADOR DL.D.	358099070000	0.00 €	141.7
SUSTITUIR	7132	BUJE DL.D.C/RODAM.	6C0 407 621	0.00 €	327.6
SUSTITUIR	7202	LLANTA DL.D.	2G0 601 025 D	0.00 €	490
SUSTITUIR	7278	BIELETA D.ESTABILIZ.	2Q0 411 315 B	0.00 €	47.34
SUSTITUIR	7441	REGULADOR AIRBAG	2Q0 959 655	0.00 €	602.43
SUSTITUIR	7445	AIRBAG CONDUCTOR	2G0 880 201	0.00 €	962
SUSTITUIR	8780	INSONORIZANTE DL.	75301781	0.00 €	57
SUSTITUIR	9081	PUENTE TR.	2Q0 501 053	0.00 €	995.87
SUSTITUIR	9113	MANGUETA/BUJE I.	2Q0 501 117 C	0.00 €	205.04
SUSTITUIR	9114	MANGUETA/BUJE D.	2Q0 501 117 C	0.00 €	205.04
SUSTITUIR	9181	BUJE I.C/RODAMIENTO	WBE1032	0.00 €	127.89
SUSTITUIR	9551	LLANTA TR.I.	2G0 601 025 D	0.00 €	490
SUSTITUIR	9667	SENSOR RADAR DL.	2Q0 907 561 P	0.00 €	882.58

RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración:

Referencia:

Mano de obra		UT	PRECIO / H	
Chapa:		285.00	36.22 €	1,032.27 €
Mecánica:		165.00	36.22 €	597.60 €
Pintura:		120.00	36.22 €	434.64 €
Total:				2,064.51 €
Materiales				
Piezas:				15,174.64 €
Otros:				0.00 €
Pintura:				542.86 €
Total:				15,174.64 €
Total Valorado:				17,782.04 €
Descuento:				-1,244.74 €
Suma total sin IVA:				16,537.30 €
Total con 21 % de IVA:				20,010.13 €
Franquicia:				300.00 €
Suma total:				19,710.13 €