

Lugar:

Evento:

Forma ocurrencia: v/a saliendo del aparcamiento zona azul es colisiona por el v/c que circulaba rápido, NO LES, SI GRUA, SI AUTO, SI DAA, NO TEST,

DATOS DEL VEHICULO PERITADO (ASEGURADO)

Marca: BMW

Modelo: X2 (F39) 5P (16-23)

Taller: (IBERICAR PREMIUM)

Kilometros: 83642

Color: BLANCO

Cobertura:

Franquicia: 0

Daños: parachoques delantero, aleta delantero izq, llanta delantera izq + posibles daños mecanicos, (sale liquido radiador) NO ROTULADO. Culpa asegurado

DETALLE VALORACIÓN

Materiales: 7886,00 €

Subtotal: 10074,46 €

Mano de obra: 1689,96 €

Total descuentos: 0,00 €

Pintura: 498,50 €

Total con descuentos: 10074,46 €

IVA: 2115,64 €

Franquicia: 0,00 €

Total: 12190,10 €

AVANCE 27/02/2025

Importe avance: 12000 €

Los daños corresponden a: 1 siniestros

Compromiso: No

Respuestas Seleccionadas:

Pendiente de oferta por los restos (Posible Pérdida Total)

Observaciones: Sse realiza valoración aproximada sin desmontajes a reserva de posibles daños ocultos de 1500?. Quedamos pendientes estudio posible pérdida total.

HISTORIAL DE COMUNICACIONES

IMAGENES

Marca - Modelo: BMW - X2 (F39) 5P (16-23)

Kms: 83642

Compromiso: Si

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ROTECCION PEATONES ACTIVA

PIEZAS / RECAMBIOS

Nº Breve	Referencia	Descripción	Uds.	Precio(€)	Dpr.(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	63117489229	Faro iz	1,00	1795,51			1795,51
6151L	63177238787	Faro antiniebla iz	1,00	145,37			145,37
615HL	51117435123	Moldura faro antiniebla iz	1,00	23,01			23,01
615ML	51117444925	Soporte faro antiniebla iz	1,00	14,06			14,06
69050	51117499467	Paragolpes dl	1,00	618,05			618,05
69060	51117342439	Traviesa paragolpes dl	1,00	203,25			203,25
69070	51117429019	Absorbedor paragolpes dl	1,00	36,56			36,56
6907L	51117428933	Absorbedor iz paragolpes dl	1,00	72,30			72,30
690AL	51117406385	Sop iz traviesa paragolpes dl	1,00	54,32			54,32
690Z0	51118058977	Traviesa inf paragolpes dl	1,00	86,00			86,00
690ZL	51117374789	Sop iz traviesa inf parag dl	1,00	46,08			46,08
6915L	51117428995	Soporte iz paragolpes dl	1,00	10,07			10,07
6916L	51117428997	Soporte cent iz paragolpes dl	1,00	13,72			13,72
6925L	51117445091	Moldura iz paragolpes dl	1,00	47,48			47,48
69510	51117429002	Rejilla paragolpes dl	1,00	67,97			67,97
6951L	51117429015	Rejilla iz paragolpes dl	1,00	40,78			40,78
6953L	51117429017	Tapa iz rejilla paragolpes dl	1,00	13,15			13,15
695AL	51119881511	Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	1,00	37,40			37,40
695BL	51119879931	Embellecedor sup rejilla iz paragolpes dl	1,00	38,86			38,86
695MR	51117429014	Tapa rejilla dr paragolpes dl	1,00	13,15			13,15
6961L	51137424777	Rejilla dl iz	1,00	70,47			70,47
6961R	51137424778	Rejilla dl dr	1,00	70,47			70,47
7151L	51717427923	Protector pase rueda dl iz	1,00	80,51			80,51
8627L	51779491677	Moldura contorno aleta dl iz	1,00	91,62			91,62
7162L	51647342501	Refuerzo inf aloj faro iz	1,00	76,98			76,98
71750	51117301605	Traviesa inf frente	1,00	99,01			99,01
7176L	51117365269	Soporte iz traviesa inf frente	1,00	14,14			14,14
71810	51647434544	Traviesa sup frente	1,00	74,12			74,12
7181L	51647426633	Traviesa sup iz frente	1,00	85,98			85,98
71850	51647434549	Refuerzo frente	1,00	72,55			72,55
890XL	51117301585	Tirante punta larguero dl iz	1,00	29,83			29,83
939A0	51757343142	Protector mecánica delantera	1,00	104,25			104,25

09100	17517617597	Intercooler	1,00	385,66	385,66
14020	17118645782	Radiador motor	1,00	476,05	476,05
14022	17117634565	Radiador adicional motor	1,00	285,65	285,65
140T0	17119894814	Rejilla radiador adicional motor	1,00	22,96	22,96
14210	51647347596	Junta inf radiador	1,00	19,65	19,65
14300	51748493925	Canalizador radiador	1,00	293,15	293,15
143AL	51747325044	Soporte radiador iz	1,00	42,70	42,70
143CL	51747442383	Canalizador radiador iz	1,00	35,81	35,81
145F0	17428645860	Conj ventilador radiador	1,00	751,61	751,61
66100	64509271205	Condensador a/c completo	1,00	595,00	595,00
3001L	31126879843	Brazo suspensión dl iz	1,00	164,23	164,23
3027L	31216876645	Mangueta dl iz - CORRECCION DE INCLINACION P	1,00	292,91	292,91
302AL	31206874443	Conjunto buje-rodamiento dl iz	1,00	290,86	290,86
4303L	36122444852	Neumático dl iz - HANKOOK S1 EVO2 - Nueva	1,00	238,53	238,53
3621L	32106899815	Bieleta iz caja dirección	1,00	159,26	159,26

MANO DE OBRA

Precio/Hora: 63,00

Nº Operación	Descripción	Tiempo (h)	Precio(€)	Total(€)
6312641	Sustituir Faro iz	0,83	63,00	52,29
6310502	Ajustar faros LED			
6312502	Desmontar y montar Faro iz			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
GtT62000	Verificar Diagnosis	0,50	63,00	31,50
4100800	Desmontar y montar Bancada	2,67	63,00	168,21
3610800	Desmontar y montar Rueda dl iz			
3610800	Desmontar y montar Rueda dl dr			
3610800	Desmontar y montar Rueda tr iz			
3610800	Desmontar y montar Rueda tr dr			
4133710	Sustituir Traviesa sup frente	0,50	63,00	31,50
1371500	Desmontar y montar Filtro aire completo			
1371531	Desmontar y montar Tubo entrada filtro aire			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
4133980	Sustituir Traviesa sup iz frente	0,83	63,00	52,29
5171841	Desmontar y montar Refuerzo unión torretas dl			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
4133982EM	Sustituir Refuerzo inf aloj faro iz	0,25	63,00	15,75
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
5111560EM	Sustituir Traviesa inf frente	0,17	63,00	10,71
6171561	Desmontar y montar Depósito lavalunas			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
5111657	Sustituir Paragolpes dl	1,58	63,00	99,54
5111592	Desarmar/Despiezar Paragolpes dl			
6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl			
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
5111684	Sustituir Rejilla iz paragolpes dl	0,08	63,00	5,04

5111760	Sustituir Sop iz travesia paragolpes dl	0,33	63,00	20,79
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
5111780	Sustituir Sop iz travesia inf parag dl / Sustituir Soporte iz travesia inf frente / Sustituir Tirante punta larguero dl iz	0,25	63,00	15,75
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
EM6917L	Sustituir Soporte iz paragolpes dl / Sustituir Soporte cent iz paragolpes dl	0,17	63,00	10,71
EM71760	Sustituir Refuerzo frente	0,17	63,00	10,71
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
GtT7101L	Reparar Aleta dl iz	0,50	63,00	31,50
GtT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	1,50	63,00	94,50
GtT8901L	Reparar Larguero iz corte salpicadero	2,50	63,00	157,50
GtT8901R	Reparar Larguero dr corte salpicadero	1,50	63,00	94,50
1711501	Sustituir Radiador motor	4,17	63,00	262,71
TC2	Puesta a disposición del vehículo			
1711515	Sustituir Rejilla radiador adicional motor / Sustituir Radiador adicional motor / Sustituir Soporte radiador iz	0,33	63,00	42,21
5171540	Sustituir, Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz			
1751550	Sustituir Intercooler	1,33	63,00	83,79
3112552	Sustituir Brazo suspensión dl iz	0,17	63,00	10,71
3112585	Desmontar y montar Sblock tr brazo susp dl iz			
3121503	Sustituir Mangueta dl iz	0,83	63,00	52,29
3121578	Desmontar y montar Conjunto buje-rodamiento dl iz			
EM4851L	Desmontar y montar Disco freno dl iz			
3200595	Verificar Geometría ejes dl y tr	0,83	63,00	52,29
3200601	Verificar Convergencia ruedas dl			
3200601	Verificar Convergencia ruedas dl	0,25	63,00	15,75
3200595	Verificar Geometría ejes dl y tr			
3221734	Sustituir Bieleta iz caja dirección	0,92	63,00	57,96
3112548	Desmontar y montar Brazo suspensión dl iz			
3612500	Sustituir Neumático dl iz	0,33	63,00	20,79
3610507	Equilibrar rueda dl iz			
6453550	Sustituir Condensador a/c completo	0,17	63,00	10,71
5111560	Sustituir, Desmontar y montar Travesia inf paragolpes dl			
6620610	Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl	0,17	63,00	10,71
5111657	Sustituir Paragolpes dl			
EM143CL	Sustituir Canalizador radiador iz	0,08	63,00	5,04
GtT4311L	Verificar Llanta rueda dl iz	0,00	0,00	120,00
GtT43550	Ajustar Convergencia ruedas dl	0,50	63,00	31,50
TC2	Puesta a disposición del vehículo	0,17	63,00	10,71
6312641	Sustituir Faro iz			

PINTURA

Precio/Hora: 63,00

Descripción: den.+ pos.+ nivel + (%pintado)	Materiales	Tiempo (h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar Tirante punta larguero dl iz		1,00		15,00
Pintar Tirante punta larguero dl iz		0,50		31,50
Pintar Larguero dr corte salpicadero		1,00		15,00
Pintar Larguero dr corte salpicadero		0,50		31,50

Pintar Larguero iz corte salpicadero	1,00	15,00
Pintar Larguero iz corte salpicadero	0,50	31,50
Pintar Refuerzo frente	1,00	15,00
Pintar Refuerzo frente	0,50	31,50
Pintar Soporte iz travesía inf frente	1,00	15,00
Pintar Soporte iz travesía inf frente	0,50	31,50
Pintar Refuerzo inf aloj faro iz	1,00	15,00
Pintar Refuerzo inf aloj faro iz	0,50	31,50
Pintar Aleta dl iz	1,00	25,00
Pintar Aleta dl iz	1,00	63,00
Pintar Paragolpes dl	1,00	45,00
Pintar Paragolpes dl	1,50	94,50

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8301,05 €
Descuentos Piezas	=	415,05 €
TOTAL Piezas	=	7886,00 €

PINTURA

M.O.Pintura(5.50h)	=	346,50 €
Descuento M.O. Pintura	=	0,00 €
Total M.O. Pintura(5.50h)	=	346,50 €
Materiales Pintura(€)	=	160,00 €
Descuentos Materiales Pintura	=	0,00 €
Total Materiales Pintura	=	152,00 €
Descuentos Pintura	=	0,00 €
TOTAL Pintura	=	498,50 €

MANO DE OBRA

Total M.O.(24.92 h.)	=	1689,96 €
Descuentos M.O	=	0,00 €
TOTAL M.O.	=	1689,96 €

VARIOS

TOTAL VARIOS	=	0,00 €
---------------------	---	---------------

Descuentos parciales	=	0,00 €
Total bruto	=	10074,46 €
Descuento sobre total(0%)	=	0,00 €
Base imponible	=	10074,46 €
IVA (21,00%)	=	2115,64 €
Franquicia	=	0,00 €
Total	=	12190,10 €