

Marca - Modelo

SUZUKI BURGMAN 400 ABS

Atributos de la Valoración

Estado Cerrada
Observaciones SIN COMPROMISO

Atributos vehículo

Kilómetros 6.592

Equipamiento

Piezas

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Soporte	1,00	261,02			261,02
Tapa inferior central	1,00	63,70			63,70
Suelo	1,00	90,34			90,34
Rodamiento cigueñal	2,00	43,23			86,46
Carter	1,00	254,37			254,37
Tapa apoyapie 2	1,00	80,00			80,00
Tapa lateral	1,00	243,05			243,05
Tapa pantalla dl	1,00	189,64			189,64
Tapa lateral tr dr	1,00	80,00			80,00
Caballete	1,00	159,14			159,14
Colín iz	1,00	179,24			179,24
Retrovisor iz	1,00	67,20			67,20
Jgo juntas	1,00	91,33			91,33
Contrapeso manillar	2,00	37,43			74,86
Tapa lat central dr	1,00	72,00			72,00
Tapa embrague	1,00	102,15			102,15
Tapa lateral	1,00	210,68			210,68
Tapa lat iz	1,00	103,67			103,67
Tapa lateral tr iz	1,00	50,37			50,37
Soporte central	1,00	140,95			140,95
Emblema	1,00	77,04			77,04
Cobertura	1,00	46,25			46,25
Retrovisor dr	1,00	67,20			67,20
Tapa apoyapie 1	1,00	82,45			82,45
Tubo escape	1,00	1.915,83			1.915,83

Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Desmontar y montar Piezas afectadas	15,00 h	39,16			587,40
Sustituir Tubo escape	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Caballete	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Soporte central	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Soporte	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lateral	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lateral	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lateral tr dr	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lateral tr iz	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Rodamiento cigueñal	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa apoyapie 1	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Colín iz	0,00 h	39,16			0,00

Marca - Modelo

SUZUKI BURGMAN 400 ABS

Mano de obra

Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
Sustituir Tapa apoyapie 2	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lat central dr	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa inferior central	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Contrapeso manillar	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Suelo	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Cobertura	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Jgo juntas	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Emblema	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Retrovisor iz	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Retrovisor dr	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa pantalla dl	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa lat iz	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Carter	0,00 h	39,16			0,00
Sustituir Tapa embrague	0,00 h	39,16			0,00

Resumen

Piezas	Mano de obra	Pintura
Total I/D Piezas 0,00 €	Total I/D MO 0,00 €	Total I/D MO Pintura 0,00 €
Subtotal 4.788,94 €	Subtotal Importe MO 0,00 €	Subtotal Importe MO 0,00 €
Pequeño Material (0,00%) 0,00 €	Subtotal Horas MO 587,40 €	Subtotal Horas MO 0,00 €
Material anticorrosivo 0,00 €	Total sin descuentos (15,00 h) 587,40 €	Subtotal M.O. (0,00 h) 0,00 €
Material pintado de bajos 0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%) 0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%) 0,00 €
Coste envío recambios 0,00 €	Total 587,40 €	Total mano de obra 0,00 €
Total sin descuentos 4.788,94 €		Total I/D Material Pintura 0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%) 0,00 €		Subtotal material 0,00 €
Total 4.788,94 €		Dto. sobre material (0,00%) 0,00 €
		Total del material 0,00 €
		Total sin descuentos 0,00 €
		Descuento sobre total Pintura (0,00%) 0,00 €
		Total 0,00 €

Sistema de pintura: Manual

Total			
Fijo franquicia 600,00 €	Total piezas 4.788,94 €	Dto. sobre el total (0,00%) 0,00 €	
Porcentaje franquicia 0,00%	Total mano de obra 587,40 €	Total Tasas reciclado residuos 0,00 €	
Val. max. franquicia 0,00 €	Total pintura 0,00 €	Base del impuesto 5.376,34 €	
Val. min. franquicia 0,00 €	SubTotal 5.376,34 €	IVA (21%) 1.129,03 €	
Total Franquicia 600,00 €	Total Varios 0,00 €	Total sin franquicia 6.505,37 €	
		Total 5.905,37 €	

NOTAS

Manual

No Actualizada

Sin Precio

Documentado

Pieza repintada

± Aproximada | Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por