

| | General | Chapa | Pintura | Mecánica |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Precio/Hora | 48,10 €/h | 48,10 €/h | 48,10 €/h | 48,10 €/h |

VEHÍCULO: NISSAN PULSAR 14 5P (C13M) ACENTA 12 DIG-T

KILÓMETROS: 60.125

PINTURA: ROJO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

FECHA APERTURA: 20/02/2025

CONCEPTO (DP/RC): DP

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

| | Precio(€) |
|----------------------|-----------|
| AIRBAG CONDUCTOR | 590,11 |
| ALETA DL.D. | 349,00 |
| ALETA DL.I. | 349,00 |
| CAPO MOTOR | 939,00 |
| CARCASA RETROVISOR I | 121,52 |
| CINTA MARC.PUER.DL.I | 51,99 |
| CINTURON SEG.DL.D. | 229,27 |
| CINTURON SEG.DL.I. | 281,00 |
| CONCHA PASE RUE.DL.I | 80,77 |
| CONDENSADOR AIRE AC. | 276,89 |
| EMBLEMA FABRIC.DL. | 79,36 |
| FARO D.CPL. | 309,00 |
| GOMA D.PARABRISAS | 33,58 |
| GOMA I.PARABRISAS | 33,58 |
| INTERCOOLER | 611,59 |
| JGO.REP.PARABRISAS | 64,58 |
| JTA.SUP.LUNA PARABR. | 33,58 |
| LUNA PUERTA DL.D. | 137,97 |
| LUNA PUERTA DL.I. | 149,50 |
| MOLDURA EXT.DEL.D. | 37,98 |
| MOLDURA EXT.DEL.I. | 37,98 |
| PANEL PUERTA DL.I. | 515,76 |
| PARABRISAS | 336,80 |
| PARAGOLPES DL. | 409,00 |
| REJILLA RADIADOR | 243,99 |
| RETROVISOR I. | 285,40 |
| REVESTIMIENTO TECHO | 640,45 |
| TABLERO DE A BORDO | 1467,96 |
| TECHO | 608,22 |
| TRAVESCQO TECHO 1 | 81,46 |
| TRAVIESA DL.TECHO | 138,14 |

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

| | | |
|------------------------|------|-------|
| ALETA DL.D.: SUSTITUIR | 0,80 | 38,48 |
|------------------------|------|-------|

Reparaciones

| | | |
|------------------------------------------|------|--------|
| ALETA DL.I.: SUSTITUIR | 1,30 | 62,53 |
| ASIENTO DEL.DER.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| ASIENTO DEL.IZQ.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| BANQUETA ASIENTO TR.CPL.: DES-MONTAR | 0,10 | 4,81 |
| CAPO MOTOR: SUSTITUIR | 0,70 | 33,67 |
| CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| CIRCUITO AIRE ACOND.: VACIAR-LLENAR | 0,60 | 28,86 |
| CONDENSADOR: DES-MONTAR | 0,30 | 14,43 |
| FAROS: REGULAR | 0,20 | 9,62 |
| INTERCOOLER: DES-MONTAR | 0,40 | 19,24 |
| LAMELUNAS EXT.PUERTA DL.D.:DES-MONTAR | 0,40 | 19,24 |
| LUNA PARABRISAS: DES-MONTAR | 2,30 | 110,63 |
| LUNA PUERTA DEL.D.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| PANEL LAT.TR.I. REPARAR | 2,50 | 120,25 |
| PANEL PUERTA DL.I.: SUSTITUIR | 5,30 | 254,93 |
| PARAGOLPES DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR | 0,20 | 9,62 |
| PORTON: DES-MONTAR | 0,70 | 33,67 |
| PUERTA DL.D. REPARAR | 1,00 | 48,10 |
| PUERTA TR.I. REPARAR | 2,00 | 96,20 |
| REFUERZO CENT.TECHO: SUSTITUIR | 0,40 | 19,24 |
| REJILLA RADIADOR (DESMONTADA): SUSTITUIR | 0,10 | 4,81 |
| RESPALDO ASIENTO TR.D.:DES-MONTAR | 0,10 | 4,81 |
| RESPALDO ASIENTO TR.I.:DES-MONTAR | 0,10 | 4,81 |
| REVEST.PUERTA DEL.DER.: DES-MONTAR | 0,20 | 9,62 |
| TABLERO INSTRUMENTOS CPL.: DES-MONTAR | 3,00 | 144,30 |
| TABLERO INSTRUMENTOS(DESMONT): SUSTITUIR | 0,40 | 19,24 |
| TECHO: SUSTITUIR | 6,10 | 293,41 |
| TIEMPO PREPARACION UNICO | 0,50 | 24,05 |
| TRAVESCQO DL.TECHO:SUSTITUIR | 0,60 | 28,86 |

Pinturas

| | Daño | %Pint. | Tiempo(h) | Total(€) |
|-----------------------------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| ALETA DL.D. P. SUSTITUCION | | 100 | | |
| ALETA DL.I. P. SUSTITUCION | | 100 | | |
| CAPO MOTOR P. SUSTITUCION | | 100 | | |
| PANEL LAT.TR.I. P. REPARACION | | 100 | | |
| PANEL PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION | | 100 | | |
| PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION | | 100 | | |
| PUERTA DL.D. P. REPARACION | | 100 | | |
| PUERTA TR.I. P. REPARACION | | 100 | | |
| TECHO P. SUSTITUCION | | 100 | | |

RESUMEN

| | Tiempo(h) | Total(€) |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|
| PIEZAS SUSTITUIDAS | | 9524,43 |
| MANO OBRA REPARACIONES | 31,30 | 1505,53 |
| MANO DE OBRA PINTURA | 12,90 | 620,49 |
| MATERIAL PINTURA | | 648,32 |
| TOTAL PERITACIÓN | | 12298,77 |
| BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN) | | 12298,77 |