

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	24/02/2025
Marca	TOYOTA	Km. vehículo	1 Km.
Modelo	Corolla / 2019 / 5P / berlina con portón 1.8 125H ACTIVE TECH E-CVT	Color Vehículo	ROJO
Versión	Turismo/derivado	FªMatriculación	22/02/2023
VIN		Importe Daños Ext.	21733,85 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:

parte frontal, + posibles daños mecánicos (salta airbag) "Si rotulado" no sabe si afecta.,

INFORME PREVIO					
Fª Gestión	20/02/2025	Estado vehículo	Fecha de Peritación Posterior	Val. aprox. rep. BI	1
Fª Prox. Gestión	27/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	27/02/2025	Núm Siniestros	1
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.				
				Siniestro total	No

INFORME PREVIO					
Fª Gestión	23/02/2025	Estado vehículo	Fecha de Peritación Posterior	Val. aprox. rep. BI	1
Fª Prox. Gestión	26/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	26/02/2025	Núm Siniestros	1
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.				
				Siniestro total	No

INFORME PREVIO					
Fª Gestión	24/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía	Val. aprox. rep. BI	21733,85
Fª Prox. Gestión	24/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	24/02/2025	Núm Siniestros	1
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.				
				Siniestro total	Posible

A fecha 20/02/2025 personados en el taller en gestión en la localidad de Paterna, constatamos que el vehículo se encuentra ausente.

Quedamos pendientes de que el cliente deposite el vehículo.

A fecha 21/02/2025 seguimos pendientes de que lo depositen.

A fecha 24/02/2025 personados en segunda visita pericial, procedemos a verificar los daños que se reclaman en el encargo pericial.

Constatamos que el vehículo presenta fuertes daños con deformación y rotura por impacto en la parte delantera de la carrocería, afectando a la mecánica delantera y causando daños en el interior del vehículo.

A causa de los daños, no es posible verificar los kilómetros del vehículo.

Quedamos a la espera de instrucciones de la compañía, por superar límite de reparación.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

TOYOTA - COROLLA HYBRID (E) 5P (19-)**Kms: 1**

COMERCIAL ACTIVE TECH - AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - BERLINA 5 PUERTAS - RETROVISORES EXT ELECTRICO/TERMICO - LUCES SISTEMA LUCES LARGAS INTELIGENTES - CRISTALES SENSOR LLUVIA - RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - GENERALES MANILLAS COLOR (PINTADAS) - LUCES FAROS MULTIREFLECTORES - LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES - INSTRUMENTACION PUERTAS ELEV ELEC DL SECUENCIALES - INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 7" - CLIMATIZACION CLIMATIZADOR - INSTRUMENTACION PUERTAS LLAVE INTELIGENTE - SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - ASIENTOS DELANTEROS CON REGULACION ELECTRICA 6 VIAS - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO - SEGURIDAD AIRBAG CORTINA - SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - INYECCION MULTIPUNTO 1798CC 100KW (136) HYBRID - ESPAÑA ESPAÑA -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
8115002560	Faro iz	1	1159.04
8111002560	Faro dr	1	1159.04
8990712050	Ud control regulación faro iz	1	710.59
8990812050	Ud control regulación faro dr	1	710.59
8122102190	Faro antiniebla iz	1	78.66
8122102190	Faro antiniebla dr	1	78.66
52119F2907	Paragolpes dl	1	263.29
5213102290	Traviesa paragolpes dl	1	152.16
5261802180	Absorbedor paragolpes dl	1	81.25
5701402190	Sop iz traviesa paragolpes dl	1	202.29
5701302190	Sop dr traviesa paragolpes dl	1	162.31
5213302110	Sop iz traviesa inf parag dl	1	43.88
5213302110	Sop dr traviesa inf parag dl	1	43.88
5211602470	Soporte iz paragolpes dl	1	37.08
5211502330	Soporte dr paragolpes dl	1	37.08
5261102520	Absorbedor sup paragolpes dl	1	47.89
8148202A01	Caja faro antiniebla dl iz	1	26.73
8148102A00	Caja faro antiniebla dl dr	1	76.59
5310202370	Rejilla paragolpes dl	1	178.18
5271202050	Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	1	220.70
5271102220	Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	1	132.36
5311402530	Rejilla dl	1	69.36
9097502136	Emblema dl	1	490.74
5311102C81	Soporte emblema dl	1	171.70
165630T040	Canalizador iz paragolpes dl	1	14.85
165620T040	Canalizador dr paragolpes dl	1	14.85
5330102380	Capó dl	1	669.44
5342002540	Bisagra iz capó dl	1	48.70
5341002540	Bisagra dr capó dl	1	48.70
5344002280	Varilla sujeción capó dl	1	38.84
5351002790	Cerradura capó dl	1	55.78
53601F4020C0	Mando apertura capó dl	1	59.39
5363012690	Cable apertura capó dl	1	41.76
5380202270	Aleta dl iz	1	239.63
5380102210	Aleta dl dr	1	239.63
5387602630	Protector pase rueda dl iz	1	168.17
5387502710	Protector pase rueda dl dr	1	168.17
5385202200	Protector dl pase rueda dl iz	1	47.99
5385102220	Protector dl pase rueda dl dr	1	47.99
5610102071	Luna parabrisas	1	529.01
PZ49I00C1231	Jgo pegado luna parabrisas	1	50.76
5328902071	Recubrimiento frente	1	192.63
5302802060	Traviesa inf frente	1	190.89
5320502320	Traviesa sup frente	1	129.28
5321402200	Traviesa sup iz frente	1	32.03
5321302210	Traviesa sup dr frente	1	32.03
5320802260	Refuerzo frente	1	62.26
5320302900	Refuerzo iz frente	1	211.55
5320202902	Refuerzo dr frente	1	211.55
164000T431	Radiador motor	1	484.72
165950T150	Canalizador iz radiador	1	40.71

165930T140	Canalizador dr radiador	1	40.21
165920T110	Canalizador inf radiador	1	72.69
165940T090	Canalizador sup radiador	1	33.85
163610T180	Aspas ventilador iz radiador	1	138.33
163610T190	Aspas ventilador dr radiador	1	177.81
163630T190	Motor ventilador iz radiador	1	399.23
163630T200	Motor ventilador dr radiador	1	325.19
167110T170	Envolvente radiador	1	182.55
5301912020	Regulador caudal aire radiador	1	283.68
9098702012	Relé ventilador radiador	1	72.60
88460F4040	Condensador a/c completo	1	407.61
6218002190	Airbag iz techo	1	937.05
6217002180	Airbag dr techo	1	937.05
6331002M10C1	Guarnecido techo	1	1328.95
7432002E60C0	Parasol dl iz	1	70.28
7431002L70C0	Parasol dl dr	1	79.71
5540002140C0	Tablero instrumentos	1	1000.00
5560602270	Tapa inf iz tablero	1	66.78
5530002030C0	Tapa sup tablero	1	243.74
5543202800C0	Embellecedor inf iz tablero instrumentos	1	120.47
4513002831C0	Airbag volante	1	749.97
8917002T10	Ud control airbag	1	1066.40
7396002380	Airbag tablero	1	799.95
7390002210C0	Airbag inf tablero	1	1151.90
7322002631C0	Cinturón dl iz	1	286.13
7321002691C0	Cinturón dl dr	1	286.13
7323002C20C0	Anclaje cinturón dl iz	1	67.32
7323002B80C0	Anclaje cinturón dl dr	1	67.32
7335002250C0	Cinturón tr cent	1	180.49
7337002230C1	Cinturón tr iz	1	287.96
7336002680C1	Cinturón tr dr	1	287.96
7348002620C1	Anclaje cinturón tr iz	1	79.26
7338002110C0	Anclaje cinturón tr dr	1	64.80
	Descuento piezas		-2269.82
	TOTAL		20428.41

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 45.02€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
160421	Sustituir Relé ventilador radiador	0.2	9.00
893011	Sustituir Ud control airbag	0.2	9.00
893401D	Sustituir Airbag iz techo / Sustituir Airbag dr techo	0.5	22.51
520011	Sustituir Paragolpes dl	1.1	49.52
530051	Sustituir Capó dl	0.2	9.00
530101	Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl	0.6	27.01
530121	Sustituir Cable apertura capó dl	0.6	27.01
554011EM	Sustituir Luna parabrisas	0.4	18.01
751011	Sustituir Rejilla dl / Sustituir Soporte emblema dl	0.1	4.50
751021	Sustituir Rejilla paragolpes dl	0.1	4.50
810121	Sustituir Faro dr	0.1	4.50
810121	Sustituir Faro iz	0.1	4.50
EM690AL	Sustituir Sop iz traviesa paragolpes dl	0.1	4.50
EM690AR	Sustituir Sop dr traviesa paragolpes dl	0.1	4.50
EM690ZL	Sustituir Sop iz traviesa inf parag dl	0.1	4.50
EM690ZR	Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl	0.1	4.50
EM6915L	Sustituir Soporte iz paragolpes dl	0.1	4.50
EM6915R	Sustituir Soporte dr paragolpes dl	0.1	4.50
EM7155L	Sustituir Protector dl pase rueda dl iz	0.1	4.50
EM7155R	Sustituir Protector dl pase rueda dl dr	0.1	4.50
EM71750	Sustituir Traviesa inf frente	3.5	157.57
EM7185L	Sustituir Refuerzo iz frente	0.5	22.51
EM7185R	Sustituir Refuerzo dr frente	0.5	22.51
160401	Sustituir Aspas ventilador iz radiador / Sustituir Aspas ventilador dr radiador / Sustituir Motor ventilador iz radiador / Sustituir Motor ventilador dr radiador / Sustituir Envolvente radiador	0.2	9.00
EM14552	Sustituir Regulador caudal aire radiador	0.2	9.00
550351	Sustituir Tablero instrumentos	1.8	81.04
711501AEM	Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0.4	18.01
711511DEM	Sustituir Cinturón tr iz / Sustituir Cinturón tr dr	0.4	18.01
711511REM	Sustituir Cinturón tr cent	0.8	36.02
EM9710L	Sustituir Anclaje cinturón dl iz	0.2	9.00
EM9710R	Sustituir Anclaje cinturón dl dr	0.2	9.00
EM9735L	Sustituir Anclaje cinturón tr iz	0.1	4.50
EM9735R	Sustituir Anclaje cinturón tr dr	0.5	22.51
	Descuento mano obra		-64.37
	TOTAL (14.3 h)		579.37

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Capó dl Sustitución				
Aleta dl iz Sustitución				
Aleta dl dr Sustitución				
Traviesa sup frente Sustitución				
Traviesa sup iz frente Sustitución				
Traviesa sup dr frente Sustitución				
Refuerzo frente Sustitución				
Refuerzo iz frente Sustitución				
Refuerzo dr frente Sustitución				
Traviesa inf frente Sustitución				
Paragolpes dl Sustitución pieza no imprimada Color Carroceria Completo				
	M0 pintura	7.7	45.02	346.65
	Materiales pintura			460.10
	Descuento pintura			-80.68
	TOTAL (7.7 h)			726.07

BASE IMPONIBLE = 21733.85€
IVA (21%) = 4564.11€
TOTAL PAGAR = 26297.96€

VALORACIÓN REALIZADA CON GT WEB (24/02/2025 19:24)