

<b>Marca</b>	PEUGEOT INDUST.	<b>Km. vehículo</b>	132821 Km.
<b>Modelo</b>	Partner Tepee Access BI uehdi 1.6 Hdi 7 3kw (100)	<b>Color Vehículo</b>	AZUL
<b>Versión</b>	Furgón/Furgoneta	<b>FªMatriculación</b>	02/10/2018
		<b>Importe Daños Ext.</b>	239,34 €
<b>Combustible</b>	Diesel	<b>Importe Daños Int.</b>	90,00 €

<b>Tiene segundo juego de llaves: NO</b>	<b>Tiene los libros de usuario: NO</b>
<b>Tiene documentación (Permiso de circulación y ficha técnica): SI</b>	<b>Tiene rueda repuesto: SI</b>

Personado en el taller indicado, comprobamos que el vehículo de referencia se encuentra en las instalaciones, procediendo a realizar reconocimiento del mismo.

A continuación realizamos una inspección de los daños exteriores presentes en el vehículo pudiendo observar diversos daños de estacionamiento y pequeños siniestros de circulación en carrocería exterior.

Inspeccionamos el interior del vehículo, el cual se encuentra en buen estado de conservación, con suciedad de uso. Accedemos a la zona de carga observando desperfectos en carrocería interior y guarnecidos por falta de cuidado en su uso y mala estiba de la carga.

En último lugar indicar que los neumáticos tienen una profundidad adecuada no habiendo llegado todavía al testigo de desgaste.

### Atributos de la Valoración

Estado Abierta

### Atributos vehículo

Kilómetros 132.821

Fecha de matriculación 03/10/2018

### Equipamiento

#### Manual

COMERCIAL FURGON LARGO C/PUERTA LAT DR - L2H1

VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS

#### VIN Decoder

ANTIPOLUCION NORMA EU6

MANUAL 5 VELOCIDADES - BE4\_



TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY

#### Automático





ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1	 74001A	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,80 h	37,35			29,88
I	71017A	Desmontar y montar Protector pase rueda dl iz					
I	71017A	Desmontar y montar Protector pase rueda dl dr					
T1	 74004A	Desmontar y montar Paragolpes tr	0,50 h	37,35			18,68
I	71018A	Desmontar y montar Protector pase rueda tr iz					
I	71018A	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr					






### Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	PLASTICO						
	GtP8105R	Paragolpes tr (zona dr) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP8105L	Paragolpes tr (zona iz) Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=0) Texturado Completo					

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	48,56 €	Subtotal Horas MO	76,57 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,30 h)	48,56 €	Subtotal M.O. (2,05 h)	76,57 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	48,56 €	Total mano de obra	76,57 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	126,90 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	12,69 €
Total	0,00 €			Total del material	114,21 €
				Total sin descuentos	203,47 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	190,78 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	48,56 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	190,78 €	Base del impuesto	239,34 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	239,34 €	IVA (21%)	50,26 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	289,60 €
				Total	<b>289,60 €</b>

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada  
 ± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

### Atributos de la Valoración

Estado **Abierta**

### Atributos vehículo

Kilómetros **132.821**

### Equipamiento

#### VIN Decoder

ANTIPOLUCION NORMA EU6  
TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY

MANUAL 5 VELOCIDADES - BE4\_

#### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

### Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2 GtT070	Reparar Reacondicionamiento zona de carga	0,00 h	0,00			200,00

### Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	200,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (0,00 h)	200,00 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	200,00 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>					
Total Varios	0,00 €				
				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	

### Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (55,00%)	110,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	200,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	90,00 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	200,00 €	IVA (21%)	18,90 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	108,90 €
				<b>Total</b>	<b>108,90 €</b>

### NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por

**La compañía solicita peritar estas posibles averías:**

- Desgaste de elementos del sistema de frenada delanteros
- Tacos elasticos rotos en los soportes de motor.
- Fuga de aceite por el intercooles.

**HISTÓRICO DE GESTIONES PERICIALES**

INFORME PREVIO 28/01/2025 Vehículo peritado

INFORME FINAL 11/02/2025 Vehículo peritado La valoración NO está acordada con el taller

**RECLAMACIÓN DEL CLIENTE SEGUN ORDEN DE REPARACIÓN**

Solicitada orden de reparación del vehículo al taller no se dispone de la misma.

**INFORME TECNICO PERICIAL**

En el momento de nuestra visita el vehículo se encuentra sin desmontar.

Una vez identificado el vehículo pasamos a verificar las averías que se reclaman

### **1. DESGASTE DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FRENADA DELANTEROS**

El material de fricción de las pastillas de freno, está tan desgastado que la pletina está rozando contra el disco de freno con motivo de su desgaste.

Esto provoca un fuerte ruido al pisar el freno.

### **CONCLUSIONES DESGASTE DE ELEMENTOS DEL SISTEMA DE FRENADA DELANTEROS**

**Es preciso sustituir pastillas y discos de freno.**

### **2. TACOS ELESTICOS ROTOS EN LOS SOPORTES DE MOTOR.**

Los tacos de goma (silentblocks) de dos de los soportes de motor están rotos por desgaste.

El taller nos informa que la transmisión delantera derecha manifestaba ruidos en circulación, en nuestra inspección en ,os bajos del vehículo no hemos visto golpes en la transmisión ni holguras excesivas no descartando que en circulación pueda manifestar anomalías por su deterioro

### **CONCLUSIONES TACOS ELESTICOS ROTOS EN LOS SOPORTES DE MOTOR.**

**Los soportes de motor tienen que ser sustituidos.**

### **3. FUGA DE ACEITE POR EL INTERCOOLES.**

Hay un rezumado de aceite procedente de la unión entre el panal y el colector de salida del Intercooler por el deterioro del sellado de la junta entre colector y panal. La presencia de aceite en el interior de las tuberías de admisión del motor e intercooler son indicios de un mal estado del turbocompresor, que por el uso pierde estanqueidad fugando aceite de la lubricación de su eje hacia la admisión. Además que este exceso de aceite en admisión que es quemado en la combustión del motor, genera combustiones mas sucias incrementando la formación de carbonillas que favorecen la saturación interna del fap.

### **CONCLUSIONES FUGA DE ACEITE POR EL INTERCOOLES.**

Vemos rezumes en el intercooler debido a su deterioro se recomienda realizar una revisión exhaustiva del turbocompresor, mangueras y conexiones. En caso de daño en el turbo o el FAP, será necesario reemplazar los componentes afectados.

## Atributos de la Valoración

Estado Abierta

## Atributos vehículo

Kilómetros 132.820

## Equipamiento

### VIN Decoder

ANTIPOLUCION NORMA EU6  
TURBO-DIESEL 1560CC 73KW (100) - DV6FD BHY

MANUAL 5 VELOCIDADES - BE4\_

### Interfaz

NEUMATICOS 205/65 R 15..H  
CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO  
INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO C/TELEMANDO  
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM  
AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO SISTEMA RD45 C/ MP3  
SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE  
ASIENTOS 2ª FILA ASIENTOS  
ACCESORIOS REVESTIMIENTO PISO TR EN GOMA  
ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL  
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH  
DIRECCION ELECTROHIDRAULICA "SLEEP MODE"  
MECANICA BATERIA - DBK54  
EMBELLECEDORES MOLDURAS LATERALES FINAS  
VERSION 2 PUERTAS TR ACRISTALADAS  
MECANICA CLASE 4 - DDG06  
CRISTALES LIMPIALUNETA TR  
LLANTAS 6.5JX15" GRIS  
DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD

ACCESORIOS PROTECTOR INF PARAGOLPES DL  
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION ADICIONAL  
INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACION ELEC SECUENCIAL  
VOLANTE Y MANDOS MANDOS DE RADIO EN VOLANTE  
AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES  
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE  
ACCESORIOS OPCION FUMADORES  
ACCESORIOS BANDEJA PORTAOBJETOS TECHO  
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF  
EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION  
MECANICA CLASE 15 - DAE07  
Nº PR 15227  
COMERCIAL COMBI C/2 PUERTAS LAT - L1H1  
LUCES FAROS ANTINEBLA  
CRISTALES LUNA MOVIL PUERTAS LAT  
RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE MANUAL  
TAPACUBOS TAPABUJES 15"

### Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

## Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	1642334680	Jgo escobillas limpia - Nueva	1,00	51,06			51,06
	9800291280	Intercooler	1,00	449,27			449,27
	1807HS	Soporte inf motor	1,00	103,30			103,30
	180944	Sblock soporte tr motor	1,00	67,63			67,63
	184451	Sblock soporte c/v	1,00	77,33			77,33
	1807Z1	Soporte inf caja velocidades	1,00	103,29			103,29
	3273LP	Transmisión dl dr - Nueva	1,00	543,05			543,05
	4249J6	Disco freno dl iz - Nueva	1,00	126,72			126,72
	4249J6	Disco freno dl dr - Nueva	1,00	126,72			126,72
	1647862480	Pastillas freno dl - Nueva	1,00	121,54			121,54
	1668247580	Pastillas freno tr - Nueva	1,00	110,27			110,27
	G0001	Rellenar niveles	1,00	3,00			3,00

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1	03244A	Sustituir Intercooler	0,40 h	37,35			14,94
I	03231A	Desmontar y montar Tubo salida turbo					
I	03232A	Desmontar y montar Tubo salida intercooler					
I	1400MA	Desmontar y montar Válvula conmutación aire intercooler					
T1	18006AEM	Sustituir Sblock soporte tr motor	1,80 h	37,35			67,23
I	18177AEM	Desmontar y montar Soporte tr motor					
I	32003A	Desmontar y montar Transmisión dl dr					
T1	18135A	Sustituir Soporte inf motor	1,30 h	37,35			48,56

## Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	18180A	Desmontar y montar Sblock soporte motor					
T1	18176A	Sustituir Sblock soporte c/v / Sustituir Soporte inf caja velocidades	0,90 h	37,35			33,62
I	56003A	Desmontar y montar Batería					
I	56030A	Desmontar y montar Soporte batería					
T1	42045A	Sustituir Pastillas freno dl / Sustituir Pastillas freno tr	1,30 h	37,35			48,56
I	54005A	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I	54005A	Desmontar y montar Rueda dl dr					
I	54005A	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I	54005A	Desmontar y montar Rueda tr dr					
- T1	42055A	Sustituir Disco freno dl iz / Sustituir Disco freno dl dr	0,40 h	37,35			14,94
I	44007A	Desmontar y montar Soporte pinza freno dl iz					
I	44007A	Desmontar y montar Soporte pinza freno dl dr					
T1	64026A	Sustituir Escobillas limpiaparabrisas	0,10 h	37,35			3,74
T2	GtT62000	Verificar Diagnosis	1,00 h	37,35			37,35
T2	GtTG0001	Sustituir Rellenar niveles	0,00 h	37,35			0,00

## Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	01/02/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	1.883,18 €	Subtotal Horas MO	268,94 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (7,20 h)	268,94 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	268,94 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	1.883,18 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (10,00%)	0,00 €
Total	1.883,18 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €
<b>Varios</b>				<i>Sistema de pintura: Sin Pintura</i>	
Total Varios	0,00 €				
<b>Total</b>					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	1.883,18 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	268,94 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	2.152,12 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	2.152,12 €	Total sin franquicia	2.152,12 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total	<b>2.152,12 €</b>

## NOTAS

Manual
 No Actualizada
 Sin Precio
 Documentado por GT Motive
 Pieza prepintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por