

#### DATOS DEL AVANCE

**Tipo de avance:** Posible Siniestro Total

**Descripción:** **Fecha próx. avance:** 20/03/2025

**Imp. Reserva Daños:** 18,286.28 € **Imp. Estimado Daños:** 18,286.28 €

**Observaciones:** Personado en el taller reparador podemos apreciar un fuerte impacto lateral provocando daños en la estructura delantera siendo necesario el cambio de ambos largueros, subir a bancada, podemos verificar daños en todo el frontal, incluyendo, chapa, mecánica del,..... debido al impacto podemos comprobar que han saltado los air-bag delanteros y los 4 pretensores de los cinturones. Realizamos primera valoración y superamos el valor venal del vehículo, enviamos comunicación al tramitador para ver si hay margen de reparación.

#### DATOS DE LA RESOLUCIÓN

**Resultado de la resolución:** Posible Siniestro Total

**Nº de planos:** **Pérdida total:** Si

**Daños no declarados:**

**Obs. Generales:**

**Imp. Daños no declarados:** 0.00 €

**Posible fraude:** No

**Obs. fraude:**

**Rep. Anterior defectuosa:** No **Desacuerdo con Reparador:** No

#### DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

**Valor nuevo:** 21,000.00 €

**Importe aproximado reparación:** 18,486.28 €

**Modalidad de cálculo:** V

**Franquicia:** 200.00 €

**1ª Adquisición del vehículo:**

**Propuesta indemnización:** 16,475.00 €

**Valor límite reparación:**

**Valor reposición/Valor mercado:** 13,881.00 €

**Valor venal:** 16,675.00 €

**Valor restos:**

**Año de fabricación:** 2022

**Procedencia del vehículo:**

**Se ha desmontado el vehículo:**

**Importe desmontaje:**

## Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

### DATOS DEL SINIESTRO

**Fecha real del siniestro:** 06/03/2025      **Número de implicados:** 2      **Número de lesionados:** 0  
**Causa/Circunstancias:** COLISION CONTRA VEHICULO IDENTIFICADO  
**Desc. daños materiales:**  
**Desc. daños personales:**  
**Nº contrarios no vehículos:**      **Interviene Autoridad:** No      **Tipo Autoridad:**  
**Existe Denuncia:** No      **Nº Denuncia:**      **Interviene Grúa/Asistencia:** No  
**Versión del accidente:** Entrando en rotonda justo pasaba un vehículo que me ha debido coger en ángulo muerto y no lo he visto, cuando lo tenía encima no me ha dado tiempo a frenar.

### DATOS DEL VEHÍCULO

**Matricula:**      **Marca:** Peugeot      **Modelo:** 208 II / e-208 II (UJ)  
**Versión:** 208 II Active Pack      **Color:**      **Motorización:**  
**F. 1ª Matricula:** 25/02/2022      **Num Bastidor:**      **Kilometraje:** 61,561.00  
**ITV:** En vigor      **Uso Vehículo:**      **Estado Gral. Carrocería:**  
**Observaciones:**

### ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0283	PARAGOLPES DL.	208-19200	0.00 €	343.5
SUSTITUIR	0257	PLACA MATRICULA DL.	KNPL3	0.00 €	6.01
SUSTITUIR	0258	REF.MATRICULA DL.	KNPL0	0.00 €	4.5
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0286	PARAGOLPES DL.SUP.	PG3302206	0.00 €	194.18
PINTURA PIEZA NUEVA	0286	PARAGOLPES DL.SUP.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0293	DEFLECTOR DL.SUP.	98 247 843 80	0.00 €	52.29
SUSTITUIR	0295	SOP.SUP.PARAGOLP.DL.	208-19400	0.00 €	102.5
SUSTITUIR	0299	AMORT.CHOQ.PARAG.DL.	98 232 044 80	0.00 €	81.68
SUSTITUIR	0303	JGO.SOP.PARAGOLP.DL.	208-19420	0.00 €	33.85
SUSTITUIR	0304	REJILLA INF.PARAG.DL	PG3302120	0.00 €	87.25
SUSTITUIR	0306	REJ.PARAGOLPES DL.	98 232 100 VD	0.00 €	180.29
SUSTITUIR	0307	MOLD.SUP.PARAGOL.DL.	98 248 177 1T	0.00 €	123.41
SUSTITUIR	0309	CIERRE PARAGOLPES DL	PG3302125	0.00 €	53.9
SUSTITUIR	0311	SOP.I.PARAGOLPES DL.	98 273 603 80	0.00 €	6.7
SUSTITUIR	0312	SOP.D.PARAGOLPES DL.	98 273 601 80	0.00 €	6.7
SUSTITUIR	0313	TAPA REJILLA DL.INF.	55121917	0.00 €	65.2
SUSTITUIR	0335	DEFLECTOR PARAG.DL.	208-19403	0.00 €	124
SUSTITUIR	0337	JGO.DEFLEC.PARAG.DL.	16 498 262 80	0.00 €	73.75
SUSTITUIR	0340	TRAVESAÑO PARAG.DL.	PG3301632	0.00 €	259.8
PINTURA PIEZA NUEVA	0340	TRAVESAÑO PARAG.DL.		0.00 €	5
SUSTITUIR	0431	EMBLEMA FRONTAL	98 232 281 VD	0.00 €	39.02
SUSTITUIR	0433	ANAGRAMA "208"	98 284 028 DX	0.00 €	31.03

SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	PG3303100	0.00 €	390.38
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0475	BISAGRA I.CAPO MOTOR	98 232 116 80	0.00 €	62.47
SUSTITUIR	0476	BISAGRA D.CAPO MOTOR	98 232 115 80	0.00 €	62.4
SUSTITUIR	0477	REFUERZO I.	98 274 185 80	0.00 €	53.59
SUSTITUIR	0478	REFUERZO D.	98 274 184 80	0.00 €	53.59
SUSTITUIR	0493	CERRADURA CAPO DL.	98 227 107 80	0.00 €	29.35
SUSTITUIR	0494	GANCHO SEG.CAPO DL.	98 232 366 80	0.00 €	38.1
SUSTITUIR	0495	SOP.GANCHO	98 231 932 80	0.00 €	7.83
SUSTITUIR	0561	FARO I.	2753284	0.00 €	325.15
SUSTITUIR	0562	FARO D.	2754284	0.00 €	325.15
SUSTITUIR	0631	PILOTO DIURNO DL.I.	98 242 414 80	0.00 €	249.02
SUSTITUIR	0632	PILOTO DIURNO DL.D.	98 242 412 80	0.00 €	249.02
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	PG3303004	0.00 €	189.89
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	23
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	PG3303003	0.00 €	189.89
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	23
SUSTITUIR	0920	PARTE FRONTAL	OP0383220	0.00 €	212.39
SUSTITUIR	0921	DEFLECTOR AIRE	98 534 312 80	0.00 €	21.29
SUSTITUIR	0935	SOP.I.PARTE FRONTAL	98 239 803 80	0.00 €	84.7
SUSTITUIR	0936	SOP.D.PARTE FRONTAL	98 239 802 80	0.00 €	86.8
SUSTITUIR	1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.	16 461 794 80	0.00 €	708.68
PINTURA PIEZA NUEVA	1111	PASE RUEDA DL.I.CPL.		0.00 €	10
SUSTITUIR	1112	PASE RUEDA DL.D.CPL.	16 389 494 80	0.00 €	633.59
PINTURA PIEZA NUEVA	1112	PASE RUEDA DL.D.CPL.		0.00 €	10
PINTURA DAÑO MEDIO	1135	REF.ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
REPARACIÓN PARCIAL	1135	REF.ALETA DL.I.		0.00 €	20,00
PINTURA DAÑO MEDIO	1136	REF.ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
REPARACIÓN PARCIAL	1136	REF.ALETA DL.D.		0.00 €	15,00
SUSTITUIR	1435	DEPOSITO LIMPIAPARAB	98 363 960 80	0.00 €	133.61
SUSTITUIR	4325	AIRBAG ACOMPAÑANTE	98 208 602 80	0.00 €	574.73
SUSTITUIR	4331	TABLERO DE A BORDO	98 471 434 ZD	0.00 €	2263.99
SUSTITUIR	4455	COMPRESOR AIRE ACOND	98 151 985 80	0.00 €	1084.3
SUSTITUIR	4465	CONDENSADOR AIRE AC.	40015705	0.00 €	82.19
SUSTITUIR	4661	CINTURON SEG.DL.I.	98 208 526 XX	0.00 €	377.84
SUSTITUIR	4662	CINTURON SEG.DL.D.	98 208 525 XX	0.00 €	377.84
SUSTITUIR	4841	CINTURON SEG.TR.I.	98 412 247 XX	0.00 €	297.03
SUSTITUIR	4842	CINTURON SEG.TR.D.	98 412 248 XX	0.00 €	297.03
SUSTITUIR	7440	REGULADOR AIRBAG	16 576 377 80	0.00 €	406.42
SUSTITUIR	7445	AIRBAG CONDUCTOR	98 255 207 ZD	0.00 €	574.73
SUSTITUIR	7753	GUIA AIREAC.RADIADOR	98 232 914 80	0.00 €	52.38
SUSTITUIR	7754	GUIA AIREAC.RADIADOR	98 232 913 80	0.00 €	52.38
SUSTITUIR	7760	RADIADOR (REP.)	16 639 378 80	0.00 €	184.69
SUSTITUIR	7790	ELECTROVENTILADOR	98 277 529 80	0.00 €	333.9
SUSTITUIR	8217	RESONADOR TURBOCOMPR	98 109 582 80	0.00 €	35.3
SUSTITUIR	8386	DEFLECTOR AIRE	98 242 517 80	0.00 €	63.75
SUSTITUIR	8389	CODO ADMISION AIRE	98 242 508 80	0.00 €	20.74
SUSTITUIR	8486	SENSOR TEMPERAT.AIRE	843264	0.00 €	46.29
SUSTITUIR	8489	SENSOR TEMPERAT.AGUA	98 129 835 80	0.00 €	58.4
SUSTITUIR	8617	SOP.D.MOTOR	SN	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	8618	TRAVIESA SUP.D.MOTOR	180537	0.00 €	128.29
SUSTITUIR	8739	INTERCOOLER	98 247 422 80	0.00 €	391.9
SUSTITUIR	8747	MANGUITO DE UNION	98 317 107 80	0.00 €	22.9
SUSTITUIR	8780	INSONORIZ.VANO MOTOR	98 242 260 80	0.00 €	255.15
SUSTITUIR	9645	BOCINA	98 272 135 80	0.00 €	43.7
DESMONTAR / MONTAR	9705	CONJ.MECANICOS DEL.		0.00 €	0.00 €

DESMONTAR / MONTAR	9870	CARROCERIA EN POTRO	0.00 €	0.00 €
DESMONTAR / MONTAR	9873	BANCADA	0.00 €	0.00 €
ALINEADO	9900	CARROCERIA COMPLETA	0.00 €	0.00 €

## RESUMEN VALORACIÓN

### Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	432.00	37.01 €	1,598.83 €
Mecánica:	148.00	37.01 €	547.72 €
Pintura:	104.00	37.01 €	384.90 €
Total:			2,531.45 €

### Materiales

Piezas:			14,002.32 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			406.67 €
Total:			14,002.32 €

Total Valorado:			16,975.47 €
Descuento:			-1,697.55 €
<b>Suma total sin IVA:</b>			<b>15,277.92 €</b>
<b>Total con 21 % de IVA:</b>			<b>18,486.28 €</b>
Franquicia:			200.00 €
Suma total:			18,286.28 €