

CONCEPTO (DP/RC): DP

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
AIRBAG ACOMPAÑANTE	98 104 398 80	574,73
AIRBAG CONDUCTOR	98 230 181 ZD	574,73
ALETA DL.D.	98 123 056 80	426,64
ALETA DL.I.	98 123 057 80	386,64
ALETIN DL.D.	98 252 888 XT	139,00
ALETIN DL.I.	98 252 889 XT	139,00
ALETIN TR.I.	98 365 912 XT	135,83
AMORTIGUADOR DL.D.	98 197 186 80	136,43
BRAZO SUSPENS.DL.D.	98 463 290 80	265,80
CAPO MOTOR	98 423 751 80	971,32
CINTURON SEG.DL.D.	98 094 638 XX	400,52
CINTURON SEG.DL.I.	98 094 640 XX	400,52
CINTURON SEG.TR.D.	98 094 817 XX	460,56
CINTURON SEG.TR.I.	98 094 817 XX	460,56
CONCHA PASE RUE.DL.D	98 252 816 80	106,17
DISTANC.PARABRISAS	8735 98	0,41
DISTANC.PARABRISAS	8735 98	0,41
DISTANC.PARABRISAS	8735 98	0,41
DISTANC.PARABRISAS	8735 98	0,41
ELEM.GEL SENS.LLUVIA	9726 E2	28,37
EMBELL.RETROVISOR D.	16 180 484 80	45,62
EMBELL.RETROVISOR I.	16 180 483 80	45,62
FARO D.	16 864 133 80	764,93
FARO I.	16 864 132 80	764,93
GUIA LUNA DL.I.	98 115 860 XT	167,22
JGO.REP.LUNA LAT.I.	16 188 585 80	19,50
JGO.REP.PARABRISAS	16 188 585 80	19,50
JTA.ALETA DEL.I.	98 092 915 80	67,04
JUNTA INF.PUER.DL.D.	98 112 583 80	58,12
JUNTA INF.PUER.DL.I.	98 112 584 80	58,12
LAMINA PUERTA DL.I.	98 138 625 80	80,57
LUNA LAT.TR.I.	98 107 276 80	233,95
LUNA PUERTA DL.I.	98 114 142 80	183,32
MANGUETA DL.D.	16 478 570 80	503,30
MARCO LAT.DEL.D.	16 931 656 80	894,31
MARCO LAT.DEL.I.	16 931 655 80	894,31

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
MOLD.DEL.PUERTA TR.I	98 115 573 80	67,51
MOLD.VIERTEAG.TRA.I.	98 116 618 80	29,00
MOLDURA ALETA DL.D.	98 142 289 DX	67,51
MOLDURA ALETA DL.I.	98 142 287 DX	67,51
MOLDURA D.LUNA PARAB	98 101 119 XK	67,51
MOLDURA D.TECHO	98 270 090 VV	172,12
MOLDURA I.LUNA PARAB	98 101 120 XK	67,51
MOLDURA I.TECHO	98 270 091 VV	172,12
MOLDURA PUERTA DL.I.	98 115 585 80	57,87
PARABRISAS	16 173 618 80	620,94
PARAGOLPES DL.	16 179 411 80	714,24
PILOTO LAT.DL.I.	16 180 486 80	87,35
PRETENSOR DL.D	98 094 671 80	177,20
PRETENSOR DL.I	98 094 673 80	177,20
PUERTA DL.D.	98 123 062 80	901,64
PUERTA DL.I.	98 123 064 80	901,64
REGULADOR AIRBAG	16 586 630 80	404,66
RETROVISOR I.	16 352 245 80	430,75
REVES.SUP.MONTAN-A-D	98 101 657 ZD	114,50
REVESTIMIENTO TECHO	98 100 367 ZD	711,74
SENSOR TEMPERAT.EXT.	6445 F9	51,90
TABLERO DE A BORDO	16 180 453 ZD	2470,44
TECHO	98 230 421 80	845,56
TOPE CAPO MOTOR	98 280 508 80	2,38
TOPE CAPO MOTOR	98 280 508 80	2,38
TOPE CAPO MOTOR	98 280 508 80	2,38
TOPE CAPO MOTOR	98 280 508 80	2,38
TRAVESCQO CEN.TECHO	96 773 763 80	59,94
TRAVIESA DL.TECHO	98 128 810 80	122,80

MANOS DE OBRA

Tiempo(h) Total(€)

Reparaciones

ACONDICIONAR BANCADA	1,50	61,92
AIRBAG ACOMPAANTE:SUSTITUIR(DESMONTADO)	0,10	4,13
ALETA DL.D.: DES-MONTAR	0,40	16,51
ALETA DL.I.: DES-MONTAR	0,40	16,51
ALETA TR.I. REPARAR	2,50	103,20
ALETIN TRAS.I.: DES-MONTAR	0,20	8,26
AMBAS ALETAS DL.: SUSTITUIR(DESMONTADAS)	0,40	16,51
AMBOS FAROS: SUSTITUIR(DESMONTADO)	0,20	8,26
AMORTIGUADOR DEL.DER.: DES-MONTAR	0,40	16,51
ASIENTOS DL.: DES-MONTAR	0,30	12,38
BRAZO SUSPENSION DEL.D.:DES-MONTAR	0,20	8,26
CABLEADO SIST.APARCAM.DL.:DES-MON/T.COMP	0,10	4,13
CAMARA DL.: CALIBRAR	0,30	12,38
CAMARA DL.: DES-MONTAR	0,20	8,26
CAPO MOTOR(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,20	8,26
CAPO MOTOR: DES-/MONTAR	0,40	16,51
CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	0,50	20,64
CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR	0,50	20,64
CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	0,10	4,13
CINTURON SEGURIDAD TRAS.I.: DES-MONTAR	0,10	4,13
COLOCAR VEHICULO EN BANCADA	2,50	103,20
CONCHA PASO RUEDA TRAS.I.: DES-MONTAR	0,30	12,38
CRISTALES ROTOR LUNA DL.D.:LIMPIAR	0,20	8,26
EJE DL./TR.: VERIFICAR Y ALINEAR	1,40	57,79

Reparaciones

EMBELLEC.PUERTA TRA.I.: DES-MONTAR	0,30	12,38
EMBELLEC.RETROVISOR D.: DES-MONTAR	0,20	8,26
ESPEJO RETROV.I.(DESMONTADO): SUSTITUIR	0,10	4,13
FAROS: REGULAR	0,30	12,38
GOMA PUERTA DEL.DER.: DES-MONTAR	0,50	20,64
GUIA LUNA PUERTA TRASERA IZQ.:DES-MONTAR	0,40	16,51
LLANTA DL.D. VERIFICAR	2,42	100,00
LLANTA DL.I. VERIFICAR	2,42	100,00
LUNA LAT.TR.I.: SUSTITUIR	1,00	41,28
MANGUETA DEL.: DES-MONTAR/T.COMPLEM.	0,60	24,77
MANGUETA DEL.D.: DES-MONTAR/T.COMPLEM.	0,40	16,51
MANGUETA DL.D.: DES-MONTAR	0,50	20,64
MEMORIA DE ERRORES: LEER	0,30	12,38
MOLDURA D.TECHO : DES-MONTAR	0,30	12,38
MOLDURA I.TECHO : DES-MONTAR	0,30	12,38
MOLDURA PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR	0,30	12,38
MONTANTE-A-D.: SUSTITUIR	7,00	288,96
MONTANTE-A-I.: SUSTITUIR	7,00	288,96
PARABRISAS: SUSTITUIR	2,50	103,20
PARAGOLPES DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	1,80	74,30
PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	1,30	53,66
PASTILLAS FRENO DEL.D.: DES-MONTAR	0,20	8,26
PORTON TRA.: DES-/MONTAR	0,70	28,90
PUERTA DEL.D.(DESMONTADA): SUSTITUIR	2,60	107,33
PUERTA DEL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	2,60	107,33
PUERTA DL.D.: DES-MONTAR	0,40	16,51
PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	0,40	16,51
PUERTA TR.I. REPARAR	1,50	61,92
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,20	8,26
REGULADOR AIRBAG: PROGRAMAR/T.ADICIONAL	0,20	8,26
REVES.SUP.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	0,20	8,26
REVES.SUP.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR	0,20	8,26
REVESTIM.TECHO: SUSTITUIR(DESMONTADO)	0,20	8,26
REVESTIMIENTO DER.MALETERO : DES-MONTAR	0,20	8,26
REVESTIMIENTO IZQ.MALETERO : DES-MONTAR	0,20	8,26
REVESTIMIENTO PUERTA TRAS.I.: DES-MONTAR	0,20	8,26
SENSOR LLUVIA: DES-MONTAR	0,10	4,13
TABLERO INSTRUM.: DES-MONTAR	5,00	206,40
TABLERO INSTRUM.: SUSTITUIR(DESMONTADO)	1,70	70,18
TECHO: ACONDICIONAR	2,40	99,07
TECHO: SUSTITUIR	6,00	247,68
TENSOR CINTURON DEL.D.: DES-MONTAR	0,10	4,13
TENSOR CINTURON DEL.I.: DES-MONTAR	0,10	4,13
TRAVESCQO DEL.TECHO : SUSTITUIR	0,90	37,15
TRAVESCQO TECHO CEN.: SUSTITUIR	0,30	12,38
X GOMA PUERTA DEL.IZQ.: DES-MONTAR X	0,50	20,64
X RUEDA TRAS.IZQ.: DES-MONTAR X	0,10	4,13

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION		100		
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
ALETA TR.I. P. REPARACION		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
EMBELL.RETROVISOR D. P. SUSTITUCION		100		
EMBELL.RETROVISOR I. P. SUSTITUCION		100		
MANETA EXT.PUER.DL.I P. REPARACION		100		
MANETA EXT.PUER.TR.I P. REPARACION		100		
MONTANTE -A- D. P. SUSTITUCION		100		

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
MONTANTE -A- I. P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.D. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. REPARACION		100		
TECHO P. SUSTITUCION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		19979,50
MANO OBRA REPARACIONES	70,54	2912,10
MANO DE OBRA PINTURA	15,20	627,46
MATERIAL PINTURA		977,07
TOTAL PERITACIÓN		24496,13
FRANQUICIA (IVA no incluido)		165,29
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

Fecha: 22/02/2025

PÉRDIDA TOTAL