

## DATOS DEL SINIESTRO

**Fecha real del siniestro:** 28/02/2025      **Número de implicados:** 1      **Número de lesionados:** 1  
**Causa/Circunstancias:** SALIDA DE VIA  
**Desc. daños materiales:**  
**Desc. daños personales:**  
**Nº contrarios no vehículos:**      **Interviene Autoridad:** No      **Tipo Autoridad:**  
**Existe Denuncia:** No      **Nº Denuncia:**      **Interviene Grúa/Asistencia:** No  
**Versión del accidente:** EN AUTOPISTA, V/A EN CIRCULACION POR CAMBIO DE CARRIL DE UN CAMION PIERDE EL CONTROL DEL VHL Y COLISIONA CON QUITAMIEDOS DERECHO.

## DATOS DEL VEHÍCULO

**Matricula:**      **Marca:** Seat      **Modelo:** Ibiza KJ desde 01/2017  
**Versión:** Ibiza Reference [A8C]      **Color:** Blanco      **Motorización:**  
**F. 1ª Matricula:** 19/02/2021      **Num Bastidor:** \      **Kilometraje:** 12,170.00  
**ITV:** En vigor      **Uso Vehículo:**      **Estado Gral. Carrocería:** Bueno

**Observaciones:**

## ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0283	PARAGOLPES DL.	6F0807221D	0.00 €	490
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0298	REJILLA AIREAC.DL.D.	6F0853666	0.00 €	12.69
SUSTITUIR	0299	REJILLA DEL.INF.	6F0853667	0.00 €	66.63
SUSTITUIR	0347	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	6F0807248B	0.00 €	25.05
SUSTITUIR	0391	DEFLECTOR PARAG.DL.	6F0807611A	0.00 €	81.75
SUSTITUIR	0412	RECUB.SUP.REJ.RADIA.	6F0853655D	0.00 €	16.48
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	6F0823031D	0.00 €	445
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0475	BISAGRA I.CAPO MOTOR	6F0823301A	0.00 €	16.22
SUSTITUIR	0476	BISAGRA D.CAPO MOTOR	6F0823302A	0.00 €	16.22
SUSTITUIR	0562	FARO D.CPL.	6F1941006D	0.00 €	271.8
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	6F0821105B	0.00 €	235
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	6F0821106B	0.00 €	235
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0762	TIRANTE.ALETA DL.D.	6F0821328D	0.00 €	5.87
SUSTITUIR	0772	CHAPA CIERRE ALETA D	6F0864236A	0.00 €	5.9
SUSTITUIR	0842	CONCHA PASE RUE.DL.D	6F0805912P	0.00 €	25.71
SUSTITUIR	0930	CORAZA FRONTAL	6F0805588Q	0.00 €	230
SUSTITUIR	0934	SOP.D.PORTACERRAD.	6F0806930A	0.00 €	17.76
SUSTITUIR	0936	SOP.INF.D.FAROS	6F0807572	0.00 €	30.46
SUSTITUIR	1034	CONDUCTO VENTILAC.DL	2Q0129509M	0.00 €	33.42
SUSTITUIR	1168	LARG.SUP.PASE R.DL.D	6F0810136	0.00 €	24.27
REPARAR	1202	LARGUERO DL.D.CPL.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	1202	LARGUERO DL.D.CPL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1300	SOPORTE D.MOTOR	2Q0802068	0.00 €	31.72
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	6F0845011AR	0.00 €	273.51
SUSTITUIR	1482	PUERTA DL.D.	6F0831052D	0.00 €	496
PINTURA PIEZA NUEVA	1482	PUERTA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1738	RETROVISOR D.	6F1857508T	0.00 €	136.33

SUSTITUIR	1740	CARCASA RETROVISOR D	6F0857538	0.00 €	27.04
SUSTITUIR	1744	CRISTAL RETROVISOR D	5F0857522A	0.00 €	65
SUSTITUIR	1781	PUERTA TR.I.	6F0833051E	0.00 €	496
PINTURA PIEZA NUEVA	1781	PUERTA TR.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1782	PUERTA TR.D.	6F0833052E	0.00 €	496
PINTURA PIEZA NUEVA	1782	PUERTA TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1866	MANILLA PUERTA TR.D.	5G0837206P	0.00 €	111.09
REPARAR	2088	MARCO LATERAL D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2088	MARCO LATERAL D.		0.00 €	0.00 €
REPARAR	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
REPARAR	2583	PARAGOLPES TR.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2583	PARAGOLPES TR.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	2931	PORTON	6F0827023E	0.00 €	568.79
PINTURA PIEZA NUEVA	2931	PORTON		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3020	ANAGRAMA MODELO	6L6853687A	0.00 €	10.57
SUSTITUIR	3151	LUNETAS	6F0845051F	0.00 €	320
SUSTITUIR	3225	BRAZO LIMPIALUNETA	2G0955707	0.00 €	41.05
SUSTITUIR	3282	PILOTO TR.D.	4929932	0.00 €	93.37
SUSTITUIR	3481	PANEL LAT.TR.I.	6F0809837	0.00 €	613
PINTURA PIEZA NUEVA	3481	PANEL LAT.TR.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3482	PANEL LAT.TR.D.	6F0809838	0.00 €	705
PINTURA PIEZA NUEVA	3482	PANEL LAT.TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	3804	LUNA LAT.D.	6F0845298AH	0.00 €	130
SUSTITUIR	4080	TAPA DEPOS.COMBUST.	6F0809905J	0.00 €	49.08
PINTURA PIEZA NUEVA	4080	TAPA DEPOS.COMBUST.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7011	PUENTE DL.	2Q0199315	0.00 €	548.06
SUSTITUIR	7035	TRANSMISION I.CPL.	2Q0407271BL	0.00 €	732
SUSTITUIR	7048	BRAZO SUSPENS.DL.D.	VKDS321528B	0.00 €	52.89
SUSTITUIR	7062	ROTULA DL.D.	VKDS311022	0.00 €	22.09
SUSTITUIR	7082	MANGUETA DL.D.	2Q0407256AF	0.00 €	378.16
SUSTITUIR	7088	AMORTIGUADOR DL.D.	22277589	0.00 €	92
SUSTITUIR	7132	BUJE DL.D.	6RD407621A	0.00 €	327.6
SUSTITUIR	7202	LLANTA DL.D.	6F0601025G	0.00 €	387.56
SUSTITUIR	7228	NEUMATICO DL.D.	692406410015	0.00 €	45
SUSTITUIR	7276	BIELETA ESTAB.D.	VKDS341000	0.00 €	12.89
SUSTITUIR	8780	INSONORIZANTE DL.	75301781	0.00 €	57
SUSTITUIR	9648	BOCINA TONO AGUDO	5Q0951223D	0.00 €	72.92
CONVERTIR SUSTITUCIÓN EN REPARACIÓN	7201	LLANTA DL.I.		0.00 €	110,00
CONVERTIR SUSTITUCIÓN EN REPARACIÓN	9551	LLANTA TR.I.		0.00 €	110,00
CONVERTIR SUSTITUCIÓN EN REPARACIÓN	9552	LLANTA TR.D.		0.00 €	110,00

## RESUMEN VALORACIÓN

Nº Valoración:       :

### Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	471.00	48.67 €	2,292.36 €
Mecánica:	77.00	48.67 €	704.78 €
Pintura:	158.50	48.67 €	771.42 €
Total:			3,768.56 €

### Materiales

Piezas:			9,777.95 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			1,051.01 €
Total:			9,777.95 €

---

Total Valorado:	14,597.51 €
Descuento:	-875.85 €
<b>Suma total sin IVA:</b>	<b>13,721.66 €</b>
<b>Total con 21 % de IVA:</b>	<b>16,603.21 €</b>
Franquicia:	200.00 €
Suma total:	16,403.21 €