

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Pintar Aleta tr iz c/estribo	1	29.82		29.82
Pintar Aleta tr iz c/estribo	1.45	36.2		52.49
Pintar Paragolpes tr	1	44.76		44.76
Pintar Paragolpes tr	2.18	36.2		78.92
Pintar Puerta tr iz	1	41.33		41.33
Pintar Puerta tr iz	1.73	36.2		62.63
Pintar Manilla exterior puerta dl iz	1	3.19		3.19
Pintar Manilla exterior puerta dl iz	0.21	36.2		7.60
Pintar Puerta dl iz	1	55.39		55.39
Pintar Puerta dl iz	2.59	36.2		93.76
Pintar Aleta dl iz	1	17.34		17.34
Pintar Aleta dl iz	0.99	36.2		35.84
Pintar Paragolpes dl	1	46.12		46.12
Pintar Paragolpes dl	1.25	36.2		45.25
M0 pintura				376.49
Materiales pintura				237.95
Descuento pintura				-73.73
TOTAL:				540.71

BASE IMPONIBLE = 2390.47€

IVA (21%) = 502.00€

TOTAL PAGAR = 2892.47€

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	
Marca		Km. vehículo	
Modelo		Color Vehículo	
Versión		FªMatriculación	
VIN		Importe Daños Ext.	
Combustible		Importe Daños Int.	

LUGAR DE PERITACIÓN			
Nombre		Localidad	
Dirección		Provincia	
		Teléfono	
		Persona Contacto Taller	

--	--	--	--

INFORME PREVIO			
Fª Gestión	Estado vehículo		Val. aprox. rep. BI
Fª Prox. Gestión	Fª Prev. Fin Rep.	Núm Siniestros	Siniestro total
Observaciones			

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
5G0807217FNGRU	Paragolpes dl	1	452.00
5G0807049B	Soporte iz paragolpes dl	1	17.30
5G0821105B	Aleta dl iz	1	242.50
5G0821135C	Soporte aleta dl iz	1	15.65
5G0805911AJ	Protector dl pase rueda dl iz	1	40.55
5G4831055AS	Puerta dl iz	1	701.00
5G1837879E 3FZ	Embellecador manilla ext dl iz	1	8.95
5G0837205P 3FZ	Manilla exterior puerta dl iz	1	110.00
	Descuento piezas		-190.55
TOTAL			1397.40

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 36.20€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
94151660	Ajustar faros LED	0.2	7.24
50411950EM	Sustituir Soporte aleta dl iz	0.2	7.24
50551960	Desmontar y montar Aleta dl iz	1	36.20
50555550	Sustituir Aleta dl iz	0.2	7.24
57515550	Sustituir Puerta dl iz	2.4	86.88
63291950	Desmontar y montar Paragolpes dl	0.4	14.48
63295560	Sustituir Paragolpes dl	1.2	43.44
63691950	Desmontar y montar Paragolpes tr	0.3	10.86
66051900	Desmontar y montar Rejilla dl	0.2	7.24
66591960	Desmontar y montar Embellecedor spoiler paragolpes tr	0.3	10.86
94312000	Desmontar y montar Piloto tr iz / Desmontar y montar Piloto tr dr	0.2	7.24
94382050	Desmontar y montar Reflector iz paragolpes tr / Desmontar y montar Reflector dr paragolpes tr	0.1	3.62
GtT6101L	Reparar Faro iz	1	36.20
GtT7801L	Reparar Puerta tr iz	1.5	54.30
GtT81050	Reparar Paragolpes tr	1.5	54.30
GtT9056L	Reparar Aleta tr iz c/estribo	2	72.40
01500050EM	Función guiada	0.2	7.24
44950300	Verificar Geometría ejes dl y tr	1	36.20
58111900	Desmontar y montar Manilla exterior puerta tr iz	0.3	10.86
	Descuento mano obra		-61.68
TOTAL (14.2 h)			452.36