

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0281	PARAGOLPES DL.	16 170 195 80	0.00 €	447.01
PINTURA PIEZA NUEVA	0281	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0305	REJ.PARAGOLPES DL.	96 780 594 80	0.00 €	102.57
SUSTITUIR	0310	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	96 783 531 80	0.00 €	63.13
SUSTITUIR	0391	DEFLECTOR PARAG.DL.	98 025 205 80	0.00 €	161.29
PINTURA PIEZA NUEVA	0391	DEFLECTOR PARAG.DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0412	MARCO SOP.REJ.RADIA.	98 141 334 80	0.00 €	230.85
SUSTITUIR	0414	MOL.REJILLA RADIADOR	98 153 725 VD	0.00 €	172.39
SUSTITUIR	0471	CAPO MOTOR	98 140 287 80	0.00 €	638.08
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0561	FARO I.	16 853 539 80	0.00 €	586.16
SUSTITUIR	0562	FARO D.	16 853 538 80	0.00 €	586.46
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	96 787 334 80	0.00 €	295.42
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0841	CONCHA PASE RUE.DL.I	96 776 391 80	0.00 €	76.96
SUSTITUIR	0920	PARTE FRONTAL	98 014 921 80	0.00 €	190.86
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	16 079 565 80	0.00 €	372.67
SUSTITUIR	1481	PUERTA DL.I.	98 078 204 80	0.00 €	639.97
PINTURA PIEZA NUEVA	1481	PUERTA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1509	JTA.MARCO PUERT.DL.I	96 730 846 80	0.00 €	108.97
SUSTITUIR	1519	LUNA PUERTA DL.I.	96 733 607 80	0.00 €	134.44
SUSTITUIR	1547	ELEVALUNAS DL.I.	98 199 055 80	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1577	CERRADURA PUER.DL.I.	98 125 008 80	0.00 €	158.6
SUSTITUIR	1597	GUIA LUNA DL.I.	98 109 707 80	0.00 €	187.98
SUSTITUIR	1681	MOLDURA PUERTA DL.I.	96 784 070 XT	0.00 €	56
SUSTITUIR	1691	EMBELLEC.PUER.DL.I.	96 732 812 XT	0.00 €	103.07

SUSTITUIR	1711	REVESTIM.PUERTA DL.I	96 763 526 YN	0.00 €	547.01
SUSTITUIR	1737	RETROVISOR I.	16 112 406 80	0.00 €	399.42
SUSTITUIR	1745	EMBELL.RETROVISOR I.	16 081 117 VD	0.00 €	84.82
SUSTITUIR	1781	PUERTA TR.I.	98 029 697 80	0.00 €	639.97
PINTURA PIEZA NUEVA	1781	PUERTA TR.I.		0.00 €	0.00 €
REPARAR	1782	PUERTA TR.D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	1782	PUERTA TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	1981	MOLDURA PUERTA TR.I.	96 784 072 XT	0.00 €	52
SUSTITUIR	2085	MARCO LAT.DEL.I.	16 175 347 80	0.00 €	813.69
SUSTITUIR	2145	ESTRIBO INT.I.	7015 19	0.00 €	309.12
SUSTITUIR	2177	MOLDURA ESTRIBO I.	96 781 716 XT	0.00 €	211.35
SUSTITUIR	2269	REFUER.MONTANTE-A-I.	16 104 576 80	0.00 €	264.95
SUSTITUIR	2311	REF.MONTANTE-B-	16 077 339 80	0.00 €	295.8
REPARAR	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	2351	TECHO		0.00 €	0.00 €
REPARAR	3482	ALETA TR.D.		0.00 €	0.00 €
PINTURA DAÑO LEVE	3482	ALETA TR.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4465	CONDENSADOR AIRE AC.	6455 HF	0.00 €	458.81
SUSTITUIR	4613	AIRBAG LAT.I.	VER	0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	4631	AIRBAG DE CABEZA I.	98 040 923 80	0.00 €	517.83
SUSTITUIR	4661	CINTURON SEG.DL.I.	98 063 150 XX	0.00 €	400.52
SUSTITUIR	4957	REVESTIMIENTO TECHO	98 132 386 PR	0.00 €	997.8
SUSTITUIR	7053	BRAZO SUSPENS.DL.I.	98 032 865 80	0.00 €	239.39
SUSTITUIR	7081	MANGUETA DL.I.	3646 90	0.00 €	341.03
SUSTITUIR	7087	AMORTIGUADOR DL.I.	98 203 278 80	0.00 €	109.15
SUSTITUIR	7311	ROTULA I.DIRECCION	16 289 504 80	0.00 €	120.45
SUSTITUIR	7440	REGULADOR AIRBAG	98 127 137 80	0.00 €	414.29
SUSTITUIR	7761	RADIADOR	1330 P9	0.00 €	438.71
SUSTITUIR	7790	ELECTROVENTILADOR	16 107 815 80	0.00 €	318.3
DESMONTAR / MONTAR	9870	CARROCERIA EN POTRO		0.00 €	0.00 €

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	479.00	54.00 €	2,586.60 €
Mecánica:	60.00	54.00 €	324.00 €
Pintura:	114.50	54.00 €	618.30 €
Total:			3,528.90 €

Materiales

Piezas:	13,826.28 €
Otros:	0.00 €
Pintura:	540.09 €
Total:	13,826.28 €

Total Valorado:	17,895.27 €
Descuento:	0.00 €
Suma total sin IVA:	17,895.27 €
Total con 21 % de IVA:	21,653.28 €
Franquicia:	300.00 €
Suma total:	21,353.28 €