

Marca - Modelo

MITSUBISHI SPACE STAR (A0) 5P (13-)

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Atributos vehículo

Kilómetros 28.513

Equipamiento

Manual

CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - R13

FECHA FABRICACIÓN 16/10/2024

AUDIO/MULTIMEDIA ALTAVOCES PUERTA DL/TR

VIN Decoder

INYECCION MULTIPUNTO 1193CC 59KW (80) - 3A92

MANUAL 5 VELOCIDADES

Automático

ESPAÑA ESPAÑA

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

BERLINA 5 PUERTAS - W

Piezas

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	MB104993	Insonorizante piso	1,00	15,07			15,07
🚩	7270A506XA	Moqueta piso	1,00	785,00			785,00
	7000D683XA	Cinturón dl iz - Nueva	1,00	416,24			416,24
	7000D684XA	Cinturón dl dr - AJUSTABLE - Nueva	1,00	416,24			416,24
	3885A039	Rodamiento rueda dl iz	1,00	97,14			97,14
	3885A039	Rodamiento rueda dl dr	1,00	97,14			97,14
	3785A024	Rodamiento rueda tr iz	1,00	72,85			72,85
	3785A024	Rodamiento rueda tr dr	1,00	72,85			72,85
🚩	1355A291	Motor ventilador radiador	1,00	288,32			288,32
🚩	1500A399	Filtro aire	1,00	25,50			25,50
🚩	1800A359	Alternador	1,00	896,90			896,90
🚩	1810A220	Motor arranque - 0.9 KW - Nueva	1,00	365,00			365,00
🚩	8565A258	Caja relés/fusibles	1,00	265,00			265,00
	7813A981	Compresor completo a/c	1,00	980,27			980,27
	1600A093	Pedal acelerador	1,00	200,57			200,57
	8635A601	Ud control airbag	1,00	712,25			712,25
🚩	6911B145HB	Tapizado banqueta dl iz	1,00	250,00			250,00
🚩	6911B143HB	Tapizado banqueta dl dr	1,00	250,00			250,00
	7000D577XA	Anclaje cinturón dl iz	1,00	104,18			104,18
	7000F698XA	Anclaje cinturón dl dr	1,00	104,18			104,18
🚩	6912A712HB	Tapizado banqueta tr	1,00	450,00			450,00
🚩	88843W131P	Anclaje cinturón tr iz	1,00	159,00			159,00
	7000D487XA	Anclaje cinturón tr cent	1,00	97,12			97,12
	7000D485XA	Cinturón tr iz	1,00	222,47			222,47
	7000D486XA	Cinturón tr dr	1,00	222,47			222,47
	7000F732XA	Cinturón tr cent	1,00	236,83			236,83
	8720A151	Altavoz puerta dl iz	1,00	115,10			115,10
	8720A151	Altavoz puerta dl dr	1,00	115,10			115,10
	8720A151	Altavoz puerta tr iz	1,00	115,10			115,10
	8720A151	Altavoz puerta tr dr	1,00	115,10			115,10
🚩	DAÑO OCULTO	DAÑO OCULTO - DAÑO OCULTO	1,00	900,00			900,00

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
- T1	🔧 521221 10	Sustituir Tapizado banqueta dl dr	0,70 h	36,00			25,20
	EM9501R	Desmontar y montar Asiento dl dr					
	521220 10	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl dr					
- T1	🔧 522021 10	Sustituir Cinturón dl dr	0,20 h	36,00			7,20
	524311 10	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr					
- T1	🔧 522011 10	Sustituir Cinturón dl iz	0,20 h	36,00			7,20
	524311 10	Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz					
- T1	🔧 545033 10	Sustituir Altavoz puerta dl iz	0,20 h	36,00			7,20
	524260 00	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl iz					
- T1	🔧 151210 10	Desmontar y montar Carcasa filtro aire	0,10 h	36,00			3,60
	EM10020	Desmontar y montar Tapa filtro aire					
	151250 10	Desmontar y montar Resonador					
- T1	🔧 266148 10	Sustituir Rodamiento rueda dl dr	1,00 h	36,00			36,00
	266121 00	Desmontar y montar Mangueta dl dr					
	266141 10	Desmontar y montar Buje dl dr					
	311010 10EM	Desmontar y montar Rueda dl dr					
	352211 10	Desmontar y montar Disco freno dl dr					
- T1	🔧 545033 10	Sustituir Altavoz puerta dl dr	0,20 h	36,00			7,20

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	524260 00	Desmontar y montar Guarnecido puerta dl dr					
- T1	266148 10	Sustituir Rodamiento rueda dl iz	1,00 h	36,00			36,00
I	266121 00	Desmontar y montar Mangueta dl iz					
I	266141 10	Desmontar y montar Buje dl iz					
I	311010 10EM	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I	352211 10	Desmontar y montar Disco freno dl iz					
- T1	545043 10	Sustituir Altavoz puerta tr iz	0,20 h	36,00			7,20
I	524270 00	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr iz					
- T1	EM54950	Sustituir Caja relés/fusibles	0,40 h	36,00			14,40
I	EM54960	Desmontar y montar Tapa caja relés/fusibles					
I	168401 10	Desmontar y montar Relé motor arranque					
- T1	545043 10	Sustituir Altavoz puerta tr dr	0,20 h	36,00			7,20
I	524270 00	Desmontar y montar Guarnecido puerta tr dr					
▼ T1	GtLIMPIEZA	Realizar LIMPIEZA	0,00 h	0,00			400,00
▼ T2	GtDAÑO OCULTO	Sustituir DAÑO OCULTO	0,00 h	36,00			0,00
- T1	271148 10	Sustituir Rodamiento rueda tr iz / Sustituir Rodamiento rueda tr dr	0,80 h	36,00			28,80
I	311010 10EM	Desmontar y montar Rueda tr iz					
I	311010 10EM	Desmontar y montar Rueda tr dr					
I	352591 00	Desmontar y montar Tambor freno tr iz					
I	352591 00	Desmontar y montar Tambor freno tr dr					
- T1	522022 10	Sustituir Anclaje cinturón dl dr	0,10 h	36,00			3,60
- T1	522012 10	Sustituir Anclaje cinturón dl iz	0,10 h	36,00			3,60
- T1	521121 10	Sustituir Tapizado banqueta dl iz	0,70 h	36,00			25,20
I	521220 10	Desmontar y montar Conj banqueta asiento dl iz					
I	EM9501L	Desmontar y montar Asiento dl iz					
- T1	162110 10	Sustituir Motor arranque	0,30 h	36,00			10,80
I	EM55800	Desmontar y montar Protector motor arranque					
- T1	161110 10	Sustituir Alternador	0,30 h	36,00			10,80
- T1	522081 10	Sustituir Cinturón tr cent	0,50 h	36,00			18,00
I	524250 82	Desmontar y montar Guarnecido iz maletero					
I	524249 82	Desmontar y montar Guarnecido sup aleta tr iz					
- T1	522053 82	Sustituir Anclaje cinturón tr cent	0,10 h	36,00			3,60
- T1	522053 80	Sustituir Anclaje cinturón tr iz	0,20 h	36,00			7,20
- T1	522052 82	Sustituir Cinturón tr iz	0,20 h	36,00			7,20
- T1	522052 80	Sustituir Cinturón tr dr	0,30 h	36,00			10,80
I	524250 80	Desmontar y montar Guarnecido dr maletero					
- T3	528511 10	Sustituir Ud control airbag	0,40 h	36,00			14,40
T1	148101 10	Sustituir Motor ventilador radiador	1,60 h	36,00			57,60
I	144031 10	Desmontar y montar Aspas ventilador radiador					
I	145034 00	Desmontar y montar Envoltente radiador					
I	TC2	Puesta a disposición del vehículo					
- T1	521521 10	Sustituir Tapizado banqueta tr	0,50 h	36,00			18,00
- T1	553110 10	Sustituir Compresor completo a/c	1,10 h	36,00			39,60
I	141021 10	Desmontar y montar Correa accesorios					
I	550000 90	Sustituir Fluido refrigerante a/c					
- T1	171111 10	Sustituir Pedal acelerador	0,10 h	36,00			3,60
T1	524110 10	Sustituir Insonorizante piso / Sustituir Moqueta piso	0,90 h	36,00			32,40
I	524236 10	Desmontar y montar Guarnecido estribo dr					
I	524237 10	Desmontar y montar Guarnecido tr estribo iz					
I	524237 10	Desmontar y montar Guarnecido tr estribo dr					
I	523310 10	Desmontar y montar Consola central					

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
I	521520 10	Desmontar y montar Banqueta tr					
I	524236 10	Desmontar y montar Guarnecido estribo iz					

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	04/10/2024	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	400,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	9.162,99 €	Subtotal Horas MO	453,60 €	Subtotal Horas MO	0,00 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (12,60 h)	853,60 €	Subtotal M.O. (0,00 h)	0,00 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	853,60 €	Total mano de obra	0,00 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	9.162,99 €			Subtotal material	0,00 €
Dto. sobre total piezas (0,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	9.162,99 €			Total del material	0,00 €
				Total sin descuentos	0,00 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	0,00 €

Sistema de pintura: Manual

Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	9.162,99 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	853,60 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	0,00 €	Base del impuesto	10.016,59 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	10.016,59 €	IVA (21%)	2.103,48 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	12.120,07 €
				Total	12.120,07 €

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza repintada

± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por