

FABRICANTE PEUGEOT 3008 II PAQUETE ALLURE

KILÓMETROS 32738

FECHA TRANSMISIÓN 27/01/2025

CÓDIGOS CARACTERÍSTICAS EQUIPO

(IDENTIFICACIÓN AUDAVIN)

CÓDIGOS ACTIVOS	B6	C3	C4	C8	CR	CX	D1	D4	D8	DB	E2	E4	E6
	EB	EJ	F2	F4	F8	F9	G4	G6	G8	G9	H5	H8	I4
	I9	J9	K4	KA	L1	M1	M3	M6	M9	N3	N8	OA	P1
	Q5	Q8	QA	R2	R7	RA	SA	U6	UA	UE	V2	V3	W3
	W4	WB	X6	X8	XA	Y4	Y9						

CARACTERÍSTICAS EQUIPO NO MARCADAS QUE PODRÍAN INFLUIR EN EL RESULTADO

B7	RETORNO AIRE DL.	F6	DEFLECTOR DL.SUP.	G1	MOLD.INF./COL.ESC.CR
HA	VISION NOCTURNA	I1	FAROS LED	M5	PORTON ELECTRICO
M8	MANDO DISTANC.315MHZ	Q4	DEFLECT.DL.OPTIMIZ.	Q9	SERVODIREC.ELECTR.
VB	MODIFICACION TECNICA	X3	ALETIN	XB	ACABADO GT
XC	ACABAD.GT BLACK PACK				

PINTURA

TIPO	CENTRO ZARAGOZA	PINTURA BICAPA
NIVELES		
SUSTITUCIÓN	LE 0281 /	LE 0306 /
	LE 0741 /	LE 0471 /
	LE 10304 /	LE 0922 /
	LE 0921 /	LE 1481 /

PRECIOS HORA

CHAPA/MECÁNICA	38,37
PINTURA	38,37

CÓDIGOS OPCIONALES

CÓDIGOS ACTIVOS	IV	21
	FF	190,00

FECHA TARIFA DE RECAMBIOS 01/01/2025

TOTAL VALORADO 24.474,09

NÚMERO POSICIONES

TOTAL INTRODUCIDAS	86
MODIFICADAS POR USUARIO	3

POSICIONES INTRODUCIDAS

E 0257	E 0258	LE 0281 CC
E 0281	E 0299	E 0301
E 0302	LE1 0304 CC	E 0304
E 0305	LE 0306 CC	E 0306
E 0316	E 0320	E 0321
E 0322	E 0330	E 0339
E 0340	E 0347	E 0361
E 0362	E 0363	E 0364
E 0365	E 0366	E 0410
E 0423	E 0425	E 0427
E 0431	LE 0471	E 0471
E 0473	E 0493	E 0561
E 0562	E 0650	E 0741
LE 0741	E 0883	LE 0921
E 0921	E 0922	LE 0922

POSICIONES INTRODUCIDAS

E 1001	E 1017	E 1435
E 1437	LE 1481	E 1481
E 4325	E 4331	E 4465
E 4467	E 4655	E 4656
E 4661	E 4662	E 4841
E 4842	E 7440	E 7445
E 7751	E 7752	E 7753
E 7754	E 7755	E 7756
E 7761	E 7769	E 7770
E 7771	E 7772	E 7790
E 8140	E 8181	E 8182
E 8183	E 8732	E 8738
E 8739	E 9567	E 9571
E 9582	E 9645	

De conformidad con el Artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, a los efectos de que el presente dictamen pueda ser aportado como prueba pericial en el proceso judicial correspondiente, el perito firmante declara que ha realizado su labor bajo promesa de decir verdad, actuando con la mayor objetividad posible, habiendo tomado en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, asegurando conocer las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

DATOS GENERALES

REFERENCIA
 COMPROMISO N
 FECHA DE SINIESTRO 01/12/2024

DATOS VEHÍCULO

FABRICANTE PEUGEOT
 MODELO / TIPO 3008 II /PAQUETE ALLURE
 MATRICULA
 NÚMERO CHASIS
 KILÓMETROS 32738

SUBTOTAL		Euros	24.474,09
	21 % IVA	Euros	5.139,56
SUMA TOTAL	CON IVA	Euros	29.613,65
FRANQUICIA		Euros	190,00
SUMA TOTAL		Euros	29.423,65

27/01/2025

OFFLINE

SISTEMA AUDATEX

HOJA 2

KILÓMETROS	32738		
CARACT.	ASISTENTE APARCAM.	ENCEND.AUTOM.FAROS	VOLANTE CUERO
	EJE TR.30000N.M	DESDE 01/2022	RESTYLING
	EMBELLEC.I.TEXTIL	ACUSTICA MEJORADA	INSONOR.SALPIC.7KG
	DEFLECTOR PISO DL.	CONECTOR USB	REG.LUMBAR MECANICA
	LUNAS PUE.TR.INSONOR	VENTIL.ELEC.140W COM	ELEK ARCHITEK R3 ECO
	CLIMATIZADOR	CRISTALES TR.OSCUIROS	ADMIS.AIRE RADIADOR
	FLUIDO A/A R1234YF	AUTODIAGNOSIS OBD	CERR/ARRANQ.SIN LLAV
	RETROV.ELECTR./MEMO.	SENSOR ANGULO MUERTO	AUDIO CONNECT NAV
	FUNC.MIRROR SCREEN	REGUL.TELEMATIK	VISIO PARK 2
	REGUL.ALT.ASIENTO D.	PARABR C/SENSOR LLUV	SOP.ASIENTO INFANTIL
	AVISADOR CINTUR.TR.	PARASOL ILUMINADO	CANAL.AIRE DOBLE RAD
	RETROV.INT.ANTID.AUT	CAT.DEBAJO DE 50PPM	1199CC 130CV/HNY
	REGUL.VENTIL.AUTOM.	PAISES FRIOS	TECLAS CROMADAS
	FRENO AUTOMATICO	LIMITADOR VELOCIDAD	ABGASNORM EURO 6.3
	NEUMAT.225/55 R18..V	DISCO FRENO TR.290MM	DISCO FRENO DL.304MM
	LLANTA 7,5J X 18 AL.	MOLDURAS LAT.CROMADA	SENSOR ABS TR.MARK
	BATERIA 70AH	CONDENS.12MM 23.5DM2	REPARACION MEJORADA
	RADIADOR 28DM2 28MM	SISTEMA STOP-START	PANTALLA TACTIL 10"
	KIT REPARACION NEUM.	PROLONG.PUENTE DL.	PISO MALETERO REGUL.
	BICAPA METALICO	CAMBIO 6 VELOC.MB	

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA 01/01/2025

POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DTO	PRECIO
0257	PLACA MATRICULA DL.	KNPL3	1,00		6,01
0258	REF.MATRICULA DL.	KNPL0	1,00		4,50
0281	PARAGOLPES DL.	16 758 684 80	1,00		780,90
0299	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	98 116 704 80	1,00		80,55
0301	UNID.CTRL.REG.DISTAN	16 188 422 80	1,00		882,35
0302	SOPOR.CAJA ACCIONAM.	98 366 530 80	1,00		40,88
0304	MOLDURA REJ.DL.INF.	98 368 272 1T	1,00		114,95
0305	REJILLA INF.PARAG.DL	16 364 031 80	1,00		267,48
0306	PARAGOLPES DL.SUP.	98 367 931 1T	1,00		285,66
0316	CIERRE PARAGOLPES DL	98 367 957 XT	1,00		47,82
0320	JGO.REJILLA PARAG.DL	16 758 679 80	1,00		124,29
0321	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	98 367 699 80	1,00		79,92
0322	JGO.CIERRE	98 374 148 80	1,00		66,32
0330	DEFLECTOR PARAG.DL.	98 114 500 XT	1,00		170,58
0339	AMOR.GOLP.INF.PAR.DL	98 221 001 80	1,00		196,63
0340	SOP.PARAGOLPES DL.	98 245 137 80	1,00		343,38
0347	DEFLECTOR PARAG.DL.	16 758 682 80	1,00		183,93
0361	SENS.DL.EX.I.APARCAM	16 084 722 80	1,00		141,00
0362	SENS.DL.EX.D.APARCAM	16 084 722 80	1,00		141,00
0363	SENSOR DL I APARCAM	98 279 173 80	1,00		114,32
0364	SENSOR DL D APARCAM	98 279 173 80	1,00		114,32
0365	SENSOR DL.INT.I.APAR	98 279 173 80	1,00		114,32
0366	SENSOR DL.INT.D.APAR	98 279 173 80	1,00		114,32
0410	REJILLA RADIADOR	98 368 057 TN	1,00		314,11
0423	MARCO SOP.PARTE FRON	98 106 346 XT	1,00		157,39
0425	DEFLECTOR DL.SUP.	98 371 331 80	1,00		71,01

PIEZAS SUSTITUIDAS

FECHA TARIFA

01/01/2025

POS. D.B.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CANTIDAD	DTO	PRECIO
0427	SOP.REJILLA RADIADOR	98 368 370 80	1,00		204,19
0431	EMBLEMA FRONTAL	98 377 943 DX	1,00		38,26
0471	CAPO MOTOR	98 423 751 80	1,00		971,32
0473	TOPE CAPO MOTOR	98 346 403 80	4,00		28,00
0493	CERRADURA CAPO DL.	98 300 704 80	1,00		20,47
0561	FARO I.	16 758 895 80	1,00		904,55
0562	FARO D.	16 758 894 80	1,00		904,55
0650	JGO.EMBELL.PARAG.DL.	16 758 685 80	1,00		214,12
0741	ALETA DL.I.	98 123 057 80	1,00		386,64
0883	ALETIN DL.I.	98 252 889 XT	1,00		139,00
0921	SOP.I.PARTE FRONTAL	98 543 171 80	1,00		66,50
0922	SOP.D.PARTE FRONTAL	98 478 398 80	1,00		67,10
1001	TRAVES.INF.PARTE DL.	98 146 303 80	1,00		51,24
1017	TRAV.SUP.PARTE FRONT	98 240 558 80	1,00		110,38
1435	DEPOSITO LIMPIAPARAB	98 414 042 80	1,00		125,30
1437	BOMBA LIMPIAPARABRIS	98 133 633 80	1,00		43,03
1481	PUERTA DL.I.	98 123 064 80	1,00		901,64
4325	AIRBAG ACOMPAQUANTE	98 104 398 80	1,00		574,73
4331	TABLERO DE A BORDO	16 180 450 ZD	1,00		2.470,44
4465	CONDENSADOR AIRE AC.	98 172 756 80	1,00		527,59
4467	SOP.CONDENSADOR	98 053 283 80	1,00		32,70
4655	PRETENSOR DL.I	98 094 673 80	1,00		177,20
4656	PRETENSOR DL.D	98 094 671 80	1,00		177,20
4661	CINTURON SEG.DL.I.	98 094 640 XX	1,00		400,52
4662	CINTURON SEG.DL.D.	98 094 638 XX	1,00		400,52
4841	CINTURON SEG.TR.I.	98 094 817 XX	1,00		460,56
4842	CINTURON SEG.TR.D.	98 094 817 XX	1,00		460,56
7440	REGULADOR AIRBAG	16 586 630 80	1,00		404,66
7445	AIRBAG CONDUCTOR	98 230 181 ZD	1,00		574,73
7751	CANALIZ.AIRE RADIAD.	98 368 492 80	1,00		48,03
7752	DEFLECTOR AIRE INF.	98 184 437 80	1,00		12,01
7753	GUIA AIREAC.RADIADOR	98 368 426 80	1,00		51,96
7754	GUIA AIREAC.RADIADOR	98 368 394 80	1,00		51,96
7755	GUIA AIRE DIRIGIDO	98 556 535 80	1,00		432,80
7756	JGO.DEFLEC.RADIADOR	98 368 496 80	1,00		48,21
7761	RADIADOR	98 385 201 80	1,00		467,60
7769	SOP. I. RADIADOR	98 006 135 80	1,00		11,10
7770	SOP. D. RADIADOR	98 006 135 80	1,00		11,10
7771	SOP. I. RADIADOR	96 736 304 80	1,00		10,40
7772	SOP. D. RADIADOR	96 736 304 80	1,00		10,40
7790	ELECTROVENTILADOR	98 360 583 80	1,00		419,20
8140	REGULADOR INYEC.	16 719 323 80	1,00		1.206,87
8181	SOP.STOP-START	98 138 335 80	1,00		13,20
8182	REGULADOR STT	98 108 583 80	1,00		501,20
8183	PROTEC.CAJA REGULAD.	98 078 961 80	1,00		9,10
8732	SOP.INTERCOOLER	98 106 171 80	1,00		48,78
8738	GUIA AIR.INTERCOOLER	98 368 340 80	1,00		90,03
8739	INTERCOOLER	96 756 279 80	1,00		442,00
9567	REGUL.SIST.APARCAM.	16 188 426 80	1,00		270,09
9571	CABLEADO VANO MOTOR	16 290 286 80	1,00		1.153,13
9582	CABL.DL.APARC.ASIST.	98 364 385 80	1,00		328,75
9645	BOCINA	98 158 708 80	1,00		55,35

TOTAL PIEZAS

22.488,91

INFORMACIÓN:

EST - Los precios indicados para este fabricante son una estimación basada en mercado europeo.

M.O. CHAPA 10 UT = 1 HORA PRECIO = 38,37 Euros/HORA

NR. OPERACION POS. D.B.	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
OPERACIONES DE LA VALORACIÓN			
74.ERCA	PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR INCL.: DES-MONTAR AMBAS CONCHAS DL.	11	42,21
74.ERDA)	PARAGOLPES DEL.(DESMONTADO): SUSTITUIR	17	65,23
64.E44S	CABLEADO SIST.APARCAM.DL.:DES-MON/T.COMP	1	3,84
72.E1ES	TRAVESCQO PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	2	7,67
74.EP4A)	AMORTIG.INF.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	3	11,51
SN	MARCO SOP.PARTE FRONTAL: DES-MONTAR	2	7,67
SN	TRAVESCQO SUP.PARTE FRONTAL: DES-MONTAR	1	3,84
SN	TRAVESCQO DL.INF.: DES-MONTAR	2	7,67
SN	SOP.I.PARTE FRONTAL: SUSTITUIR	4	15,35
SN	SOP.D.PARTE FRONTAL: SUSTITUIR	4	15,35
72.EI6A)	APOYO PIEZA FRONTAL:SUSTITUIR/T.COMPLEM.	8	30,70
SN	SOP.STOP/START: DES-MONTAR	2	7,67
57.E4FA	REGULADOR STOP-START: DES-MONTAR	4	15,35
78.E1WA)	ALETA DL.I.: DES-MONTAR (PARAGOLPES DL.DESMONTADO) INCL.: DES-MONTAR FARO I.	5	19,19
78.E5UA)	ALETA DEL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	2	7,67
SN	SENSOR DL.EXT.I.SENSOR APARCAM.: DES-MON	1	3,84
SN	SENSOR DL.EXT.D.APARCAMIENTO: DES-MONTAR	1	3,84
SN	SENSOR DL.I.SIST.APARCAM.ASIST.: DES-MON	1	3,84
SN	SENSOR DL.D.SIST.APARCAM.ASIST.: DES-MON	1	3,84
SN	SENSOR DL.INT.I.SENSOR APARCAM.: DES-MON	1	3,84
SN	SENSOR DL.INT.D.APARCAMIENTO: DES-MONTAR	1	3,84
74.E1LA)	REJILLA RADIADOR(DESMONT): SUSTITUIR	2	7,67
62.E12A)	FARO D.: DES-MONTAR (PARAGOLPES DESMONTADO) NO INCL.:	2	7,67
62.E4HA)	REGULAR FAROS AMBOS FAROS: SUSTITUIR(DESMONTADO)	2	7,67
62.E1KS	FAROS: REGULAR	3	11,51
79.E0YA	CAPO MOTOR: DES-/MONTAR	4	15,35
79.E08A	CAPO MOTOR(DESMONTADO): SUSTITUIR	2	7,67
SN	CERRADURA CAPO MOTOR: DES-MONTAR	1	3,84
66.E03A)	REGULADOR SIST.REGUL.DISTANCIA: DES-MON.	1	3,84
66.E04A)	SOP.REGUL.REGULACION DISTANCIA: DES-MON.	3	11,51
66.E04S	UNIDAD MANDO REGUL.DISTANCIA: REGULAR	2	7,67
SN	AISLANTE SUP.SALPICADERO: DES-MONTAR	3	11,51
90.EGBA	PUERTA DL.I.: DES-MONTAR	4	15,35
90.E8IA)	PUERTA DEL.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	26	99,76
SN	REGUL.SIST.APARCAMIENTO: DES-MONTAR	3	11,51
70.E8CA	REVES.SUP.MONTANTE-B-I.: DES-MONTAR	2	7,67
70.E8CA	REVES.SUP.MONTANTE-B-D.: DES-MONTAR	2	7,67
SN	REVES.MONTANTE-C-IZQ.: DES-MONTAR	2	7,67
SN	REVES.MONTANTE-C-DER.: DES-MONTAR	2	7,67
SN	TENSOR CINTURON DEL.I.: DES-MONTAR	1	3,84
SN	TENSOR CINTURON DEL.D.: DES-MONTAR	1	3,84
SN	CINTURON SEGURIDAD DL.I.: DES-MONTAR	5	19,19
SN	CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	5	19,19

M.O. CHAPA 20 UT = 1 HORA PRECIO = 38,37 Euros/HORA

NR. OPERACION POS. D.B.	DESGLOSE MANO DE OBRA	UT	IMPORTE TRABAJO
----------------------------	-----------------------	----	--------------------

OPERACIONES DE LA VALORACIÓN

SN	CINTURON SEGURIDAD TRAS.I.: DES-MONTAR	1	3,84
SN	CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	1	3,84
82.E95A	TABLERO INSTRUM.: DES-MONTAR INCL.: DES-MONTAR CUADRO INSTRUMENTOS, CONSOLA CEN.Y COLUMNA DIRECCION	50	191,85
82.E1TA)	TABLERO INSTRUM.: SUSTITUIR(DES-MONTADO)	17	65,23
82.E8WA)	AIRBAG ACOMPAQANTE:SUSTITUIR(DES-MONTADO)	1	3,84
82.E1YA)	REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR (CONSOLA CEN.DES-MONTADA)	2	7,67
SN	CALEFACCION: DES-MONTAR (TABLERO INSTRUMENTOS DES-MONTADO)	8	30,70
64.E3UA)	CONDENSADOR AIRE ACONDIC.: SOLTAR/FIJAR	3	11,51
SN	CABLEADO SIST.APARCAM.ASIST.DL.:DES-MON.	3	11,51
64.EFYA)	DEPOSITO LIMPIAPARABRISAS: DES-MONTAR	2	7,67
64.EFYA)	DEPOSITO LIMPIAPARAB.:SUSTIT(DES-MONTADO)	2	7,67
64.E0LA)	BOCINA: DES-/MONTAR	2	7,67
19.E3VA	REGULADOR SIST.INYECCION: DES-MONTAR	2	7,67
19.E12S	CENTRALITA SIST.INYECCION: CARGAR PROGR.	3	11,51
65.EDBA)	CABLEADO VANO MOTOR: DES-/MONTAR	25	95,93
SN	INSONORIZ.VANO MOTOR: DES-MONTAR	3	11,51
03.E69A)	INTERCOOLER: DES-MONTAR	1	3,84
SN	FILTRO DE AIRE: DES-/MONTAR	5	19,19
13.E76A)	RADIADOR: DES-MONTAR	7	26,86
82.E0FS	REGULADOR AIRBAG: PROGRAMAR/T.ADICIONAL	2	7,67
13.E15S	SISTEMA REFRIGERACION: VACIAR-LLENAR	4	15,35
SN	REGUL.APARCAM.ASIST.:PROGRAMAR/T.COMPLEM	2	7,67
64.E3US	AIRE ACONDIC.: VACIAR/LLENAR	5	19,19

TOTAL M.O. CH/MEC.		303,00 UT	1.162,61
--------------------	--	-----------	----------

PINTURA		CENTRO ZARAGOZA		PINTURA BICAPA			
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN			NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL
LE 0471	CAPO MOTOR		P. SUSTITUCION				
LE 0741	ALETA DL.I.		P. SUSTITUCION				
LE 0921	SOP.I.PARTE FRONTAL		P. SUSTITUCION				
LE 0922	SOP.D.PARTE FRONTAL		P. SUSTITUCION				
LE 1481	PUERTA DL.I.		P. SUSTITUCION				
POS. D.B.	DESCRIPCIÓN			NV	DTO	LONG./UT	SUP./MATERIAL
LE 0281	PARAGOLPES DL.		P. SUSTITUCION	CC			
LE1 0304	MOLDURA REJ.DL.INF.		P. SUSTITUC. NO IMP.	CC			
LE 0306	PARAGOLPES DL.SUP.		P. SUSTITUCION	CC			

RESUMEN M.O PINTURA TIEMPO BASE 10 UT = 1 HORA

PRECIO = 38,37 Euros/HORA

	UT	IMPORTE
TOTAL M.O.	83,50	320,39
RESUMEN MATERIALES PINTURA		PRECIO
TOTAL MATERIALES		502,18

SIN COMPROMISO DE PAGO

RESUMEN FINAL				Euros	Euros
REPUESTOS				22.488,91	
TOTAL MATERIALES					22.488,91
M.O. CHAPA/MECÁNICA		TIEMPO BASE			
CARROCERIA	172	UT x	38,37	Euros/H	
MECÁNICA	131	UT x	38,37	Euros/H	
IMPORTE				1.162,61	
TOTAL M.O. CHAPA/MECÁNICA					1.162,61
PINTURA					
IMPORTE M.O.	10UT = 1 h.	IMPORTE	83.5	UT x 38.3 Euros/H	320,39
MATERIAL DE PINTURA					502,18
TOTAL PINTURA					822,57
SUMA TOTAL		SIN IVA		Euros	24.474,09
		21 % IVA		Euros	5.139,56
SUMA TOTAL		CON IVA		Euros	29.613,65
FRANQUICIA FIJA				190,00	
SUMA TOTAL					29.423,65

SIN COMPROMISO DE PAGO

TOTAL DE HORAS DE MANO DE OBRA 38 h. 39 min.
VALORACIÓN CERRADA

IMPORTANTE

PRECIOS Y TIEMPOS SON OFICIALES, EXCEPTO: NEUMÁTICOS

* DATOS INTRODUCIDOS POR EL USUARIO. # CONSULTAR PRECIO FABRICANTE.