

Fecha Intervención: 04/11/2024

Fecha Cierre: 11/12/2024

Fecha Siniestro: 28/10/2024

DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Siniestro total

Nº de planos: Pérdida total: No
Daños no declarados:

Obs. Generales: Tenemos un valor venal de 1540€ y un valor de mercado de 3600€

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No Desacuerdo con Reparador: No

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro: 28/10/2024 Número de implicados: 2 Número de lesionados: 1

Causa/Circunstancias: COLISION CONTRA VEHICULO IDENTIFICADO

Desc. daños materiales:

Desc. daños personales:

Nº contrarios no vehículos: Interviene Autoridad: No

Existe Denuncia: No Nº Denuncia: Interviene Grúa/Asistencia: No

Versión del accidente: V/A CIRCULABA POR VIA URBANA CRUZO UN CRUZE CON PREFERENCIA Y EN MEDIO DEL CRUCE V/C COLISIONO CON V/A QUE SALIO EMBESTIDO COLISIONANDO EN UN ESCAPARATE DE UNA TIENDA. COMENTA QUE ACUDIO LA POLICIA Y LA GUARDIA CIVIL.

DATOS DEL VEHÍCULO

Versión:	Golf	Marca:	Volkswagen	Modelo:	Golf V 1K desde 10/2003
F. 1ª Matricula:		Color:		Motorización:	
ITV:	En vigor	Uso Vehículo:		Kilometraje:	314,877.00
Observaciones:					

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0297	REJILLA AIREAC.DL.I.	95350317	0.00 €	11.5
SUSTITUIR	0298	REJILLA AIREAC.DL.D.	95350316	0.00 €	11.5
SUSTITUIR	0299	REJ.PARAGOLP.DL.CEN.	95350312	0.00 €	15.5
SUSTITUIR	0301	REF.PARAGOLPES DL.	1K0 805 083	0.00 €	21.88
SUSTITUIR	0339	TRAVESAÑO PARAG.DL.	5894561	0.00 €	46.34
SUSTITUIR	0340	SOP.PARAGOLPES DL.	5894560	0.00 €	75.55
SUSTITUIR	0391	DEFLECTOR PARAG.DL.	26035551	0.00 €	35.6
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	21005551	0.00 €	59.47
PINTURA PIEZA NUEVA	0410	REJILLA RADIADOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0471	TAPA DL.	5894660	0.00 €	240.29
PINTURA PIEZA NUEVA	0471	TAPA DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0561	FARO I.CPL.	0301212201	0.00 €	152
SUSTITUIR	0283	PARAGOLPES DL.	25305551	0.00 €	120.27
PINTURA PIEZA NUEVA	0283	PARAGOLPES DL.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0562	FARO D.CPL.	0301212202	0.00 €	152
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	VG0363033	0.00 €	108.45
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0842	REVES.PASE RUE.DL.D.	5894436	0.00 €	29.53
SUSTITUIR	0844	CONCHA PASE R.DL.D.	5894434	0.00 €	29.27
SUSTITUIR	1738	ALoj.RETROVISOR D.	5894806	0.00 €	142.72
SUSTITUIR	2088	MONTAN-A-/ESTRIBO D.	5894102	0.00 €	127.99
SUSTITUIR	4465	CONDENSADOR AIRE AC.	30C77023	0.00 €	113.42
SUSTITUIR	4469	REJILLA PROTECCION	1K0 820 746	0.00 €	13.75
SUSTITUIR	7761	RADIADOR	31R77108	0.00 €	95.74
SUSTITUIR	8745	INTERCOOLER	351319204030	0.00 €	151.9

RESUMEN VALORACIÓN

Mano de obra

	UT	PRECIO / H	
Chapa:	240.00	34.00 €	816.00 €
Mecánica:	34.00	34.00 €	115.60 €
Pintura:	67.50	34.00 €	229.50 €
Total:			1,161.10 €

Materiales

Piezas:			1,775.97 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			283.24 €
Total:			1,775.97 €

Total Valorado:			3,220.31 €
Descuento:			0.00 €
Suma total sin IVA:			3,220.31 €
Total con 21 % de IVA:			3,896.58 €
Franquicia:			0.00 €
Suma total:			3,896.58 €