

INFORME TÉCNICO PERICIAL DE AUTOMÓVIL

Peritación de Chapa

DATOS VEHÍCULO			
		Fecha de inspección	14/02/2025
Marca	BMW	Km. vehículo	46461 Km.
Modelo	X2 / 2017 / 5P / todoterreno sDrive18i (CX4)	Color Vehículo	GRIS METALIZADO
Versión	Turismo/derivado		
		Importe Daños Ext.	12850,92 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:

parte frontal, + posibles daños mecanicos, NO ROTULADO.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	14/02/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	12850,92	
Fª Prox. Gestión	17/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	17/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 14/02/2025. El vehículo sufre daños de diferente cuantía por los cuatro lados con motivo de una salida de vía.

Han saltado la practica totalidad de los dispositivos pirotécnicos de su seguridad pasiva y los daños mas importantes los sufre la parte delantera.

El total de daños tasados hasta donde la vista alcanza, superan el valor financiero indicado en el aviso de peritación de 12.140,44 €.

A fecha 14/02/2025

El límite de reparación es de: 12140.44 €

El importe estimado de: 12850,92 € + IVA + 1800€ de posibles daños ocultos.

Nos encontramos ante una posible pérdida total. Retiramos compromiso de pago y quedamos a la espera de instrucciones.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar

perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

BMW - X2 (F39) 5P (16-23)

Kms: 46461

ADAS CAMARA VISION TR - ADAS PROTECCION PEATONES ACTIVA - ADAS REGULADOR VELOCIDAD CON FUNCION FRENADO - ADAS ACTIVE GUARD - ADAS ASISTENTE DE APARCAMIENTO - ADAS CONTROL DISTANCIA APARCAMIENTO DL/TR - GENERAL CAMBIO AUTOMATICO DCT - AUTOMATICO 7 VELOCIDADES DCT - TODO TERRENO 5 PUERTAS - LUCES FAROS LEDS C/PRESTACIONES AMPLIADAS - COLOR EXTERIOR SKYSCRAPER GRAU - RETROVISORES EXT/INT ANTIDSLUMBRANTE AUTOMATICO - CRISTALES LUNAS LAT Y TR TINTADAS - EMBELLECEDORES MOLDURAS NEGRO BRILLANTE - RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - TECHO PANORAMICO ELECTRICO - INSTRUMENTACION CONSOLA REPOSABRAZOS CON PORTAOBJETOS - SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDSLUMBRANTE AUTOMATICO - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM - INSTRUMENTACION CONSOLA SISTEMA CONTROL PRESION NEUMATICOS - INSTRUMENTACION PUERTAS PORTON TRASERO ACCIONAMIENTO AUTOMATICO - TAPICERIA/LINEA INT ANTHRAZIT CON DETALLE GRAU - ASIENTOS DEPORTIVOS - AUDIO/MULTIMEDIA PREINSTALACION APPLE CARPLAY - TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA RACE - TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA RACE - ANTHRAZIT CON DETALLE GRAU - TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO ANTRACITA - ACCESORIOS PACK ILUMINACION - ACCESORIOS ALFOMBRILLAS VELOURS - ACCESORIOS MOLDURAS SCHWARZ BRILLO INTENSO CON PERFIL PERLGLANZ CROMADO - ACCESORIOS PACK COMPARTIMENTOS - ACCESORIOS RED SEPARACION DE CARGA - AUDIO/MULTIMEDIA RECEPCION DIGITAL RADIO - AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA INTELIGENTE - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DEPORTIVO EN CUERO - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE MULTIFUNCION - AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR - AUDIO/MULTIMEDIA TELESERVICIOS - AUDIO/MULTIMEDIA SERVICIO CONNECTED DRIVE - CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR - CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - PROGRAMA DE VENTAS ESPECIFICACION EUROPEA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - INTERVALOS INTERVALO INSPECCION 30000 KM/18600 MILLAS - INYECCION MULTIPUNTO 1499CC 103KW (140) - ANTIPOLUCION MEDIDAS ADICIONALES "RDE" - ANTIPOLUCION KIT REDUCCION CO2 - ANTIPOLUCION NORMA RDE II - ESPAÑA ESPAÑA - NEUMATICOS 225/50 R18..W - NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - LLANTAS ALE 7.5JX18" RADIOS EN Y ESTILO 579 -

PIEZAS RECAMBIOS

DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
Faro iz	1	1795.51
Faro dr	1	1795.51
Faro antiniebla iz	1	145.37
Faro antiniebla dr	1	145.37
Moldura faro antiniebla iz	1	23.01
Moldura faro antiniebla dr	1	23.01
Soporte faro antiniebla iz	1	14.06
Soporte faro antiniebla dr	1	14.06
Paragolpes dl	1	618.05
Traviesa paragolpes dl	1	203.25
Absorbedor paragolpes dl	1	36.56
Absorbedor iz paragolpes dl	1	72.30
Absorbedor dr paragolpes dl	1	72.30
Sop iz traviesa paragolpes dl	1	54.32
Sop dr traviesa paragolpes dl	1	54.32
Traviesa inf paragolpes dl	1	86.00
Sop iz traviesa inf parag dl	1	46.08
Sop dr traviesa inf parag dl	1	46.08
Moldura iz paragolpes dl	1	47.48
Moldura dr paragolpes dl	1	47.48
Rejilla paragolpes dl	1	67.97
Rejilla iz paragolpes dl	1	40.78
Tapa iz rejilla paragolpes dl	1	13.15
Tapa dr rejilla paragolpes dl	1	13.15
Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	1	37.40
Embellecedor rejilla dr paragolpes dl	1	37.40
Embellecedor sup rejilla iz paragolpes dl	1	38.86
Tapa rejilla dr paragolpes dl	1	13.15
Rejilla dl iz	1	70.47
Rejilla dl dr	1	70.47
Capó dl	1	743.44
Protector pase rueda dl iz	1	80.51
Protector pase rueda dl dr	1	80.51
Traviesa inf frente	1	99.01
Protector mecánica delantera	1	104.25
Insonorizante mecánica dl	1	177.57
Airbag iz techo	1	418.79
Guarnecido techo	1	708.91
Tablero instrumentos	1	1368.11
Airbag volante	1	855.56
Airbag tablero	1	837.60
Cinturón dl iz	1	208.78
Cinturón dl dr	1	208.78
Cinturón tr cent	1	131.52
Cinturón tr iz	1	131.52
Cinturón tr dr	1	131.52
Neumático dl iz	1	238.53
Neumático dl dr	1	238.53
Descuento piezas		-1250.64
TOTAL		11255.72

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 40.00€

DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
Sustituir Airbag volante	0.17	6.80
Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0.75	30.00
Desmontar y montar Faro iz / Desmontar y montar Faro dr	0.75	30.00
Sustituir Airbag iz techo	0.17	6.80
Sustituir Capó dl	0.83	33.20
Sustituir, Desmontar y montar Traviesa paragolpes dl	0.17	6.80
Sustituir Traviesa inf frente	0.83	33.20
Sustituir Paragolpes dl	2.25	90.00
Sustituir Rejilla iz paragolpes dl	0.08	3.20
Sustituir Sop iz traviesa paragolpes dl / Sustituir Sop dr traviesa paragolpes dl	0.08	3.20
Sustituir Sop iz traviesa inf parag dl	0.25	10.00
Sustituir Sop dr traviesa inf parag dl	0.25	10.00
Sustituir Protector pase rueda dl iz	0.33	13.20
Reparar Llanta rueda dl iz	0	130.00
Reparar Llanta rueda dl dr	0	130.00
Reparar Llanta rueda tr iz	0	130.00
Reparar Llanta rueda tr dr	0	130.00
Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl dr	0.92	36.80
Suplemento para mod con sensor de lluvia o luz	0.08	3.20
Suplemento para mod con sistema de aparcamiento asistido dl	0.17	6.80
Sustituir Insonorizante mecánica dl	0.17	6.80
Puesta a disposición del vehículo	0.17	6.80
Sustituir Guarnecido techo	4.5	180.00
Sustituir Tablero instrumentos	3.42	136.80
Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0.67	26.80
Sustituir Cinturón tr iz	0.92	36.80
Sustituir Cinturón tr dr	0.83	33.20
Sustituir Cinturón tr cent	0.17	6.80
Descuento mano obra		-127.72
TOTAL (18.93 h)		1149.48

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Capó dl Sustitución				
Paragolpes dl Reparación (S=0) (L=0) Color Carroceria Completo				
MO pintura	4.5	40.00		180.00
Materiales pintura				315.24
Descuento pintura				-49.52
TOTAL (4.5 h)				445.72

BASE IMPONIBLE = 12850.92€

IVA (21%) = 2698.69€

TOTAL PAGAR = 15549.61€