

20/12/2024 19:22

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	44,12 €/h	44,12 €/h	44,12 €/h	44,12 €/h

VEHICULO: TOYOTA C-HR 2023 5P ADVANCE 18 140H

KILOMETROS: 465

PINTURA: ROJO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 22/10/2024

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
Absorbedor inf paragolpes dl	52618F4110	53,52
Absorbedor paragolpes dl	52611F4110	47,43
Airbag dr techo	62170F4090	893,81
Airbag inf tablero	73900F4050	1103,26
Airbag iz techo	62180F4090	893,81
Airbag tablero	73960F4070	765,37
Airbag volante	45130F4070C0	719,77
Aislador aleta dl dr	53155F4070	48,00
Aleta dl dr	53811F4050	280,04
Anticongelante - OEM	OEM-SLLC	124,40
Bisagra dr capó dl	53410F4130	49,45
Bisagra iz capó dl	53420F4130	49,45
Bomba agua refrigeración sistema eléctrico	G904047020	429,70
Bomba lavalunas	85330F4050	174,00
Brazo dr limpiaparabrisas	85211F4090	135,89
Cableado paragolpes dl	82119F4220	166,12
Caja aguas (zona sup)	55701F4010	322,43
Canalizador dr radiador	16593F2250	56,17
Canalizador inf radiador	16592F2140	89,31
Canalizador iz radiador	16595F2260	56,17
Canalizador radiador	16561F2080	89,31
Canalizador sup radiador	16594F3040	56,17
Capó dl	53301F4060	595,32
Carcasa filtro aire	177010T330	318,27
Carcasa retrovisor dr	87915F4050	53,98
Cerradura capó dl	53510F4100	80,34
Chapa cierre larguero dl dr	57025F4011	155,79
Cinturón dl dr	73210F4012C2	288,28
Cinturón dl iz	73220F4012C2	288,28
Cinturón tr dr	73360F4070C0	288,28
Cinturón tr iz	73370F4070C0	288,28
Compresor completo a/c	88370F4040	2665,60
Condensador a/c completo	884A002340	459,22
Conexion motor	8212412160	35,04
Conj anillo contacto volante	84307F4020	851,10
Cubierta sensor del	8943702020	27,84

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
Cámara dl luna parabrisas	8646C10030	1340,70
Depósito expansor refrigeración	164700T090	82,45
Depósito lavalunas	85315F4130	110,24
Embellecedor lat dr tablero instrumentos	55661F4010	8,50
Emblema dl	90975W2019	33,10
Envolvente radiador	167110T330	196,01
Escobilla dr limpiaparabrisas	85212F4080	20,20
Escobilla iz limpiaparabrisas	85222F4080	61,54
Etiqueta capo, ubicación batería	288a20t010	2,41
Faro antiniebla dr	81210F4010	84,05
Faro antiniebla iz	81220F4010	84,05
Faro dr	81145F4240	1757,81
Faro iz	81185F4240	1757,81
Fluido refrigerante a/c - R134A	R134A	150,00
Grapa	9046707217	5,76
Grapa	6221742050	12,68
Grapas	7539235200	14,94
Guarnecido dr maletero	64730F4230C0	366,00
Guarnecido iz maletero	64740F4170C0	366,00
Guarnecido superior pilar A dr	62210F4120C0	91,26
Guarnecido techo	63310F4180C1	1545,68
Insonorizante capó dl	53341F4050	121,75
Insonorizante dr tablero	55357F4020	14,04
Insonorizante iz tablero	55356F4030	14,04
Jgo pegado luna parabrisas - 1K - Nueva	PZ49I00C1131	29,87
Jgo pegado sensor lluvia	8994442020	3,95
Juego fijación insonorizante capo dl - FABRICADO JAPON - Nueva	90467W0003	13,44
Junta bomba de agua limpia	9006950009	2,88
Junta dl capó dl	53395F4110	48,47
Junta luna parabrisas	5611750140	22,02
Larguero desnudo dr corte salp	57027F4011	312,05
Led indicador de faro	8153612D30	208,86
Llanta rueda dl dr	42611F4331	339,13
Luna parabrisas	56101F4700	496,35
Manguito inf radiador	165720T400	20,73
Manguito salida dep expansor	G922E02080	43,53
Manguito sup radiador	G922H02080	38,96
Manguito sup radiador	165710T470	28,63
Manguito sup radiador	162610T460	23,31
Matrícula dl	EM69010	10,00
Moldura contorno aleta dl dr	75601F4070	130,90
Moldura contorno aleta dl iz	75602F4070	130,90
Moldura dl marco puerta dl dr	75751F4060	27,85
Moldura faro dr	81135F4210	30,57
Moldura faro iz	81175F4210	30,57
Moldura paragolpes dl	53122F4010	217,04
Motor ventilador dr radiador	1636324160	345,24
Motor ventilador iz radiador	1636324170	345,24
Nudo manguito inf radiador	165020T030	38,75
Ojal	9018906237	6,48
Paragolpes dl	52119F4922	267,57
Pase rueda dl dr (zona inf)	53710F4010	229,32
Pieza cierre aleta dl dr	53827F4070	176,23
Portaobjetos tablero	55041F4020	241,69
Protector dl mecánica delantera	51420F4080	88,03
Protector dl pase rueda dl dr	53851F4090	86,92
Protector pase rueda dl dr	53875F4040	145,47

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
Punta larguero dl dr	57107F4010	178,33
Punta larguero dl iz	57108F4010	178,33
Radiador motor	164000T600	484,29
Recubrimiento frente	53141F4150	115,44
Refuerzo dl inf larguero dr	57203F4011	83,92
Refuerzo dr frente	53202F4906	157,22
Refuerzo forro aleta dl dr	53835F4090	44,09
Refuerzo frente	53208F4060	59,28
Refuerzo iz frente	53203F4906	157,22
Rejilla paragolpes dl	52129F4120	354,83
Rejilla torpedo	55708F4120	246,67
Retrovisor dr	87910F4300	601,92
Sblock dr radiador	9048040021	8,68
Sblock iz radiador	9048040021	8,68
Sblock soporte motor	123050T420	269,67
Sensor aparcamiento dl cent dr	8934150080C0	125,91
Sensor aparcamiento dl cent iz	8934150080C0	125,91
Sensor aparcamiento dl dr	8934150080C0	125,91
Sensor aparcamiento dl iz	8934150080C0	125,91
Sensor dr airbag	89173F9030	61,72
Sensor iz airbag	89173F9030	61,72
Sensor presión-vacío admisión	8942126030	344,72
Sop dr traviesa inf parag dl	5213302110	41,84
Sop dr traviesa paragolpes dl	5701302190	154,87
Sop iz traviesa inf parag dl	5213302110	41,84
Sop iz traviesa paragolpes dl	5701402190	192,99
Soporte aleta dl dr	53737F4020	15,87
Soporte cent paragolpes dl	52117F4010	445,29
Soporte dr paragolpes dl	52535F4030	74,19
Soporte iz paragolpes dl	52536F4030	74,19
Soporte sensor aparcamiento dl cent dr	89348F4320	28,19
Soporte sensor aparcamiento dl cent iz	89348F4330	28,19
Soporte sensor aparcamiento dl dr	8934810060C1	28,19
Soporte sensor aparcamiento dl iz	8934810070C1	28,19
Soporte sup dr paragolpes dl	52715F4010	30,23
Soporte sup iz paragolpes dl	52716F4010	30,23
Tablero instrumentos	55401F4151C0	1374,19
Tapa airbag inf tablero	73997F4060C0	68,89
Tapa brazo dr limpiaparabrisas	852920F010	4,93
Tapa brazo iz limpiaparabrisas	852920F010	4,93
Tapa filtro aire	177050T420	265,37
Tapa inf iz tablero	55606F4120	62,97
Tapa int plafon	86466-F4120	86,69
Tapa rejilla paragolpes dl	52128F4370	25,44
Tapa sup plafon	86467-F4030	23,90
Tapón depósito lavalunas	85316F4010	8,10
Tapón radiador motor	1640136030	32,84
Tornillo	9016750063	11,16
Traviesa inf frente	53028F4060	181,76
Traviesa inf paragolpes dl	5213202140	73,34
Traviesa paragolpes dl	52021F4030	121,05
Traviesa sup frente	53205F4080	123,08
Tubo entrada filtro aire	177510T340	114,55
Tubo entrada filtro aire	177520T210	61,05
Tubo llenado dep lavalunas	85319F4030	46,55
Tubo salida condensador a/c	88710F4370	245,00
Tubo salida depósito lavalunas	9006916010	35,65

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
Tubo salida evaporador a/c	8870402G10	234,63
Tubo salida evaporador a/c	88707F4020	215,17
Tuerca	9018210006	2,78
Ud control airbag	89170F4720	650,79
Ventilador dr radiador	163610T190	169,63
Ventilador iz radiador	163610T180	131,94
junta botella limpia	9006938045	4,26
tuberia agua limpa tram b	9006946289	19,25

MANOS DE OBRA	Tiempo(h)	Total(€)
Sustituciones		
Sustituir Airbag iz techo / Sustituir Airbag dr techo Incluye Desmontar y montar Guarnecido techo	2,80	123,54
Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl Desmontar y montar Aleta dl iz Desmontar y montar Capó dl Sustituir, Desmontar y montar Aleta dl dr / Sustituir Aislador aleta dl dr	1,00	44,12
Sustituir Caja aguas (zona sup)	2,00	88,24
Sustituir Capó dl Incluye Desarmar/Despiezar Capó dl	0,30	13,24
Sustituir Carcasa filtro aire	0,10	4,41
Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr Desmontar y montar Embellecedor cinturón dl dr Desmontar y montar Embellecedor cinturón dl iz	0,10	4,41
Sustituir Cinturón tr iz / Sustituir Cinturón tr dr Desmontar y montar Cubierta inf banqueta tr dr Desmontar y montar Cubierta inf banqueta tr iz Desmontar y montar Guarnecido inf pilar C dr Desmontar y montar Guarnecido inf pilar C iz Desmontar y montar Guarnecido pilar C dr Desmontar y montar Guarnecido pilar C iz Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido dr maletero Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido iz maletero	0,90	39,71
Sustituir Conexion motor	0,20	8,82
Sustituir Conj anillo contacto volante	0,10	4,41
Sustituir Depósito lavalunas Incluye Sustituir, Desmontar y montar Tubo llenado dep lavalunas	0,60	26,47
Sustituir Faro dr Incluye Ajustar faros LED	1,00	44,12
Sustituir Faro iz Incluye Ajustar faros LED	0,20	8,82
Sustituir Guarnecido techo Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B dr / Desmontar y montar Guarnecido pilar B dr Desmontar y montar Guarnecido sup pilar B iz / Desmontar y montar Guarnecido pilar B iz	0,50	22,06
Sustituir Larguero desnudo dr corte salp	3,00	132,36
Sustituir Led indicador de faro	0,50	22,06
Sustituir Llanta rueda dl dr Incluye Equilibrar rueda dl dr	0,50	22,06
Sustituir Luna parabrisas Desmontar y montar Brazo iz limpiaparabrisas Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A iz Desmontar y montar Luz techo Desmontar y montar Rejilla torpedo Desmontar y montar Sensor lluvia Sustituir, Desmontar y montar Brazo dr limpiaparabrisas	3,50	154,42

Sustituciones

Sustituir, Desmontar y montar Cámara dl luna parabrisas				
Sustituir, Desmontar y montar Guarnecido superior pilar A dr				
Sustituir Manguito inf radiador	0,20			8,82
Sustituir Manguito salida dep expansor	0,10			4,41
Sustituir Manguito sup radiador	0,10			4,41
Sustituir Manguito sup radiador	0,10			4,41
Sustituir Manguito sup radiador / Sustituir Nudo manguito inf radiador	0,10			4,41
Sustituir Moldura dl marco puerta dl dr	2,20			97,06
Desmontar y montar Cejilla ext puerta dl dr				
Desmontar y montar Emb int sup puerta dl dr				
Desmontar y montar Guía tr luna puerta dl dr / Desmontar y montar Cajetín luna puerta dl dr				
Desmontar y montar Luna puerta dl dr / Desmontar y montar Luna fija puerta dl dr				
Desmontar y montar Puerta dl dr				
Desmontar y montar Retrovisor completo dr				
Sustituir Motor ventilador iz radiador / Sustituir Motor ventilador dr radiador / Sustituir Envol...	0,20			8,82
Incluye Sustituir, Desmontar y montar Ventilador iz radiador / Sustituir, Desmontar y montar Ventilador d...				
Sustituir Paragolpes dl	1,40			61,77
Incluye Desarmar/Despiezar Paragolpes dl				
Sustituir Pase rueda dl dr (zona inf)	1,40			61,77
Sustituir Punta larguero dl iz	0,80			35,30
Sustituir Refuerzo forro aleta dl dr	0,20			8,82
Sustituir Refuerzo iz frente	0,20			8,82
Sustituir Retrovisor dr	0,10			4,41
Incluye Desmontar y montar Carcasa retrovisor dr				
Sustituir Sensor iz airbag / Sustituir Sensor dr airbag	0,30			13,24
Sustituir Sensor presión-vacío admisión	0,20			8,82
Sustituir Sop iz traviesa paragolpes dl / Sustituir Sop dr traviesa paragolpes dl / Sustituir Sop...	0,20			8,82
Sustituir Soporte aleta dl dr	0,50			22,06
Sustituir Tablero instrumentos	2,10			92,65
Incluye Desvestir y vestir tablero instrumentos				
Sustituir Traviesa inf frente	0,80			35,30
Sustituir Tubo salida condensador a/c	0,30			13,24
Sustituir Tubo salida depósito lavalunas	0,10			4,41
Sustituir Tubo salida evaporador a/c	0,30			13,24
Sustituir Tubo salida evaporador a/c	0,30			13,24
Sustituir Ud control airbag	0,60			26,47
Sustituir tubería agua limpa tram b	0,20			8,82

Reparaciones

Desmontar y montar Bancada	4,00			176,48
Desmontar y montar Conj mecánica dl	8,50			375,02
Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl dr	0,20			8,82
Reparar Chapa cierre larguero dl iz	2,00			88,24
Reparar Cuadrar zona dl carrocería	2,50			110,30
Reparar Larguero desnudo iz corte salp	2,50			110,30
Reparar Larguero dr techo	1,50			66,18
Reparar Pilar A dr c/estribo	2,00			88,24
Reparar Puerta dl dr	2,00			88,24
Verificar Cableado alojamiento motor	2,50			110,30
Verificar Convergencia ruedas dl	1,25			55,15
Verificar Diagnosis	0,60			26,47

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Cubierta sensor del.		100		

Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
Pintar Aleta dl dr		100		
Pintar Aleta dl dr		100		
Pintar Bisagra dr capó dl		100		
Pintar Bisagra dr capó dl		100		
Pintar Bisagra iz capó dl		100		
Pintar Bisagra iz capó dl		100		
Pintar Caja aguas (zona sup)		100		
Pintar Caja aguas (zona sup)		100		
Pintar Capó dl		100		
Pintar Capó dl		100		
Pintar Chapa cierre larguero dl dr		100		
Pintar Chapa cierre larguero dl dr		100		
Pintar Chapa cierre larguero dl iz		100		
Pintar Chapa cierre larguero dl iz		100		
Pintar Cubierta sensor del.		100		
Pintar Larguero desnudo dr corte salp		100		
Pintar Larguero desnudo dr corte salp		100		
Pintar Larguero desnudo iz corte salp		100		
Pintar Larguero desnudo iz corte salp		100		
Pintar Larguero dr techo		100		
Pintar Larguero dr techo		100		
Pintar Paragolpes dl		100		
Pintar Paragolpes dl		100		
Pintar Pase rueda dl dr (zona inf)		100		
Pintar Pase rueda dl dr (zona inf)		100		
Pintar Pilar A dr c/estribo		100		
Pintar Pilar A dr c/estribo		100		
Pintar Puerta dl dr		100		
Pintar Puerta dl dr		100		
Pintar Punta larguero dl dr		100		
Pintar Punta larguero dl dr		100		
Pintar Punta larguero dl iz		100		
Pintar Punta larguero dl iz		100		
Pintar Refuerzo dl inf larguero dr		100		
Pintar Refuerzo dl inf larguero dr		100		
Pintar Refuerzo dr frente		100		
Pintar Refuerzo dr frente		100		
Pintar Refuerzo forro aleta dl dr		100		
Pintar Refuerzo forro aleta dl dr		100		
Pintar Refuerzo frente		100		
Pintar Refuerzo frente		100		
Pintar Refuerzo iz frente		100		
Pintar Refuerzo iz frente		100		
Pintar Soporte aleta dl dr		100		
Pintar Soporte aleta dl dr		100		
Pintar Traviesa inf frente		100		
Pintar Traviesa inf frente		100		
Pintar Traviesa sup frente		100		
Pintar Traviesa sup frente		100		

RESUMEN

PIEZAS SUSTITUIDAS
MANO OBRA SUSTITUCIONES
MANO OBRA REPARACIONES
TOTAL PERITACIÓN
FRANQUICIA (IVA no incluido)

Tiempo(h)

Total(€)

34955,73
1336,84
1303,75
37596,31
165,29

30,30

29,55



Fecha: 20/12/2024

PÉRDIDA TOTAL
