

Marca - Modelo

Marca - Modelo

CUM

Matrícula

VIN

Atributos de la valoración

Estado

Atributos vehículo

Fecha de matriculación

Equipamiento

Manual

ALTURA TECHO NORMAL - H10

PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE S - APV001_S

RETROVISORES EXT 02 - RET02

GENERALES ACCESORIOS COLOR CARROCERIA 1 - ACCTC1

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SSITPK

PUERTAS PANEL LATERAL IZ CHAPA - PNLGT

TURBO-DIESEL 1598CC 66KW (90) - R9M 408

GENERAL TIPO MOTOR - R9M

GENERAL BATALLA CORTA - EMPT10

FECHA FABRICACIÓN 29/09/2023

ETIQUETAS DESIGNACION ADICIONAL RENAULT - APL03

VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2020 - M2020

GENERALES 2 PUERTAS TR 180º - PARP18

VERSION CABINA PROFUNDA - CABAPR

PUERTAS PANELES LATERALES TR S/LUNAS - CSTOLE

GENERAL INDICE MOTOR - 408

PUERTAS C/PUERTA LAT DR - PLDCT

ADAS SIN SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO - SRDPRO

Automático

POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - DG

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS

COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - DIESEL

ESPAÑA ESPAÑA

COMERCIAL FURGON - F82

Piezas

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
265556737R	Piloto tr iz	1,00	120,40			120,40
850221446R	Paragolpes tr	1,00	305,33			305,33
7782410689	Travesía paragolpes tr	1,00	317,07			317,07
265598248R	Piloto iz paragolpes tr	1,00	108,04			108,04
852484515R	Faldón tr	1,00	299,65			299,65
963747471R	Carcasa retrovisor dr	1,00	44,11			44,11
963010508R	Retrovisor dr - Nueva	1,00	312,12			312,12
963129935R	Tapa inf retrovisor puerta dr	1,00	51,90			51,90
821003024R	Puerta tr dr	1,00	1.055,14			1.055,14
205/65R16107T	Neumático dl iz	1,00	120,00			120,00
BRIDGESTONE DURAVIS R660 ECO						
205/65R16107T	Neumático dl dr	1,00	120,00			120,00
BRIDGESTONE DURAVIS R660 ECO						

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 8075	Sustituir Piloto tr iz	0,20 h	42,66			8,53
T1 4493	Sustituir Puerta tr dr	1,70 h	42,66			72,52
I 4491	Desarmar/Despiezar Puerta tr dr					
I 4637	Ajustar Puerta tr dr					
I A0YH	Desmontar y montar Puerta tr dr					
T2 4720	Sustituir Faldón tr	8,80 h	42,66			375,41
I 5180	Desmontar y montar Paragolpes tr					
I 5181EM	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona iz)					
I 5181EM	Desmontar y montar Paragolpes tr (zona dr)					
I A3ZE	Sustituir, Desmontar y montar Travesía paragolpes tr					
T1 5180EM	Sustituir Paragolpes tr	0,10 h	42,66			4,27
I 5180EM	Desarmar/Despiezar Paragolpes tr					
T1 5213	Desmontar y montar Paragolpes dl	0,70 h	42,66			29,86
I 5088	Desmontar y montar Rejilla dl					
I 5706	Desmontar y montar Gancho seguridad capó dl					
T1 5242EM	Sustituir Retrovisor dr	0,40 h	42,66			17,06
I 5242	Desmontar y montar Retrovisor completo dr					

Nº Valoración	Marca - Modelo
Fecha Alta	Marca - Modelo
F.Cálculo/Modif.	CUM
Código Usuario	Matrícula
	VIN

Mano de obra

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T1 A0T1	Desmontar y montar Moldura puerta dl dr	0,20 h	42,66			8,53
T1 A0T1	Desmontar y montar Moldura puerta dl iz	0,20 h	42,66			8,53
T1 A0Z1	Desmontar y montar Protector pase rueda tr dr	0,50 h	42,66			21,33
I 3116EM	Desmontar y montar Rueda tr dr					
T2 GtT69050	Reparar Paragolpes dl	0,80 h	42,66			34,13
T2 GtT7401L	Reparar Puerta dl iz	2,00 h	42,66			85,32
T2 GtT9044L	Reparar Pilar C iz	0,40 h	42,66			17,06
T2 GtT9050R	Reparar Aleta tr dr	2,00 h	42,66			85,32
T2 GtT9058L	Reparar Aleta tr iz (zona inf)	4,20 h	42,66			179,17
T2 GtT906AL	Reparar Estribo int iz	1,50 h	42,66			63,99
T2 GtT90CCR	Reparar Prolongación dl inf lateral dr	0,50 h	42,66			21,33
T1 3122	Sustituir Neumático dl iz / Sustituir Neumático dl dr	0,70 h	42,66			29,86
I 00LCEM	Equilibrar rueda dl iz					
I 00LCEM	Equilibrar rueda dl dr					
I 3116EM	Desmontar y montar Rueda dl iz					
I 3116EM	Desmontar y montar Rueda dl dr					

Pintura

Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
CHAPA						
GtP7801L	Puerta tr iz Sustitución					
GtP9044L	Pilar C iz Reparación (S=1)					
GtP9058L	Aleta tr iz (zona inf) Reparación (S=12) (L=100)					
GtP7401L	Puerta dl iz Reparación (S=0) (L=30)					
GtP7401R	Puerta dl dr Reparación (S=0) (L=4)					
GtP7101L	Aleta dl iz Reparación (S=0) (L=20)					
GtP7801R	Puerta tr dr Sustitución					
GtP906AL	Estribo int iz Reparación (S=10)					
GtP91000	Faldón tr Sustitución					
GtP9053R	Aleta tr dr (zona sup) Reparación (S=0) (L=0)					
GtP9050R	Aleta tr dr Reparación (S=10) (L=18)					
GtP9053L	Aleta tr iz (zona sup) Reparación (S=0) (L=20)					
GtP90CCR	Prolongación dl inf lateral dr Reparación (S=0)					






Nº Valoración
Fecha Alta
F.Cálculo/Modif.
Código Usuario

Marca - Modelo
Marca - Modelo
CUM
Matrícula
VIN

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	05/03/2025	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	2.853,76 €	Subtotal Horas MO	1.062,22 €	Subtotal Horas MO	676,16 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (24,90 h)	1.062,22 €	Subtotal M.O. (15,85 h)	676,16 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	1.062,22 €	Total mano de obra	676,16 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	2.853,76 €			Subtotal material	997,48 €
Dto. sobre total piezas (10,00%)	285,38 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	2.568,38 €			Total del material	997,48 €
				Total sin descuentos	1.673,64 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	1.673,64 €
Tasa reciclado					
Tasa Reciclado Neumáticos	2,32 €				
				<i>Sistema de pintura: Centro Zaragoza</i>	
				<i>Tipo de pintura: Bicapa</i>	
				Nº colores	1
Total					
Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	2.568,38 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	1.062,22 €	Total Tasas reciclado residuos	2,32 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	1.673,64 €	Base del impuesto	5.306,56 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	5.304,24 €	IVA (21%)	1.114,38 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	6.420,94 €
				Total	6.420,94 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS  Manual  No Actualizada  Sin Precio  Documentado por GT Motive  Pieza prepintada
± Aproximada | Incluida | NI No Incluida | C Condicionada por | + Lanzada por | - Solapada por