

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	26/02/2025
Marca	JAGUAR	Km. vehículo	10 Km.
Modelo	E-Pace / 2017 / 5P / todoterreno 1.5P 118kW Auto	Color Vehículo	Blanco
Versión	Turismo/derivado	Fª Matriculación	01/06/2021
VIN		Importe Daños Ext.	15622,59 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00 €

La compañía solicita peritar:

lateral derecho, + posibles daños mecánicos (saltan airbag) "No rotulado".,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	26/02/2025	Estado vehículo	Vehículo peritado			Val. aprox. rep. BI	15622,59
Fª Prox. Gestión	27/02/2025	Fª Prev. Fin Rep.	27/02/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 26/02/2025

Vehículo peritado con fuerte golpe en parte delantera derecha.

Limite de reparación 11267.01, valor de reparación sin desmontar por encima de 15.000 euros.

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

JAGUAR - E-PACE (X540) 5P (17-)**Kms: 10**

ADAS SISTEMA VISION PANORAMICA 3D - ADAS REGULADOR VELOCIDAD - ADAS S/ALERTA TRAFICO TRANSVERSAL TR - AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - TODO TERRENO 5 PUERTAS - GENERALES SOPORTE MATRICULA DL PEQUEÑO - EMBELLECEDORES ANAGRAMA PLATA - LUCES REGULACION AUTOMATICA ALTURA FAROS - LUCES S/FARO ANTINEBLA - LUCES FAROS CONDUCCION IZQUIERDA - ACCESORIOS BOCINA DOBLE - CRISTALES SIN LUNAS LATERALES Y TRASERAS PRIVACY - CRISTALES PARABRISAS NO TERMICO - TECHO S/TECHO SOLAR - RETROVISORES EXT TERMICO/NO ABATIBLE ELECTRICAMENTE Y S/MEMORIA - GENERALES PARAGOLPES DEPORTIVO "R-DYNAMIC" - EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT NARVIK NEGRAS - EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS NEGRO SATINADO - LUCES FAROS LED TIPO 2 - ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE AUXILIAR - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT/LCD - VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - INSTRUMENTACION CONSOLA DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - ACCESORIOS ACABADO INTERIOR EBONY - TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA S/COSTURAS DE CONTRASTE - AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA ENTRETENIMIENTO TRASERO - ACCESORIOS ACABADO INTERIOR EBONY - VOLANTE Y MANDOS VOLANTE CUERO GRANULADO SUAVE "R-DYNAMIC" - TAPICERIA/LINEA INT SALPICADERO GRANULADO - AUDIO/MULTIMEDIA TELEFONO CON CARGA INALAMBRICA - FRECUENCIA 5 - AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANDO POR VOZ - AUDIO/MULTIMEDIA MODULO TELEMATICO - ROW - AUDIO/MULTIMEDIA S/NAVEGADOR - ACCESORIOS S/EXTINTOR - ACCESORIOS ACABADO INTERIOR MORZINE - ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - ASIENTOS DL CON EXTENSION COJIN MANUAL - INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT/LCD PARCIAL - ACCESORIOS ACABADO INTERIOR ALSTON - ACCESORIOS ACABADO INTERIOR LIGHT OYSTER - ASIENTOS PORTAVASOS ASIENTO TR - ACCESORIOS ALARMA - ASIENTOS SIN TRASEROS CALEFACTADOS Y VENTILADOS - ASIENTOS S/REPOSABRAZOS TR - ASIENTOS S/CALEFACCION - AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA LLAMADA EMERGENCIA - ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - ASIENTOS ASIENTO ESTANDAR - SEGURIDAD S/AIRBAG RODILLAS - SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - INSTRUMENTACION PUERTAS DOBLE CIERRE - ASIENTOS DL ELECTRICOS S/MEMORIA - VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - AUDIO/MULTIMEDIA S/BAIDU CARLIFE - AUDIO/MULTIMEDIA SIN SIM - CLIMATIZACION FREON R1234YF - AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA WIFI - ASIENTOS SENSOR OCUPACION ASIENTO - AUDIO/MULTIMEDIA APPLE CARPLAY - AUDIO/MULTIMEDIA ANDROID AUTO - ASIENTOS CINTURONES CON PRETENSOR PLP ELECTRICO LHD - ETIQUETAS S/ETIQUETA DEPOSITO LIQUIDO FRENOS ESTANDAR - POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - REFRIGERACION SISTEMA REFRIGERACION MOTOR MEDIO - EQUIPO MECANICO S/DEPOSITO DPF - INYECCION MULTIPUNTO 1497CC 118KW (160) - EQUIPO MECANICO NIVEL RENDIMIENTO MOTOR MEDIO - EQUIPO ELECTRICO BATERIA H7 - ESPAÑA ESPAÑA - PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE GRAZ - FRENOS PINZAS S/PINTAR - DIRECCION BLOQUEO DIRECCION - FRENOS SISTEMA FRENOS DL 17" Y TR 16" - TRANSMISION C/AVISO TRANSMISION ACTIVA - FRENOS TAPON DEPOSITO LIQUIDO FRENOS CON PICTOGRAMA - DIRECCION C/BLOQUEO ELECTRONICO COLUMNNA - DIRECCION S/COLUMNNA DIRECCION PIROTECNICA - SUSPENSION MUELLES DL - CLASE B -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
1111111	Paragolpes del	1	1000.00
J9C28586	Faro dr	1	1832.08
J9C23027	Protector paragolpes dl	1	419.51
J9C3889	Rejilla aleta dl dr	1	290.75
J9C41312	Protector tr pase rueda dl dr	1	86.39
J9C32451	Protector dl pase rueda dl dr	1	80.40
J9C24858LML	Moldura contorno aleta dl dr	1	115.47
J9C2445	Airbag iz techo	1	366.88
J9C2444	Airbag dr techo	1	366.88
J9C32960PBS	Guarnecido techo	1	928.03
T4A17335	Piloto intermitente retrovisor dr	1	67.59
J9C17807	Cajetín luna puerta dl dr	1	41.45
J9C12948	Cejilla ext puerta dl dr	1	86.35
JDE8944	Motor retrovisor dr	1	72.26
T4A12340	Carcasa retrovisor dr	1	731.70
J9C41063	Luna puerta dl dr	1	126.37
J9C2945	Puerta tr dr	1	1132.21
J9C25008PVJ	Tablero instrumentos	1	1201.46
J9C14155	Cableado mandos volante	1	29.95
J9C26547PVJ	Airbag volante	1	733.22
T4N25210	Tapa volante dirección	1	112.14
J9C34909	Ud control airbag	1	610.98
541123460	Airbag tablero	1	476.21
T2H46028	Airbag asiento dl iz	1	301.17
T2H46027	Airbag asiento dl dr	1	301.17
J9C30380PVJ	Cinturón dl iz	1	248.75
J9C30378PVJ	Cinturón dl dr	1	206.80
J9C30373	Anclaje cinturón dl iz	1	162.40
J9C30373	Anclaje cinturón dl dr	1	162.40
J9C30376PVJ	Cinturón tr cent	1	187.33
J9C30382PVJ	Cinturón tr iz	1	187.33
J9C30382PVJ	Cinturón tr dr	1	187.33
J9C30387	Anclaje cinturón tr cent	1	144.72
J9C39448	Transmisión dl dr	1	469.41
J9C35654	Brazo suspensión dl dr	1	344.33
J9C39082	Mangueta completa dl dr	1	591.38
	Descuento piezas		-1440.28
	TOTAL		12962.52

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 60.00€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
576007EM	Sustituir Cableado mandos volante	0.5	30.00
761057	Sustituir Motor retrovisor dr	0.1	6.00
767347	Sustituir Airbag asiento dl dr	1.5	90.00
767347	Sustituir Airbag asiento dl iz	1.5	90.00
767348	Sustituir Ud control airbag	0.2	12.00
767364	Sustituir Airbag iz techo	0.2	12.00
767364	Sustituir Airbag dr techo	0.2	12.00
864002	Sustituir Faro dr	0.4	24.00
EM6145R	Sustituir Piloto intermitente retrovisor dr	0.3	18.00
761090	Sustituir Protector tr pase rueda dl dr / Sustituir Protector dl pase rueda dl dr	0.3	18.00
762296	Sustituir Protector paragolpes dl	0.2	12.00
762802	Sustituir Puerta tr dr	2	120.00
764373	Sustituir Rejilla aleta dl dr	0.2	12.00
GtT1111111	Sustituir Paragolpes del	1	60.00
GtT7101R	Reparar Aleta dl dr	2	120.00
GtT7401R	Reparar Puerta dl dr	4	240.00
101010	Puesta a disposición del vehículo	0.2	12.00
471016	Sustituir Transmisión dl dr	0.3	18.00
602546EM	Sustituir Mangueta completa dl dr	2.8	168.00
603553EM	Sustituir Brazo suspensión dl dr	0.3	18.00
763113	Sustituir Cajetín luna puerta dl dr	0.9	54.00
763153	Sustituir Cejilla ext puerta dl dr	0.1	6.00
764601	Sustituir Tablero instrumentos	10.3	618.00
766401	Sustituir Guarnecido techo	2.8	168.00
767310	Sustituir Cinturón dl iz	0.2	12.00
767310	Sustituir Cinturón dl dr	0.2	12.00
767318	Sustituir Cinturón tr dr	0.5	30.00
767318	Sustituir Cinturón tr iz	0.5	30.00
767320	Sustituir Cinturón tr cent	1.1	66.00
767349	Sustituir Anclaje cinturón dl iz	0.1	6.00
767349	Sustituir Anclaje cinturón dl dr	0.1	6.00
767350	Sustituir Anclaje cinturón tr cent	0.2	12.00
EM35220	Sustituir Tapa volante dirección	0.1	6.00
TOTAL (35.3 h)			2118.00

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Puerta dl dr Reparación (S=2) (L=4)				
Puerta tr dr Sustitución				
Aleta dl dr Reparación (S=1) (L=2)				
Moldura contorno aleta dl dr Sustitución pieza imprimada				
Color Carroceria Completo				
MO pintura	5.3	60.00		318.00
Materiales pintura				224.07
TOTAL (5.3 h)				542.07

BASE IMPONIBLE = 15622.59€

IVA (21%) = 3280.74€

TOTAL PAGAR = 18903.33€

VALORACIÓN REALIZADA CON GT WEB (26/02/2025 16:48)