

DATOS VEHÍCULO			
Matrícula		Fecha de inspección	10/03/2025
Marca	TOYOTA	Km. vehículo	1 Km.
Modelo	Corolla / 2019 / 5P / berlina con portón 140H Active Plus	Color Vehículo	rojo
Versión	Turismo/derivado	Fª Matriculación	06/05/2024
VIN		Importe Daños Ext.	33044,72 €
Combustible	Gasolina	Importe Daños Int.	0,00 €

LUGAR DE PERITACIÓN	

La compañía solicita peritar:
NO ROT. PARTE DELANT, ESPEJO IZQ, VENTANILLA TRASERA IZQ.,

INFORME PREVIO							
Fª Gestión	10/03/2025	Estado vehículo	Quedamos a la espera de recibir instrucciones de la compañía		Val. aprox. rep. BI	33044,72	
Fª Prox. Gestión	11/03/2025	Fª Prev. Fin Rep.	12/03/2025	Núm Siniestros	1	Siniestro total	Posible
Observaciones	No se ha dado compromiso de pago.						

A fecha 10/03/2025 Nos personamos en el taller reparador, verificamos el estado del vehículo y observamos que se trata de una pérdida total evidente ya que, tiene los airbags saltados y grandes daños en zona frontal y lateral izquierdo

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esta Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

El perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha efectuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito, de acuerdo con el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de enero.

TOYOTA - COROLLA HYBRID (E) 5P (19-)**Kms: 1**

ADAS SISTEMA ALERTA ALCANCE - AUTOMATICO AUTOMATICA CVT - BERLINA 5 PUERTAS - INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS - REFRIGERACION
 RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE - INYECCION MULTIPUNTO 1798CC 100KW (136) HYBRID - ESPAÑA ESPAÑA - ACABADO TECNICO N -

PIEZAS RECAMBIOS

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE €
8821033120	Sensor proximidad	1	810.67
8522102411	Brazo iz limpiaparabrisas	1	118.67
8117002570	Faro iz	1	1219.27
8113002570	Faro dr	1	1219.27
8122102190	Faro antiniebla iz	1	78.66
EM69010	Matrícula dl	1	15.00
52119F2907	Paragolpes dl	1	263.29
5213102290	Traviesa paragolpes dl	1	152.16
5261802180	Absorbedor paragolpes dl	1	81.25
5701402190	Sop iz traviesa paragolpes dl	1	202.29
5213302110	Sop iz traviesa inf parag dl	1	43.88
5211602470	Soporte iz paragolpes dl	1	37.08
5211502330	Soporte dr paragolpes dl	1	37.08
5261102520	Absorbedor sup paragolpes dl	1	47.89
52401YY010	Spoiler paragolpes dl	1	86.14
5339502260	Junta paragolpes dl	1	27.41
8148202A01	Caja faro antiniebla dl iz	1	26.73
5310202370	Rejilla paragolpes dl	1	178.18
5271202040	Embellecedor rejilla iz paragolpes dl	1	132.36
5311402530	Rejilla dl	1	69.36
9097502136	Emblema dl	1	490.74
5311102C81	Soporte emblema dl	1	171.70
165630T040	Canalizador iz paragolpes dl	1	14.85
5330102380	Capó dl	1	669.44
5342002540	Bisagra iz capó dl	1	48.70
5341002540	Bisagra dr capó dl	1	48.70
5351002790	Cerradura capó dl	1	55.78
53601F4020C0	Mando apertura capó dl	1	59.39
5363012690	Cable apertura capó dl	1	41.76
5380202270	Aleta dl iz	1	239.63
5382802250	Pieza cierre aleta dl iz	1	63.34
7537402220	Emblema aleta dl iz	1	44.27
5315402100	Canalizador aleta dl iz	1	69.10
5387602630	Protector pase rueda dl iz	1	168.17
5383602040	Soporte protector dl iz	1	39.98
5382602150	Protector sup pase rueda dl iz	1	38.72
5385202200	Protector dl pase rueda dl iz	1	47.99
5610102Q71	Luna parabrisas	1	529.01
PZ49I00C1131	Jgo pegado luna parabrisas	1	30.34
5382402190	Moldura iz luna parabrisas	1	17.61
5382302190	Moldura dr luna parabrisas	1	17.61
865200D050	Bocina	1	57.18
5328902071	Recubrimiento frente	1	192.63
5302802060	Traviesa inf frente	1	190.89
5320502320	Traviesa sup frente	1	129.28
5321402200	Traviesa sup iz frente	1	32.03
5321302210	Traviesa sup dr frente	1	32.03
5320802260	Refuerzo frente	1	62.26
5320302900	Refuerzo iz frente	1	211.55
5320202902	Refuerzo dr frente	1	211.55
5710202944	Larguero dl iz	1	928.88
5145102170	Protector mecánica delantera	1	203.61
164000T431	Radiador motor	1	484.72
165950T150	Canalizador iz radiador	1	40.21
165930T140	Canalizador dr radiador	1	40.21

165920T110	Canalizador inf radiador	1	72.69
165940T090	Canalizador sup radiador	1	33.85
163610T180	Aspas ventilador iz radiador	1	138.33
163610T190	Aspas ventilador dr radiador	1	177.81
163630T190	Motor ventilador iz radiador	1	399.23
163630T200	Motor ventilador dr radiador	1	325.19
167110T170	Envolvente radiador	1	182.55
5301912020	Regulador caudal aire radiador	1	283.68
88460F4040	Condensador a/c completo	1	407.61
8156102C40	Piloto tr iz	1	461.54
6120802030	Aleta tr iz (zona sup)	1	170.35
6160202540	Aleta tr iz c/estribo	1	639.60
6700202540	Puerta dl iz	1	760.89
6861002430	Freno puerta dl iz	1	126.37
6874002050	Bisagra inf puerta dl iz	1	71.58
6872002060	Bisagra sup puerta dl iz	1	63.31
8794502370A1	Carcasa retrovisor iz	1	76.74
8794002L31	Retrovisor iz	1	266.33
6810202561	Luna puerta dl iz	1	230.49
6812602021	Luna fija puerta dl iz	1	27.91
6700402540	Puerta tr iz	1	681.66
6863002440	Freno puerta tr iz	1	126.37
6878002080	Bisagra inf puerta tr iz	1	64.15
687600H010	Bisagra sup puerta tr iz	1	63.31
6818902240	Junta luna tr puerta tr iz	1	58.19
6922702390	Embellecedor manilla ext tr iz	1	13.37
6921102934	Manilla exterior puerta tr iz	1	55.04
6920402400	Soporte manilla ext puerta iz	1	144.11
6810402520	Luna puerta tr iz	1	143.17
6812402471	Luna tr puerta tr iz	1	41.36
5540002140C0	Tablero instrumentos	1	0.00
4513002831C0	Airbag volante	1	749.97
8917002T10	Ud control airbag	1	1066.40
8917309D10	Sensor iz airbag	1	63.54
8983A02021	Sensor cent iz airbag	1	63.54
8983102310	Sensor cent iz airbag	1	63.54
7396002380	Airbag tablero	1	799.95
7322002631C0	Cinturón dl iz	1	286.13
7321002691C0	Cinturón dl dr	1	286.13
28800YZZZE	Batería	1	157.49
7440402800	Soporte batería	1	73.02
8266047070	Caja relés/fusibles	1	64.85
8266202C60	Caja relés/fusibles	1	31.82
8266202C50	Tapa caja relés/fusibles	1	71.23
8266012410	Tapa caja relés/fusibles	1	64.85
8266612660	Tapa inf caja relés/fusibles	1	113.71
8266347090	Tapa inf caja relés/fusibles	1	26.66
8998102090	Ud gestion de carga	1	888.38
G920049116	Inversor motor eléctrico	1	2328.56
4342002F10	Transmisión dl iz	1	686.26
4806902330	Brazo suspensión dl iz	1	188.23
4321202410	Mangueta dl iz	1	420.26
43550F4010	Conjunto buje-rodamiento dl iz	1	355.53
5120102241	Puente dl	1	882.41
5110802110	Refuerzo iz puente dl	1	106.47
4852082217	Amortiguador iz suspensión dl	1	119.95
481310Z150	Muelle iz suspensión dl	1	118.69
4881102360	Barra estabilizadora dl	1	236.11
4882047040	Bieleta iz estabilizadora dl	1	154.87
4551047100	Caja dirección completa	1	1006.02
OEM-SLLC	Anticongelante	5.4	49.68
R134A	Fluido refrigerante a/c	1	150.00
	TOTAL		29667.91

MANO DE OBRA

PRECIO / HORA 40.00€

OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	IMPORTE €
887171	Sustituir Sensor proximidad	0.5	20.00
890001EM	Sustituir Ud gestion de carga	0.5	20.00
890111	Sustituir Celda nº1 acumulador carga	1.2	48.00
890201	Sustituir Inversor motor eléctrico	1.5	60.00
893011	Sustituir Ud control airbag	0.2	8.00
893051	Sustituir Sensor iz airbag	0.1	4.00
893071	Sustituir Sensor cent iz airbag	0.1	4.00
EM54710	Sustituir Soporte batería	0.3	12.00
EM54952	Sustituir Caja relés/fusibles / Sustituir Tapa inf caja relés/fusibles	0.5	20.00
EM54970	Sustituir Caja relés/fusibles / Sustituir Tapa inf caja relés/fusibles	0.5	20.00
520011	Sustituir Paragolpes dl	1.1	44.00
530051	Sustituir Capó dl	0.2	8.00
530101	Sustituir Bisagra iz capó dl / Sustituir Bisagra dr capó dl	1.5	60.00
530121	Sustituir Cable apertura capó dl	0.9	36.00
554011EM	Sustituir Luna parabrisas	0.3	12.00
670051	Sustituir Puerta dl iz	1.6	64.00
670061	Sustituir Puerta tr iz	1.7	68.00
670201	Sustituir Bisagra inf puerta dl iz / Sustituir Bisagra sup puerta dl iz	0.4	16.00
670211	Sustituir Bisagra inf puerta tr iz / Sustituir Bisagra sup puerta tr iz	0.1	4.00
751011	Sustituir Rejilla dl / Sustituir Soporte emblema dl	0.1	4.00
751021	Sustituir Rejilla paragolpes dl	0.1	4.00
752051EM	Sustituir Retrovisor iz	0.2	8.00
810121	Sustituir Faro dr	0.8	32.00
810121	Sustituir Faro iz	0.8	32.00
EM690AL	Sustituir Sop iz traviesa paragolpes dl	0.1	4.00
EM690ZL	Sustituir Sop iz traviesa inf parag dl	0.1	4.00
EM6915L	Sustituir Soporte iz paragolpes dl	0.1	4.00
EM6915R	Sustituir Soporte dr paragolpes dl	0.1	4.00
EM7152L	Sustituir Soporte protector dl iz	0.2	8.00
EM7153L	Sustituir Protector sup pase rueda dl iz	0.2	8.00
EM7155L	Sustituir Protector dl pase rueda dl iz	0.1	4.00
EM71750	Sustituir Traviesa inf frente	3.5	140.00
EM7185L	Sustituir Refuerzo iz frente	0.5	20.00
EM7185R	Sustituir Refuerzo dr frente	0.5	20.00
EM88880	Puesta en bancada	2.5	100.00
EM890YL	Sustituir Larguero dl iz	2	80.00
EM9053L	Sustituir Aleta tr iz (zona sup)	3	120.00
EM9056L	Sustituir Aleta tr iz c/estribo	10.5	420.00
GtT7125L	Reparar Pase rueda dl iz	5	200.00
GtT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	2.5	100.00
GtT9021L	Reparar Pilar A iz c/estribo	3	120.00
160401	Sustituir Aspas ventilador iz radiador / Sustituir Aspas ventilador dr radiador / Sustituir Motor ventilador iz radiador / Sustituir Motor ventilador dr radiador / Sustituir Envolverte radiador	0.2	8.00
431151	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	1.3	52.00
434211	Sustituir Mangueta dl iz	0.2	8.00
434601	Sustituir Transmisión dl iz	0.2	8.00
451011	Sustituir Caja dirección completa	1.9	76.00
EM14552	Sustituir Regulador caudal aire radiador	0.2	8.00
EM30610	Sustituir Puente dl	0.3	12.00
550351	Sustituir Tablero instrumentos	0.6	24.00
711501AEM	Sustituir Cinturón dl iz / Sustituir Cinturón dl dr	0.4	16.00
		TOTAL (54.4 h)	2176.00

PINTURA

DESCRIPCIÓN:	UNID.	Precio(€)	I/D	IMPORTE €
Larguero dl iz Sustitución				
Traviesa sup dr frente Sustitución				
Capó dl Sustitución				
Puerta dl iz Sustitución				
Puerta tr iz Sustitución				
Aleta tr iz c/estribo Sustitución				
Aleta tr iz (zona sup) Sustitución				
Pilar A iz c/estribo Reparación (S=3) (L=0)				
Pase rueda dl iz Reparación (S=6)				
Traviesa inf frente Sustitución				
Refuerzo iz frente Sustitución				
Refuerzo dr frente Sustitución				
Refuerzo frente Sustitución				
Traviesa sup frente Sustitución				
Traviesa sup iz frente Sustitución				
Aleta dl iz Sustitución				
Paragolpes dl Sustitución pieza imprimada Color Carroceria Completo				
	M0 pintura	11.4	40.00	456.00
	Materiales pintura			744.81
		TOTAL (11.4 h)		1200.81

BASE IMPONIBLE = 33044.72€

IVA (21%) = 6939.39€

TOTAL PAGAR = 39984.11€
