

CONCEPTO (DP/RC): DP

SUPERA VALOR VENAL

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ALOJ. FARO D.I. C/REF. I-CTDI H/04	4611SEFE00ZZ	116,00
CAPOT DELANTERO H/05	60100SEA000ZZ	573,26
CAPOT TRASERO	68500SEAE00ZZ	531,27
CARGA A.A.	-	54,00
CJTO. FALDON TRAS.	66100SEAE00ZZ	240,38
CJTO. FRENTE DEL. I-CTDI D/06	60400SEFE01ZZ	368,22
CJTO. PARAGOLPES T. I-CTDI D/06	71501SEFE00ZB	728,04
CJTO.PILOTO T.I.INT. D/06	34156SEAG51	151,86
CUBIERTA PARAG.D. P/LAVA. EXECUTIVE H/05	71101SEAE10ZB	606,94
FARO DCHO. XENON C/MOTOR H/05	33101SEAG12	543,85
FARO IZDO. XENON C/MOTOR H/05	33151SEAG12	543,85
PISO MALETERO COMPLETO	4655SEAE00ZZ	1038,63
RADIADOR AIRE ACOND. I-CTDI D/04 C/FILTRO	80110SEA013	484,23
REJILLA DELANTERA D/06 COMFORT/EXECUT/SPORT	71121SEA013ZA	224,24
TRAV.UNION PATAS I-CTDI	71130SEA900ZZ	249,25

MANOS DE OBRA

	Tiempo(h)	Total(€)
Sustituciones		
ALOJ. FARO D.I. C/REF. I-CTDI H/04	1,50	51,05
CAPOT DELANTERO H/05	0,70	23,82
Incluye todas las operaciones		
CAPOT TRASERO	1,30	44,24
Incluye todas las operaciones		
CARGA A.A.	0,50	17,02
CJTO. FALDON TRAS.	4,00	136,12
CJTO. FRENTE DEL. I-CTDI D/06	2,50	85,08
CJTO. PARAGOLPES T. I-CTDI D/06	0,75	25,52
CUBIERTA PARAG.D. P/LAVA. EXECUTIVE H/05	0,75	25,52
FARO DCHO. XENON C/MOTOR H/05	0,20	6,81
FARO IZDO. XENON C/MOTOR H/05	0,20	6,81
REJILLA DELANTERA D/06 COMFORT/EXECUT/SPORT	0,10	3,40
TRAV.UNION PATAS I-CTDI	0,30	10,21
Reparaciones		
ALETA TRASERA DCHA.	0,75	25,52
ALETA TRASERA IZDA.	0,50	17,02

Reparaciones

BANCADA.			1,50	51,05
MANO OBRA CARROCERO			1,00	34,03
MANO OBRA GUARNECIDO			0,50	17,02
MANO OBRA MECANICA			1,50	51,05

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA TRASERA DCHA.	LEVE	100	1,46	49,68
ALETA TRASERA IZDA.	LEVE	100	1,46	49,68
ALOJ. FARO D.I. C/REF. I-CTDI H/04	NUEVO	100	0,19	6,47
CAPOT DELANTERO H/05	NUEVO	100	2,58	87,80
CAPOT TRASERO	NUEVO	100	2,02	68,74
CJTO. FALDON TRAS.	NUEVO	100	1,20	40,84
CJTO. FRENTE DEL. I-CTDI D/06	NUEVO	100	1,09	37,09
CJTO. PARAGOLPES T. I-CTDI D/06	NUEVO	100	0,89	30,29
PISO MALETERO COMPLETO	NUEVO	100	1,14	38,79

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		6454,02
MANO OBRA SUSTITUCIONES	12,80	435,58
MANO OBRA REPARACIONES	5,75	195,67
MANO DE OBRA PINTURA	12,03	409,38
CTE MANO OBRA PINTURA	0,90	30,63
MATERIAL PINTURA		362,86
TOTAL PERITACIÓN		7888,15
FRANQUICIA (IVA no incluido)		123,97
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

Fecha: 13/03/2025