

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	AZUL-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	PEUGEOT INDUST. - EXPERT FURGÓN PREMIUM 1.5	FECHA 1ª MATRICULACION	10/09/2021
VIN		KILOMETROS	26.417
TIPO VEHICULO	FURGÓN	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	

ESTADO DE CONSERVACION	REGULAR
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER	1
VALOR VENAL	17350
FECHA ESTIMADA ENTREGA	----
VERSION DEL SINIESTRO	VA CIRCULANDO POR VÍA, EN UNA CURVA SE ENCUENTRA DE RENTE CON VC INVADIENDO CARRIL DE VA, REALIZA MANIOBRA PARA ESQUIVAR Y GOLPEA CONTRA UN MURO DE UNA VIVIENDA
CULPA	---

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO IZQ
2	DELANTERA
3	DELANTERO DER
4	DAÑOS INTERIORES

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 36,94 €

Precio Mano de Obra Pintura: 36,94 € €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.541,84
Total Piezas	=	8.541,84

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (14,25 h)	=	526,40
Total M.O.	=	526,40

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.068,24
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	9.068,24

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	17350 €
Valor aproximado de reparación	9068,24 €
Valor de restos	0 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO
 ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO
 COMERCIAL FURGON L2
 LUCES FAROS HALOGENOS
 GENERALES TRAVESAÑO PARAGOLPES DL REPARACION
 ESTANDAR
 LUCES LUZ DIURNA
 CRISTALES SENSOR LLUVIA
 LUCES FAROS ANTINEBLA
 RETROVISORES EXT ELECTRICO/ABATIBLE ELEC
 SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE
 CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
 AUDIO/MULTIMEDIA PANTALLA DIGITAL DGT7C
 AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MANOS LIBRES
 SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE

 INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 EQUIPO MECANICO MOTOR DE ARRANQUE CLASE STTD
 GENERAL MOTOR TIPO DV
 GENERAL DIESEL DV5RUCD 75KW
 ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE)
 TURBO-DIESEL 1499CC 75KW (102)
 REFRIGERACION VENTILADOR 2 VELOCIDADES 140W

 ANTIPOLUCION NORMA EU6.2
 EQUIPO ELECTRICO BATERIA 70 AH 760A L3 EN EFBC
 ESPAÑA ESPAÑA
 DIRECCION CONTROL DE ESTABILIDAD

ADAS REGULADOR Y LIMITADOR VEL
 DIFERENCIAL PAR PUENTE 15 X 67
 LUCES FAROS CIRCULACION DERECHA
 LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA
 LUCES S/LAVAFAROS

ACCESORIOS S/PROTECCION COMPLEMENTARIA INF MOTOR
 LUCES ENCENDIDO AUTOMATICO LUCES
 CRISTALES LUNAS LAT ACUSTICAS
 GENERALES 2 PUERTAS TR 180º
 ASIENTOS CONDUCTOR REG LUMBAR
 CLIMATIZACIÓN CONDENSADOR 19.3DM2 GROSOR 12
 INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
 AUDIO/MULTIMEDIA NAVEGADOR ANALOGICO
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA
 IZQUIERDA
 COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL
 EQUIPO ELECTRICO SISTEMA STOP & START
 GENERAL BASE MOTOR DV5R
 ANTIPOLUCION NORMA 6.2
 ANTIPOLUCION FILTRO DE PARTICULAS
 COMBUSTIBLE SISTEMA DE TRACCION TERMICA
 REFRIGERACION FRONTAL DELANTERO DESPLAZADO HACIA
 ATRAS
 EQUIPO MECANICO PRECALENTAMIENTO AIRE ADMISION
 REFRIGERACION RADIADOR ALUMINIO SOLDADO
 VERSION 2 PUERTAS TRASERAS
 SUSPENSION PUENTE DL ACERO FILTRO

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	9808572680	Faro iz	1,00	468,13			468,13
6101R	9808572580	Faro dr	1,00	468,13			468,13
6151R	6208Q3	Faro antiniebla dr	1,00	88,21			88,21
69010	EM69010	Matrícula dl	1,00	12,50			12,50
69060	9809879580	Travesía paragolpes dl	1,00	407,93			407,93
69070	9811839880	Absorbedor paragolpes dl	1,00	96,87			96,87
69080	1615627580	Paragolpes dl (zona sup)	1,00	466,63			466,63
69090	1614346380	Paragolpes dl (zona inf)	1,00	657,10			657,10
6910L	1615049280	Refuerzo iz paragolpes dl	1,00	72,68			72,68
6910R	1615049480	Refuerzo dr paragolpes dl	1,00	72,68			72,68
69160	9808490680	Soporte cent paragolpes dl	1,00	153,76			153,76
69170	9808490780	Soporte sup cent paragolpes dl	1,00	109,62			109,62
6931L	98118238XT	Tapa iz paragolpes dl	1,00	115,16			115,16
6931R	98117138XT	Tapa dr paragolpes dl	1,00	115,16			115,16
6934L	98118420XT	Soporte faro iz paragolpes dl	1,00	73,72			73,72
6934R	98118421XT	Soporte faro dr paragolpes dl	1,00	73,72			73,72
69510	98117188XT	Rejilla paragolpes dl	1,00	95,95			95,95
69550	98121462XT	Rejilla central paragolpes dl	1,00	153,46			153,46
6992R	9808293780	Canalizador dr paragolpes dl	1,00	86,08			86,08
70010	9811892880	Capó dl	1,00	918,27			918,27
7021R	9823131780	Bisagra dr capó dl	1,00	79,79			79,79
7101R	9808757980	Aleta dl dr	1,00	481,87			481,87
7111R	9808757780	Soporte aleta dl dr	1,00	54,72			54,72
7151R	9852176580	Protector pase rueda dl dr	1,00	117,12			117,12
71750	9803302680	Travesía inf frente	1,00	37,38			37,38
71810	9808290780	Travesía sup frente	1,00	140,95			140,95
09100	9806562180	Intercooler	1,00	505,93			505,93
09120	9806542080	Soporte intercooler	1,00	29,91			29,91
09130	9806541980	Soporte tr intercooler	1,00	29,91			29,91
09140	9806542180	Soporte sup intercooler	1,00	35,94			35,94
14020	9675747980	Radiador motor - Nueva	1,00	531,02			531,02
145F0	9832930080	Conj ventilador radiador	1,00	402,06			402,06
66100	9816746580	Condensador a/c completo - Nueva	1,00	458,81			458,81
66210	9830148880	Compresor completo a/c	1,00	650,58			650,58
14041	9818468680	Manguito superior depósito expansor refrigeración	1,00	29,10			29,10

14050	9806453080	Manguito inferior depósito expansor refrigeración	1,00	26,30	26,30
14080	9812441980	Manguito inf radiador	1,00	45,23	45,23
14090	9812441880	Manguito sup radiador	1,00	25,50	25,50
14900	9820174380	Tubo repartidor refrigeración	1,00	132,60	132,60
54110	9813908180	Correa accesorios	1,00	21,36	21,36

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
62E0JA	Ajustar faros	0,3	36,94	0	11,08
13E15S	Sustituir Anticongelante	0,4	36,94	0	14,78
62E4HA	Sustituir Faro iz / Sustituir Faro dr	0,5	36,94	0	18,47
64E3US	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,5	36,94	0	18,47
03E69A	Sustituir Intercooler / Sustituir Soporte intercooler / Sustituir Soporte tr intercooler / Sustituir Soporte sup intercooler	0,3	36,94	0	11,08
74E34A	Sustituir Paragolpes dl (zona sup) / Sustituir Paragolpes dl (zona inf)	0,8	36,94	0	29,55
74EPOA	Sustituir Refuerzo iz paragolpes dl / Sustituir Refuerzo dr paragolpes dl	0,2	36,94	0	7,39
74ETXA	Sustituir Soporte faro iz paragolpes dl / Sustituir Soporte faro dr paragolpes dl	0,1	36,94	0	3,69
13E76A	Sustituir Radiador motor	2,45	36,94	0	90,50
72F0JA	Sustituir Traviesa inf frente	1,2	36,94	0	44,33
12E19A	Sustituir Manguito inferior depósito expansor refrigeración	0,1	36,94	0	3,69
72EXOA	Sustituir Traviesa sup frente	0,2	36,94	0	7,39
74EQYA	Sustituir Canalizador dr paragolpes dl	0,7	36,94	0	25,86
EM69520	Sustituir Soporte cent paragolpes dl	0,2	36,94	0	7,39
74E95A	Sustituir Soporte sup cent paragolpes dl	0,3	36,94	0	11,08
EM7111R	Sustituir Soporte aleta dl dr	0,2	36,94	0	7,39
78E5UA	Sustituir Aleta dl dr	0,2	36,94	0	7,39
72EIVA	Sustituir Traviesa paragolpes dl	0,3	36,94	0	11,08
74E0HA	Sustituir Absorbedor paragolpes dl	0,2	36,94	0	7,39
79E0WA	Sustituir Capó dl	0,4	36,94	0	14,78
79E16A	Sustituir Bisagra dr capó dl	0,8	36,94	0	29,55
71E9YA	Sustituir Protector pase rueda dl dr	0,1	36,94	0	3,69
64E3UA	Sustituir Condensador a/c completo	0,2	36,94	0	7,39
64EMDA	Sustituir Compresor completo a/c	0,7	36,94	0	25,86
13E2QA	Sustituir Manguito superior depósito expansor refrigeración	0,2	36,94	0	7,39
13E0MA	Sustituir Manguito inf radiador	0,2	36,94	0	7,39
13E5DA	Sustituir Manguito sup radiador	0,1	36,94	0	3,69
13E31AEM	Sustituir Tubo repartidor refrigeración	2,4	36,94	0	88,66

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.541,84
Total Piezas	=	8.541,84

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (14,25 h)	=	526,40
Total M.O.	=	526,40

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	9.068,24
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	9.068,24