

VEHÍCULO: DACIA SANDERO III (DJF) 2021 5P TDI 1900 3B3031 EDITION

KILÓMETROS: 207.933

CONCEPTO (DP/RC): DP

DAÑOS RECHAZADOS

PIEZAS SUSTITUIDAS		Referencia	Precio(€)	
*BOMBIN CLAUSOR		806015181r	45,00	
*BOMBIN PUERTA D.I. CLAUSOR		806015181r 487000967R	45,00 171,00	
MANOS DE OBRA			Tiempo(h)	Total(€)
Reparaciones				
* MOLDURA BAJO D.			1,00	24,80
ALETA DEL. IZDA.			0,10	2,48
ALETA TRASERA IZDA. PARCIAL			0,20	4,96
CJTO.PILOTO T.I. D/5-22			0,50	12,40
LIMPIEZA VEHICULO			3,63	90,00
PORTON TRAS. S/LUNA ROTA			0,25	6,20
Pinturas	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
ALETA DEL. IZDA.	LEVE	100	0,98	24,30
ALETA TRASERA DCHA. PARCIAL	SUPERF.	100	0,95	23,56
ALETA TRASERA IZDA. PARCIAL	LEVE	100	1,36	33,73
CAPOT DELANTERO	SUPERF.	100	1,04	25,79
CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PINTAR	LEVE	100	0,91	22,57
CUBIERTA SUP. PARAG. TRAS. P/PINTAR	LEVE	100	0,76	18,85
EMBELL. DE BOMBIN D.I. P/PINTAR	LEVE	100	0,20	4,96
LLANTA ALEACION D.D. 15" 6J ALLOY	LEVE	100	0,55	13,64
LLANTA ALEACION D.I. 15" 6J ALLOY	LEVE	100	0,55	13,64
LLANTA ALEACION T.D. 15" 6J ALLOY	LEVE	100	0,55	13,64
LLANTA ALEACION T.I. 15" 6J ALLOY	LEVE	100	0,55	13,64
PORTON TRAS. S/LUNA ROTA	LEVE	100	1,33	32,98
PUERTA DEL. DCHA. FABRICA A	LEVE	100	1,50	37,20
PUERTA DEL. IZDA. FABRICA A	LEVE	100	1,50	37,20
PUERTA TRAS. IZDA.	LEVE	100	1,38	34,22
TAPA ESPEJO I. P/PINTAR	LEVE	100	0,23	5,70
RESUMEN			Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS				261,00
MANO OBRA REPARACIONES			5,68	140,84

MANO DE OBRA PINTURA	14,34	355,63
CTE MANO OBRA PINTURA	0,90	22,32
MATERIAL PINTURA		406,38
TOTAL PERITACIÓN		1186,17
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		1186,17

Fecha: 17/03/2025

RECHAZADA