

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	27,22 €/h	27,22 €/h	27,22 €/h	27,22 €/h

VEHÍCULO: NISSAN X-TRAIL 14 5P (T32) TEKNA 20 DCI 4X4-I XTRONIC

KILÓMETROS: 120.000

PINTURA: BLANCO - TRICAPA - BRILLO

FECHA APERTURA: 11/03/2025

CONCEPTO (DP/RC): DP

**SUPERA VALOR VENAL**

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

	Precio(€)
ACOLCHADO RES.DEL.I.	240,27
AIRBAG ACOMPAÑANTE	578,12
AIRBAG LAT.CAB.DL.I.	818,15
AIRBAG LAT.I.	425,92
ALETA DL.D.	379,00
ALETA DL.I.	379,00
BISAGRA D.CAPO MOTOR	59,50
BISAGRA I.CAPO MOTOR	59,50
CAPO MOTOR	809,00
CARCASA RETROVISOR I	149,00
CINTURON SEG.DL.D.	353,64
CINTURON SEG.DL.I.	402,47
CINTURON SEG.TR.D.	242,69
CINTURON SEG.TR.I.	242,69
ELEVACIONES DL.I.	185,24
EMBELLEC.ESTRIBO I.	420,88
ESTRIBO EXT.I.	469,59
FARO D.	1385,39
FARO I.	1385,39
JTA.PUERTA DL.I.	53,26
LUNA PUERTA DL.I.	515,76
LUNA PUERTA TR.I.	184,72
MANETA EXT.PUER.DL.I	108,62
MODULO AIRBAG	857,92
MOLD.INF.PUERTA DL.I	76,32
MOLD.PASE RUEDA DL.D	155,95
MOLD.PASE RUEDA DL.I	155,95
MOLD.PASE RUEDA TR.I	169,88
MOLDURA PUERTA DL.I.	79,36
MOLDURA PUERTA TR.I.	79,36
PANEL LAT.TR.I.CPL.	874,00
PARABRISAS	669,00
PARAGOLPES DL.	508,05
PUERTA DL.I.	869,00
PUERTA TR.I.	869,00
REGULADOR AIRBAG	1016,63

<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>	<b>Precio(€)</b>
RETROVISOR I.	384,20
REVESTIMIENTO TECHO	588,66
TAPIZ.RESPALDO DL.I.	708,32

<b>MANOS DE OBRA</b>	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>Reparaciones</b>		
AIRBAG LAT.CABEZA I.: DES-MONTAR	0,20	5,44
AIRBAG LAT.I.: DES-MONTAR	0,50	13,61
AMBAS ALETAS DL.: SUSTITUIR	2,10	57,16
AMBOS FAROS	0,30	8,17
AMBOS FAROS(DESMONTADOS): SUSTITUIR	0,20	5,44
ASIENTO DEL.IZQ.: DES-MONTAR	0,60	16,33
BISAGRA D.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.)	0,10	2,72
BISAGRA I.CAPO MOTOR:DES-MON(CAPO DESM.)	0,10	2,72
CAPO MOTOR SUSTITUIR	0,40	10,89
CINTURON SEGURIDAD DL.D.: DES-MONTAR	0,50	13,61
CINTURON SEGURIDAD TRAS.D.: DES-MONTAR	0,10	2,72
ESTRIBO EXT.I.: SUSTITUIR	10,60	288,53
FAROS: REGULAR	0,30	8,17
FUNDA RESPALDO ASIENTO DEL.I.:DES-MONTAR	0,10	2,72
LUNA PARABRISAS: DES-MONTAR	1,60	43,55
LUNA TRAS.IZQ.: DES-MONTAR	0,50	13,61
MODULO AIRBAG:DES-MONTAR	0,80	21,78
PANEL LAT.TR.I.: SUSTITUIR	7,80	212,32
PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	0,90	24,50
PORTON TRA.: DES-/MONTAR	0,60	16,33
PUERTA DL.I.: SUSTITUIR	1,70	46,27
PUERTA TR.I.: SUSTITUIR	1,20	32,66
REGULADOR AIRBAG: DES-MONTAR	0,50	13,61
REVESTIMIENTO TECHO: DES-MONTAR	1,60	43,55
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR	1,80	49,00
TIEMPO PREPARACION UNICO	0,50	13,61

<b>Pinturas</b>	<b>Daño</b>	<b>%Pint.</b>	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
ALETA DL.D. P. SUSTITUCION		100		
ALETA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
CAPO MOTOR P. SUSTITUCION		100		
CARCASA RETROVISOR I P. SUSTITUC. NO IMP.		100		
ESTRIBO EXT.I. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.TR.I.CPL. P. SUSTITUCION		100		
PARAGOLPES DL. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. SUSTITUCION		100		

<b>RESUMEN</b>	<b>Tiempo(h)</b>	<b>Total(€)</b>
<b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>		17909,40
<b>MANO OBRA REPARACIONES</b>	35,60	969,03
<b>MANO DE OBRA PINTURA</b>	11,25	306,23
<b>MATERIAL PINTURA</b>		630,92
<b>TOTAL PERITACIÓN</b>		19815,58
<b>FRANQUICIA (IVA no incluido)</b>		<b>247,93</b>
<b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b>		<b>0,00</b>