

TIPO DE ORDEN DE SERVICIO			
VERIFICACION	✓ PÉRDIDA TOTAL	✓ TASACION	
DATOS DEL VEHICULO A PERITAR - ASEGURADO			
NOMBRE ASEGURADO			
MATRICULA		COLOR	AZUL-BRILLO BARNIZADOS
MARCA Y MODELO	RENAULT - CLIO INTENS E-TECH H ÍBRI	FECHA 1ª MATRICULACION	20/12/2021
VIN		KILOMETROS	53.917
TIPO VEHICULO	TURISMO	FECHA ULTIMA ITV	
DATOS DEL VEHICULO CONTRARIO			
MATRICULA		COLOR	
MARCA Y MODELO		FECHA 1ª MATRICULACION	
VIN		KILOMETROS	
ESTADO DE CONSERVACION		REGULAR	
NÚMERO DE VISITAS REALIZADAS AL TALLER		1	
VALOR VENAL		15150	
VERSION DEL SINIESTRO		GOLPE CON UNA SEÑAL DE TRAFICO,	
CULPA		---	

De acuerdo con sus instrucciones, atendimos en su tramitación el siniestro de referencia, acerca del cual y una vez finalizadas nuestras gestiones, pasamos a rendirles el siguiente

INFORME TÉCNICO PERICIAL

Que dando cumplimiento a lo previsto en el art. 335.2 de la L.E.C. 1/2000 de 7 de enero, el perito que suscribe el presente informe, manifiesta bajo juramento de decir verdad, que ha actuado y actuará con la mayor objetividad tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como la que sea susceptible de causar perjuicio, a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

1. LOCALIZACION DE LOS DAÑOS:

Línea	Concepto
1	DELANTERO IZQ

2. OBSERVACIONES:

Estado de los neumáticos: Regular

3. VALORACIÓN:

Precio Mano de Obra: 31,27 €

Precio Mano de Obra Pintura: 31,27 € €

RESUMEN

× Sin compromiso de pago

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.427,93
Total Piezas	=	8.427,93

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	130,10
Total M.O. Pintura (4,16 h)	=	130,10
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	112,44
Total Materiales Pintura	=	112,44
Total Pintura	=	242,54

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (40,50 h)	=	1.331,42
Total M.O.	=	1.331,42

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.001,89
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.001,89

4. INFORME COMPLEMENTARIO. PÉRDIDA TOTAL:

DATOS RELATIVOS A LA POSIBLE INDEMNIZACIÓN	
Valor venal (Según Ganvam)	15150 €
Valor aproximado de reparación	10001,89 €
Valor de restos	4000 €
Franquicia	Sin franquicia
Valor a nuevo	Se desconoce

5. CONCLUSIÓN:

Por lo anteriormente expuesto, dejamos al superior criterio del Departamento de Siniestros de esa Compañía, la posterior resolución del siniestro que nos ocupa, quedando a su entera disposición para cuantas aclaraciones estimen oportunas.

EQUIPAMIENTO DEL VEHÍCULO

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO TRASERO	ADAS SISTEMA ALERTA ALCANCE
ADAS S/ASISTENTE ANGULO MUERTO	ADAS REGULADOR VELOCIDAD
ADAS SISTEMA GESTION DE VELOCIDAD	ADAS FRENADA DE EMERGENCIA ASISTIDA
ADAS ASISTENTE CAMBIO/MANTENIMIENTO DE CARRIL	ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA 1
ADAS S/CAMARAS VISION	AUTOMATICO 4 VELOCIDADES
TIPO SELECTOR 4 VELOCIDADES HIBRIDO	VARIANTE INDICE CAJA VELOCIDADES
BERLINA 5 PUERTAS	LUCES PILOTOS TR TIPO 4
CRISTALES SENSOR LLUVIA C/SENSOR LUZ	EMBELLECEDORES S/EMBELLECEDOR COLA ESCAPE
LUCES C/ASISTENTE LUZ EN CARRETERA	CRISTALES LUNAS TINTADAS
EMBELLECEDORES SIN CINTAS DECORATIVAS	EMBELLECEDORES S/PERSONALIZACION
EMBELLECEDORES PERSONALIZACION PTS	RETROVISORES EXT 04
RETROVISORES CON CARCASA COLOR (IMPRIMADA)	EMBELLECEDORES S/MOLDURAS NEGRO BRILLANTE
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE	ACCESORIOS S/SERIE LIMITADA
ACCESORIOS S/LINEA EXTERIOR	GENERALES EMBELLECEDOR MANILLA EXT TIPO 2
GENERALES S/ADAPTACION VERSION	LUCES FAROS ANTINEBLA
GENERALES MANILLA EXTERIOR SIN LUZ DE CORTESIA	GENERALES SIN CARACTERISTICAS CARROCERIA PARA RADIO
GENERALES S/TRAVESAÑO REFORZADO	LUCES FAROS DL TIPO 4
CLIMATIZACIÓN SIN RESTRICCIÓN PAISES CALIDOS	INSTRUMENTACION PUERTAS ELEVACIONES ELECTRICOS TR
ASIENTOS REPOSACABEZAS TR 03	ASIENTOS TESTIGO CINTURON DE SEGURIDAD TIPO 5
TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO PUERTA INYECTADO	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR ANTIDESLUMBRANTE
ASIENTOS DL S/CALEFACCION	ASIENTOS ASIENTO TRASERO TIPO 02
TAPICERIA/LINEA INT HARMONIA 01	CODIGO DE EQUIPO NIVEL EQUIPAMIENTO
CLIMATIZACIÓN CALEFACCION AUXILIAR	TAPICERIA/LINEA INT LINEA INTERIOR
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTR CUENTA KM
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL	INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA C/TAPA INYECTADA
C/REPOSABRAZOS	
INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS TFT 7"	INSTRUMENTACION PUERTAS CIERRE CENTRALIZADO
INSTRUMENTACION PUERTAS SISTEMA APERTURA/CIERRE	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE ESPUMA MOSCADA
PUERTA 433 MHZ	
AUDIO/MULTIMEDIA SIST LLAMADA EMERGENCIA VOZ	AUDIO/MULTIMEDIA MODULO COMUNICACION DATOS
SEGURIDAD AIRBAG COND/ACOMP/LAT/CORTINA	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO
VOLANTE Y MANDOS S/MANDO DE RADIO EN VOLANTE	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORADIO/NAVEGADOR
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE	ACCESORIOS S/PERSONALIZACION
ACCESORIOS SIN SISTEMA MULTISENSE	ACCESORIOS S/CARGADOR TELEFONO
ACCESORIOS PACK ILUMINACION	ACCESORIOS S/INMOVILIZADOR
ACCESORIOS S/PERSONALIZACION	ACCESORIOS PARASOLES S/LUZ
TAPICERIA/LINEA INT TERCIOPELO	ACCESORIOS S/PORTAOBJETOS MALETERO
ACCESORIOS S/MAMPARA	CLIMATIZACIÓN AIRE ACONDICIONADO
ASIENTOS ASIENTO DELANTERO TIPO 02	ACCESORIOS S/PERSONALIZACION
ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES	ACCESORIOS S/LINEA INTERIOR
PROGRAMA DE VENTAS ESPAÑA	PROGRAMA DE VENTAS PAIS TECNICO LEGISLATIVO
POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA	INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
IZQUIERDA	
EQUIPO MECANICO CLIMA TEMPLADO	EQUIPO MECANICO ECO PRO
EQUIPO MECANICO S/ADAPTACION GPL	ANTIPOLUCION NORMA EU6U
EQUIPO ELECTRICO BATERIA BTAAR1	EQUIPO MECANICO SIN KIT ZONAS POLVORIENTAS
GENERAL NIVEL MOTORIZACION	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO COMPLETO
GENERAL INDICE MOTOR	COMBUSTIBLE MOTOR GASOLINA
ANTIPOLUCION S/CODIGO EMISIONES	GENERAL TIPO MOTOR
INYECCION MULTIPUNTO 1598CC 103KW (140) HYBRID	ESPAÑA ESPAÑA
VERSION EVOLUCION GAMA 3	VERSION ESTANDAR
VERSION PERIODO DOCUMENTAL 2018	PLANTA DE MONTAJE PLANTA MONTAJE R
SUSPENSION TREN RODAJE ESTANDAR	SUSPENSION TIPO CARRETERA GRAVEDAD 1
FRENOS S/FRENO APARCAMIENTO AUTOMATICO	LLANTAS RUEDA DE EMERGENCIA
LLANTAS 6.5JX16"	LLANTAS LLANTAS 16"

PIEZAS / RECAMBIOS

N Breve	Referencia	Descripción	Uds	Precio(€)	Dpr(%)	I/D(%)	Total(€)
6101L	260607647R	Faro iz	1,00	718,93			718,93
6105L	7703602417	Juego fijación faro iz	3,00	5,27			15,81
6121L	260556623R	Ud control faro iz	1,00	102,36			102,36
6151L	261550862R	Faro antiniebla iz	1,00	118,90			118,90
615MK	261521706R	Jgo soportes faros antiniebla	1,00	83,42			83,42
615ML	VER JUEGO	Soporte faro antiniebla iz	1,00	0,00			0,00
69010	EM69010	Matrícula dl	1,00	10,00			10,00
69050	620220229R	Paragolpes dl	1,00	502,68			502,68

69070	620909519R	Absorbedor paragolpes dl	1,00	33,81	33,81
69150	625263867R	Jgo sop paragolpes dl	1,00	77,12	77,12
69160	269B13664R	Soporte cent paragolpes dl	1,00	47,65	47,65
6917L	625613761R	Soporte sup iz paragolpes dl	1,00	75,81	75,81
69200	628207620R	Spoiler paragolpes dl	1,00	105,34	105,34
69510	622541469R	Rejilla paragolpes dl	1,00	94,37	94,37
6951K	261526778R	Jgo rejillas paragolpes dl	1,00	83,42	83,42
6951L	VER JUEGO	Rejilla iz paragolpes dl	1,00	0,00	0,00
69610	622567196R	Rejilla dl	1,00	122,70	122,70
69670	620786224R	Embellecedor rejilla dl	1,00	71,72	71,72
69671	960104760R	Embellecedor rejilla dl	1,00	70,03	70,03
69680	628900961R	Emblema dl	1,00	90,35	90,35
6992K	628106602R	Jgo canalizadores paragolpes dl	1,00	53,15	53,15
69930	626537863R	Canalizador inf paragolpes dl	1,00	58,58	58,58
69960	240704524R	Cableado paragolpes dl	1,00	78,96	78,96
70010	651003246R	Capó dl	1,00	484,84	484,84
7101L	631014021R	Aleta dl iz	1,00	200,59	200,59
7103R	241G86083R	Soporte aleta dl dr	1,00	117,62	117,62
7108L	631414038R	Soporte inf aleta dl iz	1,00	104,50	104,50
7111L	641C19865R	Soporte aleta dl iz	1,00	112,26	112,26
7118L	768053260R	Aislador aleta dl iz	1,00	97,94	97,94
7119L	631138792R	Junta aleta dl iz	1,00	20,42	20,42
7151L	638430427R	Protector pase rueda dl iz	1,00	103,06	103,06
7141L	762456140R	Larguero sup pase rueda dl iz	1,00	74,06	74,06
7145L	762314638R	Forro aleta dl iz	1,00	190,76	190,76
71850	612001843R	Refuerzo frente	1,00	54,98	54,98
939A0	758924134R	Protector mecánica delantera	1,00	110,63	110,63
939B0	622565033R	Protector dl mecánica delantera	1,00	168,16	168,16
14210	625446813R	Junta inf radiador	1,00	9,25	9,25
14250	625001592R	Envolvente radiador	1,00	383,56	383,56
14252	625541118R	Jgo fijación envolvente radiador	1,00	385,71	385,71
14300	215597448R	Canalizador radiador	1,00	117,73	117,73
14340	214763194R	Canalizador sup radiador	1,00	49,26	49,26
1436L	215084467R	Sblock iz radiador	1,00	4,06	4,06
1436R	215084467R	Sblock dr radiador	1,00	4,06	4,06
1440L	8201494014	Soporte iz radiador	1,00	30,07	30,07
145F0	214810845R	Conj ventilador radiador	1,00	415,87	415,87
66100	921005FA0A	Condensador a/c completo	1,00	509,37	509,37
66180	924750001R	Jgo juntas tubos a/c	1,00	45,33	45,33
54940	284B07753R	Carcasa caja relés/fusibles	1,00	151,39	151,39
54952	252360794R	Caja relés/fusibles	1,00	34,38	34,38
54962	243129238R	Tapa caja relés/fusibles	1,00	3,32	3,32
2701L	391013126R	Transmisión dl iz	1,00	484,67	484,67
3001L	545019665R	Brazo suspensión dl iz	1,00	93,85	93,85
3025L	402108142R	Rodamiento rueda dl iz	1,00	112,53	112,53
3027L	400158856R	Mangueta dl iz	1,00	177,13	177,13
3029L	402021412R	Buje dl iz	1,00	267,13	267,13
3075L	551A33850R	Tirante iz puente dl	1,00	16,87	16,87
30D0L	548518613R	Soporte iz puente dl	1,00	47,06	47,06
4005L	543025179R	Amortiguador iz suspensión dl	1,00	123,46	123,46
4006L	01221A2011	TUERCA CENTRAL	1,00	18,39	18,39
4006L	7703034274	TUERCA SUPERIOR	1,00	2,39	2,39
4006L	7703034248	TUERCA INFERIOR	2,00	3,01	6,02
4006L	7703102178	TORNILLO	2,00	6,98	13,96
4061L	546181427R	Bieleta iz estabilizadora dl	1,00	77,65	77,65
4311L	403009334R	Llanta rueda dl iz	1,00	107,84	107,84
4331L	403155679R	Tapacubos rueda dl iz	1,00	28,33	28,33
4341L	7700801863	Válvula rueda dl iz	1,00	1,32	1,32
3621L	485210557R	Bieleta iz caja dirección	1,00	139,06	139,06
3631L	485205594R	Rótula iz dirección	1,00	71,98	71,98
G6613	R1234YF	Fluido refrigerante a/c	1,00	40,00	40,00

MANO DE OBRA

N Operación	Descripción	Tiempo(h)	Precio(€)	Dpr./I/D	Total(€)
A52K	Ajustar faros	0,2	31,27	0	6,25
GiT14020	Reparar Radiador motor	0	0,00	0	65,00
GiT7126L	Reparar Pase rueda-larguero dl iz	2	31,27	0	62,54
GiT7401L	Reparar Puerta dl iz	0,5	31,27	0	15,64
GiT88885	Reparar Cuadrar zona dl carrocería	4	31,27	0	125,08
06H1	Desmontar y montar Guardapolvos bieleta iz	0,3	31,27	0	9,38
3081	Desmontar y montar Conj muelle-amortiguador dl iz	0,3	31,27	0	9,38
3464	Verificar Geometría ejes dl y tr	1,2	31,27	0	37,52
3465	Ajustar Convergencia ruedas dl	0,3	31,27	0	9,38
A2Q9	Desconectar y conectar batería	0,8	31,27	0	25,02
A2TJ	Desconectar y conectar batería de tracción	0,9	31,27	0	28,14
GiT62000	Verificar Diagnosis	1	31,27	0	31,27
04T2	Desmontar y montar Moldura puerta dl iz	0,2	31,27	0	6,25
A21B	Desmontar y montar Manilla exterior puerta dl iz	0,4	31,27	0	12,51
1651	Desmontar y montar Radiador motor / Sustituir Sblock iz radiador /	2,4	31,27	0	75,05

A2LK	Sustituir Sblock dr radiador / Sustituir Soporte iz radiador				
A03Y	Sustituir Aceite caja velocidades	0,3	31,27	0	9,38
A1VE	Sustituir Anticongelante sistema eléctrico	1,9	31,27	0	59,41
A1JS	Sustituir Rodamiento rueda dl iz / Sustituir Buje dl iz	1,1	31,27	0	34,40
A1JS	Sustituir Soporte aleta dl dr	0,1	31,27	0	3,13
EM54952	Sustituir Caja relés/fusibles	0,3	31,27	0	9,38
015L	Sustituir Ud control faro iz	0,1	31,27	0	3,13
06ME	Programar Ud control faro iz	0,1	31,27	0	3,13
A0DMEM	Sustituir Faro iz	0,2	31,27	0	6,25
05JV	Ajustar faros antiniebla	0,3	31,27	0	9,38
5369	Sustituir Soporte cent paragolpes dl	0,2	31,27	0	6,25
016Y	Sustituir Carcasa caja relés/fusibles	0,3	31,27	0	9,38
A0K8	Sustituir Transmisión dl iz	0,2	31,27	0	6,25
A101EM	Sustituir Mangueta dl iz	0,2	31,27	0	6,25
3121	Sustituir Llanta rueda dl iz	0,2	31,27	0	6,25
A4QM	Sustituir Bieleta iz caja dirección	0,2	31,27	0	6,25
01GL	Sustituir Amortiguador iz suspensión dl	0,1	31,27	0	3,13
7260	Sustituir Brazo suspensión dl iz	0,4	31,27	0	12,51
A314	Sustituir Bieleta iz estabilizadora dl	0,1	31,27	0	3,13
EM30D0L	Sustituir Soporte iz puente dl	0,4	31,27	0	12,51
EM3075L	Sustituir Tirante iz puente dl	0,2	31,27	0	6,25
5295	Sustituir Paragolpes dl	1	31,27	0	31,27
5088	Sustituir Rejilla paragolpes dl	0,2	31,27	0	6,25
4296	Sustituir Protector dl mecánica delantera	0,2	31,27	0	6,25
5088	Sustituir Rejilla dl	0,2	31,27	0	6,25
5135	Sustituir Envolvente radiador	0,4	31,27	0	12,51
5369	Sustituir Jgo sop paragolpes dl	0,2	31,27	0	6,25
EM14210	Sustituir Junta inf radiador	0,1	31,27	0	3,13
A31H	Sustituir Soporte sup iz paragolpes dl	0,1	31,27	0	3,13
4197EM	Sustituir Aleta dl iz	0,1	31,27	0	3,13
4651	Sustituir Soporte inf aleta dl iz	0,1	31,27	0	3,13
4651	Sustituir Soporte aleta dl iz	0,1	31,27	0	3,13
A15TEM	Sustituir Capó dl	0,3	31,27	0	9,38
01J9	Sustituir Forro aleta dl iz	14,1	31,27	0	440,91
A3Q0	Sustituir Rejilla iz paragolpes dl	0,1	31,27	0	3,13
A00M	Sustituir Anticongelante	1	31,27	0	31,27
6066	Sustituir Fluido refrigerante a/c	0,9	31,27	0	28,14

PINTURA

Descripción: den.+pos.+nivel + (%pintado)	Material	Tiempo(h)	I/D(h)	Total(€)
Pintar E4B Aleta DL IZ - Sustitución	15,03	0,65		35,36
Pintar E4B Frente - Fuerte	13,63	0,69		35,21
Pintar E4B Larguero IZ - Fuerte	3,28	0,17		8,60
Pintar E4B Paragolpes DL - Sustitución	37,65	0,47		52,35
Pintar E4B Pase rueda IZ - Fuerte	6,51	0,34		17,14
Pintar E4B Puerta DL IZ - Fuerte	36,34	1,84		93,88

RESUMEN

PIEZAS / RECAMBIOS

Subtotal Piezas	=	8.427,93
Total Piezas	=	8.427,93

PINTURA

Subtotal M.O. Pintura (0 h)	=	130,10
Total M.O. Pintura (4,16 h)	=	130,10
Subtotal Materiales Pintura (€)	=	112,44
Total Materiales Pintura	=	112,44
Total Pintura	=	242,54

MANO DE OBRA

Subtotal M.O. (40,50 h)	=	1.331,42
Total M.O.	=	1.331,42

RESUMEN FINAL

Base Imponible	=	10.001,89
IVA (0,00 %)	=	0,00
POSIBLE INDEMNIZACIÓN	=	10.001,89