

<b>Modelo</b>	PEUGEOT - BOXER - PG BOXER 435 L3H3 15M	<b>Pieza Completa</b>	0.00
<b>Color</b>	WHITE	<b>Media Pieza</b>	0.00
		<b>Sustitución</b>	0.00
		<b>M.O. Chapa</b>	29.00
		<b>M.O. Mecánica</b>	29.00
		<b>M.O. Pintura</b>	41.00
		<b>Desc. Recambios</b>	20.00
		<b>Desc. Material</b>	0.00
		<b>Km</b>	86855
		<b>Fecha creación encargo</b>	30/03/2025
		<b>Fecha Tasación</b>	31/03/2025
		<b>Importe mano de obra</b>	2,818.33

Elemento	Referencia	Acción	Nivel	REC	TP	TC	MP	Chapa	Pintura	Forfait	Dto	Total
Paragolpes tr (x1)	1637184780	ST	ST	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.04 €
Soporte retrovisor dr (x1)	9015FE	ST	ST	18.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.08 €
Culata (x1)	1609073180	ST	ST	2,970.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.08 €
Jgo agua Nueva (x1)	1610278280	ST	ST	361.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.20 €
Tapacubos rueda dl dr (x1)	1611985380	ST	ST	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.82 €
Sustituir Paragolpes tr		OP	OP	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50 €
Sustituir Soporte retrovisor dr		OP	OP	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70 €
Reparar Aleta dl dr		OP	OP	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 €
Reparar Puerta dl dr		OP	OP	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60 €
Reparar Puerta carga tr iz		OP	OP	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50 €
Reparar Puerta carga tr dr		OP	OP	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.50 €
Reparar Aleta tr iz		OP	OP	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00 €
Reparar Aleta tr dr		OP	OP	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00 €
Reparar Estribo iz (zona dl)		OP	OP	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.50 €
Reparar Estribo dr (zona tr)		OP	OP	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00 €
Sustituir Culata		OP	OP	0.00	0.00	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411.80 €
Sustituir Jgo agua		OP	OP	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70 €
Sustituir Anticongelante		OP	OP	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70 €
Verificar motor		OP	OP	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00 €
Preparación pintura		PT	L	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.00 €
Pintar Estribo dr (zona tr) 1		PT	L	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282.90 €
Pintar Estribo iz (zona dl) 1		PT	L	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.40 €
Pintar Aleta tr dr 1		PT	L	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.62 €
Pintar Aleta tr iz 1		PT	L	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317.34 €
Pintar Moldura aleta tr dr 1		PT	L	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20 €
Pintar Moldura aleta tr iz 1		PT	L	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20 €
Pintar Moldura puerta tr dr 1		PT	L	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20 €
Pintar Moldura puerta dl dr 1		PT	L	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97 €
Pintar Moldura puerta dl iz 1		PT	L	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97 €
Pintar Moldura lateral iz carrocería 3		PT	L	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20 €
Pintar Puerta carga tr dr 1		PT	L	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.30 €
Pintar Puerta carga tr iz 1		PT	L	0.00	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153.34 €
Pintar Puerta tr dr 1		PT	L	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.20 €
Pintar Retrovisor completo dr 1		PT	L	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22 €
Pintar Retrovisor completo iz 1		PT	L	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.22 €
Pintar Puerta dl dr 1		PT	L	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00 €
Pintar Aleta dl dr 1		PT	L	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.35 €
Pintar Paragolpes dl (zona dr) Pieza Nueva		PT	L	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60 €
Pintar Paragolpes dl (zona iz) Pieza Nueva		PT	L	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60 €

Concepto	Cantidad	Precio hora	Total
----------	----------	-------------	-------

Mano de obra	35.50	29.00	1029.50
Mano obra pintura	43.63	41.00	1788.83
Material pintura	0.00	-	
forfait	0.00	-	0.00
Piezas y recambios	3494.22	-	3494.22
		<b>Total base</b>	<b>6312.55 €</b>

**ACCIONES**

<b>PT</b>	Desmontar Pintura	<b>AB</b> <b>RC</b>	Abollado Recordatorio	<b>DC</b> <b>RE</b>	Descartado Reajuste	<b>FA</b> <b>ST</b>	Falta Sustituir	<b>FF</b>	Forfait	<b>MO</b>	Mano de Obra	<b>NC</b>	No conforme
-----------	----------------------	------------------------	--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------	-----------	---------	-----------	--------------	-----------	-------------

**NIVELES**

<b>FA</b>	Falta	<b>FF</b>	Forfait	<b>FL</b>	Limpieza	<b>FT</b>	Tapicería	<b>L</b>	Leve	<b>LL</b>	Llantas	<b>LU</b>	Lunas
<b>M</b>	Medio	<b>OP</b>	Operaciones	<b>PL</b>	Plásticos	<b>P</b>	Pulido	<b>RA</b>	Retirada adhesivos	<b>RC</b>	Recordatorio	<b>RE</b>	Reajuste
<b>S</b>	Superficial	<b>SRC</b>	Src	<b>SRP</b>	Srp	<b>ST</b>	Sustituir						