

SINIESTRO: 214.395 / 2025 - CM

PÓLIZA: 10.726.240

VEHÍCULO: DACIA LODGY (JSD/J92) 2012 5P LAUREATE 1500 DCI 110CV 5 PLAZAS

KILÓMETROS: 390.091

PINTURA: BLANCO - BICAPA SOLIDO - BRILLO

CTE.PINTURA: 1

PRODUCTO: TODO RIESGO CON FRANQUICIA

FRANQUICIA: F3

FECHA APERTURA: 10/03/2025

ESTADO PERITACIÓN: CERRADA

NEGOCIO: EMPRESA

CONCEPTO (DP/RC): DP

PROV. OCURR: MADRID

FECHA SINIESTRO: 06/03/2025

**SUPERA VALOR VENAL**

**PIEZAS SUSTITUIDAS**

|   | Referencia | Precio(€) |
|---|------------|-----------|
| ALETA DEL. DCHA.                            | 631002600R | 216,75    |
| ALETA DEL. IZDA.                            | 631016113R | 216,75    |
| BISAGRA DCHA. CAPOT DEL.                    | 654001891R | 41,70     |
| BISAGRA IZDA. CAPOT DEL.                    | 654017334R | 41,70     |
| CAPOT DELANTERO                             | 651007793R | 593,62    |
| CARGA A.A.                                  | -          | 54,00     |
| CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PINTAR C/ABSORBEDOR | 620222302R | 342,03    |
| DEFLECTOR REJILLA DEL. DCHA.                | 648E29528R | 37,77     |
| DEFLECTOR REJILLA DEL. IZDA.                | 648E39624R | 33,52     |
| EMBELE.ALETA D.I. TRIANGULAR                | 638756739R | 17,70     |
| EMBLEMA REJILLA DEL.                        | 628903146R | 64,65     |
| FARO DCHO. (I)                              | 260109545R | 204,16    |
| FARO IZDO. (I)                              | 260603007R | 204,16    |
| FRENTE SUP.C/ALOJAM.                        | 625049610R | 269,43    |
| MOLDURA REJILLA DEL. P/PINTAR               | 623826911R | 76,60     |
| RADIADOR AIRE ACOND.                        | 921006454R | 384,87    |
| REJILLA DELANTERA EVO2/4                    | 623107630R | 189,56    |
| TRAV.UNION PATAS                            | 752107934R | 157,96    |

**MANOS DE OBRA**

**Sustituciones**

|  | Tiempo(h) | Total(€) |
|--|-----------|----------|
| ALETA DEL. DCHA.<br>Incluye PLASTICO PASE ALETA D.D. | 0,70      | 25,78    |
| ALETA DEL. IZDA.<br>Incluye PLASTICO PASE ALETA D.I. | 0,70      | 25,78    |
| CAPOT DELANTERO                                      | 0,70      | 25,78    |
| CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PINTAR C/ABSORBEDOR          | 0,75      | 27,62    |
| FARO DCHO. (I)                                       | 0,20      | 7,37     |
| FARO IZDO. (I)                                       | 0,20      | 7,37     |
| FRENTE SUP.C/ALOJAM.                                 | 0,30      | 11,05    |
| REJILLA DELANTERA EVO2/4                             | 0,10      | 3,68     |
| TRAV.UNION PATAS                                     | 0,30      | 11,05    |

**Reparaciones**

|                        |      |       |
|------------------------|------|-------|
| LIQUIDO ANTICONGELANTE | 0,33 | 12,00 |
| MANO OBRA CARROCERO    | 1,50 | 55,25 |

**Reparaciones**

|                     |  |      |       |
|---------------------|--|------|-------|
| MANO OBRA ELECTRICA |  | 0,30 | 11,05 |
| MANO OBRA MECANICA  |  | 2,00 | 73,66 |

**Pinturas**

|   | <b>Daño</b> | <b>%Pint.</b> | <b>Tiempo(h)</b> | <b>Total(€)</b> |
|---|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| ALETA DEL. DCHA.                            | NUEVO       | 100           | 1,01             | 37,20           |
| ALETA DEL. IZDA.                            | NUEVO       | 100           | 1,01             | 37,20           |
| BISAGRA DCHA. CAPOT DEL.                    | NUEVO       | 100           | 0,15             | 5,52            |
| BISAGRA IZDA. CAPOT DEL.                    | NUEVO       | 100           | 0,15             | 5,52            |
| CAPOT DELANTERO                             | NUEVO       | 100           | 2,32             | 85,45           |
| CJTO. PARAGOLPES DEL. P/PINTAR C/ABSORBEDOR | NUEVO       | 100           | 0,68             | 25,04           |
| FRENTE SUP.C/ALOJAM.                        | NUEVO       | 100           | 1,35             | 49,72           |
| MOLDURA REJILLA DEL. P/PINTAR               | NUEVO       | 100           | 0,16             | 5,89            |
| TRAV.UNION PATAS                            | NUEVO       | 100           | 0,61             | 22,47           |

**RESUMEN**

|   | <b>Tiempo(h)</b> | <b>Total(€)</b> |
|---|------------------|-----------------|
| <b>PIEZAS SUSTITUIDAS</b>                                     |                  | 3146,93         |
| <b>MANO OBRA SUSTITUCIONES</b>                                | 3,95             | 145,48          |
| <b>MANO OBRA REPARACIONES</b>                                 | 4,13             | 151,95          |
| <b>MANO DE OBRA PINTURA</b>                                   | 7,44             | 274,02          |
| <b>CTE MANO OBRA PINTURA</b>                                  | 0,80             | 29,46           |
| <b>MATERIAL PINTURA</b>                                       |                  | 195,56          |
| <b>TOTAL PERITACIÓN</b>                                       |                  | 3943,40         |
| <b>FRANQUICIA (IVA no incluido)</b>                           |                  | <b>247,93</b>   |
| <b>BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)</b> |                  | <b>0,00</b>     |