

21/02/2025 13:07

	General	Chapa	Pintura	Mecánica
Precio/Hora	53,31 €/h	53,31 €/h	53,31 €/h	53,31 €/h

VEHÍCULO: BMW OTRO XI TOURING G-31 AUTOMATICO

KILÓMETROS: 111.407

PINTURA: NEGRO - BICAPA METALIZADO - BRILLO

FECHA SINIESTRO: 21/01/2025

PIEZAS SUSTITUIDAS

	Referencia	Precio(€)
ADAPTADOR PARAG.TR.	51 12 7 387 312	103,62
AIRBAG ACOMPAÑANTE	72 12 9 297 726	921,36
AIRBAG CONDUCTOR	32 30 6 876 813	1234,56
AIRBAG DE CABEZA D.	72 12 7 352 172	460,68
AIRBAG DE CABEZA I.	72 12 7 352 171	460,68
AISLAMIENTO PARABRIS	51 48 7 458 549	49,40
AISLANTE DL.MOTOR	51 75 7 340 168	82,07
AMORTIG.CHOQUE DL.	51 11 7 385 285	40,02
APOYO PARED FRONTAL	51 64 7 357 211	38,91
CANALIZ.DEL.SUP.AIRE	51 74 7 383 845	38,99
CAPO DL.	41 00 7 440 427	1241,30
CHAPA PORTAFAROS D.	51 64 7 383 858	131,09
CHAPA PORTAFAROS I.	51 64 7 383 857	131,09
DEFLECTOR DL.INF.	51 74 7 383 846	35,73
FARO D.	63 11 7 214 952	2252,64
FARO I.	63 11 7 214 951	2252,64
GUIA C/PARAGOLPES TR	51 12 7 387 313	95,00
JGO.REP.PARABRISAS	83 19 2 289 287	76,15
MANGUETA DL.D.	31 20 6 884 382	412,83
MANGUETA DL.I.	31 20 6 884 381	412,83
MANGUETA TR.D.	33 30 6 861 138	813,12
MANGUETA TR.I.	33 30 6 861 137	813,12
MODULO AIRBAG LAT.D.	72 12 7 383 542	322,47
MODULO AIRBAG LAT.I.	72 12 7 383 543	322,47
PANEL LAT.DL.D.	41 00 7 443 688	453,03
PANEL LAT.DL.I.	41 00 7 443 687	453,03
PANEL LAT.TR.D.	41 00 7 437 524	1001,83
PANEL LAT.TR.I.	41 00 7 437 523	1001,83
PARABRISAS TINTADO	51 31 7 388 742	534,11
PATA TELESC.CPL.DL.D	31 31 6 866 624	364,15
PATA TELESC.CPL.DL.I	31 31 6 866 623	364,15
PEGAM.K5B ALETA TR.D	83 19 5 A59 935	148,00
PUENTE TR.	33 31 6 866 423	1759,20
REC.PASE RUEDA TR.D.	51 71 7 340 798	93,23
REC.PASE RUEDA TR.I.	51 71 7 340 797	93,23
RECUBRIM.PARABRISAS	51 31 7 388 713	30,58

PIEZAS SUSTITUIDAS	Referencia	Precio(€)
REJILLA DL.D.	51 13 7 383 520	92,74
REJILLA DL.I.	51 13 7 383 519	92,74
REVES.PARAGOLPES DL.	51 11 7 427 441	803,46
REVES.PARAGOLPES TR.	51 12 7 475 619	921,88
REVEST.D.PARAGOL.TR.	51 75 7 340 788	44,53
REVEST.I.PARAGOL.TR.	51 75 7 340 787	44,53
SOP.DL.D.INT.	41 00 7 446 654	146,56
SOP.DL.I.INT.	41 00 7 446 653	146,56
SOP.EXT.D.PARAG.TR.	51 12 7 387 316	101,78
SOP.EXT.I.PARAG.TR.	51 12 7 387 315	110,83
SOP.PARAGOLPES DL.	51 11 7 385 288	382,16
TABLERO INSTRUMENTOS	51 45 9 868 753	1971,16
TAPAS AIREAC.DL.INF.	51 13 7 359 838	72,11
TAPAS AIREAC.DL.SUP.	51 74 7 474 368	146,06
UNION TRANSVERSAL DL	51 64 7 383 855	130,27

MANOS DE OBRA

	Tiempo(h)	Total(€)
Reparaciones		
AIRBAG LAT.ASIENTO DL.D.: DES-MONTAR	0,25	13,33
AIRBAG LAT.ASIENTO DL.I.: DES-MONTAR	0,25	13,33
AIRBAG LAT.CABEZA I.: DES-MONTAR	0,33	17,77
AIRBAG LAT.D.: DES-MONTAR	0,33	17,77
ALETA TR.I.: SUSTITUIR	15,83	844,07
ALOJAMIENTO FARO D.: T.COMPLEMENTARIO/	1,08	57,75
ALOJAMIENTO FARO I.: T.COMPLEMENTARIO/	1,08	57,75
AMBAS PATAS TELESCOPICAS DEL.:DES-MONTAR	1,00	53,31
AMBAS PATAS TELESCOPICAS DL.: SUSTITUIR	0,75	39,98
AMBOS FAROS: SUSTITUIR(DESMONTADOS)	0,33	17,77
BUJE TRAS.DER.: DES-MONTAR	0,50	26,66
BUJE TRAS.IZQ.: DES-MONTAR	0,50	26,66
CAPO DEL.: SUSTITUIR	0,83	44,42
CUADRO INSTRUMENTOS(DESMON.):SUSTITUIR	0,50	26,66
DEPOSITO LIQUIDO HIDRAULICO:VACIAR	0,33	17,77
DISCO(S) FRENOS DELANTEROS : DES-MONTAR	0,08	4,44
DISCO(S) FRENOS TRASEROS : DES-MONTAR	0,16	8,89
INSTALAC.DE ESCAPE COMPLETA: DES-/MONTAR	0,66	35,54
LUNA PARABRISAS: SUSTITUIR	2,33	124,39
MANGUETA DEL.D.: SUSTITUIR	0,91	48,87
MANGUETA DEL.I.: SUSTITUIR	0,91	48,87
MANGUETA TRA.I.(DESMONTADA): SUSTITUIR	0,33	17,77
PANEL DL.D.: SUSTITUIR	1,83	97,73
PANEL LAT.DL.I.: SUSTITUIR	1,66	88,85
PANEL LAT.TR.D.: SUSTITUIR	8,00	426,48
PINZA FRENO DL.D.: DES-MONTAR	0,16	8,89
PINZA FRENO DL.I.: DES-MONTAR	0,16	8,89
PROTECCION CONJ.MECANICOS DEL.:DES-MONT.	0,16	8,89
PRUEBA VEHICULO: REALIZAR	0,25	13,33
PUENTE TR.: SUSTITUIR	5,08	270,99
PUERTA TR.I. REPARAR	2,50	133,28
REVESTIM.EXT.D.ASIENTO: DES-MONTAR	0,08	4,44
REVESTIM.EXT.I.ASIENTO: DES-MONTAR	0,08	4,44
REVESTIM.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	0,83	44,42
REVESTIM.PARAGOLPES TR.: SUSTITUIR	0,08	4,44
REVESTIMIENTO PARAGOLPES DL.: SUSTITUIR	0,91	48,87
REVESTIMIENTO TECHO: DES-MONTAR	2,58	137,72
SOP.PARAGOLPES DL.: DES-MONTAR	2,08	111,06

Reparaciones

SOP.RUEDA TR.D.(DESMONTADO): SUSTITUIR		0,33	17,77
TABIQUE POSTERIOR ASIENTO DEL.D.:DES-MON		0,08	4,44
TABIQUE POSTERIOR ASIENTO DEL.I.:DES-MON		0,08	4,44
TABLERO INSTRUMENTOS: DES-MONTAR		4,00	213,24

Pinturas

	Daño	%Pint.	Tiempo(h)	Total(€)
CAPO DL. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.DL.D. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.DL.I. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.TR.D. P. SUSTITUCION		100		
PANEL LAT.TR.I. P. SUSTITUCION		100		
PUERTA TR.I. P. REPARACION		100		
REVES.PARAGOLPES TR. P. SUSTITUCION		100		
SOP.DL.D.INT. P. SUSTITUCION		100		
SOP.DL.I.INT. P. SUSTITUCION		100		

RESUMEN

	Tiempo(h)	Total(€)
PIEZAS SUSTITUIDAS		24246,51
MANO OBRA REPARACIONES	60,33	3216,19
MANO DE OBRA PINTURA	10,50	559,76
MATERIAL PINTURA		567,12
TOTAL PERITACIÓN		28589,76
FRANQUICIA (IVA no incluido)		165,29
BASE FACTURA (IMPORTE A INTRODUCIR EN AUTOFACTURACIÓN)		0,00

Fecha: 21/02/2025

PÉRDIDA TOTAL