

DATOS DEL AVANCE

Tipo de avance: Posible Siniestro Total

Descripción: **Fecha próx. avance:** 25/02/2025

Imp. Reserva Daños: 21,000.00 € **Imp. Estimado Daños:** 21,000.00 €

Observaciones: VEHICULO SINIESTRO TOTAL. VALOR VENAL 12075 EUROS. MERCADO 17130 EUROS. IMPORTE REPARACION APROX 21000 EUROS.
A LA ESPERA DE INSTRUCCIONES PARA EL CIERRE

DATOS DE LA RESOLUCIÓN

Resultado de la resolución: Posible Siniestro Total

Nº de planos: **Pérdida total:** Si

Daños no declarados:

Obs. Generales: SIN COMPROMISO. SINISTRO TOTAL

Imp. Daños no declarados: 0.00 €

Posible fraude: No

Obs. fraude:

Rep. Anterior defectuosa: No **Desacuerdo con Reparador:** No

DATOS DE PÉRDIDA TOTAL

Valor nuevo: 30,650.00 €

Importe aproximado reparación: 21,000.00 €

Modalidad de cálculo: V

Franquicia: 200.00 €

1ª Adquisición del vehículo:

Propuesta indemnización: 10,865.00 €

Valor límite reparación:

Vendedor mejor oferta vehículo nuevo:

Nombre comprador restos:

Valor reposición/Valor mercado: 17,130.00 €

Valor venal: 12,075.00 €

Valor restos: 1,010.00 €

Año de fabricación: 2018

Procedencia del vehículo:

Se ha desmontado el vehículo:

Importe desmontaje:

Observaciones: Nos encontramos ante una reparación antieconómica. Importe de la reparación superior al valor venal del vehículo en fecha de siniestro.

Ahorros / Rehúses

No hay datos que mostrar.

DATOS DEL SINIESTRO

Fecha real del siniestro: 18/02/2025 **Número de implicados:** 4 **Número de lesionados:** 3

Causa/Circunstancias: COLISION CON INTERVENCION DE TRES VEHICULOS

Desc. daños materiales:

Desc. daños personales:

Nº contrarios no vehículos: **Interviene Autoridad:** No **Tipo Autoridad:**

Existe Denuncia: No **Nº Denuncia:** **Interviene Grúa/Asistencia:** No

Versión del accidente: V/A CIRCULANDO POR CARRIL CENTRAL EN AVENIDA Y VEHICULOS CONTRARIOS DETENIDOS POR SEMAFORO Y V/A COLISIONA EN LA PARTE TRASERA Y POR DESPLAZAMIENTO V/C COLISIONA CON EL DE ADELANTE

DATOS DEL VEHÍCULO

Matrícula: **Marca:** Renault **Modelo:** Talisman (LP) desde

Versión: Talisman Zen **Color:** **Motorización:**

F. 1ª Matrícula: 04/05/2018 **Num Bastidor:** **Kilometraje:** 83,016.00

ITV: En vigor **Uso Vehículo:** **Estado Gral. Carrocería:**

Observaciones:

ELEMENTOS VALORADOS

Operación	Posición	Descripción	Referencia	Descuento	Precio
SUSTITUIR	0310	MOLD.CEN.PARAGOLP.DL	62 07 221 01R	0.00 €	76.62
SUSTITUIR	0330	DEFLECTOR PARAG.DL.	62 23 575 26R	0.00 €	204.37
SUSTITUIR	0340	TRAVESAÑO DL.	75 21 042 35R	0.00 €	224.73
SUSTITUIR	0363	SENSOR DL I APARCAM	25 3A 441 01R	0.00 €	111.35
PINTURA PIEZA NUEVA	0363	SENSOR DL I APARCAM		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0364	SENSOR DL D APARCAM	25 3A 441 01R	0.00 €	111.35
SUSTITUIR	0290	MOL.REJILLA RADIADOR	96 01 036 80R	0.00 €	127.25
SUSTITUIR	0295	SOP.CEN.PARAGOLP.DL.	62 29 077 23R	0.00 €	78.67
PINTURA PIEZA NUEVA	0364	SENSOR DL D APARCAM		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0365	SENSOR DL.INT.I.APAR	25 3A 499 95R	0.00 €	202.53
PINTURA PIEZA NUEVA	0365	SENSOR DL.INT.I.APAR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0366	SENSOR DL.INT.D.APAR	25 3A 499 95R	0.00 €	202.53
PINTURA PIEZA NUEVA	0366	SENSOR DL.INT.D.APAR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0410	REJILLA RADIADOR	62 31 037 54R	0.00 €	263.46
PINTURA PIEZA NUEVA	0410	REJILLA RADIADOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0411	MOLDURA REJILLA RAD.	62 03 600 70R	0.00 €	153.22
SUSTITUIR	0431	ANAGRAMA-RENAULT-	62 89 081 06R	0.00 €	162.43
SUSTITUIR	0432	SOP.ANAGRAMA DEL.	62 89 526 15R	0.00 €	29.99
SUSTITUIR	0475	BISAGRA I.CAPO MOTOR	65 40 102 08R	0.00 €	50.03
PINTURA PIEZA NUEVA	0475	BISAGRA I.CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0476	BISAGRA D.CAPO MOTOR	65 40 072 69R	0.00 €	50.03
PINTURA PIEZA NUEVA	0476	BISAGRA D.CAPO MOTOR		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0481	INSONORIZ.CAPO MOTOR	65 84 011 06R	0.00 €	143.06
SUSTITUIR	0497	AMORTIG.I.CAPO MOTOR	65 47 031 11R	0.00 €	50.86

SUSTITUIR	0498	AMORTIG.D.CAPO MOTOR	65 47 031 11R	0.00 €	50.86
SUSTITUIR	0500	CABLE CAPO DEL.	65 62 063 73R	0.00 €	21.15
SUSTITUIR	0561	FARO I.	26 06 067 22R	0.00 €	1360.07
SUSTITUIR	0562	FARO D.	26 01 001 84R	0.00 €	1360.07
SUSTITUIR	0637	FARO ANTINIEBLA I.	26 15 562 00R	0.00 €	120.87
SUSTITUIR	0638	FARO ANTINIEBLA D.	26 15 093 14R	0.00 €	120.87
SUSTITUIR	0639	PILOTO DIURNO DL.I.	26 60 560 53R	0.00 €	177.54
SUSTITUIR	0640	PILOTO DIURNO DL.D.	26 60 095 62R	0.00 €	177.54
SUSTITUIR	0648	JGO.SOP.FAROS ANTIN.	26 1A 218 85R	0.00 €	109.37
SUSTITUIR	0655	JGO.MOLD.FAROS ANTIN	26 0E 039 81R	0.00 €	99.24
SUSTITUIR	0675	REGUL.FARO I.	26 05 566 23R	0.00 €	102.36
SUSTITUIR	0676	REGUL.FARO D.	26 05 566 23R	0.00 €	102.36
SUSTITUIR	0741	ALETA DL.I.	63 10 103 15R	0.00 €	363.42
PINTURA PIEZA NUEVA	0741	ALETA DL.I.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0742	ALETA DL.D.	63 10 090 28R	0.00 €	363.42
PINTURA PIEZA NUEVA	0742	ALETA DL.D.		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	0841	CONCHA PASE RUE.DL.I	63 84 541 33R	0.00 €	141.57
SUSTITUIR	0842	CONCHA PASE R.DL.D.	63 84 492 97R	0.00 €	141.57
SUSTITUIR	1002	TRAVESAÑO RADIADOR	62 53 044 71R	0.00 €	174.31
SUSTITUIR	1005	SOP.CEN.PARTE FRONT.	62 55 483 99R	0.00 €	40.96
SUSTITUIR	1009	PARTE FRONTAL	62 50 050 90R	0.00 €	502.95
SUSTITUIR	0301	AMORTIG.PARAGOLP.DL.	62 09 017 18R	0.00 €	76.86
SUSTITUIR	0305	REJ.PARAGOLPES DL.	62 25 484 16R	0.00 €	160.89
SUSTITUIR	1437	BOMBA LIMPIAPARABRIS	28 92 000 04R	0.00 €	60.88
SUSTITUIR	4326	AIRBAG ACOMPAÑANTE	98 52 587 33R	0.00 €	362.48
SUSTITUIR	4331	TABLERO DE A BORDO	68 10 097 28R	0.00 €	917.91
SUSTITUIR	4465	CONDENSADOR AIRE AC.	92 10 040 63R	0.00 €	534.52
SUSTITUIR	4655	PRETENSOR DL.I	87 81 760 89R	0.00 €	50.9
SUSTITUIR	4656	PRETENSOR DL.D	87 81 634 02R	0.00 €	50.9
SUSTITUIR	4661	CINTURON SEG.DL.I.	86 88 507 74R	0.00 €	216.12
SUSTITUIR	4662	CINTURON SEG.DL.D.	86 88 418 34R	0.00 €	216.12
SUSTITUIR	4841	CINTURON SEG.TR.I.	88 84 174 50R	0.00 €	216.12
SUSTITUIR	4842	CINTURON SEG.TR.D.	88 84 081 92R	0.00 €	216.12
DESMONTAR / MONTAR	6801	DIAGNOS.PRUEBA CORTA		0.00 €	0.00 €
SUSTITUIR	7405	AIRBAG CONDUCTOR	98 57 002 30R	0.00 €	282.5
SUSTITUIR	7440	REGULADOR AIRBAG	98 51 090 88R	0.00 €	405.19
SUSTITUIR	7745	DEFLECTOR DL.I.	62 65 310 87R	0.00 €	112.09
SUSTITUIR	7746	DEFLECTOR DL.D.	62 81 687 22R	0.00 €	112.09
SUSTITUIR	7747	CANAL.AIRE DL.SUP.I.	62 81 132 87R	0.00 €	304.68
SUSTITUIR	7748	CANAL.AIRE DL.SUP.D.	62 81 068 40R	0.00 €	112.09
SUSTITUIR	7751	DEFLECTOR AIRE	21 55 999 28R	0.00 €	16.69
SUSTITUIR	7752	DEFLECTOR CEN.D.	21 55 844 65R	0.00 €	16.69
SUSTITUIR	7761	RADIADOR	21 41 086 07R	0.00 €	403.19
SUSTITUIR	7763	DEFLECTOR DL.CEN.	62 82 013 87R	0.00 €	158.35
SUSTITUIR	7764	GUIA AIRE DIRIGIDO	21 4F 628 53R	0.00 €	231.64
SUSTITUIR	7790	VENTILADOR ELEC.CPL.	21 48 196 74R	0.00 €	437.75
SUSTITUIR	8739	INTERCOOLER	14 46 14E B1B	0.00 €	369.65
SUSTITUIR	8780	PROTEC.BAJOS MOTOR	75 89 052 75R	0.00 €	132.32
SUSTITUIR	9583	CABLEADO PARAGOLP.DL	24 07 014 42R	0.00 €	54.68
SUSTITUIR	9584	CABLEADO DL.	40 38 888 87R	0.00 €	455.15
SUSTITUIR	9645	BOCINA I.	25 61 000 94R	0.00 €	72.7
SUSTITUIR	9646	BOCINA D.	25 61 070 88R	0.00 €	70.05
SUSTITUIR	9662	TAPA CAJA MODULAR	24 31 279 29R	0.00 €	28.9
SUSTITUIR	9663	CAJA PORTAFUSIBLES	25 23 618 55R	0.00 €	73.43
SUSTITUIR	0281	PARAGOLPES DL.	62 02 261 70R	0.00 €	766.14
SUSTITUIR	1401	PARABRISAS	72 71 294 52R	0.00 €	721.08

RESUMEN VALORACIÓN**Nº Valoración:** OUUTR98388 **Referencia:** 0125025436T2

Mano de obra	UT	PRECIO / H	
Chapa:	95.00	43.45 €	412.78 €
Mecánica:	161.00	43.45 €	699.64 €
Pintura:	17.00	43.45 €	73.87 €
Total:			1,186.29 €

Materiales

Piezas:			16,293.12 €
Otros:			0.00 €
Pintura:			46.59 €
Total:			16,293.12 €

Total Valorado:			17,525.90 €
Descuento:			0.00 €
Suma total sin IVA:			17,525.90 €
Total con 21 % de IVA:			21,206.34 €
Franquicia:			200.00 €
Suma total:			21,006.34 €